

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за январь 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 сантехника:						
05.01.20 г.	№ 21	Слабый напор воды по системе ХВС	Собственник уехал			
07.01.20 г.	№ 35	Холодный полотенцесушитель	Прогнал воздух по стояку в подвале			
08.01.20 г.	№ 38	Замена спускных кранов.	Заменял. Обнаружен аварийный кран.		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В -2 шт	504,00
08.01.20 г.	№ 44	Замена спускного крана по системе ГВС	Обнаружена протечка. Заменял.		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В -1 шт	252,00
11.01.20 г.	№ 65	Течет вода из-под счетчика.	Лопнул счетчик ХВС. Замена счетчика ХВС, опломбировка.	1500,00	пломба свинцовая 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0.25 м/п	
					смазка Литол-24 100 мл -1 шт.	68,00
12.01.20 г.	№ 70	Опломбировка счетчиков ХВС и ГВС.	Собственник отменил заявку.			
13.01.20 г.	№ 76	Лопнул счётчик ХВС	Замена счётчика ХВС, опломбировка	1500,00	пломба свинцовая 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0.30 м/п	
13.01.20 г.	№ 77	Развалился обратный клапан счётчика ХВС	Водоснабжение восстановлено		фильтр косой EQUATION 400-500 мкм 1 - 1 шт.	578,00
					пломба свинцовая 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0.25 м/п	
15.01.20 г.	№ 97	Все течет после кранов.	Замена переходной муфты на счётчике ХВС, опломбировка ХВС	450,00	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н -1 шт.	226,00

16.01.20 г.	№ 100	Протекание по вентилиционной шахте	Протечка из квартиры № 102 на кухне лопнул кран букса на смесителе. Перекрыл кран ГВС вводной. Перекрыл стояк ГВС. Вечером открыл.			
16.01.20 г.	№ 110	На кухне лопнула кран - букса на смесителе.	На кухне лопнула кран букса на смесителе.			
17.01.20 г.	№ 117	Протекание в шахте стояка около соединении переходной муфты.	Замена уголка (отстойника) фильтра грубой очистки.	250,00		
18.01.20 г.	№ 135	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС.	Опломбированы	400,00	пломба свинцовая 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0.50 м/п	
19.01.20 г.	№ 139	Течёт соединение по системе ХВС	Замена переходной муфты на счётчике ХВС, опломбировка ХВС	450,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0.25 м/п	
22.01.20 г.	№ 158	Опломбировка счётчиков ХВС и ГВС, связи с нарушением пломб	Опломбированы	400,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0.50 м/п	
22.01.20 г.	№ 159	Демонтировать полотенцесушитель. Опломбировать две заглушки.	Сообщат когда купят заглушки с ушками для опломбировки.		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0.25 м/п	
24.01.20 г.	№ 179	Опломбировка счетчиков по системе ХВС и ГВС.	Опломбировка счетчиков ХВС и ГВС. Пломба-С		пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0.60 м/п	
25.01.20 г.	№188	Течёт соединение по системе ХВС в шахте стояка	Конденсат.			
25.01.20 г.	№189	Течёт вода по системе центрального отопления с вышерасположенной квартиры	Повреждена труба системы центрального отопления в вышерасположенной квартире			

25.01.20 г.	№ 190	Отключения стояка центрального отопления 1 точка	Отключил 1 стояк	1000,00		
28.01.20 г.	№ 205	Холодные батареи в квартире.	Прогнал в подвале по двум стоякам. Заработали.			
29.01.20 г.	№ 219	Холодная батарея на кухне	Забилась обратка в подвале. Прочистил, запустил.			
31.01.20 г.	№ 232	Течет вода по системе ХВС. Воду перекрыл.	Лопнул ниппель на системе ХВС - заменил. Замена счетчика ХВС. Опломбировка.	1500,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0.60 м/п	
Итого:				7450,00		1628,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 электрика:

05.01.20 г.	№ 20	Нет света в квартирном холле.	Замена лампы и стартера на этаже.		стартер TDM S2,4-22 W,110-240 V,медь - 6 шт	90,00
06.01.20 г.	№ 29	В лифтовом холле перегорели две лампы.	Замена лампы и стартера.		стартер TDM S2,4-22 W,110-240 V,медь - 2 шт	30,00
08.01.20 г.	№ 41	Замена сгоревших ламп на этаже	Замена лампы и стартера. Демонтаж сгоревшего светильника. Монтаж нового светильника.		стартер TDM S2,4-22 W,110-240 V,медь - 2 шт	30,00
09.01.20 г.	№ 53	Проверить работу электросчетчика	Проверка счётчика, работает			
11.01.20 г.	ППР	Установил электророзетку в подвальном помещении	Выполнено		кабель -канал напольный 70 x 16 серый - 2 шт	554,00
					розетка "Этюд" 3 -я с/з -1 шт.	238,00
20.01.20 г.	№ 149	Замена электросчетчика.	Заменял.	1000,00	мини-кусачки DEXTER -1 шт.	193,00
24.01.20 г.	№ 183	Замена перегоревших ламп в лифтовом и в квартирном холле.	Заменял.			
25.01.20 г.	№ 191	Проверить работу счётчика электро энергии	Необходима замена счетчика.			
27.01.20 г.	№ 200	Мигает лампа в лифтовом холле	Замена ламп и стартеров		стартер TDM S2,4-22 W,110-240 V,медь - 2 шт	30,00

28.01.20 г.	№ 206	Замена электросчетчика.	Заменял	1000,00	электроизолянта синяя ПВХ 20мм x19 мм - 1 шт.	78,00
28.01.20 г.	№ 207	Не горит свет в квартирном холле.	Замена ламп и стартеров. Чистка плафонов на этаже.		стартер TDM S2,4-22 W,110-240 V,медь - 3 шт	45,00
28.01.20 г.	№ 211	При входе на пожарную лестницу заменить сгоревшую лампу	Ремонт плафона и замена лампы		лампа накаливания Стандарт 60 W U27 прозрачная - 2 шт.	13,20
29.01.20 г.	№ 213	Замена лампы при входе на пожарную лестницу.	Замена патрона и лампы		лампа накаливания Стандарт 60 W U27 прозрачная - 2 шт.	13,20
Итого:				2000,00		1314,40

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 инженерные конструкции:

02.01.20 г.	№ 6	Сломан доводчик.	Ремонт и регулировка доводчика.			
10.01.20 г.	ППР	Установка забора с евроштакетника	Выполнено		лом-гвоздодёр 600 мм, усиленный- 1 шт.	407,00
					евроштакетник полукруглый "Волна" с закруглённым верхом ширина 110 мм с микропрофиле-рованием - 137,5 м/п.	8250,00
11.01.20 г.	№ 71	Установка уплотнителя на деревянной двери в квартирном холле	Установил			
11.01.20 г.	№72	Установка фиксатора и уплотнителя на деревянной двери в лифтовом холле	Установил			
14.01.20 г.	ППР	Ремонт грузового лифта	Выполнено		шкив канатопроводящий 620*4*12 1 шт.	22794,24
14.01.20 г.	№ 94	Отрегулировать работу электромагнитного замка на входной двери.	Выполнено			

15.01.20 г.	ППР	Ремонт пассажирских и грузовых лифтов	Выполнено		шкив ограничителя скорости ЩЛЗ - 12 шт.	26452,56
16.01.20 г.	№103	Не работает кнопка домофона при выходе из подъезда	Проверка работы кнопки выхода. Не исправен. Демонтаж кнопки выхода. Монтаж новой кнопки выхода.			
16.01.20 г.	№104	Изготовить три электромагнитных ключа	Изготовил три электромагнитных ключа.	540,00		
18.01.20 г.	№ 134	Подключить трубку домофона	Подключили	600,00		
20.01.20 г.	ППР	Закраска стен после граффити	Выполнено		колорант 250 мл жёлтый - 11 шт.	913,00
21.01.20 г.	№157	Ремонт входной двери подъезда и двери пожарного выхода подъезда	Ремонт дверей пожарного выхода и подъезда			
24.01.20 г.	№180	Отрегулировать электромагнитный доводчик на металлической двери.	Ремонт и регулировка доводчика на входной двери в подъезде.			
29.01.20 г.	№ 223	Установка препятствий на газоне для парковки машин на газоне	Установил			
29.01.20 г.	№ 224	Обход и осмотр наличие противопожарных комплектов по этажам	Выполнено		короб 200*80*770* - 15 шт.	900,00
итого:				1140,00		59716,80

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 санитарное содержание:

10.01.20 г.	№ 60	Нет уборки на этаже.	Убрано уборщицей.			
14.01.20 г.	№ 93	Нет уборки на этаже.	Убрано уборщицей.			
17.01.20 г.	№ 126	Нет уборки в квартирном холле	Убрано уборщицей.			
20.01.20 г.	№ 148	На первом этаже в квартирном холле нет уборки.	Убрано уборщицей.			
20.01.20 г.	№ 150	Убрать мусор с козырька "Манит косметик"	Убрано дворником			


28.01.20 г.	№ 202	Нет уборки в квартирном холле	Убрано уборщицей.			
01.01-31.01.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день		веник трёхпрошивной Люкс - 2 шт.	235,99
					перчатки латексные L - 1 шт.	34,00
					бахилы одноразовые полиэтиленовые Стандарт (6,0гр.) 50 пар у упак. - 2 шт.	365,99
01.01-31.01.20 г.	1-5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено		соль таблетированная - 500 кг.	318,51
					мешки для мусора ПВД 35 л 50х61 см х 10,5 мкм синие 30 шт./ рул. Paclan Multi-Top - 7 шт.	553,47
01.01-31.01.20 г.	1-5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		х/б перчатка двойной облив утеплённая 9Р - 1 шт.	66,00
01.01-31.01.20 г.	1-5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено, убирается каждый день		метла натураль - ная СОРГО - 1 шт.	398,00
					перчатки плотные обливные пар.-1 шт.	82,00
дом 41 1 подъезда дом 42 5 подъезд ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			
01.01-31.01.20 г.	1- 5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		перчатки хозяйственные латексные Многоцелевые Vileda, зелёный M - 2 шт.	268,01
01.01-31.01.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		совок металлический с ручкой - 2 шт.	274,01
					перчатки хозяйственные PACLAN латекс. с хлопк. нап.р-р S ассорт.- 1 шт.	57,70
					профессиональ-ная химия Effect INTENSIVE 704 для нержавеющей стали 5 л -1 шт.	728,01

01.01- 31.01.20 г.	1- 5 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено	средство для мытья пола Чисто пол 5 л.- 2 шт.	460,01
				чистящее средство универсальная формула Прогресса 5л -2 шт.	558,00
				насадка для швабры Премиум 1 100 % микрофибра - 4 шт.	832,74
				полотно техническое для протирки Неткол (100 % х/б, 120 г/кв. м 75 смх50 м) -12,5 м/п	495,75
итого:				0,00	5728,19
Итого по дому:				10590,00	68387,39

Всего по отчёту: 68387,39 (шестьдесят восемь тысяч тристо восемьдесят семь рублей

39 копеек).


Зам. директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области


В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений


Н.Н. Константинов

Начальник АДС


В.С. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за февраль 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	В том числе стоимость материала
р.п. Некрасовский мкр. Строителей д.42 сантехника:						
01.02.20 г.	№ 242	Капает вода по стояку с вышерасположенной квартиры	Течёт из кв. № 33 перекрыл воду по системе ХВС, неисправность устранена собственником			
05.02.20 г.	№ 271	Сорвало спускной кран по системе ХВС	Замена крана спускника. Откачка воды в подвале			
12.02.20 г.	№ 310	Холодные батареи центрального отопления	Демонтаж в подвале дополнительного оттока по обратки со стояка.			
12.02.20 г.	№ 315	Холодная батарея центрального отопления.	Температурный режим в норме. Стравка воздуха в подвале по стояку центрального отопления. Батарея греет.			
14.02.20 г.	№ 322	Холодная батарея центрального отопления в	Регулировка на тех этаже и в подвале. Стравка воздуха			
14.02.20 г.	№ 324	Холодная батарея центрального отопления в комнате	Регулировка на тех этаже и в подвале. Стравка воздуха			
15.02.20 г.	№ 328	Шум в батареях центрального отопления.	Жителей не было в квартире.			
15.02.20 г.	№ 329	Замена вводного шарового крана, подтекает	Замена вводного шарового крана, опломбировка	900,00	проволка для опмбмровки - 0,3 м/п	
					пломба свинцовая - 1 шт.	
18.02.20 г.	№ 352	На кухне капает соединение по системе ХВС	Устранено			
19.02.20 г.	№ 356	Замена спускного шарового крана системы ГВС.	Заменил.		проволка для опмбмровки - 2,0 м/п	
					пломба свинцовая - 4 шт.	
22.02.20 г.	№ 374	Опломбировка счётчика ХВС,	Опломбировал	200,00	проволка для опмбмровки - 0,25 м/п	

		нарушением пломбы	четыре узла.	800,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
24.02.20 г.	№ 379	Подтекает по системе ХВС.	Замена фильтра грубой очистки, опломбировка счётчика ХВС	700,00	проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
					пломба свинцовая -1 шт.	
26.02.20 г.	№ 403	Опломбировка счётчиков ХВС (2 счётчика) и ГВС (2 счётчика), всвязи с нарушением пломб	Опломбировал четыре узла.	800,00	проволка для опломбировки - 2,0 м/п	
					пломба свинцовая - 4 шт.	
28.02.20 г.	№ 412	Капает вода в шахте из водяного распределителя воды (гребёнка)	Замена водяного распределителя , опломбировка ГВС	1200,00	проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
					пломба свинцовая - 1 шт.	
29.02.20 г.	№414	Устранение протечки по стояку канализация.	Демонтаж и монтаж компенсатора на трубе канализации. Неисправность устранена.			
итого:				4400,00		0,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 электрика:

10.02.20 г.	№ 303	Не горит свет на лестничном марше пожарного выхода	Заменял лампы и стартеры		лампа люм.OSRAM 590 мм, 18W, T8, 6500K/865 - 5 шт.	425,00
10.02.20 г.	№ 304	Не горит свет на лестничном марше пожарного выхода	Заменял лампы и стартеры на этажах		лампа люм.OSRAM 590 мм, 18W, T8, 6500K/865 - 6 шт.	510,00
20.02.20 г.	ППР	Замена перегоревших лампы	Выполнено		лампа LED A 60 E27 8W 660LM холодный BELLIGHT - 5 шт	300,00
24.02.20 г.	№ 386	Моргает лампа в квартире	Исправление дефекта выключателя	250,00		
24.02.20 г.	№ 387	Не горят лампы в квартирном и лифтовом холле	Замена ламп		лампа люм.OSRAM 590 мм, 18W, T8, 6500K/865 - 5 шт.	425,00
итого:				250,00		1660,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 инженерные конструкции:

04.02.20 г.	№ 268	Разбито стекло двери пожарного выхода балкона	Замена разбитого стекла на фанеру			
07.02.20 г.	№ 279	Подключить трубку домофона.	Заведен ошибочный адрес.	0,00		
07.02.20 г.	№ 283	Стучит жесть на тех.этаже.	Закрепил металлический парапет на тех.этаже.			
08.02.20 г.	№ 285	Подключить трубку домофона.	Выполнено	1300,00		
08.02.20 г.	№ 286	Изготовить электромагнитный ключ	Выполнено	200,00		
10.02.20 г.	№ 302	Ремонт внутреннего замка двери в мусоросборной камере	Отремонтировал замок		цилинда STANDERS 90 (45 x 45) кл/кл. 1 шт.	380,00
					WD Средство для тысячи применений 420 мг -1 шт.	347,00
12.02.20 г.	№ 311	Отклеилась плитка для пола в квартирном холле	Переклеил плитку			
20.02.20 г.	№ 357	Установить пружину на дверь выхода на балкон пожарного выхода	Выполнено			
21.02.20 г.	№ 365	Сломана дверь в квартирном холле.	Ремонт сломанной двери в квартирном холле.			
итого:				1500,00		727,00
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 санитарное содержание:						
01.02.20 г.	№ 249	Не обработаны реагентами тротуарные дорожки и пандусы при входе в подъезд	Выполнено			
05.02.20 г.	№ 273	Не убрано в квартирном	Убрано			
01.02-29.02.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона	Выполнено, убирается каждый день			
					Концентрат минеральный	

01.02- 29.02.20 г.	1-5 подъезд	уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено		"Галит", марка "А", обработан- ный раствором антислеживате- ля-750 кг	3412,5
01.02- 29.01.20 г.	1-5 подъезд	Уборка урн от мусора и снега	Выполнено, убирается каждый день		CR Перчатка с ПВХ утеплёнными -1 пар.	34,00
					перч. плотный облив 50 г- 1 шт.	82,00
01.02- 29.02.20 г.	1-5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено, убирается каждый день		мешки для мусора 55х95 см 10 шт. - 4 шт	304,00
дом 41 1 подъезда дом 42 5 подъезд ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено		CR Перчатка с ПВХ подвесками -1 пар.	23,00
01.02- 29.02.20 г.	1- 5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено			
01.02- 29.02.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено			
01.02- 29.02.20 г.	1- 5 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
Итого:				0,00		3855,50
Итого по дому:				6150,00		6242,50

Всего по отчёту: 6242,50 (шесть тысяч двести сорок два рубля 50 копеек).

Зам. директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области

В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений

Н.Н. Константинов

Начальник АДС

В.С. Мусина

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 сантехника:

01.03.20 г.	№ 420	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС, в связи с нарушением пломб	Опломбировал.	400,00	пломба свинцовая - 2 шт	
					проволка для опломбировки - 0,50 м/п	
02.03.20 г.	№ 432	Подтекает смеситель.	Подтянул кран-буксу.	100,00		
03.03.20 г.	№ 441	Заменить уголок сантехнический по системе ХВС.	Замена уголка на системе ХВС. Опломбировка.	250,00	пломба свинцовая - 1 шт	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
03.03.20 г.	№ 444	Звуки (бульканье) по системе канализации. Запах.	Ничего не обнаружил, сифон в порядке, вода уходит хорошо. В подвале трасса чистая.			
05.03.20 г.	№ 451	Опломбировка счётчика ГВС, в связи с нарушением пломб	Опломбировал.	200,00	пломба свинцовая - 1 шт	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
04.03.20 г.	№ 454	Чиканка ливневок.	Чиканил гильзы ливневок.		канат смоляной (каболка) пластик, ведро чёрное 32 л. - 1 шт.	2805,00
07.03.20 г.	№ 468	Опломбировать счётчик ХВС	Опломбировка счётчика ХВС.	200,00	пломба свинцовая - 1 шт	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
08.03.20 г.	№ 472	Опломбировать счётчик ХВС	Опломбировка счётчика ХВС.	200,00	пломба свинцовая - 1 шт	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
09.03.20 г.	№ 475	Замена входных кранов по системе ГВС и ХВС	Заменял два крана, два фильтра грубой очистки.	2800,00	ключ разводной 200 мм 0-24 мм SYSTEC - 1 шт	298,00
09.03.20 г.	№ 476	Отключение 1 стояка центрального отопления	Выполнено для переварки батареи под ответственность жильца.	1000,00		
11.03.20 г.	№ 489	Опломбировка счётчика, в связи с нарушением пломбы.	Опломбировал узел ХВС.	200,00	пломба свинцовая - 1 шт	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	

11.03.20 г.	№ 493	Холодный стояк и батареи центрального отопления.	Установил трубу от обратки в соседний элеватор. Батарея работает.		труба Vaitec d 20 мм L 1 м металлопластик - 10 м/п	960,00
13.03.20 г	№ 516	Прочиска лежака по системе канализация в подвале	Прочистил, промыл, откачал, техническое обслуживание лежаков.			
13.03.20 г	№ 519	Холодный полотенцесушитель	Ложный вызов, при обходе обнаружена вставшая канализация, прочистил, промыл, обслужил.			
14.03.20 г	№ 522	Опломбировка узла ХВС.	Опломбировал узел ХВС.	200,00	пломба свинцовая - 1 шт проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
15.03.20 г.	№ 524	Течет по стояку.	Течь из квартиры 173 по системе ХВС. Воду перекрыли жильцы.			
15.03.20 г	№ 525	Течет по стояку.	Протечка из вышерасположенной квартиры, воду перекрыли.			
15.03.20 г	№ 526	Устранения причин протечки по ХВС,	Замена уголка сантехнического, переходной муфты, ниппеля на системе ХВС. Опломбировка.	950,00	пломба свинцовая - 1 шт проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
17.03.20 г.	№ 539	Капает по стояку.	Капает из соседнего подъезда из кв. № 205 подъезд №4 Воду перекрыли.			
17.03.20 г.	№ 540	Протекание воды в шахте стояка.	Воду перекрыли			
24.03.20 г.	№ 598	Опломбировка счетчика ХВС	Опломбировал.	200,00	пломба свинцовая - 1 шт проволка для опломбировки - 0,30 м/п	
25.03.20 г	№ 605	Протекание в квартире по системе центрального отопления	Ослабили полипропиленовые переходные муфты "американки", протяжка.			
25.03.20 г	№ 611	Опломбировка счётчика по системе ХВС, в связи с нарушением пломбы	Опломбировал узел ХВС.	200,00	пломба свинцовая - 1 шт проволка для опломбировки - 0,30 м/п	

Итого:				6900,00		4063,00
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 электрика:						
24.02.20 г.	№ 387	Не горят лампы в квартирном и лифтовом холле	Замена светильника и ламп		накладной светильник TLPL218 ECP 2x18 Вт ЭПРА, 624x142, рассеиватель полистирол - 1 шт.	520,95
02.03.20 г.	№ 435	Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле.	Замена ламп и стартеров			
02.03.20 г.	№ 436	Заменить перегоревшие лампы в квартирном и лифтовом холле.	Замена ламп и стартеров			
03.03.20 г.	№ 447	Профилактические работы и замена лампочек на сигнальных маяках крыши дома	Выполнено			
10.03.20 г	№ 480	Не горят две лампы в квартирном холле.	Замена ламп и стартеров			
15.03.20 г.	ППР	Замена электровыключателей в подвале	Выполнено		выключатель 10А 2 клав. бел. IP20 -2 шт.	288,00
15.03.20 г.	№ 533	Заменить лампы в квартире	Выполнено	50,00		
22.03.20 г	№ 576	Не горит аварийный свет.	Ремонт светильника, замена ламп			
24.03.20 г.	№ 591	Не горит лампа в квартирном холле	Замена лампы. Монтаж нерабочего светильника. Монтаж нового сыетильника.			
24.03.20 г.	№ 603	Заменить перегоревшие лампы в лифтовом холле.	Ремонт светильника, замена ламп			
26.03.20 г	№ 613	Неь света в квартирном холле	Замена ламп и стартеров			
27.03.20 г	№ 627	Выбивает электроавтомат	Подтянул контакт в розетке			

28.03.20 г.	№ 634	С торца 42 дома в здании Дикси выбило УЗО.	Выбило электроавтомат в ВРУ нежиле. Проверка по фазам. Нагрузка в одной фазе больше 50А. Остальное по 35А. Сообщил арендателям.		автоматический выключатель ВА47-29 3Р 50А 4,5кА - 2 шт.	773,00
Итого:				50,00		1581,95

п. Некрасовский мкр. Строителей д.42 инженерные конструкции:

02.03.20 г	№ 434	Закрепить информационную доску.	Закрепил.		биты ударные РН 2 x 85 мм -2 шт. DEWALT - 1 шт.	244,00
04.03.20 г.	№ 453	Заклинил механизм окна на лестничной площадке.	Исправил неисправность в механизме окна.		ФС ручка 019 WW-1 шт.	208,00
05.03.20 г	№ 457	Сломан электромагнитный замок на входной двери подъезда	Ремонт замка и доводчика.			
11.03.20 г.	№ 486	Ремонт электромагнитного замка на входной двери	Ремонт и регулировка эл. магнитного замка.			
11.03.20 г.	№ 498	Закрепить пружину на деревянной двери в лифтовом холле.	Закрепил пружину на деревянной двери в лифтовом холле.			
11.03.20 г.	№ 499	Со стороны лестницы заклинил механизм окна.	Устранил неполадки в механизме окна.			
18.03.20 г	№ 552	Установить пожарные рукава.	Установлены.			
16.03.20 г.	№ 538	Проверить вытяжку.	Проверка выявила дырку в полу кв.41, через нее пыль попадает в кв.34			
23.03.20 г.	№ 583	Снять антискользящее покрытие, зашпатлевать отверстия из под дюбелей	Выполнено			
24.03.20 г.	№ 596	Подключить домофон в квартиру. Трубка собственника.	Выполнено	600,00		
25.03.20 г	ППР	Замена лифтового оборудования: кнопок пуск и стоп	Выполнено		кнопка SB-7 "Стоп" красная 1НО+ 1НЗ d22 мм/240 В ИЭК -4 шт	371,44
					кнопка SB-7 "Пуск" зелёная 1НО+ 3 d22 мм/240 В ИЭК -4 шт	371,44
25.03.20 г	№ 608	Разбито стекло на двери лестничного марша	Замена стекла.			

27.03.20 г	№ 625	Заменить личинку в замке	Демонтаж старого личинку (цилиндр) замка - Монтаж нового с пятью ключами.		ФС корпус замка L 008 SC - 1 шт	261,00
27.03.20 г	№ 628	Отрегулировать доводчик входной двери в подъезд. Сильно стучит дверь.	Ремонт доводчика. Регулировка доводчика.			
28.03.20 г.	ППР	Установить замок на решётку выхода на кровлю	Установлен		замок вело 10мм x 80 см STANDERS - 1 шт.	183,00
28.03.20 г.	ППР	Установка электроприводов	Установлены.		электропривод Belito BLE 230-20 шт.	229920,00
28.03.20 г.	№ 631	Отрегулировать доводчик на металлической двери. Пожарный выход.	Ремонт доводчика. Регулировка доводчика.			
Итого:				600,00		231558,88

п. Некрасовский мкр. Строителей д.42 санитарное содержание:


27.03.20 г	№ 630	Убрать аварийную лестницу	Убрано.			
01.03-31.03.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день		насадка МОП Премиум 11 100 % микрофибра - 4 шт.	932,01
					крем для рук регенерирующий Люир Мед 100 мл (с дозатором) -2 шт.	244,01
					хлорные таблетки Люир хлор - 75 шт.	146,50
					Си салфетка микрофибра 4 шт. 35/35 мм - 3 шт	321,00
					универсальное чистящее средство Формула Прогресса - 5 литров	288,00
					полотенца вафельное 45 x 10 пл. 160 гр./м2 отбеленое- 2 шт.	143,80
					набор инструментов любимый участок - 1 шт.	348,00

01.03-31.03.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено		перчатки х/б с двойн. облиц. 38 гр. ARCHIMEDES -2 шт.	164,00
					метла № 9 "Люкс" б/чер. - 1 шт.	222,00
01.03-31.03.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		черенок деревянный 120 см -1 шт.	53,00
					влажные салфетки 15 шт. TGKS - 8 шт.	160,00
01.03-31.03.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено, убирается каждый день		перчатки обливные юр - 1 шт.	82,00
					х/б перчатка двойной облив. утеплённая ,9 P-2 шт.	132,00
					лц лопата совковая -1 шт.	103,00
дом 41 1 подъезда дом 42 5 подъезд ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено		метла деревянная Лаура жёсткая щётка - 1 шт.	258,00
01.03-31.03.20 г.	1- 5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		черенок 025 с резьбой выший сорт - 1 шт.	64,00
					перчатки резиновые Vileda Profes латекс. хлопковые напыл.зелёный р-р M-1 шт.	134,00
					перчатки латексные много целевые Vileda зелённый L -1 шт.	134,00
01.03-31.03.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		пакет большой - 1 шт.	3,70
					универсальное чистящее средство Luscan 5 л канистра - 10 литров	566,00
Итого:				0,00		4499,02
Итого по дому:				7550,00		241702,85

лист 42


Всего по отчёту: 241702,85 (двести сорок одна тысяча семьсот два рубля 85 копеек).

Зам. директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области




В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений



Н.Н. Константинов

Начальник АДС



В.С. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за апрель 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

у.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 сантехника: р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 сантехника:						
Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материалов
01.04.20 г.	№ 642	Течь в шахте по системе ХВС.	Лопнул фильтр грубой очистки.			
01.04.20 г.	№ 642	Течь в шахте.	Лопнул эксцентрик.			
05.04.20 г.	№ 656	Засор канализации	Прочистил, откачал фекальную воду.			
06.04.20 г.	№ 657	Засор канализации	Засор прочистил, откачал фекальную воду.			
17.04.20 г.	№ 687	Засор канализации	Прочистил. Откачал фекальную воду.			
18.04.20 г.	№ 694	Течёт соединение по системе ХВС	Собственник начал менять эксцентрик на смесителе в ванной. Резьба осталась в переходной муфте в стене. Сантехника выкрутил. Смеситель дальше установил собственник.	100,00		
22.04.20 г.	№ 720	Течёт соединение по системе ГВС	Подтянул контргайку на полотенцесушителе.			
30.04.20 г.	№ 755	Течёт соединение возле счётчика по системе ХВС	Треснул счётчик по системе ХВС, Замена счётчика собственником. Опломбировка	200,00		
Итого:				300,00		0,00
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 электрика:						
05.04.20 г.	№ 652	Не горит светильник на крыльце при входе в подъезд.	Замена лампы и чистка плафонов.			
17.04.20 г.	№ 688	Выбило УЗО	Включил			
18.04.20 г.	№ 696	Нет света в квартире	Выбило УЗО- включил нормально			
19.04.20 г.	№ 702	Заменить перегоревшие лампы. Почистить плафоны.	Чистка плафонов. Замена ламп и стартеров с1-го до тех.этажа.		лампа люм. OSRAM 590мм, 18W, T8, 650 K/765 -24 шт.	1392,00
19.04.20 г.	№ 703	Заменить перегоревшие лампы. Почистить плафоны.	Чистка плафонов. Замена ламп и стартеров с 1-го по тех.этажа.			

21.04.20 г.	№ 714	Почистить плафоны с 1-го этажа до тех.этажа пожарного выхода.	Чистка плафонов и замена ламп с 1 -го этажа по тех.этаж.			
21.04.20 г.	№ 715	Почистить плафоны с 1-го этажа до тех.этажа пожарного выхода.	Чистка плафонов и замена ламп с 1-го этажа по тех.этаж.			
Итого:				0,00		1392,00

п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 инженерные конструкции:

01.04.20 г.	№ 638	На выходе на тех.этаж хлопает деревянная дверь.	Установка шпингалета на деревянной двери.			
03.04.20 г.	№ 649	Ремонт двери входа на балкон пожарного выхода.	Выпрямил петли, закрепил стекло			
19.04.20 г.	№ 704	Почистить электромагнитные замки на металлических дверях при входе в подъезд и при входе на пожарный выход.	Во всех подъездах чистка электромагнитных замков (ключницы).			
19.04.20 г.	№ 705	Почистить домофонные электромагнитные в вход в подъезд и на пожарный выход.	Чистка электро магнитных замков и пластин.			
20.04.20 г.	№ 707	Разбито стекло на двери пожарного выхода на балкон	Замена разбитого стекла			
21.04.20 г.	№ 712	Подключить трубку домофона в квартиру.	Выполнено	600,00		
29.04.20 г.	№ 751	Плохо закрывается металлическая входная дверь.	Недостатки устранены.			
29.04.20 г.	№ 752	Не закрывается входная металлическая дверь	Недостатки устранены.			
29.04.20 г.	№ 754	Сильно хлопает входная металлическая дверь.	Ремонт и регулировка электромагнитного замка и доводчика двери подъезда			
Итого:				600,00		0,00


п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 санитарное содержание:

28.04.20 г.	№ 748	Муравьи в квартире	Муравьев в местах общего пользования не обнаружено			
01.04-30.04.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено		перчатки защитные латекс КЩС тип 11(р.9) (К50Ц50) - 1 шт.	79,00

01.04-30.04.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.04-30.04.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.04-30.04.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено			
дом 41 1 подъезда дом 42 5 подъезд ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			
01.04-30.04.20 г.	1- 5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		перчатки резиновые Luscan латекс хлопковое напыление жёлтые р-р L - 1 шт.	85,66
01.04-30.04.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		профессиональная химия Ника-21 кг, дезинф. ср-во с моющим эффектом -1 шт.	315,00
01.04-30.04.20 г.	1- 5 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		отбеливатель белизна гель-концентрат 1 л Аквалон 2 шт.	283,99
Итого:				0,00		763,65
Итого по дому:				900,00		2155,65

Всего по отчёту: 2155,65 (две тысячи сто пятьдесят пять рублей 65 копеек).

Зам. директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области

 В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений

 Н.Н. Константинов

Начальник АДС

 В.С. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за май 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 сантехника:						
05.05.20 г.	№ 773	Замена переходной муфты "американки", и гибкой подводки	Выполнено	550,00		
07.05.20 г.	№780	Подтекает шаровой кран под раковиной.	Неполадки устранены		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В - 1 шт.	260,00
13.05.20 г.	№ 803	Снять контрольные показания счётчиков	Показания счётчиков сняты			
21.05.20 г.	№ 848	Опломбировать узел по системе ХВС.	Замена вводного крана, протяжка резьбы редуктора давления.	1000,00	проволока для опломбировки - 0,30 м/п пломба свинцовая - 1 шт.	
27.05.20 г.	№ 871	Подтекает входной шаровой кран по системе ГВС.	Течь по шахте из вышерасположенной квартиры № 149		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В - 1 шт.	260,00
27.05.20 г.	№ 872	Течь по стояку шахты. Лопнул вводной шаровой кран.	Заменил вводной шаровой кран.			
30.05.20 г.	№ 888	Замена вводного шарового крана.	Заменил.			
30.05.20 г.	№ 889	Опломбировать узел по системе ГВС.	Опломбировал	200,00	проволока для опломбировки - 0,30 м/п пломба свинцовая - 1 шт.	
Итого:				1750,00		520,00
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 электрика:						
01.05.20 г.	№ 762	Чистка плафонов электросветильников на лестничном марше пожарного выхода.	Выполнено			
07.05.20 г.	№780	Чистка плафонов электросветильников на лестничном марше пожарного выхода.	Выполнено			
21.05.20 г.	№ 849	Снять контрольные показания электросчётчика	Показания электросчётчика снято			
21.05.20 г.	№ 849	Не горят две лампы в квартирном холле.	Замена ламп, стартеров		лампа люм.590мм,18 W, T8 6500K/865- 3 шт.	288,00

Итого:				0,00		288,00
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 инженерные конструкции:						
12.05.20 г.	№ 800	Разбито стекло на деревянной двери тамбура пожарного выхода балкона	Заменено фанерой			
12.05.20 г.	№ 802	Разбито стекло на деревянной двери тамбура пожарного выхода балкона	Заменено фанерой			
24.05.20 г.	ППР	Выборочная покраска бардюров дорог	Выполнено		лента ограничения 250 м -1 шт.	241,00
					эмаль SUPERPRICE светло-зелёная 5 кг -1 шт.	500,00
					растворитель 646 5л (4 кг) - 1 шт.	364,00
					кисть для алкидных красок DEXTER 30 мм - 2 шт.	126,00
24.05.20 г.	ППР	Закраска надписи граффити вна лестничных площадках пожарного выхода	Частичная закраска стен		валик д/водных красок DEXTER 180 мм -2 шт.	206,00
24.05.20 г.	№ 855	Закрепить стекло на двери лестничного марша пожарного выхода	Выполнено		эмаль SUPERPRICE шок.корич. 5 кг - 1 шт.	500,00
25.05.20 г.	ППР	Покраска всех флянцев по системе ХВС и ГВС	Выполнено		кисть для алкидных красок DEXTER 70 мм - 2 шт.	290,00
					эмаль ПФ-115 EMPILS PL красная 5 кг. -1 шт.	576,00
					эмаль ПФ-115 просто краска серая 5 кг. -1 шт.	406,00
					бюгель для валиков DEXTER, D 8 мм 180 мм -1 шт.	58,00
25.05.20 г.	№ 859	Сломан внутренний замок на двери помещения для уборщиц	Ремонт замка.			

29.05.20 г.	№ 883	Подключить трубку домофона.	Собственник данной квартиры отменил заявку.			
29.05.20 г.	№ 884	Ремонт металлической двери пожарного выхода.	Неисправна электромагнитная кнопка пожарного выхода. Демонтаж и монтаж блока домофона. Замена электромагнитной кнопки.			
29.05.20 г.	№ 885	Не работает домофон пожарного выхода подъезда.	Неполадки устранены			
Итого:				0,00		3267,00


р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 санитарное содержание:

10.05.20 г.	ППР	Покраска деревьев	Покрашены		масловица-мини 120 x 30 натуральная щетина -1 шт.	96,00
					краска для садовых деревьев 4,0 кг - 2 шт.	288,00
11.05.20 г.	№ 795	Не убрано в лифтовом и квартирном холле.	Убрано			
01.05-31.05.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено		антисептик-спрей см 100 мл.- 2 шт.	430,00
01.05-31.05.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		перч. Хб с двоин.облив.3 8 г.- 7пар.	210,00
01.05-31.05.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		перчатка с ПВХ подвес-ми - пар.3	69,00
01.05-31.05.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		мешки для мусора 55 x 95 см-10 шт -2 шт. 1 шт.	136,00
дом 41 1 подъезда дом 42 5 подъезд ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			
01.05-31.05.20 г.	1- 5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено			
01.05-31.05.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено			
01.05-31.05.20 г.	1- 5 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			


Итого :			0,00		1229,00
Итого по дому:			1750,00		5304,00

Итого по отчёту: 5304 (пять тысяч тристо четыре рубля).

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области

 **В.С. Янов**

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений

 **Н.Н. Константинов**

Начальник АДС

 **В.С. Мусина**

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	В том числе стоимость материала
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 сантехника:						
01.06.20 г	№ 891	Протекание соединения возле счётчика по системе ХВС	Треснул корпус счётчика , заменил, опломбировал узел по системе ХВС	1500,00	поволока для опломбировки - 0,25 м/п	
					пломба свинцовая -1 шт.	
15.06.20 г	№ 897	Промывка труб по системе центрального отопления	Выполнено		изолента 18 x 19 мм синяя 20 м - 1 шт.	68,00
16.06.20 г	№ 994	Промывка труб по системе центрального отопления	Выполнено		лён сантехнический чёсанный 200 гр.- 1 шт	95,00
17.06.20 г	№ 997	Снять контрольные показания счётчиков по системе ХВС и ГВС.	Выполнено			
18.06.20 г	№ 1002	Промывка труб по системе центрального отопления	Выполнено		прокладка резиновая EQUATION 1/2 - 10 шт -1 шт.	14,00
18.06.20 г	№ 1006	Промывка труб по системе центрального отопления	Выполнено		комплект момент №1 (паста 200 гр.лен14 г.)-1 шт.	38,00
18.06.20 г	№ 1007	Замена спускных шаровых кранов по системе центрального отопления.	Выполнено			
18.06.20 г	№ 1009	Отключение стояка центрального отопления	Выполнено	1000,00		
19.06.20 г	№ 1011	Неисправен смеситель	Проконсультировал по эксплуатации пользования смесителем			
20.06.20 г	№ 1017	Замена спускных шаровых кранов по системе центрального отопления.	Заменял спускной шаровой кран			
20.06.20 г	№ 1018	Промывка труб по системе центрального отопления	Выполнено			
22.06.20 г	№1033	Промывка труб по системе центрального отопления	Выполнено			
Итого:				2500,00		215,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 электрика:

08.06.20 г	№ 939	Нет света в квартире	Неисправности устранены			
08.06.20 г	№ 942	Замена перегоревших ламп в лифтовом и в квартирном холле.	Заменял.		лампа люм.590 мм, 18 W, Т8 6500K/865 -4 шт.	384,00
17.06.20 г	№ 997	Снять контрольные показания электросчётчика	Показания сняты			
18.06.20 г	№ 1008	Заменить электроавтомат	Заменён	600,00		
24.06.20 г	№ 1050	Проверить на неисправность электросчетчик.	Электросчетчик неисправен.			
24.06.20 г.	№ 1051	Заменить электросчетчик	Заменён			
25.06.20 г	ППР	Замена ламп на лестничных площадках пожарного выхода.	Заменены		лампа люм. 590 мм, 18 W, Т8, 6500 K765 - 15 шт.	900,00
26.06.20 г	№ 1063	Прокладка электрокабеля в подвале.	Выполнено.		вилка 3P-PE 32A 380V 1P44 и ЭК-1 шт.	196,00
					вилка с заземлением чёрный 16 А -220 В - 2 шт.	156,00
					кабель REXANT /18-1007/Ш-45 вилка-Ки-45 вилка 5 м -2 шт.	319,99
30.06.20 г	№ 1084	Замена электросчетчика.	Заменён	1000,00		
Итого:				1600,00		1955,99

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 инженерные конструкции:

01.06.20 г	№ 894	Изготовить два электромагнитных ключа	Выполнено.	360,00		
05.06.20 г	№ 927	Ремонт внутреннего замка двери подвального помещения	Замок заменён		замок врезной -1 шт.	698,00
05.06.20 г	№ 928	Закрепить дверные ручки на входных металлических дверях при входе в подъезды	Закрепил.			
10.06.20 г	№ 953	Регулировка доводчика входной металлической двери	Отрегулирован			

10.06.20 г	№ 954	Приклеить фасадную плитку на цоколе при входа в подвал.	Выполнено		клей POINT 99 Экстра сильный беж. 80мл -1 шт.	308,00
					клей LITOFLEX K 81 универсальный 25 кг -10 кг	278,00
12.06.20 г	№ 972	Отрегулировать доводчик на металлической двери. Не работает электромагнитная система.	Демонтаж.Ремонт. Монтаж доводчика. Замена контролера для замка			
13.06.20 г	№ 974	Установить трубку домофона		600,00		
13.06.20 г	№ 975	Отрегулировать доводчик на металлической двери. Не работает электромагнитная система.	Демонтаж.Ремонт. Монтаж доводчика. Замена контролера для замка (выполнено по наряд-заданию № 972)			
13.06.20 г	№ 979	Перекодировать электромагнитный ключ	Выполнено			
15.06.20 г	ППР	Замена доводчика на металлическую двери вход в 4 -м подъезд	Выполнено		доводчик морозостойкий LY 120 кг (алюм.) -1 шт.	2241,00
15.06.20 г	№ 984	Установить трубку домофона	Обрыв провода. Неисправность устранена.			
15.06.20 г	№ 985	Изготовить электромагнитный ключ	Выполнено	200,00		
15.06.20 г	ППР	Закраска граффити на стенах лестничных площадок пожарного выхода	Выполнено		кисть плоская Стандарт ПП ручка 75 мм - 4 шт.	368,00
					плёнка п/э д/мулбчир 60 мкм 1,4 x 5 м GEOLIO-1 шт	124,00
					кисть д/алкидных красок DEXTER 100 мм -2 шт.	340,00
					валик 180 мм полиактил зелёный в сборе с бюгелем сМмм ворс -1 шт.	133,00
15.06.20 г	№ 986	Приклеить фасадную плитку на цоколь дома	Выполнено.		клей POINT 99 Экстра сильный беж. 80мл -1 шт.	308,00

					клей LITOFLEX K 81 универсальный 25 кг -10 кг	278,00
16.06.20 г	№ 992	Приклеить плитку для при входе в лифт.	Приклеил плитку у порога грузового лифта .		клей POINT 99 Экстра сильный беж. 80мл -1 шт.	308,00
20.06.20 г	№ 1020	Отрихтовать дверь почтового ящика.	Выполнено.		круг отрезной A24 230 2 22 по мет.-2 шт	156,00
20.06.20 г	№ 1025	Отрегулировать доводчик на металлической двери пожарного выхода	Выполнено.			
29.06.20 г	№ 1080	Замена плитки на крыльце подъезда	Заменял		клей POINT 99 Экстра сильный беж. 80мл -1 шт.	308,00
30.06.20 г	№ 1086	Замена плитки на крыльце подъезда	Выполнено.		клей POINT 99 Экстра сильный беж. 80мл -1 шт.	308,00
Итого:				1160,00		6156,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 санитарное содержание:

02.06.20 г	ППР	Окос территории	Выполнено		леска STERWINS круг 2мм 135 м жёлтая-1 шт	496,00
02.06.20 г	№ 898	Нет уборки в лифтовом и квартирном холле, а так же в тамбуре пожарного выхода.	Убрано			
16.06.20 г	№996	Нет уборки на лестничной площадке и квартирном холле.				
01.06-30.06.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено			
01.06-30.06.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешок для мусора ткан. пропилен. 950 х 55 мм -1 шт.	7,6
01.06-30.06.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.06-30.06.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		перчатки х/б обливные 13 класс -10 шт.	170,00
дом 41 1 подъезда дом 42 5 подъезд ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			

01.06-30.06.20 г.	1-5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		растворитель цемента PROSEPT 0,5 л.-1 шт.	221,00
01.06-30.06.20 г.	1-5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		перчатки латекс красный LHQ PROFILINE-1 шт	110,00
01.06-30.06.20 г.	1-5 подъезд	Мытье полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		растворитель цемента 1 л.-2шт.	790,00
Итого:				0,00		1794,60
Итого по дому:				5260,00		10121,59

Итого по отчёту: 10121,59 (десять тысяч сто двадцать один рубель 59 копеек).

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области


В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений


Н.Н. Константинов

Начальник АДС


В.С. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за июль 2020 года						
МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"						
Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 сантехника:						
03.07.20 г	№ 1109	Имеет протекание участок канализационной трассы в техническом помещении подвала	Заменял два угла канализационных под 45*			
04.07.20 г	№ 1114	Подтекает вода по системе ХВС.	Замена вводного шарового крана.		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В -1 шт.	418,00
04.07.20 г	№ 1117	Течет полотенцесушитель.	Заменял вводные шаровые краны.		кран шаровой BUGATTI 1 В/Н - 2 шт.	1352,00
07.07.20 г	№ 1126	Капает вода по стоку по системе ХВС	Течь воды с вышерасположен-ной квартиры. Опломбировка узлов счётчиков по системе ХВС,ГВС.	400,00	пломба свинцовая -2 шт.	
					проволока для опломбировки - 0,5 м/п	
08.07.20 г	№ 1131	Течь стока в шахте.	Течет водяной распределитель по системе ХВС "гребёнка".			
10.07.20 г	№ 1146	Замена шарового крана по стояку центрального отопления.	Замена крана на стояке отопления.		кран шаровой BUGATTI 1 В/Н - 2 шт.	1352,00
11.07.20 г	№ 1151	Замена водопроводной арматуры.	Замена со сложностями переходника сантехнического "американку".	1000,00		
13.07.20 г	№ 1167	Сочится вода из под соединения счётчика по системе ГВС	Замена двух переходных муфт "американок" и установка вставки сантехнической.	750,00		
14.07.20 г	№ 1178	Капает вода после фильтра грубой очистки.	Замена редуктора давления. Опломбировка узлов счетчиков по системе ХВС и ГВС..	1000,00	пломба свинцовая -2 шт.	
					проволока для опломбировки - 0,6 м/п	
18.07.20 г	№ 1200	Опломбировка узлов счетчиков по системе ГВС и ХВС.	Опломбировал.	400,00	пломба свинцовая -2 шт.	
					проволока для опломбировки - 0,5 м/п	

18.07.20 г	№ 1201	Засор по системе канализации.	Прочистил.	400,00		
23.07.20 г	№ 1236	Течёт соединение по системе ХВС	Лопнул эксцентрик. Заменял.	500,00		
24.07.20 г	№ 1237	Засор по системе канализации.	Прочистил, запустил, промыл, откачал.			
26.07.20 г	№ 1246	Заменить смеситель на раковине в ванной.	Заменял			
27.07.20 г	№ 1251	Опломбировка узла счётчика по системе ХВС после замены.	Опломбировал узел счётчика ХВС	200,00	пломба свинцовая -1 шт.	
					провода для опломбировки - 0,3 м/п	
30.07.20 г	№ 1267	Звук свиста по стояку в шахте.	Сломался смеситель в ванной. Перекрыл воду по системе ХВС и ГВС			
30.07.20 г	№1276	Замена шарового крана перед воздушным клапаном на тех.этаже	Заменял		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В -1 шт.	418,00
Итого:				4650,00		3540,00
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 электрика:						
02.07.20 г	№ 1102	Не горит светильник в квартирном холле	Замена ламп и стартеров.		лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -2 шт.	192,00
					стартерTDM S2,4-22 W,110-240 V,алюмин.- 2 шт.	28,00
09.07.20 г	№ 1138	Не горит лампа в квартирном холле	Замена ламп и стартеров.		стартерTDM S2,4-22 W,110-240 V,алюмин.- 2 шт.	28,00
					лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -2 шт.	192,00
13.07.20 г	№ 1163	Не горит лампа на крыльце аварийного выхода	Замена ламп.			
21.07.20 г	№ 1208	Не горит лампа в квартирном холле	Замена ламп и стартеров.		стартерTDM S2,4-22 W,110-240 V,алюмин.- 3шт.	42,00
					лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -2 шт.	192,00

21.07.20 г	№ 1209	Не горит лампа в квартирном холле	Замена ламп и стартеров.		стартерTDM S2,4-22 W,110-240 V,алюмин.- 3шт.	42,00
					лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -2 шт.	192,00
21.07.20 г	№ 1210	Не горит лампа в лифтовом холле	Замена ламп и стартеров.		стартерTDM S2,4-22 W,110-240 V,алюмин.- 2 шт.	28,00
					лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -3 шт.	288,00
21.07.20 г	№ 1211	Не горят лампы в квартирном,лифтовом холле и в тамбуре пожарного выхода	Замена ламп и стартеров.		стартерTDM S2,4-22 W,110-240 V,алюмин.- 5 шт.	70,00
					лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -3 шт.	288,00
21.07.20 г	№ 1212	Не горит лампа в квартирном холле	Замена ламп и стартеров.		лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 - 2шт.	192,00
21.07.20 г	№ 1213	Не горят лампы в квартирном и лифтовом холле	Замена ламп и стартеров.		лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -2 шт.	192,00
21.07.20 г	№ 1214	Не горит лампа в квартирном и лифтовом холле	Демонтаж и монтаж светильников. Замена ламп.		лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -2 шт.	192,00
21.07.20 г	№ 1215	Не горит лампа в лифтовом холле	Замена ламп		стартерTDM S2,4-22 W,110-240 V,алюмин.- 3шт.	42,00
					лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -3 шт.	288,00
21.07.20 г	№ 1216	Не горит лампа в квартирном холле	Замена ламп и стартеров.		лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -2 шт.	192,00
22.07.20 г	№ 1230	Замена перегоревших ламп в квартирном и в лифтовом холле.	Замена ламп и стартеров.		лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -2 шт.	192,00
29.07.20 г	№ 1264	Не горят лампы в квартирном и лифтовом холле	Замена ламп и стартеров.		лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -2 шт.	192,00
Итого:				0,00		3064,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 инженерные конструкции:

01.07.20 г	№ 1091	На решетке выхода на тех. этаж срезана дверная петля для замка. Выбит замок, дверь открыта и хлопает.	Сварочные работы и смена навесного замка			
02.07.20 г	№ 1098	Почистить потолок в грузовом лифте	Выполнено			
02.07.20 г	№ 1099	Ремонт деревянной двери технического этажа	Отремонтировал.		лезвия для ножа 25 мм дошт в пл. дисп. -1 шт.	98,00
					нож 25 мм 2-х комп.ручка SYSTEC -1 шт.	100,00
09.07.20 г	№ 1136	Установить деревянное ограждение вокруг сломанных и больных деревьев на газоне возле детской площадке	Выполнено		саморез по дереву 4,2 x 90 - 150 шт. STANDERS - 2 шт.	680,00
09.07.20 г.	№ 1137	Приклеить плитку для пола на лестничной площадке при входе в подъезд	Выполнено		клей момент суперсил плюс MB100 бел. 314 мл.-1 шт.	231,33
14.07.20 г	№ 1171	Ремонт металлической двери вход в подъезд	Отремонтировал металлическую дверь вход в подъезд			
14.07.20 г.	№ 1172	Заменить фасадную плитку на балконе пожарного выхода.	Заменял фасадную плитку .			
14.07.20 г	№ 1176	Покрасить металлическую дверь после профилактического ремонта.	Выполнено			
14.07.20 г	№ 1177	Установка дверных ручек на деревянных дверях пожарного выхода балкона.	Установил дверные ручки на деревянной двери пожарного выхода		нож 18 мм 2-х комп.ручка SYSTEC -1 шт.	60,00
					шпатлёвка полимерная AXTON - 20 кг-1 шт.	292,00
					кисть д/водяных красок DEXTER 100 мм 2 шт	340,00
					уайт-спирит 5 л - 4 кг-1шт.	303,00
					валик флок DEXTER 110 мм 2 шт.-2 шт.	316,00

15.07.20 г.	ППР	Ремонт стен на лестничных площадках.Закраска граффити на стенах лестничных маршей пожарного выхода	Выполнено.		растворитель 646 5л-4 кг -1 шт.	378,00
					ПО грунт акрил. универс. PARADE 10 л.- 1 шт	640,00
					валик для алкидов DEXTER 110 мм 2 шт.-2 шт.	136,00
					краска DALI интерьерная белоснежная 9 л -1 шт.	1074,00
					кисть для лаков и антисептик DEXTER 50 мм 2 шт	232,00
15.07.20 г	№ 1191	Закрепить оконную ручку на окне 1 -го этажа пожарного выхода	Закрепил оконную ручку			
29.07.20 г	№ 1266	Заменить звено цепи на качелях детской площадке	Заменял часть цепи			
30.07.20 г	№ 1275	На крыльце при входе в подъезд отклеилась плитка для пола	Приклеил плитку			
Итого:				0,00		4880,33
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 санитарное содержание:						
21.07.20 г	№ 1219	Не убирает уборщица в квартирном холле	Убрано			
01.07-31.07.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено		щётка жёсткая д/сильных загрязнений без палки - 1 шт.	149,00
01.07-31.07.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		комплект для уборке совок+щётка на ручке дл.75 см -	279,00
01.07-31.07.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		комплект для уборке Luscан совок+щётка на ручке дл.75 см - 1 шт.	294,44
01.07-31.07.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		пакет большой - 1 шт.	3,7

дом 41 1 подъезда дом 42 5 подъезд ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено		пакет малый -2 шт.	4,00
01.07- 31.07.20 г.	1- 5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		средство для стёкол Чисто стекла 5 л.- 6,25 л.	331,25
					щётка для стыков и углов ST 4484- 1 шт	182,00
01.07- 31.07.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		веник 5- прошивной -2 шт.	438,00
01.07- 31.07.20 г.	1- 5 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		насадка МОП Mera 100% микрофибра 180 гр.- 2 шт.	444,00
					профхим д/руч.мыть пола нейтрал. с дез.эфф.Effect/ DELTA 401, 5л.- 6,25 лит.	530,00
					профхим дезинфек. табл. д/оборуд. и поверхностей дезлорхлор/дез хлор 1 уп. - 300 шт.- 225 шт.	486,74
					полотно техническое вафельное плот.120 г/м (50м x 40 см) отбеленное - 12,5 м/п	384,25
					универсальное чистящее средство Формула Прогресса 5л - 7,5 л	457,63
Итого:				0,00		3980,01
Итого по дому:				4650,00		15468,34

Всего по отчёту : 15468,34 (пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 34 копейки).

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области

В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений



Н.Н. Константинов

Начальник АДС



В.С. Мусина

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
-------------------	-------------------	--------------------------	----------------	-----------------	------------------------	---------------------------------

р.п. Некрасовский мкр. Строителей д.42 сантехника:

01.08.20 г	№ 1286	Засор по системе канализации в подвале	Устранение засора: прочистка, промывка, откачка			
04.08.20 г	№ 1310	Замена счётчиков ХВС и ГВС. Опломбировка	Выполнено	3000,00	пломба свинцовая -2 шт.	
					проволока для опломбировки - 0,60 м/п	
					прокладка резиновая EQUATION 1/2 -1 уп. 10 шт -1 уп.	14,00
05.08.20 г	№ 1313	Лопнул корпус эксцентрика.	Замена.	500,00		
11.08.20 г	№ 1360	Течь воды по стояку шахты	Течь воды из вышерасположенной квартиры № 284		прокладка резиновая EQUATION 1/2 -1 уп. 10 шт -1 уп.	14,00
11.08.20 г	№ 1362	Опломбировка узлов счётчиков ХВС и ГВС.	Узлы счётчиков ХВС и ГВС опломбированы			
13.08.20 г	№ 1384	Опломбировка узлов счетчиков ХВС, ГВС.	Опломбировано.	400,00	пломба свинцовая -2 шт.	
					проволока для опломбировки - 0,60 м/п	
14.08.20 г.	№ 1385	Холодный полотенцесушитель	Травка воздуха в подвале и на тех.этаже		прокладка паронит EQUATION 1-4 шт.-1 шт	37,00
17.08.20 г	№ 1404	Подтекает контрогайка на смесителе для кухни.	Подтянул контрогайку на гибкой подводке.			
17.08.20 г	№ 1405	В туалете течет вода с потолка.	Течь воды из вышерасположенной квартиры № 28, перекрыл вводные шаровые краны			
18.08.20 г	№ 1408	Засор труб по системе канализации	Устранение засора			
18.08.20 г	№ 1410	Течь воды из под	Заменял 2 прокладки и		пломба свинцовая -1 шт.	

18.08.20 г	№ 1410	соединения счетчика ГВС.	опломбировать узел счетчика ГВС	000,00	проволока для опломбировки - 0,30 м/п	
20.08.20 г	№ 1418	Течёт соединение возле счётчика по системе ХВС	Лопнул корпус счетчика ХВС. Собственник заменил сам. Опломбировал.	200,00	пломба свинцовая -1 шт. проволока для опломбировки - 0,25 м/п	
20.08.20 г	№ 1422	Капает вода по системе канализации	Подмотка соединения гофры под раковиной.			
21.08.20 г	№ 1433	Прочистка системы канализации.	Прочистка, промывка, откачка.			
23.08.20 г	№ 1449	Прочистка всех вводных фильтров по системе ГВС.	Разобрал фильтры по системе ГВС, прочистил сетки, собрал .		прокладка резиновая EQUATION 1/2 -1 уп.10 шт -1 уп.	14,00
24.08.20 г	№ 1466	Отключение стояка по системе ГВС	Выполнено	800,00		
26.08.20 г	№ 1476	Консультация техника - сантехника	Проконсультировал.			
27.08.20 г	№ 1480	Течёт вода соединения полотенцесушителя	Подтянул переходную муфту "американку" на полотенцесушителе			
27.08.20 г	№1483	Течёт вода из под соединения полотенцесушителя	Подтянул переходную муфту "американку" на полотенцесушителе		паронит лист EQUATION 15 x 20 см. -1 шт.	68,00
27.08.20 г	№ 1484	Течёт вода по стояку шахты	Протекание из кв. № 318, подтянул переходную муфту "американку" на полотенцесушителе			
27.08.20 г	№ 1485	Течёт вода из под соединения полотенцесушителя	Подтянул переходную муфту "американку" на полотенцесушителе			
27.08.20 г	№ 1503	Холодный полотенцесушитель	Травка воздуха по системе ГВС в подвале			
28.08.20 г	№ 1509	Течёт соединение с водораспределителем "гребёнка" по системе ГВС	Протяжка переходной муфты "американку" и выходы с водяного распределителя "гребёнка".	250,00		
29.08.20 г	№ 1515	В подвал убрать поливочные краны	Выполнено			
30.08.20 г	№ 1525	Засор труб по системе канализации	Прочистка, промывка, откачка.			

Итого:				5950,00		147,00
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 электрика:						
02.08.20 г	№ 1293	Моргает лампа в квартирном холле	Замена ламп и стартеров, демонтаж старого, монтаж нового светильника		стартер TDM S2, 4-22W, 110-240 V, алюмин.- 8 шт.	112,00
07.08.20 г	№ 1329	Замена перегоревших ламп в лифтовом холле.	Ремонт светильника, замена ламп		лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/865 - 2 шт	192,00
07.08.20 г	№ 1330	Замена перегоревших ламп в квартирном и в лифтовом холле.	Ремонт светильника, замена ламп		лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/865 - 3 шт	288,00
10.08.20 г.	№ 1348	Не горят светильники в лифтовом и квартирном холле	Замена ламп и стартеров, демонтаж старого- монтаж нового светильника		стартер TDM S2, 4-22W, 110-240 V, алюмин.- 4 шт.	56,00
10.08.20 г.	№ 1349	Не горят светильники в лифтовом холле	Замена ламп и стартеров		стартер TDM S2, 4-22W, 110-240 V, алюмин.-2 шт.	28,00
10.08.20 г.	№ 1354	Треск и шум из электрощитовой в квартирном холле	Шум от вентиляции			
20.08.20 г	№ 1425	Нет света на крыльце при входе в подъезд	Замена лампы.			
24.08.20 г	№ 1471	Нет света в лифтовом холле	Замена ламп и стартеров в квартирном и в лифтовом холле .			
24.08.20 г	№1473	Нет света в квартире	Неполадки устранены.			
29.08.20 г	№1521	Замена электросчетчика.	Заменял	1000,00	ТОП 1000 клем.блок сечение 4 мм макс.напряжение 400 В -1 шт.	17,00
29.08.20 г	ППР	Замена электролампочек в подвале	Выполнено		лампа E27, 5W - P4 5-47 ОЛМ -27 К -18 шт.	1386,00
Итого:				1000,00		2079,00
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 инженерные конструкции:						
01.08.20 г	ППР	Изготовление электромагнитных ключей	Выполнено.		ключь бесконтактный Цифрал -10 шт.	330,00
04.08.20 г	№ 1311	Приклеить фасадную плитку возле крыльца входной группы	Приклеил		клей АХТОН Керамогранит 1 м 25 кг - 10 кг	157,60

07.08.20 г	№ 1325	Приклеить фасадную плитку возле крыльца входной группы	Приклеил.		клей АХТОН Керамогранит 1 м 25 кг - 2 кг	31,52
08.08.20 г	№ 1345	Сорван замок на решётке на тех. этаже	Закрепил на цепь затяжным болтом, установил навесной замок.			
10.08.20 г.	№ 1353	Установить трубку домофона	Установлен	1300,00	трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ-2НО.1" УФРЛ.468624.02 6-1 шт.	275,00
12.08.20 г	№1369	Закрепить тротуарную плитку возле подъёма на пандус	Выполнено.		портландцемент цем п/а-и 42,5 25 кг -1 мешок	183,00
12.08.20 г	№ 1371	Шум по вентилиционной системе в квартирном холле	Вышел из строя электропривод дымоудаление.			
13.08.20 г	ППР	Не работает электромагнитный замок на входной металлической двери	Демонтаж электромагнитной кнопки входа		кнопка открытия дверей двери с подсветкой "Цифрал Кодс П-4" ЦФРД -1 шт.	499,00
15.08.20 г	№ 1390	Подключить трубку домофона. Трубка собственника.	Подключил.	600,00		
17.08.20 г	№ 1400	Закрепить фасадную плитку.	Выполнено.		клей АХТОН Керамогранит 1 м 25 кг - 2 кг	31,52
20.08.20 г	№ 1424	Заменить стёкла на дверях лестничного марша	Замена стекл на двери 3-11 этажах			
25.08.20 г	ППР	Не работает электромагнитный замок на входной двери	Заменена электромагнитная кнопка входа		кнопка открытия дверей двери с подсветкой "Цифрал Кодс П-2" ЦФРД -1 шт.	349,00
29.08.20 г	№ 1520	Подключить трубку домофона .	Выполнено	600,00		
31.05.20 г	№ 1538	Скрипит дверь на тех этаже.	Смазал петли дверей тех этажа			
Итого:				2500,00		1856,64


р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 санитарное содержание:

10.08.20 г	№ 1355	Обрезать кусты (живой забор) возле детской площадки	Выполнено			
30.08.20 г.	№ 1524	Редко убирают в подъезде	Убрано.			


01.08-31.08.20 г	1- 5 подъезд	Влажное протираание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено			
01.08-31.08.20 г	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.08-31.08.20 г	1- 5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.08-31.08.20 г	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		перчатки х/б двойная облицовка 38 г - 10 пар.	200,00
дом 41 1 подъезда дом 42 5 подъезд ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			
01.08-31.08.20 г	1- 5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		растворитель цемента PROSEPT 0,5 л -1 шт.	221,00
01.08-31.08.20 г	1- 5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		чистящее средство после ремонта -1 л - 1 шт.	298,00
01.08-31.08.20 г	1- 5 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		универсальное моющее средство 1 л - 1 шт	111,00
Итого:				0,00		830,00
Итого по дому:				9450,00		4912,64

Итого по отчёту: 4912,64 (четыре тысячи девятьсот двенадцать) рублей 64 копейки.


ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области


В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений


Н.Н. Константинов

Начальник АДС


В.С. Мусина

т выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь 2020 года
 "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата выполнения работ	№ наряд задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
р.п. Некрасовский мкр. Строителей д.42 сантехника:						
02.09.20 г.	№ 1553	Опломбировать узел счётчика по системе ХВС	Опломбирован	200,00	проволока для опломбирования - 0,25 м/п. пломба свинцовая -1 шт.	
02.09.20 г.	№ 1555	Замена спускного шарового крана в подвале по системе ХВС	Заменял			
02.09.20 г.	№ 1557	Замена шарового крана на техническом этаже по системе ХВС	Заменял		кран шаровой EQUATION 1 1/4 В/Н дл. ручка -1 шт.	947,00
03.09.20 г.	№ 1563	Протечка воды в подвале	Течь из кв. №202, лопнул вводной шаровой кран ХВС , аварийная замена вводного шарового крана, опломбировка узла счётчика по системе ХВС		проволока для опломбирования - 0,25 м/п. пломба свинцовая -1 шт.	
05.09.20 г.	№ 1572	Слабое давление воды в квартире	Отрегулировал редуктора давления			
06.09.20 г.	№1577	Мокрый потолок на кухне	Протечка из кв № 210, течь воды полотенцесушителя			
09.09.20 г	№ 1592	Отключение 3-х стояков центрального отопления	Собственник отменил заявку.			
09.09.20 г.	№ 1598	Замена шарового крана по системе ГВС	Лопнул кран шаровый на стояке ГВС. Заменял.			
10.09.20 г.	№ 1605	Холодный полотенцесушитель	Произвёл травку воздуха по системе ГВС три раза, безрезультатно. Проконсультировал по поводу установки насоса по системе ГВС на полотенцесушителе, как пускатель.			
10.09.20 г.	№ 1606	Замена смесителя для ванны	Заменял	1000,00		

14.09.20 г	№ 1630	Устранение протекание воды на соединении полотенцесушителя.	Протекание устранил собственник.			
16.09.20 г	№ 1640	Консультация техника-сантехника.	Проконсультировал. Собственник будет делать сам.			
16.09.20 г	№ 1653	Снять контрольные показания счетчиков.	Произведена проверка показания счетчиков учёта по системе ХВС и ГВС. На узле счетчика по системе ХВС нет пломбы.			
17.09.20 г	№ 1665	Опломбировка узлов счётчиков ХВС, ГВС	Опломбировано		провода для опломбирования - 0,5 м/п. пломба свинцовая -2 шт.	
18.09.20 г	№ 1667	Отключение одного стояка центрального отопления. Замена двух шаровых кранов.	Выполнено	1500,00		
21.09.20 г.	№ 1685	Течёт вода соединения на полотенцесушитель	Заменял две прокладки на контройке полотенцесушителя	600,00		
21.09.20 г.	№ 1889	Опломбировка узлов счётчиков по системе ХВС, ГВС	Опломбировал	400,00	провода для опломбирования - 0,6 м/п. пломба свинцовая -2 шт.	
23.09.20 г	№ 1709	Протекание воды из кв. № 210	Протекание воды по системе канализации в стене от душевой кабины. Устранение неисправности будут производить собственник, так как требуется доступ к трубе канализации.			
25.09.20 г	№ 1725	Холодный полотенцесушитель	Постоянное стравливание воздуха по системе ГВС.			
28.09.20 г.	№ 1743	Неприятный запах в ванной комнате	На тех.этаже открыл трубку по системе вентиляции.			
Итого:				3700,00		947,0
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 электрика:						
05.09.20 г.	ППР	Замена электропатронов в подвале	Выполнено		патрон керамический Е 27- 5 шт.	75,00

09.09.20 г	№ 1596	Нет света в квартирном холле	Ремонт светильников, замена ламп.		стартер TDM SI O, 4 - 80 W, 230V, алюминий - 2 шт.	22,00
					лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
16.09.20 г	№ 1646	Замена перегоревших ламп в квартирном , в лифтовом холле, в тамбуре пожарного выхода.	Замена ламп и стартеров. Чистка плафонов.		лампа люм. 590MM, 18W,T8,6500K /765 -3 шт	180,00
					стартер TDM SI O, 4 - 80 W, 230V, алюминий - 5 шт.	55,00
					лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
16.09.20 г	№ 1647	Замена перегоревших ламп в квартирном, лифтовом холле.	Замена светильника, ламп		лампа люм. 590MM, 18W,T8,6500K /765 -1 шт	60,00
					стартер TDM SI O, 4 - 80 W, 230V, алюминий - 3 шт.	33,00
					лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
16.09.20 г	№ 1648	Замена перегоревших ламп в квартирном холле.	Замена ламп и стартера.		стартер TDM SI O, 4 - 80 W, 230V, алюминий - 1 шт.	11,00
					лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
16.09.20 г	№ 1649	Замена перегоревших ламп в квартирном холле.	Замена ламп и стартеров.		стартер TDM SI O, 4 - 80 W, 230V, алюминий - 2 шт.	22,00
					лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
					лампа люм. 590MM, 18W,T8,6500K /765 -1 шт	60,00

16.09.20 г	№ 1650	Замена перегоревших ламп в квартирном холле.	Замена ламп и стартеров.		стартер TDM SI O, 4 - 80 W, 230V, алюминий - 3 шт.	33,00
					лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
16.09.20 г	№ 1651	Замена перегоревших ламп в квартирном и в лифтовом холле.	Замена лампы и стартера.		стартер TDM SI O, 4 - 80 W, 230V, алюминий - 1 шт.	11,00
					лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 1 шт.	96,00
16.09.20 г	№ 1652	Замена перегоревшей лампы в тамбуре пожарного выхода	Ремонт светильника, замена ламп		лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
16.09.20 г	№ 1658	Замена перегоревших ламп в квартирном холле.	Ремонт светильника, замена ламп.		стартер TDM SI O, 4 - 80 W, 230V, алюминий - 2 шт.	22,00
					лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
16.09.20 г	№ 1659	Замена перегоревших ламп в лифтовом холле.	Ремонт светильника, замена ламп.		лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
16.09.20г	№1660	Замена перегоревших ламп в квартирном и в лифтовом холле.	Демонтаж-монтаж светильника, замена ламп.		лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
16.09.20 г	№1661	Замена перегоревших ламп в квартирном и в лифтовом холле.	Ремонт светильников, замена ламп		лампа люм. 590MM, 18W,T8,6500K /765 -2 шт	120,00
					лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
16.09.20 г	№ 1662	Замена перегоревшей лампы на крыльце при входе в подъезд.	Замена лампы.		ЛЦ лампа LED A55 E27 5W 475 LM хол. -1 шт.	41,00
18.09.20 г	№ 1669	Нет света на лестничной площадке пожарного выхода.	Замена ламп и стартеров.		лампа люм. 590MM, 18W,T8,6500K /765 -3 шт	180,00
					лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00

18.09.20 г	№ 1670	Нет света в квартином холле.	Замена ламп и стартеров.		лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
21.09.20 г.	№ 1690	Неисправен счётчик учёта электроэнергии	Необходима замена эл.счётчика			
24.09.20 г.	№ 1720	Замена перегоревших ламп в лифтовом холле.	Ремонт светильника, замена ламп		лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
24.09.20 г	№ 1721	Замена перегоревших ламп в лифтовом холле.	Замена ламп, ремонт светильника		лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
28.09.20 г	№ 1739	Проверить на неисправность электросчетчика.	Электросчетчик неисправен. Нужна замена.			
28.09.20 г	№ 1740	Проверить на неисправность электросчетчика.	Проверил, электросчетчик неисправен. Нужна замена.			
Итого:				0,00		3901,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 инженерные конструкции:

04.09.20 г	№ 1568	На металлической двери при входе в подъезд отсутствует информационная доска.	Установил			
08.09.20 г.	№ 1583	Покраска перил и металлических конструкций при входе в подъезды.	Покрашены		кисть плоская стандарт ПП ручка 63 мм -4 шт.	304,00
					растворитель 646 5л (4 кг) -1 шт.	378,00
					валик д/водных красок DEXTER 250 мм- 2 шт.	274,00
08.09.20 г	№ 1587	Отремонтировать водослив (линёвка).	Закрепил водослив (линёвку).			
10.09.20 г	№ 1613	Отремонтировать и закрепить столбики оганичения в арки пожарного выезда	Закрепил.			
11.09.20 г.	№ 1615	На тех.этаже скрипит и хлопает деревянная дверь.	Установил задвижку .		задвижка ЗТ-12 цинк. -2 шт.	66,00


11.09.20 г.	№ 1617	Сломан замок на металлической двери выхода на крышу.	Установил на дверь задвижку и навесной замок.		замок навесной 901S40 -1 шт.	177,00
					задвижка ЗТ-12 цинк. -2 шт.	66,00
11.09.20 г.	№ 1618	Заменить внутреннюю личинку замка на двери служебного помещения для уборщиц	Заменяю внутреннюю личинку замка.		цилиндр STANDERS 70 (35 x 35) кл/кл хром.-1 шт.	380,00
20.09.20 г.	ППР	Установка брусчатки-плитки на дорожке возле детской площадке дома 42	Выполнено		портландцемент цем п/а - и 42,5 - 25 кг 4 м.	704,00
21.09.20 г.	№ 1686	Замена замка от почтового ящика	Выполнил	150,00		
22.09.20 г	№ 1697	Отремонтировать и установить уплотнитель на деревянные двери пожарного выхода.	Выполнил		задвижка ЗТ-12 цинк. -2 шт.	66,00
					уплотнитель для окон, дверей AXTON О-профиль 6 м, белый -1 шт	138,00
					гвозди винтовые оцинк. 3,0 x 50 (0,5 кг)-1 шт.	105,00
22.09.20 г	№ 1698	Заменить разбитые стекла на дверях пожарного выхода.	Выполнил		гвозди оцинк. 2,0 x 50(0,5 кг)-1 шт.	76,00
23.09.20 г	№ 1707	Установить трубку домофона	Выполнил	600,00		
25.09.20 г	ППР	Установка пружин на двери пожарного выхода	Выполнено		пружина дверная Ригель оцинк. - 9 шт.	1026,00
					пружина дверная D 18 мм цинк. - 7 шт.	630,00
25.09.20 г	№ 1726	Замена доводчика на металлической двери при входе в подъезд	Выполнил		доводчик 1060 (40-6 кг.) коричневый -1 шт.	2088,00
30.09.20 г	№ 1761	Не открывается дверь пожарного выхода.	Неполадки устранены		проникающая смазка AKFIX E 70 400 мл -1 шт.	333,00
Итого:				750,00		6811,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 санитарное содержание:

25.09.20 г	№ 1724	Нет уборки в квартирном, в лифтовом холле и в тамбуре пожарного выхода.	Убрано уборщицей			
28.09.20 г	№ 1736	Убрать окурки с козырька магазина "Магнит."	Убрано			
28.09.20 г	№ 1750	Произвести уборку в квартирном, в лифтовом холле и в тамбуре пожарного выхода.	Убранно уборщицей			
01.09-30.09.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено		перчатки вениловые одноразовые, Klever (S) прозрач. (белый) 1 уп.- 50 пар. - 10 пар.	225,00
01.09-30.09.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешки для мусора 60 мкм 220 л чёрные 10 шт./рул. - 1 шт.	297,00
01.09-30.09.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.09-30.09.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		мешок для мусора ткан.пропилен.9 50 x 550 - 2 шт.	15,2
дом 41 1 подъезда дом 42 5 подъезд ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			
01.09-30.09.20 г.	1- 5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено			
01.09-30.09.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено			
01.09-30.09.20 г.	1- 5 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
Итого:				0,00		537,20
Итого по дому:				4450,00		12196,20

Итого по отчёту : 12196,20 (двенадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 20 копеек.

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области




В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений



Н.Н. Константинов

Начальник АДС



В.С. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за октябрь 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 сантехника:						
02.10.20 г	№ 1777	Капает вода соединения шарового крана	Замена входного шарового крана. Опломбировка.		пломба свинцовая - 1шт.	
					поволока для опломбировки - 0,25 м/п	
05.10.20 г.	№ 1795	Переустановка счётчика по причине установки люка, опломбировка.	Переустановил счетчик . Опломбировал.	200,00	пломба свинцовая - 1шт.	
					поволока для опломбировки - 0,25 м/п	
06.10.20 г	№ 1804	В сливной бачок унитаза не поступает вода.	Регулировка арматуры бачка унитаза.		паста уплотнительная для воды 65 гр.- 1 шт.	68,00
06.10.20 г	№ 1805	Протекание воды стояка в шахте.	Лопнул корпус счетчика по системе ХВС. Заменял. Опломбировал.	1500,00	пломба свинцовая - 1шт.	
					поволока для опломбировки - 0,25 м/п	
08.10.20 г	№ 1824	Течет вода из под спускного воздушного клапана.	Заменял клапан			
08.10.20 г	№ 1826	Холодная батарея центрального отопления.	Травка воздуха.		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 1 шт.	388,00
					бачонок стальной чёрный 1/2 HP L 45 мм -1 шт.	11,00
08.10.20 г	№ 1827	Холодная батарея центрального отопления	Травка воздуха.		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
09.10.20 г	№ 1837	Холодный полотенцесушитель	Травка воздуха по стояку в подвале.		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
09.10.20 г	№ 1841	Холодные батареи центрального отопления (повторно).	Травка воздуха по стоякам центрального отопления в подвале , греют.		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
			Лопнул корпус		лён сантехнический чёсанный 200 гр.- 0,05 г.	23,75

09.10.20 г	№ 1842	Течет вода с соединения счётчика	счётчика по системе ХВС. Заменял. Опломбировал.	1500,00	пломба свинцовая - 1шт.	
					поволока для опломбировки - 0,25 м/п	
11.10.20 г.	№ 1854	Прочистка и промывка системы канализации в подвале	Выполнено.			
12.10.20 г	№ 1862	Засор по системе канализации.	Засор устранён			
12.10.20 г	№ 1861	Снять контрольные показания счётчиков.	Выполнено.			
12.10.20 г	№ 1862	Засор по системе канализации.	Засор устранён			
12.10.20 г	№ 1865	Холодные батареи центрального отопления.	Все батареи переустановлены жильцом. доступа нет.		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
12.10.20 г	№ 1866	Холодный поплтенцесушитель.	Травка воздуха по системе ГВС.		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
12.10.20 г	№ 1867	Из крана по системе ХВС и ГВС течёт ржавая вода.	По центральной системе ГВС и ХВС в подвале течёт вода чистая.			
12.10.20 г	№ 1870	Шумят батареи центрального отопления.	Регулировка датчиков давления в подвале по стоякам центрального отопления.		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
13.10.20 г	№ 1874	Холодные батареи центрального отопления.	Регулировка датчиков давления в подвале по стоякам центрального отопления.		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
14.10.20 г	№ 1878	Нет горячей и холодной воды	Регулировка давления.		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
15.10.20 г	№ 1889	Капает вода стояка в шахте	Замена переходника сантехнического, опломбировка	800,00	пломба свинцовая - 1шт.	
					поволока для опломбировки - 0,25 м/п	
15.10.20 г	№ 1892	Течёт вода с соединения водяного распределителя "гребёнка" по системе ХВС	Заменял водяной водосредделитель "гребенка".	1000,00		
16.10.20 г	№ 1903	Замена отвода по системе канализации.	Заменял.		отвод 110 x 30 град.-1 шт.	80,00

17.10.20 г.	№ 1909	Течь воды соединения переходной муфтой по системе ХВС	Заменял лопнувшую переходную муфту "американку" по системе ХВС, опломбировал.	450,00	силиконовая смазка 50 мг. -1 шт	71,00
					пломба свинцовая - 1шт.	
					поволока для опломбировки - 0,25 м/п	
17.10.20 г.	№ 1912	Течь воды под ванной	Течь воды не обнаружена			
18.10.20 г.	№ 1913	Течь воды в туалете	Замена вводного шарового крана. Опломбировка.		пломба свинцовая - 1шт.	
					поволока для опломбировки - 0,25 м/п	
18.10.20 г.	ППР	Замена шарового крана на стояке центрального отопления.	Заменял отсекающий шаровый кран на стояке по системе центрального отопления.		кран шаровой в/н "бабочка" с переходной муфтой "американкой" 1 1/4 (Италия) - 1 шт.	1972,00
18.10.20 г.	№ 1914	Холодная батарея центрального отопления на кухне.	Травка воздуха с системы центрального отопления в квартире и по стояку в подвале. Греет.		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
18.10.20 г.	№ 1918	Холодная батарея центрального отопления в комнате.	Травка воздуха с системы центрального отопления в квартире и по стояку в подвале. Греет.		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
19.10.20 г.	№ 1924	Холодная батарея центрального отопления	Травка воздуха по стояку центрального отопления.		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
20.10.20 г.	№ 1934	Замена счетчика по системе ХВС.	Заменял. Опломбирован	1500,00	пломба свинцовая - 1шт.	
					поволока для опломбировки - 0,30 м/п	
20.10.20 г.	№ 1942	Снятия пломбы со счетчиков по системе ХВС и ГВС для сантехнического ремонта собственником.	Выполнено.			
21.10.20 г.	№ 1945	Течь воды по системе ГВС	Протяжка контргайка сантехнической			

21.10.20 г	№ 1946	Холодные батареи центрального отопления.	Регулировка датчиков давления в подвале		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
21.10.20 г	№ 1949	Холодные батареи центрального отопления.	Технический не правильный монтаж радиатора центрального отопления		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
21.10.20 г	№1950	Заменить вводной шаровой кран по системе ХВС	Аварийная замена вводного шарового кран по системе ХВС, опломбировка узла счётчика по системе ХВС		лён сантехнический чёсанный 200 гр.- 0,05 кг	23,75
					пломба свинцовая - 1шт.	
					поволока для опломбировки - 0,25 м/п	
24.10.20 г	№ 1966	Опломбировать узлы счетчика по системе ХВС.	Опломбирован	200,00	пломба свинцовая - 1шт.	
					поволока для опломбировки - 0,25 м/п	
24.10.20 г.	№ 1969	Перемонтаж и установка проводки труб по системе центрального отопления по обратки	Выполнено.		труба Vaitec d 16 мм L 1 м металлосталь -1 шт	67,00
					тройник никелевый латунь обжим ВР 16 x 1/2 -1 шт.	274,00
					соединитель латунь обжим 16 x1/2 ВР -- 3 шт	294,00
24.10.20 г.	№ 1970	Перемонтаж и установка проводки труб по системе центрального отопления обратки	Выполнено.		труба Vaitec d 16 мм L 1 м металлосталь -1 шт	67,00
					тройник никелевый латунь обжим ВР 16 x 1/2 -1 шт.	274,00
					соединитель латунь обжим НР 16 x1/2 -- 2 шт	204,00
25.10.20 г	№ 1974	Течь воды в туалете по системе канализации	Подтянул крепление бачка унитаза.			
26.10.20 г.	№ 1982	Течет вода после счетчика по системе ГВС. Холодные батареи центрального отопления в квартире.	Неполадки по системе ГВС и системе центрального отопления устранены		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00

26.10.20 г.	№ 1983	Течёт вода по системе канализации унитаза.	Замена гофрированной трубы для унитаза	500,00		
27.10.20 г.	№ 2003	Шумят батареи по системе центрального отопления.	Рекомендовано поставить шумогасители.		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
27.10.20 г.	№ 2006	Консультация техника - сантехника	Проконсультировал по установке полотенцесушителя.			
29.10.20 г	№ 2018	Опломбировать узел счетчика по системе ГВС.	Опломбирован	200,00	пломба свинцовая - 1 шт. поволока для опломбировки - 0,25 м/п	
31.10.20 г	№ 2028	Холодная батарея центрального отопления	Батарея центрального отопления функционируют, проконсультировал по поводу ремонта.		воздухоотводчик автоматический 1/2 HEIZEN - 1 шт.	368,00
31.10.20 г	№ 2029	Прочистка и промывка лежаков по системе канализации	Выполнено.			
Итого:				7850,00		9705,50

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 электрика:

01.10.20 г	№ 1772	Заменить электросчётчик	Заменял	1000,00		
07.10.20 г	№ 1811	Замена электроавтомата	После консультации техника - электрика не требуется замена.			
16.10.20 г	№ 1904	Не горят лампы в лифтовом холле.	Замена ламп и стартеров в лифтовом и в квартирном холле.		лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/ 765 - 4 шт.	240,00
20.10.20 г	№ 1935	Не горит светильник в тамбуре пожарного выхода.	Ремонт светильника, замена ламп.		лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/ 765 - 2 шт.	120,00
20.10.20 г	№ 1931	Нет света в лифтовом холле.	Ремонт светильника, замена ламп.		лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/ 765 - 2 шт.	120,00
20.10.20 г	№ 1935	Не горит светильник в тамбуре пожарного выхода.	Ремонт светильника, замена ламп.			

24.10.20 г.	№ 1971	Сильно гудит лампа в квартирном холле.	Демонтаж. Монтаж нового светильника. Замена ламп		светильник LED ДПО 3017 4000К 2 X 9W, IP20 - 1 шт	646,00
					лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/ 765 - 2 шт.	120,00
29.10.20 г	№ 2015	Заменить электросчётчик	Выполнено.	1000,00		
Итого:				2000,00		1246,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 инженерные конструкции:

01.10.20 г	№ 1770	Не работает электромагнитный замок на металлической двери аварийного выхода	Ремонт электромагнитного замка. Замена контроллера.			
03.10.20 г.	№ 1781	Ремонт деревянной двери балкона пожарного выхода	Ремонт произведён		саморез по ГСК 3,5 x 45 120 шт. чёрный 50 шт.	73,00
					топор Б-1,0 6кг в сборке-0,8кг Труд(Вача) (21690)-1 шт.	427,00
					биты Ph 2 x 75 мм коричневые - 1 шт.	76,00
08.10.20 г	№ 1822	Установить шпингалет на деревянную дверь выхода на технический этаж.	Выполнено.		стамеска 38 мм двухкомпонент. ручка STAYER "PROFI" MATRIX -1 шт.	323,00
08.10.20 г	№ 1830	Не открывается металлическая дверь пожарного выхода.	Ремонт электромагнитного замка. Регулировка и ремонт доводчика.			
11.10.20 г.	№ 1855	Ремонт входной металлической двери подъезда	Выполнено.		уплотнитель для металлической двери AXTON 12 x 10 мм - 1 шт.	238,00
15.10.20 г	ППР	Закраска надписей на стенах пожарного выхода лестничной площадке	Выполнено		малярная лента DEXTER 50 мм x 50 м -1 шт.	132,00
					СК лезвия для ножа 18 мм 10 шт.- 2 шт.	16,80
					ЛЦ краска вододисперсионная фасадная 10 кг -2 шт.	660,00

15.10.20 г	ППР	Защита от повреждения краской лестничных маршей	Выполнено		ЛЦ плёнка полиэтиленовая 100 мкм 10 x 3 м -1шт.	378,00
16.10.20 г	№ 1905	Разбита облицовочная плитка для пола возле лифта.	Заменял.			
23.10.20 г.	№ 1961	Заменить пружины на деревянные двери пожарного выхода балкона.	Пружины заменены		пружина дверная - 3 шт.	183,00
23.10.20 г.	№ 1962	Ремонт тамбурной деревянной двери пожарного выхода балкона.	Ремонт произведён. Заменял пружину.		саморез по ГСК 3,5 x 45 120 шт. чёрный 50 шт.	73,00
					скобы Тип 53/8 мм 1000 шт. - 1 шт.	38,00
					пружина дверная Ригель (оцин.) - 1 шт.	114,00
30.10.20 г.	№ 2022	Покрасить решётки на техническом этаже	Выполнено			
Итого:				0,00		2731,80

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 санитарное содержание:

10.10.20 г	№ 1852	Срочно убрать козырьки на доме 42.	Убрано дворником			
12.10.20 г	№ 1871	Нет уборки в квартирном , в лифтовом холле, а так же на лестничной площадке пожарного выхода	Убрано уборщицей			
17.10.20 г.	№ 1910	Срочно убрать козырьки на доме 42.	Убрано уборщицей			
17.10.20 г.	№ 1911	На козырке подъезда мешки с мусором	Убрано дворником			
17.10.20 г.	№ 1929	Нет уборки в квартирном , в лифтовом холле, а так же на лестничной площадке пожарного выхода	Убрано уборщицей			
26.10.20 г.	№ 1994	Отмыть грузовой и пассажирский лифт, затхлый запах.	Убрано уборщицей			
27.10.20 г.	№ 1997	Нет уборки в квартирном холле.	Убрано уборщицей			
28.10.20 г.	№ 2007	Нет уборки в квартирном и лифтовом холле.	Убрано уборщицей			

30.10.20 г.	ППР	Наклейка объявлений	Выполнено		упаковочная лента 48 мм х 57 м прозрачная -1 шт.	36,00
01.10.- 31.10.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено		гель для рук с антисептически м эффектом Теком 0,5л ПЭТ - 1 шт.	402,98
01.10.- 31.10.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешки для мусора ПВД 120 л 70 х110 см 80 мкм чёрный 10 шт./1 рул.- 2 шт.	54,00
01.10.- 31.10.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		набор перчаток х/б ПВХ 6 пар. в упаковке -1 шт.	61,00
01.10.- 31.10.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено		соль МКР тип D ТУ 2111-006-00352816-8 -375 кг	2250,00
дом 41 1 подъезда дом 42 5 подъезд ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			
01.10.- 31.10.20 г.	1- 5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		экологическое средство для удаления известкового налёта 50 л -1 шт.	168,00
01.10.- 31.10.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено			
01.10.- 31.10.20 г.	1- 5 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
Итого:				0,00		2971,98
Итого по дому:				9850,00		16655,28

Итого по отчёту: 16655,28 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 28 копеек.

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений



В.С. Янов



Н.Н. Константинов

Начальник АДС



В.С. Мусина

11

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за ноябрь 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
<u>р.п. Некрасовский мкр. Строителей д.42 сантехника:</u>						
03.11.20 г.	№ 2050	Течет вода по стояку в шахте.	Течь воды устранено.			
03.11.20 г.	№ 2051	Течет вода по стояку в шахте.	Течь воды устранено.			
03.11.20 г.	№ 2052	Прочистка и промывка ливаторов по системе центрального отопления	Прочистка и промывка ливаторов			
05.11.20 г.	№ 2063	Течет вода с соединения редуктора давления по системе ХВС.	Замена регулятора давления.	600,00		
05.11.20 г.	№ 2064	Подтекает вода по системе ХВС. Холодные батареи центрального отопления.	Течь воды из под гибкой подводки, заменил прокладку, подтянул контрогайку сантехническую. Травка воздуха из радиаторов центрального отопления.			
06.11.20 г.	№ 2069	Холодные батареи центрального отопления	Промывка стояка центрального отопления. Демонтаж и монтаж системы центрального отопления. Регулировка датчиков температуры		муфта обжим 20 ч 1/2 нр м/пл. труб - 4 шт.	1364,00
					отвод 90 гр НР 25ч 1/2 ASTORE, Италия -1 шт.	109,00
					хомут металл в комплекте 4,107-111мм - 1 шт.	68,00
					резьба ф15 удлин. - 2 шт.	40,00
					труба м/пл. 20 x 2,0 Un"Hewing" - 10 м/п -5 шт.	870,00
					муфта чугунная чёрная 1/2 BP -3 шт.	42,00
					бур по бетону 6 x 110 мм SDS-PLUS - 2 шт.	96,00

08.11.20 г.	№ 2078	Холодные батареи центрального отопления	Батареи центрального отопления отапливаются согласно соблюдению температурного режима			
09.11.20 г.	№ 2085	Холодные батареи центрального отопления	Травка воздуха по стоякам, подрегулировал датчики давления, батареи центрального отопления не функционируют, требуется перемонтаж радиаторов центрального отопления.			
09.11.20 г.	№ 2087	Течёт вода с соединения вводного шарового крана	Заменял фильтр грубой очистки, опломбировал узел счётчика по системе ГВС.	500,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					поволока для опломбировки - 0,30 м/п	
11.11.20 г.	№ 2111	Холодные батареи центрального отопления.	Стояк по системе центрального отопления функционирует, согласно температурного режима. Батареи центрального отопления собственник монтировал с привышением отопительной площади. Стравил воздух со стояков центрального отопления и отрегулировал датчики давления и температуры без результатно. Батареи по системе центрального отопления не функционируют.			
12.11.20 г.	№ 2114	Шумят батареи центрального отопления.	Проконсультировал по установки компенсационной муфты для погашения шума.			
12.11.20 г.	№ 2118	Холодные батареи центрального отопления	Травка воздуха по стоякам центрального отопления, регулировка датчиков давления и температуры.			
16.11.20 г.	№ 2152	Холодные батареи центрального отопления.	Травка воздуха по стоякам центрального отопления, регулировка датчиков давления и температуры.			

18.11.20 г.	ППР	Замена крана пожарном гидранте	Заменял		вентиль пожарный прямой латунный Ду 50 - 1 шт.	1528,00
18.11.20 г.	№ 2165	Течь воды на кухне по системе ХВС	Течь устранена			
18.11.20 г.	№ 2169	Течь воды из под соединения муфты переходной "американка" по системе ХВС	Лопнул корпус счётчика по системе ХВС, заменял, опломбировал.	1500,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					поволока для опломбировки - 0,30 м/п	
24.11.20 г.	№ 2213	Холодная батарея центрального отопления	Травка воздуха по стояку центрального отопления.			
27.11.20 г.	№ 2255	Течь воды с вышерасположенной квартиры.	Течь воды не обнаружено, были видны следы протекания от предыдущего залива.			
29.11.20 г.	№ 2265	Течёт воды по стене не кухне.	Протекание из вышерасположенной квартиры № 217, лопнул корпус ниппеля сантехнического.			
29.11.20 г.	№ 2267	Замена ниппеля сантехнического по системе ХВС.	Заменял ниппель сантехнический. Опломбировал	500,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					поволока для опломбировки - 0,30 м/п	
Итого:				3100,00		4117,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 электрика:

02.11.20 г.	№ 2043	Замена электросчётчика	Демонтаж нерабочего электросчётчика. Монтаж нового.	1000,00		
01.11.20 г.	№ 2040	Не горят сигнальные огни на крыши дома.	Заменял.			
06.11.20 г.	№ 2072	Регулировка таймеров уличного освещения и на детской площадке	Отрегулировал.			
06.11.20 г.	№ 2073	Установка электророзетки и подключение электроплиты.	Выполнил	1300,00		
10.11.20 г.	№ 2091	Замена электросчетчика	Выполнено.	1000,00		

10.11.20 г.	№ 2092	Не горит лампа в квартирном холле	Замена лампы.		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10W 800LM 6500 K- 1 шт.	128,00
15.11.20 г.	№ 2145	Нет света на лестничной площадке пожарного выхода.	Замена ламп и стартеров. Чистка плафона на лестничной площадке на первом этаже.		лампа люм. OSRAM 590 мм, 18 W, T8 6500 K /765 - 4 шт.	219,99
19.11.20 г.	№ 2172	Нет света на лестничном марше пожарного выхода и при выходе на технический этаж.	Замена ламп и чистка плафонов.		электроизолянта чёрная ПВХ 20 м;19 мм -1 шт.	78,00
19.11.20 г.	№ 2174	Нет света в тамбуре пожарного выхода	Замена лампы и чистка плафона.			
19.11.20 г.	№ 2176	Нет света на лестничной площадке пожарного выхода и на техническом этаже.	Замена ламп и чистка плафонов.		стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 V алюм. - 6 шт.	84,00
					лампа люм. OSRAM 590 мм, 18 W, T8 6500 K /765 - 7 шт.	384,99
23.11.20 г.	№ 2204	Нет света в лифтовом холле и тамбуре пожарного выхода	Ремонт светильников, замена ламп.		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10W 800LM 6500 K- 2 шт.	256,00
25.11.20 г.	№ 2216	Нет света в квартирном холле	Ремонт светильников, замена ламп.		стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 V алюм. - 2 шт.	28,00
					лампа люм. OSRAM 590 мм, 18 W, T8 6500 K /765 - 4 шт.	219,96
25.11.20 г.	№ 2220	Замена электросчетчика.	Выполнено.	1000,00		
27.11.20 г.	№ 2247	Нет света на лестничной площадке пожарного выхода	Замена ламп, стартеров.		лампа люм. OSRAM 590 мм, 18 W, T8 6500 K /865 - 3 шт.	315,00
27.11.20 г.	№ 2248	Нет света на летничном марше пожарного выхода	Ремонт светильников, замена ламп.		лампа люм. OSRAM 590 мм, 18 W, T8 6500 K /765 - 2 шт.	109,99
27.11.20 г.	№ 2249	Нет света на лестничной площадке пожарного выхода	Монтаж нового светильника. Замена ламп.		лампа люм. OSRAM 590 мм, 18 W, T8 6500 K /865 - 2 шт.	210,00
					лампа LED T8 GLASS 600 мм 10W 800LM 6500 K- 1 шт.	128,00

27.11.20 г.	№ 2250	Нет света на лестничной площадке пожарного выхода	Ремонт светильника, замена ламп		лампа люм. OSRAM 590 мм, 18 W, T8 6500 K /865 - 8 шт.	840,00
Итого:				4300,00		3001,93
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 инженерные конструкции:						
03.11.20 г.	№ 2047	Установить противоскользящие коврики на ступеньки крыльца при входе в 1-5 подъезд.	Установил			
09.11.20 г.	№ 2086	Разбито стекло на дверном блоке пожарного выхода	Замена стекла фанерой			
09.11.20 г.	№ 2089	Оторван наличник на входной деревянной двери	Закрепил наличник на входной двери.			
10.11.20 г.	№ 2093	Заменить разбитое стекло на деревянной двери пожарного выхода на балкон	Заменял разбитые стекла на фанеру на деревянных дверях пожарного выхода на балкон.			
15.11.20 г.	№ 2144	Ремонт доводчика на металлической двери пожарного выхода	Ремонт и регулировка доводчика на металлической двери пожарного выхода.			
16.11.20 г.	№ 2150	Установить ручку на деревянную дверь при входе на технический этаж.	Установил.			
17.11.20 г.	№ 2153	Подключение домофона.	Подключение домофона с трубкой в квартире.	1300,00	трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ-2НО.1" УФРЛ.468624.02 6-1 шт.	275,01
17.11.20 г.	№ 2156	Ремонт стен на лестничной площадке пожарного выхода.	Ремонт проведен .		полумазка фильтрующая -1 шт.	59,40
					ЛЦ краска ВД фасадная 10 кг - 6 шт.	1980,00
17.11.20 г.	№ 2159	Провести ремонт дверей входной группы.	Проведен ремонт		пружина дверная D 18 мм цинк. - 4 шт.	360,00
20.11.20 г.	№ 2181	Ремонт качелей на детской площадке	Выполнено.			

20.11.20 г.	№ 2189	Регулировка доводчика для плотного закрытия металлической двери при входе в подъезд	Ремонт и регулировка доводчика.			
30.11.20 г.	№ 2270	Сломан доводчик на металлической двери пожарного выхода.	Ремонт и регулировка доводчика.			
30.11.20 г.	№ 2271	Установить трубку домофона.	Выполнено.	600,00		
Итого:				1900,00		2674,41


р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 санитарное содержание:

01.11.- 30.11.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено		салфетки хозяйственне ХозГрупп микрофибра 220 г/м2 30 x 30 см 3 шт./рул. - 2 рул.	197,81
					гель для рук с антисептическим эффектом 0,5 л- 1 шт.	403,00
					маска медицинская 3-х сл. ,резинка голубая Стандарт п/э 50шт./уп.-20 шт.	108,25
01.11.- 30.11.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешки для мусора ПВД 220 л 65 мкм 10 шт./рул. Чёрный 90 x 30 см Комцепция Быта -2 рул.	666,00
01.11.- 30.11.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.11.- 30.11.20 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено		мешки для мусора ПНД 30 л 10мкм 30 шт./рул. Чёрные 48 x 58 см Комус - -2 рул.	80,59
дом 41 1 подъезда дом 42 5 подъезд ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено		мешок для мусора ткан. пропилен. 950 x 550 мм - 5 шт.	40,00
01.11.- 30.11.20 г.	1- 5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		универсальное чистящее средство Формула Прогресса 5 л. - 7,5 литров	544,5


01.11.- 30.11.20 г.	1- 5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено	гель для рук с антисептичес- ким эффектом. Теком0,25л ПЭТ - 1 шт.	219,00
01.11.- 30.11.20 г.	1- 5 подъезд			комбинезон Каспер цвет белый - 1 шт	242,70
				веник 5 - подшивной - 2 шт	472,01
01.11.- 30.11.20 г.	1- 5 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено	полотно техническое для пропитки Неткол (100% ,х/б,120г/кв.м.,75 см x 50 м) - 10 м/п	455,40
				насадка МОП Премиум 1 100% микрофибра 21 - 2 шт.	730,01
				хлорные таблетки ГлавХлор 1,0 кг - 0,500 кг	383,82
Итого:				0,00	4543,09
Итого по дому:				9300,00	14336,43

Итого по отчёту: 14336,43 (четырнадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 43 копеек.


ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области


В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений


Н.Н. Константинов

Начальник АДС


В.С. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за декабрь 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
р.п. Некрасовский мкр. Строителей д.42 сантехника:						
04.12.20 г.	№ 2303	Замена вводного шарового крана по системе ГВС.	Заменял кран	900,00	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В- 1 шт.	260,00
04.12.20 г	№ 2304	Течь воды по системе ХВС	Течь воды из кв № 210, обещали устранить			
07.12.20 г	№ 2316	Подтекает стояк канализации.	Устранил засор на общем стояке канализации		чистящее средство DEC PROF 42 BELIZNA 5 л -1 шт.	462,00
08.12.20 г	№ 2325	Холодная батарея центрального отопления	Балансировка по системе отопления			
09.12.20 г	№ 2348	Протекание воды стояка шахты	Лопнул эксцентрик в квартире № 45.			
12.12.20 г.	№ 2363	Протекание воды по полотенцесушителю	Подтянул контрогайки			
15.12.20 г	№ 2376	Холодная батарея центрального отопления на кухне.	Батареи центрального отопления в рабочем состоянии.			
17.12.20 г	№ 2387	Холодная батарея центрального отопления	Батареи центрального отопления функционируют в установленном режиме			
17.12.20 г	№ 2398	Перекрытие системы ХВС и ГВС для установки вводных шаровых кранов	Выполнено.			
17.12.20 г	№ 2399	Слабый напор горячей воды	Настройка регулятора давления.			
17.12.20 г	№ 2400	Опломбировка узлов счетчиков по системе ХВС и ГВС	Выполнено.		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволока для опломбировки - 0,30 м/п	
19.12.20 г	№ 2413	Лопнул уголок сантехнический по системе ХВС	Замена уголка сантехнического , фильтра грубой очистки	1000,00		
22.12.20 г.	№ 2456	Течет вода из под душевой кабины	Устранено.		герметик KRASS силик. санитар. 600 мл в ассорт. - 1 шт	243,00
24.12.20 г	№ 2469	Течь воды по системе канализации	Замена поплавка поплавкового в бачке унитаза	300,00		

26.12.20 г	№ 2475	Засор системы канализации	Устранено.			
26.12.20 г	№ 2476	Течь воды по узлу системы ХВС.	Работа производилась с затруднённым доступом. Лопнул уголок сантехни- ческой, демонтаж, соединение металлопластом, замена прокладки, опломбировка узла системы ХВС.	800,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволока для опломбировки - 0,30 м/п	
27.12.20 г	№ 2482	Капаает вода по стояку в шахте	Протекание воды из кв. № 225, течет подводка на водном распределителе "гребенке" по системе ХВС.			
27.12.20 г	№ 2484	Течет вода по стояку шахты	Протекание из кв. № 291, перекрыл воду по системе ХВС и ГВС.			
28.12.20 г	№ 2486	Необходимо найти скрытую протечку по системе ГВС.	Протекание по разводке воды к раковине в ванной.			
28.12.20 г	ППР	Закрепить раковину в помещении для уборщиц	Выполнено		крепеж для тюльпана к стене -1 шт.	44,00
28.12.20 г	ППР	Перемонтаж труб по системе канализации	Выполнено		труба D-110 L500 полипропил. кан ализационная - 2 шт.	312,00
Итого:				3000,00		1321,00
р.п. Некрасовский мкр. Строителей д.42 электрика:						
01.12.20 г	ППР	Установка диэлектрических ковриков	Выполнено		коврик диэлектричес- кий 500*500 - 10 шт.	1700,00
01.12.20 г	ППР	Замена электролампочек в подвальном помещении	Выполнено		лампа накал. Стандарт 60W, E27, прозр. -20 шт.	200,00
09.12.20 г	№ 2332	Нет света в лифтовом холле	Демонтаж, ремонт, монтаж светильников, замена ламп		лампа светодиодная E8 Osram LED ST8E-0,6м, 9W/865,230V, 800lm матовая 600 mm KHP -2 шт.	264,00


#####	№2333	Нет света в лифтовом холле	Демонтаж,ремонт, монтаж светильников, замена ламп		лампа светодиодная E8 Osram LED ST8E-0 ,6м, 9W/865,230V, 800tim матовая 600 mm KHP -4 шт.	528,00
09.12.20 г	№ 2334	Нет света в лифтовом холле	Демонтаж,ремонт, монтаж светильников, замена ламп			
16.12.20 г	№ 2381	Очистить плафоны и заменить лампы	Ремонт светильника, замена ламп, чистка плафонов		лампа светодиодная E8 Osram LED ST8E-0 ,6м, 9W/865,230V, 800tim матовая 600 mm KHP - 4 шт.	528,00
16.12.20 г	№ 2382	Очистить плафоны и заменить лампы	Ремонт светильника, замена ламп, чистка плафонов			
16.12.20 г	№ 2383	Очистить плафоны и заменить лампы	Ремонт светильника, замена ламп, чистка плафонов		лампа светодиодная E8 Osram LED ST8E-0 ,6м, 9W/865,230V, 800tim матовая 600 mm KHP -3 шт.	396,00
16.12.20 г	№ 2384	Заменить лампы в тамбуре пожарного выхода и лифтовом холле	Замена ламп и стартеров. Чистка плафонов.		лампа светодиодная E8 Osram LED ST8E-0 ,6м, 9W/865,230V, 800tim матовая 600 mm KHP - 2 шт.	264,00
#####	№2388	Нет света в лифтовом холле и тамбуре	Замена ламп и стартеров и рассеивателя. Чистка плафонов.		лампа светодиодная E8 Osram LED ST8E-0 ,6м, 9W/865,230V, 800tim матовая 600 mm KHP -2 шт.	264,00
17.12.20 г	№ 2389	Нет света в лифтовом холле и тамбуре	Замена ламп и стартеров. Чистка плафонов.		стартер TDV S2, 4-22 W, 110-240 V, медь- 3 шт	39,00
17.12.20 г	№ 2390	Нет света в лифтовом холле и тамбуре	Замена ламп и стартеров. Чистка плафонов.		стартер TDV S2, 4-22 W, 110-240 V, медь- 2 шт	26,00
17.12.20 г	№ 2391	Нет света в лифтовом холле и тамбуре	Замена ламп и стартеров. Чистка плафонов.		стартер TDV S2, 4-22 W, 110-240 V, медь- 1 шт	13,00
17.12.20 г	№ 2392	Нет света в лифтовом холле и тамбуре	Замена ламп и стартеров. Чистка плафонов.		стартер TDV S2, 4-22 W, 110-240 V, медь- 2 шт	26,00
17.12.20 г	№ 2393	Нет света в лифтовом холле и тамбуре	Замена ламп и стартеров. Чистка плафонов.		стартер TDV S2, 4-22 W, 110-240 V, медь- 2 шт	26,00

17.12.20 г	№ 2394	Заменить перегоревшие лампы и почистить плафоны на лестничной площадке пожарного выхода	Замена ламп и стартеров. Чистка плафонов.		стартер TDV S2, 4-22 W, 110-240 V, медь- 2 шт	26,00
Итого:				0,00		4300,00
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 инженерные конструкции:						
01.10.20 г	№1770	Не работает эл.магнитный замок двери аварийного выхода	Ремонт электромагнитного замка Замена контроллера.		контроллер электромагнитного замка ТС-01 -1 шт.	656,00
02.12.20 г	№ 2181	Ремонт качелей на детских площадках	Выполнено.		цепь короткозвенная (DIN766) 6 мм 3 (м)-3 шт	1722,00
					цепь короткозвенная (DIN766) 6 мм 5 (м)-1 шт	873,00
					карабин винт.6 мм 200 кг 1шт.- 11 шт.	506,00
05.12.20 г	№ 2308	Изготовление три электромагнитных ключа	Выполнено	540,00		
08.12.20 г	№ 2320	Покрасить стены аварийного пожарного выхода лестничного марша	Выполнено			
10.12.20 г	№ 2351	Установить пружину на тамбурные двери пожарного выхода	Установил			
10.12.20 г	№ 2352	Регулировка доводчика на металлической двери входа в подъезд	Регулировка доводчика			
12.12.20 г	№ 2365	Отсоединён рычаг на доводчике	Регулировка и ремонт доводчика			
15.12.20 г	№ 2379	Отремонтировать доводчик	Заменял доводчик на входной металлической двери		доводчик 10120 BC (80-120 кг) коричневый -1 шт.	2252,00
17.12.20 г	№ 2396	Закрепить антискользящий коврик при входе в подъезд	Закрепил антискользящий коврик		лезвия для ножа 25 мм, 10 шт. в TUIfiHCn SYSTEC - 1 шт.	107,00
18.12.20 г	№ 2411	Ремонт инвентаря для дворников	Отремонтированы		дюбель-шуруп нейлон 6 x 30 STANDERS - 100 шт.- 10 шт.	24,60
21.12.20 г	№ 2443	Покрасить защитный экран на радиаторе центрального отопления	Выполнено			

21.12.20 г	№ 2444	Штукатурка, штаклёвка и покрасить стены на техническом этаже пожарного выхода	Выполнено		серпянка (бинт строительный) 5 (6)см х 30 м повыш. прочность - 10 шт.	180,00
					штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд 30 кг - 1 мешок	402,00
					шпатлёвка гипс старатели финишная 20 кг -1 мешок	330,00
					жидкое стекло "Конструктор" 6 кг -1 шт.	272,00
21.12.20 г	№ 2446	Закрасить стены от надписи граффити на пожарном выходе лестничной площадке	Выполнено			
21.12.20 г	№ 2448	Закрепить дорожный знак над аркой пожарного проезда	Выполнено			
22.12.20 г	№ 2451	Установить противоскользящий коврик на пандус	Установка противоскользящего коврика на пандус при входе в подъезд			
23.12.20 г	№ 2466	Очистить от краски и снять пленку в пассажирском лифте.	Выполнено.			
24.12.20 г	№ 2471	Установить пружину на дверях пожарного выхода балкона	Установка пружин на двери			
28.12.20 г	№ 2487	Установить антискользящие коврики в лифтовом холле	Установил		коврик JOLLY LEAD 80 x 120 см-1 шт.	1150,00
28.12.20 г	№ 2488	Установить антискользящие коврики в лифтовом холле	Установил		коврик JOLLY LEAD 80 x 120 см-1 шт.	1150,00
28.12.20 г	№ 2489	Установить антискользящие коврики в лифтовом холле			набор карандашей плотника 12 шт-1 шт.	51,00
28.12.20 г	№ 2490	Установить антискользящие коврики в лифтовом холле				
30.12.20 г	№ 2495	Замена доводчика на металлической двери пожарного выхода	Заменил		доводчик 10120 ВС (80-120 кг) коричневый -1 шт.	2252,00
Итого:				540,00		11927,60
п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 санитарное содержание:						
08.12.20 г	№ 2323	Не убрано в подъезде	Убрано			

22.12.20 г	№ 2454	Не убрано в подъезде	Убрано			
01.12.- 31.12.20 г	1- 5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено			
01.12.- 31.12.20 г	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено, убирается каждый день		соль МКР тип D ТУ 2111-006- 00352816-8 - 250 кг	1833,75
01.12.- 31.12.20 г	1- 5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.12.- 31.12.20 г	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено			
дом 41 1 подъезда дом 42 5 подъезд ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			
01.12.- 31.12.20 г	1- 5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		мочалка металлическая (сетка) с держателем - 2 шт.	140,00
01.12.- 31.12.20 г	1- 5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		шпатель- скребок 75 мм SPARTA-2 шт.	130,00
01.12.- 31.12.20 г	1- 5 подъезд	Мытье полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
Итого:				0,00		2103,75
Итого по дому:				3540,00		19652,35
Всего по отчёту: 19652,35 (девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 35 копеек).						

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области


В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений


Н.Н. Константинов

Начальник АДС


В.С. Мусина