

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за январь 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 сантехника:						
01.01.20 г.	№ 3	Течёт в шахте стояка	Конденсат.			
02.01.20 г	№ 7	Подтекает соединение возле счетчика.	Замена фильтра грубой очистки по системе ХВС	500,00		
03.01.20 г.	№ 9	Опломбировать счётчик ХВС после замены	Опломбированы	200,00	пломба свинцовая 1шт.	
					проводка для опломбировки - 0,30 м/п	
03.01.20г.	№ 16	Замена гибкой подводки для смесителя на раковине (офис)	Заменили		подводка для смесителя М10, 1/2 100 см - 2 шт.	264,00
04.01.20 г.	№ 19	Течь с вышерасположенной квартиры №199. Собственник на связь не выходит. Составить комиссионный акт о заливе.	Составлен		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н -2 шт.	452,00
05.01.20 г.	№ 23	Неприятных запах из подвала	Чистка лежака канализации. Дезинфекция подвального помещения.		муфта ремонтная D 110 мм - 1 шт.	74,00
05.01.20 г.	№ 25	Составить акт об нанесении материального ущерба.	Проведён осмотр, акт составлен			
06.01.20 г.	№ 31	Замена прокладок. Замена двухсторонней резьбы. Опломбировка счетчиков ХВС, ХВС, ГВС.	Замена части трубы: бочонка сантехнического, прокладок на счетчиках ХВС и ГВС и опломбировка. По второй шахте замена соединительного бочонка и опломбировка.	1450,00	пломба свинцовая -3 шт.	
					проводка для опломбировки - 0, 60 м/п	
					патрубок канализационный D110 мм -1 шт.	108,00

06.01.20 г.	№ 32	Профилактика канализации в подвале	Разобрал трассу канализации, вытряхнул раствор. Откачал. Промыл.	штанга D1N 975 оцинковочная М8 (2м) -1 шт.	78,00
				труба ПП ГОСТ D 110x2,7 мм длина 15 см - 2 шт.	132,00
				муфта ремонтная D 110 мм - 3 шт.	222,00
08.01.20 г.	№ 37	Холодный полотенцесушитель	Упало давление в системе. Стравил воздух, предупредил котельную.		
08.01.20 г.	№ 42	Вторые сутки ржавая вода ГВС.	Остаточное после остановки насосов, при проверке вода была чистая		
08.01.20 г.	№ 43	Из крана ГВС идет теплая вода.	Стравил воздух		
09.01.20 г.	№ 47	Консультация сантехника (замена кранов)	Нужна замена кранов	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н -2 шт.	452,00
09.01.20 г.	№ 49	Холодный полотенцесушитель	Стравил воздух в подвале		
09.01.20 г.	№ 51	Течёт соединение по системе ХВС	Лопнул пластиковый фильтр смесителя в душевой кабине	250,00	
09.01.20 г.	№ 52	Течёт соединение по системе ХВС	Лопнул входной шаровый кран по системе ХВС. Заменил.	900,00	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н -1 шт.
10.01.20 г.	№ 61	Замена двух счетчиков, четырех кранов.	Заменил, опломбировал.	6000,00	фильтр косой 400-500 мкм 1/2 - 2 шт.
					пломба свинцовая 2 шт.
					проводка для опломбировки - 0.60 м/п
11.01.20 г.	№ 68	Холодный полотенцесушитель	Прогнал в подвале по стояку воздух. Прогрелся.		
12.01.20 г.	№ 74	Подтекает полотенцесушитель	Полная профилактика, замена прокладок перекрутка фитингов	1000,00	
13.01.20 г.	№ 80	Замена входных кранов полотенцесушителя и шарового крана ГВС	Заменил	3000,00	

13.01.20 г.	№ 85	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС в связи с нарушением пломб	Опломбированы	400,00	пломба свинцовая 2 шт.	
					проводка для опломбировки - 0.60 м/п	
13.01.20 г.	№ 90	В шахте стояка капает вода по системе ХВС	Капает с вышерасположенной квартиры.		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н -2 шт.	452,00
13.01.20 г.	№ 92	Течёт соединение возле счётчика по системе ГВС	Замена фильтра грубой очистки, опломбировка	500,00	пломба свинцовая 1шт.	
					проводка для опломбировки - 0.30 м/п	
14.01.20 г.	№ 95	Течет вводной кран ГВС.	Замена фильтра грубой очистки.	500,00	пломба свинцовая 1шт.	
					проводка для опломбировки - 0.30 м/п	
15.01.20 г.	№ 96	Течет по стояку.	Протечка из квартиры выше этажом, течет фильтр грубой очистки.			
15.01.20 г.	№ 99	Течет по стояку.	Заменил фильтр грубой очистки, опломбировал узел ХВС	700,00	пломба свинцовая 1шт.	
					проводка для опломбировки - 0.25 м/п	
16.01.20 г.	№ 106	Замена переходной муфты (американки)	Замена переходной муфты, опломбировка.	750,00	пломба свинцовая 1шт.	
					проводка для опломбировки - 0.25 м/п	
17.01.20 г.	№ 125	Отключение стояков ГВС и ХВС	Отмена заявки собственником			
17.01.20 г.	№ 127	Замена смесителя для ванны	Заменил	1000,00		
17.01.20 г.	№ 130	Капает по стояку по системе ХВС	Замена фильтра грубой очистки и опломбировка счётчика ХВС.	500,00	пломба свинцовая 1шт.	
					проводка для опломбировки - 0.25 м/п	
19.01.20 г.	№ 141	Капает по стояку по системе ХВС	Отключил стояк, заменил вводной кран, опломбировал ХВС	1350,00	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В -1 шт	252,00
					пломба свинцовая 1шт.	

					проводка для опломбировки - 0.25 м/п	
19.01.20 г.	№ 143	Заливают соседи сверху	В квартире № 200 поднялась компрессионная муфта- посадил на место			
20.01.20 г.	№ 144	Опломбировка счётчика ХВС в связи с нарушением пломбы, перепломбировка ГВС	Опломбированны	200,00	пломба свинцовая 2 шт.	
					проводка для опломбировки - 0.8 м/п	
20.01.20 г.	№ 145	Опломбировка узла по системе ХВС	Опломбирован	200,00	пломба свинцовая 1 шт.	
					проводка для опломбировки - 0.3 м/п	
21.01.20 г.	№ 154	Замена входных шаровых кранов на полотенцесушителе	Заменил	1200,00		
22.01.20 г.	№ 161	Монтаж гофры унитаза.	Гофра установлена	500,00		
23.01.20 г.	№ 166	Протечка на сгонах по системе отопления в подвале	Потекли 3 сгона- подмотал и подтянул		ниппель латунь 1/2 -1 шт.	38,00
23.01.20 г.	№ 169	Не греют батареи в квартире	Прогнал в подвале по стояку воздух. Прогрелись.			
25.01.20 г.	№ 187	Протечка по системе канализации под ванной	Замена обвязки (сифона) для ванны	800,00		
27.01.20 г.	№ 197	Течёт вода по стояку	Замена входного крана ХВС. Отключение стояка, опломбировка. ХВС	1350,00	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В -1 шт	252,00
					пломба свинцовая 1 шт.	
					проводка для опломбировки - 0.25 м/п	
27.01.20 г.	№ 198	Опломбировать счётчик ХВС	Опломбировал		пломба свинцовая 1 шт.	
					проводка для опломбировки - 0.25 м/п	

28.01.20 г.	№ 209	Установка трех кранов на элеваторе	Протечка кранов обычных шаровых на которых стояли манометры. Заменил на трехходовые.			
29.01.20 г.	№ 217	Консультация сантехника (проблема унитазом)	Выполнено			
29.01.20 г.	№ 221	Протекание соединения по системе канализации	Разсохлась манжета переходная сливка стиральной машины			
29.01.20 г.	№ 222	Засор по системе канализации	Устранение засора	700,00		
30.01.20 г	№ 230	Засор канализации.	Прочистка канализации, промывка, уборка, откачка стоков.		муфта ремонтная D 110 мм - 1 шт.	74,00
30.01.20 г	ППР	Замена спусников по системе центрального отопления	Выполнено		силиконовая смазка AKFEX E 80, 400 мл. - 1 шт.	298,00
					кран шаровой BUGATTI 1/2 B/B -3 шт	756,00
31.01.20 г.	№ 305	Запах канализации в ванной комнате.	Осмотрел всю сантехнику, всё в порядке. Скорее всего из нижней квартиры задувает из вытяжки. Объяснил.			
ИТОГО:				23950,00		4502,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:

01.01.20 г.	№ 1	Замена сгоревших ламп на детской площадке	Выполнено		лампа накаливания Стандарт 60 W Y27 прозрачная - 12 шт.	79,20
01.01.20 г.	№ 2	Замена сгоревших ламп на этаже	Выполнено		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 4 шт.	460,00
					лампа люминицентная 590 мм 18 W, T8, 6500K/865 - 2 шт.	170,00

02.01.20 г.	№ 4	Не горит светильник при входе в подъезд.	Замена ламп и ремонт светильника.		лампа люминицентная 590 мм 18 W, T8, 6500K/865 - 2 шт. лампа накаливания Стандарт 60 W У27 прозрачная 2 шт.	170,00 13,20
03.01.20 г.	№ 12	Заменить сгоревшие лампы на пожарной лестнице	Замена лампы. Демонтаж не рабочих 3 шт. светильников. Ремонт. Монтаж. Чистка плафонов на этаже.		колодка б\з 4 гнезда 10 A - 1 шт. лампа люминицентная 590 мм 18 W, T8, 6500K/865 - 5 шт. лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 4 шт.	128,00 425,00 460,00
03.01.20 г.	ППР	Замена электролампочек при входе в подвал и подвале	Выполнено		лампа накаливания Стандарт 60 W У27 прозрачная 8 шт.	52,80
03.01.20 г.	№ 13	Заменить сгоревшие лампы в картирном холле	Демонтаж не рабочего светильника. Ремонт. Монтаж.		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	230,00
04.01.20 г.	№ 18	Заменить сгоревшие лампы. Снять один светильник (мешает штукатурить).	Замена лампы. Демонтаж мешающего штукатурить светильника. С 1 этажа по 4 этажа.		лампа люминицентная 590 мм 18 W, T8, 6500K/865 - 5 шт.	425,00
05.01.20 г.	ППР	Замена лампочек в сигнальных светильниках на крыши дома	Выполнено.		лампа LED декор шар Е 27 красная матовая VOLPE - 5 шт.	305,00
05.01.20 г.	№ 26	Замена счётчика по электроэнергии	Заменил электросчётчик	1000,00	электроизолента чёрная ПВХ 20мм x19 мм - 1 шт.	78,00
05.01.20 г.	№ 28	Нет света в квартирном холле.	Устранено		стартер TDM S2,4-22 W,110-240 V,медь - 6 шт лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	90,00 230,00

06.01.20 г.	№ 30	В квартирном холле заменить сгоревшие лампы.	Замена лампы. Демонтаж не рабочего светильника. Ремонт. Монтаж.		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 4 шт.	460,00
09.01.20 г.	№ 48	Нет света на пожарной лестнице	Замена ламп		лампа люминицентная 590 мм 18 W, T8, 6500K/865 - 11 шт.	935,00
09.01.20 г.	№ 50	Мигает лампа в лифтовом холле	Замена лампы, чистка плафона		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	230,00
11.01.20 г.	№ 69	Выбило УЗО (вводной электроавтомат).	Устранено. Замыкание на проводе холодильника.			
13.01.20 г.	№ 79	Нет света в квартирном холле.	Замена лампы, чистка плафона		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	230,00
13.01.20 г.	№ 84	Нет света в квартирном холле.	Замена лампы и ремонт светильника.		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	230,00
16.01.20 г.	№ 101	Проведение ТО по плану ППР	Проведение ТО по плану ППР		отвёртка SL 2,5 x 75 мм DEXTER - 1 шт	244,00
17.01.20 г.	№ 119	Заменить сгоревшую лампу в тамбури. (вход в подъезд).	Замена ламп		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	230,00
17.01.20 г.	№ 128	Нет света на крыльце	Неисправность устранена		отвёртка диэлектричес-кая 5,5 X 125 мм DEXTER - 1 шт.	136,00
18.01.20 г.	№ 131	Нет света в квартирном и лифтовом холле.	Демонтаж 2 не рабочих светильников. Ремонт. Монтаж.		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 4 шт.	460,00
18.01.20 г.	№ 136	Заменить электросчётчик	Заменили	1000,00	отвёртка диэлектричес-кая 2 X 100мм DEXTER - 1 шт.	177,00
18.01.20 г.	№ 137	Нет света в тамбуре при входе в подъезд на 1 этаже	Замена лампы		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	230,00
19.01.20 г.	№ 138	Выбило УЗО (вводной электроавтомат) и не включается.	Включил .Всё нормально.		отвёртка PHO x 60 мм DEXTER - 1 шт	91,00
19.01.20 г.	№ 140	Нет света в квартирном холле.	Заменил лампу		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	230,00

20.01.20 г.	№151	Заменить сгоревшие лампы в квартирном холле	Заменена лампа		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	230,00
21.01.20 г.	№155	Мигает лампа в лифтовом холле	Замена лампы		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 1 шт.	115,00
22.01.20 г.	№ 160	Нет тока в розетках	Выбыло электроавтомат - включил			
23.01.20 г.	№ 164	Мигает лампа на аварийной лестнице	Заменил лампу		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	230,00
23.01.20 г.	№ 168	Мигает лампа в квартирном холле	Замена лампы. Демонтаж нерабочего светильника. Ремонт. Монтаж. Чистка плафона.			
24.01.20 г.	№173	Заменить перегоревшую лампу в лифтовом холле.	Замена лампы. Чистка плафонов в лифтовом холле		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	230,00
24.01.20 г.	№181	Восстановить подачу электроэнергии	Выбыло автомат. Включил. Всё работает.			
25.01.20 г.	№184	Снятие контрольных показаний электросчётов	Выполнено			
27.01.20 г.	№ 199	Не горят лампы 1 в квартирном и 1 в лифтовом холле	Замена ламп		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 3 шт.	345,00
28.01.20 г.	№ 212	При входе на пожарную лестницу заменить сгоревшую лампу	Замена лампы и чистка плафона		лампа накаливания Стандарт 60 W У27 прозрачная - 2 шт.	13,20
29.01.20 г.	№ 216	Нет света в квартирном холле.	Замена ламп		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 3 шт.	345,00
30.01.20 г	№ 226	Не работает электроавтомат.	Выбыло электроавтомат (ДИФ), включил, все работает.			
30.01.20 г.	№ 227	Не горят три светильника в квартирном холле.	Ремонт светильников, замена ламп.		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 1 шт.	115,00

31.01.20 г.	№ 233	В режиме экономии нет света в квартирном холле и в лифтовом холле. Заменить перегоревшие лампы.	Замена лампы на этаже. Чистка плафонов.		лампа LED T8 GLASS 600 MM 10 W 800 LM 6500 K - 3 шт.	345,00	
31.01.20 г.	№ 239	В квартире нет света.	Выбило УЗО. Включил.				
итого:				2000,00			9167,40

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции:

09.01.20 г.	№ 46	Не плотно закрывается дверь выхода на пожарную лестницу	Подтяжка пружины на двери пожарного выхода			
10.01.20 г.	№ 64	Прикрепить уплотнитель на дверь.	Установка уплотнителя частично. Переустановка пружины для плотного закрывания двери.		ЛЦ молоток слесарный 500 г деревянная ручка -1 шт.	148,00
13.01.20 г.	№ 83	Не плотно закрывается дверь пожарной лестнице	Установка дополнительной пружины и подтяжка петель для плотного закрывания двери.			
					ЛЦ краска для фасадов 2,5 кг - 8 шт.	560,00
					растворитель 646 1л (0,74 кг) - 1 шт.	72,00
					ЛЦ краска для фасадов 10 кг - 20 шт.	5360,00
					СК малярная лента DEXTER 50 мм x50м - -5 шт.	490,00
					штукатурка гипсовая ВОЛМА -СТРОЙ УЛЬТРА, 25 кг - 1 шт.	313,00
15.01.20 г.	ППР	Ремонт стен после граффити	Выполнено		штукатурка цементная AXTON 25 кг - 3 шт.	624,00
					штукатурка БОЛАРС фасадная 25 кг - 1 шт.	224,00

				штаклёвка белая цементная FINISH ZEMENT, 20 кг 2 шт.	772,00
				шпаклёвка "Волна-Шёлк ", 20 кг -1 шт.	295,00
				колорант LUXENS 1000 мл зелёный - 3 шт.	840,00
16.01.20 г.	№ 102	Входная железная дверь не закрывается.	Ремонт двери и электромагнитно-го замка. Регулировка доводчика и электромагнитно-го замка.	болты оцинков. М 8x 100 с гайкой шайбой (2 шт.) - 2 шт.	52,00
16.01.20 г.	№ 105	Дверь пожарного выхода на балкон отбить утеплителем.	Установил уплотнитель на двери пожарного выхода на балкон		
16.01.20 г.	ППР	Покраска потолка на лестничных маршей	Выполнено	ЛЦ краска для потолка 10 кг - 2 шт.	260,00
17.01.20 г.	№ 118	Неисправен домофон в квартире.	Неисправность устранена		
17.01.20 г.	№ 120	В тамбуре (вход в подъезд) закрепить пружину на деревянной двери.	Закрепил пружину		
17.01.20 г.	№124	Подключение трубки домофона	Выполнено	трубка абоненская переговорная "ЦИФРАЛ КМ - 2НО.1" УФРЛ 468624.026 - 1 шт.	299,00
17.01.20 г.	№ 129	Мелкий ремонт мебели в офисе	Подтяжка крепления офисной мебели	угол внутренний белый 2шт. 55 мм - 2 шт.	72,00
				шайба оцинковочная DIN 12A 6 мм - 0,782 кг.	299,51
				уголок соединитель- ный 40 x 40 x 40 х 1,8 - 101 шт.	858,50
18.01.20 г.	№ 133	Подключение трубки домофона	Выполнено	трубка абоненская переговорная "ЦИФРАЛ КМ - 2НО.1" УФРЛ 468624.026 - 1 шт.	299,00


20.01.20 г.	№ 147	Деревянная дверь не закрывается, установить пружину.	Установлена пружина.			
20.01.20 г.	№ 153	Установка домофона.	Выполнено	1300,00	трубка абоненская переговорная "ЦИФРАЛ КМ - 2НО.1" УФРЛ 468624.026 - 1 шт.	299,00
21.01.20 г.	№ 156	Установить антискользящий коврика на пандус	Установил		шайба оцинковочная кузовная D1N9021 6 мм - 150 шт.	100,00
23.01.20 г.	№ 165	Сильно стучит входная дверь в подъезд	Отрегулировал доводчик на входной двери.			
24.01.20 г.	№165	Сильно стучит входная дверь в подъезд (повторно)	Отрегулировал доводчик входной двери в подъезд		болты оцинков. M 8x 100 с гайкой шайбой (2 шт.) - 2 шт.	52,00
24.01.20 г.	№ 172	Подключить домофон.	Подключил	600,00		
24.01.20 г.	№ 182	Отрегулировать доводчик на металлической двери. Резко закрывается дверь.	Доводчик неисправно работает. Поменяли доводчик с пожарного выхода на основной вход металлической двери. (временно).			
26.01.20 г.	ППР	Ремонт пассажирских и грузовых лифтов	Выполнено		шкив ограничителя скорости ЩЛЗ - 5 шт.	11021,9
26.01.20 г.	№ 193	Ремонт лавочки возле подъезда.			электроды TIGARBO 2мм 1 кг МР-3С - 1 шт.	325,00
28.01.20 г.	№ 204	Подключить трубку домофона.	Подключил.	1300,00	трубка абоненская переговорная "ЦИФРАЛ КМ - 2НО.1" УФРЛ 468624.026 - 1 шт.	299,00
29.01.20 г.	№ 215	Установка и подключение трубы домофона.	Подключил домофон с трубкой	1300,00	трубка абоненская переговорная "ЦИФРАЛ КМ - 2НО.1" УФРЛ 468624.026 - 1 шт.	299,00
итого:				5800,00		24233,91

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание:


15.02.20 г.	ППР	Ремонт алюминивых снеговых лопат	Выполнено	черенок для лопаты	54,00
				лист алюминивый АМГ2	851,00
24.01.20 г.	№ 174	Произвести уборку в лифтовом холле.	Убрано уборщицей	удалитель кл./ленты,клея, наклеек б/цв.0,4 л - 1 шт.	268,00
24.01.20 г.	№ 175	Произвести уборку в квартирном холле.	Убрано уборщицей		
28.01.20 г.	№ 158	Уборка площадки в квартирном холле.	Выполнено		
01.01-31.01.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено	бахилы одноразовые полиэтиленовые Стандарт (6,0гр.) 50 пар у упак. - 4 шт.	731,99
01.01-31.01.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено, убирается каждый день	мешок для мусора ткань пропилен 950x550 мм - 1 шт.	8,50
01.01-31.01.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день	x/b перчатка двойной облив утеплённая 9Р - 1 шт.	66,00
				пакет маленький -1 шт.	2,00
01.01-31.01.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено	соль таблетированная -700 кг	446,51
				ледоруб-скребок 200 мм метал./чёр.1200 мм -2 шт.	382,00
				метла натураль ная СОРГО - 1 шт.	398,00
				мешки для мусора ПВД 35 л 50x61 см х 10,5 мкм синие 30 шт./ рул. Paclan Multi-Top - 9 шт.	709,47
дом 40 1 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено	перчатки плотные обливные пар.-1 шт.	82,00

01.01- 31.01.20 г.	1- 7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено	перчатки хозяйственные латексные Многоцелевые Vileda, зелёный M - 4 шт.	536,01	
01.01- 31.01.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено	венник трёхпрошивной Люкс - 4 шт.	471,99	
				совок металлический с ручкой - 2 шт.	274,01	
01.01- 31.01.20 г.	1- 7 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено	перчатки хозяйственные PACLAN латекс. с хлопк. Нап.р-р S ассорт.- 2 шт.	115,38	
				профессиональ- ная химия Effect INTENSIVE 704 для нержавеющей стали 5 л -1 шт.	1456,00	
				средство для мытья пола Чисто пол 5 л.- 2 шт.	460,00	
				швабра деревянная, 120 см - 2 шт.	230,00	
				чистящее средство универсальная формула Прогресса 5л -2 шт.	558,00	
				насадка для швабры Премиум 1 100 % микрофибра -2 шт.	415,74	
				полотно техническое для протирки Неткол (100 % х/б, 120 г/кв. м 75 смx50 м) -17,5 м/п	694,05	
Итого:					9210,65	
Итого по дому:				31750,00	47113,96	
Всего по отчёту: 47113,96 (сорок семь тысяч сто тринадцать рублей 96 коопеек).						

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области


B.C. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений


H.N. Константинов

Начальник АДС


B.C. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за февраль 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	В том числе стоимость материала
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 сантехника:						
01.02.20 г.	№ 245	Течёт вода по стояку	Лопнул шаровой кран на тех этаже по системе ХВС, заменил			
01.02.20 г.	№ 247	Не греет батарея центрального отопления	Травка воздуха по стояку в подвале - греет			
01.02.20 г.	№ 250	Лопнул шаровой кран на тех этаже по системе ХВС	Заменил			
03.02.20 г.	№ 258	Течет соединение гофры с унитазом.	Канализационный стояк разобрал, установил манжет			
04.02.20 г.	№ 265	Консультация сантехника	Лопнул ниппель по системе ХВС- заменил, опломбировал ХВС	750,00	проводка для опмбровки - 0,25 м/п пломба свинцовая - 1 шт.	
07.02.20 г.	№ 280	Заливают сверху.	Течет из-под стиральной машинки			
08.02.20 г.	№ 287	Подтекает фильтр грубой очистки ХВС	Собственник данной квартиры работу по замене сантехнической арматуры произведёт сам			
08.02.20 г.	№ 289	Течёт вода соединения с счётчиком	Собственник данной квартиры работу по замене сантехнической арматуры произведёт сам			
09.02.20 г.	№ 290	Протекание по системе ГВС и ХВС в шахте стояка.	Лопнула муфта переходная "американка", а также заменил фильтр грубой очистки, опломбировал.		проводка для опмбровки - 0,3 м/п пломба свинцовая - 1 шт.	
09.02.20 г.	№ 291	Установка 3 -х ходовых кранов и манометров на элеваторе по системе центрального отопления .	Демонтаж шаровых кранов и монтаж трехходовые кранов на элеваторах.		хомут металл. в комплекте 1/2 20-25 мм -10 шт.	230,00

10.02.20 г.	№ 296	Не поступает вода в бачок унитаза	Сломан попловок спускного клапана			
12.02.20 г.	№ 312	Капает вода по системе ХВС	Заменил вводные краны ХВС и ГВС	2700,00		
12.02.20 г.	№ 316	Капает вода с потолка	Имеется протекание соединения с трубой сантехнической арматуры в вышерасположенной квартире, закрыл вводной шаровой кран.			
13.02.20 г.	№ 318	Имеется протекание соединения с переходной муфтой "американка".	Замена вводного крана, фильтра грубой очистки, переходной муфты "американка" счетчика. Опломбировка.	1650,00	проводка для опмбровки - 0,6 м/п пломба свинцовая - 2 шт.	
13.02.20 г.	№ 320	Имеется протекание, соединение контрагайки с трубой по центральному отоплению.	Подтекает шаровой кран на батареи по системе центрального отопления, требуется замена.			
13.02.20 г.	№ 319	Из сливного бачка унитаза льется вода.	Собственник устранил неисправность самостоятельно			
14.02.20 г.	№ 323	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС (после замены счётчиков)	Опломбировал	400,00	проводка для опмбровки - 0,25 м/п пломба свинцовая - 1 шт.	
15.02.20 г.	№ 331	Прочистка канализации.	Засор, прочистка лежаков, промывка помещения, уборка,откачка.			
17.02.20 г.	№ 340	Замена спускного крана, замена воздушных клапанов по системе отопления.	Замена спускного крана на стояке отопления. Замена 2 -х. воздушных клапанов на тех.этаже.			
17.02.20 г.	№ 345	Имеется протекание в шахте стояке.	Протечка с вышерасположенной квартирой № 277. Лопнул редуктор давления			

17.02.20 г.	№ 347	Имеется протекание в стояке шахты.	Замена редуктора давления, муфты переходной "американка" на счетчике, ниппель. Опломбировка.	1300,00		
19.02.20 г.	№ 355	Холодный полотенцесушитель	Травка воздуха а подвале и на тех.этаже.			
19.02.20 г.	№ 354	Имеет протекание сантехническая муфта стояка центрального отопления.	Замена сантехнической арматуры			
20.02.20 г.	№ 358	Холодный полотенцесушитель	Регулировка обратку на системе ГВС. Полотенцесушитель заработал.		проводка для опмбровки - 0,25 м/п пломба свинцовая - 1 шт.	
20.02.20 г.	№ 360	Засор по системе канализации	Засор устранен			
22.02.20 г.	№ 373	Забит канализационный слив раковины	Слив в рабочем состоянии, имеется неисправность посудомоечкой в машине.			
23.02.20 г.	№ 378	Замена сливного крана на стояке центрального отопления.	Заменил.			
24.02.20 г.	№ 383	Подтекает соединение с переходной муфтой по системе ГВС	Заменил переходную муфту, опломбировал соединение счётчика ГВС	450,00	проводка для опмбровки - 0,30 м/п пломба свинцовая - 1 шт.	
24.02.20 г.	№ 385	Течёт вводной шаровой кран ХВС	Заменил аварийное состояние вводной шаровой кран ХВС.			
25.02.20 г.	№ 395	Монтаж смесителя на фаянсовую раковину.	Подключил смеситель на умывальнике.			
26.02.20 г.	№ 402	Отключение стояков по системе ГВС и ХВС	Выполнено.	1300,00		

27.02.20 г.	№ 406	Течет по стояку в шахте и имеется протекания горячей воды по стене на кухне.	Протекание из вышерасположенной квартиры № 80. Лопнул эксцентрик на смесителе по системе ГВС.			
27.02.20 г.	№ 408	Подтекание сантехнической арматуры по системе ХВС.	Замена сантехнической арматуры, ниппеля сантехнического, выкручивание обломившейся резьбы, опломбировка соединения счётчика ХВС.	600,00	проводка для опмбровки - 0,25 м/п	
					пломба свинцовая - 1 шт.	
29.02.20 г.	№ 417	Имеет протекание бачок унитаза.	Неполадки устранены			
Итого:				7850,00		230,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:

01.02.20 г.	№ 243	Выбивает электроавтомат в элэтрощитке на лестничной площадке	Протяжка контактов.			
01.02.20 г.	№ 251	Замена перегоревших лампы	Выполнено		лампа LED A 60 E27 8W 660LM холодный BELLIGHT -7 шт	420,00
02.02.20 г.	№ 252	Нет света в лифтовом холле	Замена ламп		Лампа LED T8 GLASS 600MM 10W8000LM 6500K - 3 шт.	345,00
					Лампа люм. 590 мм, 18W,T8 6500K/765 - 1 шт.	44,00
02.02.20 г.	№ 255	Маргают лампы в лифтовом и квартирном холлах	Замена ламп		Лампа LED T8 GLASS 600MM 10W8000LM 6500K - 6 шт.	690,00
04.02.20 г.	№ 256	Нет света в лифтовом холле	Замена ламп			
04.02.20 г.	№ 263	Не горит лампа в квартирном холле	Демонтаж не рабочего светильника - ремонт- монтаж, замена ламп		Лампа LED T8 GLASS 600MM 10W8000LM 6500K - 1 шт.	115,00
05.02.20 г.	ППР	Замена УТО	Выполнено		УТО-01100M200 -5 шт.	5570,60

06.02.20 г.	№ 275	Нет света в лифтовом холле и тамбуре пожарного выхода	Замена ламп		Лампа LED T8 GLASS 600ММ 10W8000LM 6500K - 2 шт.	230,00
					Лампа люм. 590 мм, 18W,T8 6500K/765 - 2 шт.	88,00
09.02.20 г.	№ 293	Заменить перегоревшую лампу в квартирном холле.	Замена патрона электрического, стартеродержателя и лампы.		Лампа люм. 590 мм, 18W,T8 6500K/765 - 2 шт.	88,00
09.02.20 г.	№ 294	Заменить перегоревшие лампы в лифтовом холле.	Замена лампы.		Лампа LED T8 GLASS 600ММ 10W8000LM 6500K - 2 шт.	230,00
11.02.20 г.	№ 306	Замена перегоревших ламп на пожарном выходе на лестничной площадке.	Ремонт светильников. Замена ламп и стартеров. Демонтаж не рабочих светильников - 7 шт.. Монтаж новых светодиодных светильников.		LED Светильник LLFW 18W 1260LM IP 6500 K - 7 шт.	2275,00
					Лампа люм. 590 мм, 18W,T8 6500K/765 - 2 шт.	88,00
11.02.20 г.	№ 309	Замена электросчетчика.	Демонтаж старого электросчетчика. Монтаж нового.	1000,00		
12.02.20 г.	№ 314	Не горит лампа в квартирном холле	Замена ламп			
13.02.20 г.	№ 321	Нет света в лифтовом холле и в квартирном холле. Заменить перегоревшие лампы.	Заменил лампы		Лампа LED T8 GLASS 600ММ 10W8000LM 6500K - 2 шт.	230,00
14.02.20 г.	№ 326	Чистка электромагнитных замков и ключевых устройств	Выполнено			
15.02.20 г.	№ 333	Перегорела	Заменил лампу ремонт		Клеммный блок сеч 4 мм2 максимальное напряжение -3 шт.	54,00

		лампа	ремонт светильника		Лампа LED T8 GLASS 600мм 10W8000LM 6500K - 1 шт.	115,00
16.02.20 г.	№ 336	Не горит лампа на 1 этаже в тамбуре, после входной двери	Ремонт светильника. Замена ламп.			
19.02.20 г.	№ 353	Моргает лампа в лифтовом холле	Замена лампы.		Лампа LED T8 GLASS 600мм 10W8000LM 6500K - 1 шт.	115,00
22.02.20 г.	№ 377	Нет света в квартирном холле	Ремонт светильника, замена ламп		Лампа LED T8 GLASS 600мм 10W8000LM 6500K - 1 шт.	115,00
24.02.20 г.	№ 382	Отрегулировать таймер уличного освещения	Выполнено			
24.02.20 г.	№ 384	Не горит лампа в квартирном холле	Заменил лампу		Лампа LED T8 GLASS 600мм 10W8000LM 6500K - 1 шт.	115,00
26.02.20 г.	№ 399	Не горит лампа на крыльце подъезда	Заменил лампы		Лампа LED T8 GLASS 600мм 10W8000LM 6500K - 1 шт.	115,00
26.02.20 г.	№ 401	Консультация электрика	Проконсультировал по поводу кабеля в квартиру.			
28.02.20 г.	№ 411	Не горит лампа в лифтовом холле.	Замена лампы.		Лампа LED T8 GLASS 600мм 10W8000LM 6500K - 1 шт.	115,00
Итого:				1000,00		11157,60

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции:

03.02.20 г.	№ 257	Разколота плитка для пола возле грузового лифта 2 этажа	Заменена плитка.			
04.02.20 г.	№ 269	Ремонт врезного замка	Выполнено		цилиндр 70 (30x40) СУЕРВкл/кл золото -1 шт.	568,00
					AXTON Бетонконтакт 6 кг -1 шт.	324,00
					Валик для алкидов DEXTER 250 мм-1 шт.	151,00

				шпаклёвка полимерная AXTON 25 кг- 2шт.	728,00
				Валик для внутренних работ ANZA 25 см биогель -1 шт.	703,00
				Кисть для радиатора 63 мм -1 шт.	82,00
				Валик фасадный DEXTER 250 мм - 1 шт.	142,00
				ЛЦ краска для фасадов 10 кг.- 29 шт.	8265,00
10.02.20 г.	ППР	Ремонт на лестничной площадке	Выполнено	малярная лента DEXTER 50мм х 50 м - 8 шт.	648,00
				Макловица-мини 120x30 натуральная щетина -2 шт.	164,00
				Колор АНТ шхеш 250 мл жёлтый - 10 шт.	830,00
				Колор АНТ LUXEN S 500 мл жёлтый -6 шт.	1008,00
				Колор АНТ LUXENS 500 мл лимонный -3 шт.	504,00
				Биогель для валиков DEXTER, D8мм,250 мм - 1 шт.	75,00
				JOBI акриловый грунт с индикатором 10 л -1 шт.	614,00
10.02.20 г.	№ 301	Заменить разбитое стекло на двери пожарного выхода	Заменил	саморезы ГСК дер. 4,2x76- 100 шт. -1 шт.	138,00
14.02.20 г.	№ 325	Изготовить один электромагнит- ный ключ (дворнику)	Выполнено		

17.02.20 г.	№ 339	Закрепить слив на тех.этаже	Закрепил саморезами слив на балконе		саморезы ГСК дер. 3,5 x 51- 200 шт. -1 шт.	147,00
17.02.20 г.	№ 344	Подключение домофона в квартиру.	Подключил	600,00		
17.02.20 г.	№ 346	Изготовить два электромагнитных ключа.	Изготовлены 2 электромагнитных ключа.	360,00		
20.02.20 г.	№ 359	Протечка с крыши на техэтаж	Заделка пеной щель на техническом этаже возле трубы слива сточных вод		саморезы ГСК дер. 4,2x76- 100 шт. -1 шт.	138,00
					стеклоосетка штукатурная 5x5 мм 1 x20 м AXTON - 1 ШТ.	522,00
					штукатурка гипсовая ротбант 5 кг -3 шт.	450,00
					пена монтажная GENIUS GUN зима 75 ОМ Л - 1 шт.	346,00
					стеклоизол - 2 шт.	1568,00
21.02.20 г.	№ 364	Не исправен домофон.	Исправлено			
21.02.20 г.	№ 367	Задымление в лифтовом холле.	Дым попадает с улицы.			
24.02.20 г.	№ 381	Изготовить один электромагнитный ключ (маляру)	Дома № 40,41,42. Изготовил электромагнит-ный ключ на вход в подъезды и пожарные лестницы.			
Итого:				600,00		18115,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание:

17.02.20 г.	№ 337	Убраться в квартирном холле.	Убрано.			
24.02.20 г.	№ 380	Очистить контейнерные площадки от остатков строительного мусора и мебели	Выполнено			

Всего по отчёту: 37047,10 (тридцать семь тысяч сорок семь рублей 10 копеек)

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области

В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений

Н.Н. Константинов

Начальник АДС

В.С. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за март 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
<u>р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 сантехника:</u>						
01.03.20 г.	№ 418	Опломбировка счётчиков ГВС ХВС, всвязи с нарушением пломб	Опломбировал счётчики	400,00	проводка для опломбировки - 0,60 м/п	
					пломба свинцовая -2 шт.	
02.03.20 г.	№ 430	Отключение стояка отопления для замены аварийного шарового крана по системе центрального отопления.	Отключил стояк по системе центрального отопления. Шаровой кран заменил собственник .	1000,00		
02.03.20 г.	№ 432	Замена спусковой арматуры унитаза.	Заменил.	500,00		
03.03.20 г.	№ 438	Холодный полотенцесушитель	Неправильно монтирован полотенцесушитель. Стравил воздух по системе ГВС с переходной муфты "американки".			
04.03.20 г.	№ 451	Опломбировать счётчик ГВС, после установки счётчика собственником под его ответственность.	Опломбировал	200,00	проводка для опломбировки - 0,25 м/п	
					пломба свинцовая -1 шт.	
04.03.20 г.	№ 452	Замена крана по системе ХВС и ГВС.	Замена двух вводных кранов ГВС и ХВС. Стояки от застройщика. Заменил. Остановка стояков.	1800,00	кран 1/2 В/Н-- шт.	3630,00
06.03.20 г.	№ 464	Протекание из под муфты сантехнической по системе центрального отопления.	Демонтаж и монтаж муфты сантехнической.			
07.03.20 г.	№ 465	Выходит воздух и булькает вода по системе канализации	Прочистка канализации			
07.03.20 г.	№ 469	Течёт вода по стояку ХВС из вышерасположенной квартире № 147	Выполнено			
		Замена фильтра грубой очистки по системе ХВС			проводка для опломбировки - 0,25 м/п	

07.03.20 г.	№ 470	(лопнул). Замена вводного шарового крана по системе ХВС.. Замена муфты переходной "американка" на счётчик ХВС. Опломбировка счётчика ХВС.	Выполнено	1850,00	пломба свинцовая -1 шт.
07.03.20 г.	№ 471	Капает вода с потолка на кухне.	Устранено		
09.03.20 г.	№ 473	Установка трехходовых кранов на элеваторе отопления.	Заменил шаровые краны на элеваторе на трехходовые на манометре.		бочонок стальной оцинк. 1/2 HP L-60 мм-4 шт.
					сгон - 1 шт. 99,00
09.03.20 г.	ППР	Замена сантехнического оборудования в подвале	Выполнено		муфта 40 чугун. черн.,вн.вн. резьба (т) - 4 шт. 392,00
					сгон -2 шт. 198,00
					контргайка чёрная ду40 (ч) - 4 шт. 184,00
09.03.20 г.	№ 477	Течёт по стояку по системе ГВС	Протекание в вышерасположенной квартире №236 (протекание фильтра тонкой очистки)		
09.03.20 г.	№ 478	Опломбировка счётчиков ГВС ХВС, всвязи с нарушением пломб	Оопломбировал, демонтаж фильтра грубой очистки	650,00	проводка для опломбировки - 0,50 м/п
					пломба свинцовая -2 шт.
09.03.20 г.	№ 479	Опломбировка счётчиков ГВС ХВС, всвязи с нарушением пломб	Опломбировал счётчики	400,00	проводка для опломбировки - 0,50 м/п
					пломба свинцовая -2 шт.
11.03.20 г.	№ 483	Капает по стояку ХВС.	Протечка с квартиры 443. Лопнул редуктор.		
11.03.20 г.	№ 485	Капает по стояку.	Лопнул редуктор давления на системе ХВС. Редуктор снял.		
11.03.20 г.	№ 490	Подтекает кран на системе отопления на кухне.	Лопнула переходная муфта "американка" с крана на батарею центрального отопления. Заменил.	250,00	
11.03.20 г.	№ 496	Имеется протекание в шахте.	Лопнул переходник по системе ХВС. Нужна перепайка подипропиленом.		

11.03.20 г.	№ 497	Течёт по стояку в шахте.	Протечка с квартиры 119. Лопнул вводной кран ГВС . Отключил и слил воду со стояка ГВС.			
12.03.20 г.	№ 500	Заменить воздушный клапан на тех.этаже	Выполнено			
12.03.20 г.	№ 502	В шахте протекание по системе ХВС	Заменил уголок сантехнический, переходную муфту ХВС. Опломбировал счётчик ХВС	700,00	проводка для опломбировки - 0,25 м/п пломба свинцовая -1 шт.	
12.03.20 г.	№ 505	Отключения стояка ХВС для замены вводного крана	Выполнено	500,00		
12.03.20 г.	№ 508	Необходима консультация	Проконсультировал. Необходима замена гибкой подводки на кухне.			
13.03.20 г.	№ 513	Холодный стояк по системе ГВС	Стравил воздух.			
13.03.20 г.	№ 517	Холодный полотенцесушитель	Стравил воздух, отрегулировал.			
15.03.20 г.	№ 527	Течёт по стояку в шахте.	Течь из квартиры № 261 вводной кран перекрыл.			
15.03.20 г.	№ 529	Холодные батареи центрального отопления	Прогнал воду в подвале по стояку-греют			
15.03.20 г.	№ 530	Холодный полотенцесушитель	Спустил воздух в квартире-греет			
18.03.20 г.	№ 549	Замена двух кранов ХВС,ГВС,двух кранов на полотенцесушителе.	Заменил, опломбировал.	3000,00	проводка для опломбировки - 0,30 м/п пломба свинцовая -2 шт.	
19.03.20 г.	№ 558	Холодные батареи центрального отопления	На входе Т 40 градусов температура, батареи теплые. Нет нужного перепада.			
20.03.20 г.	№ 563	Холодный стояк центрального отопления	Прогнал в подвале по стояку. Завоздушено после снижения давления на насосной.			
21.03.20 г.	№ 569	Затекает вода в натяжной потолок	Причина не установлена.			

21.03.20 г.	№ 570	Капает вода по системе канализации	Выполнено			
22.03.20 г.	№ 578	Опломбировать узлы ХВС,ГВС	Опломбировал	400,00	проводка для опломбировки - 0,60 м/п пломба свинцовая -2 шт.	
23.03.20 г.	№ 587	Прочистить канализацию	Выполнено			
24.03.20 г.	№ 597	Замена и опломбировка счетчика ХВС.	Замена счетчика ХВС.	700,00	проводка для опломбировки - 0,30 м/п пломба свинцовая -1 шт.	
24.03.20 г.	№ 599	Протечка канализации.	Выпала компенсационная гильза,устранил.			
24.03.20 г.	№ 600	Подтекает в шахте горячая вода ГВС.	Замена двух кранов,фильтра грубой очистки.	2800,00	лён сантехнический 1 уп.	136,00
25.03.20 г.	№ 606	Замена фильтра грубой очистки, замена вводного крана по системе ХВС, опломбировка по системе ХВС	Заменил фильтр, вводной кран, опломбировал узел ХВС	1600,00	проводка для опломбировки - 0,30 м/п пломба свинцовая -1 шт.	
26.03.20 г.	№ 614	Проверка работы по системе канализация после протекания	Установил корректно компенсационную вставку.			
26.03.20 г.	№ 616	Капает по стояку.	Лопнула резьба водяного водораспределителя "гребёнка",перекрыл.			
27.03.20 г.	№ 626	Консультация сантехника.	Замена вводного крана по системе ХВС. Остановка стояка.	900,00		
28.03.20 г.	№ 633	Протечка в шахте по системе ГВС.	Замена вводного шарового крана. Замена фильтра грубой очистки. Замена муфты переходной "американки". Опломбировка по системе ХВС.	2750,00	сантехмастер гель 18 гр. красный -1 шт проводка для опломбировки - 0,60 м/п пломба свинцовая -2 шт.	186,00
31.03.20 г.	№ 636	Не греет батарея центрального отопления	Нет перепада давления.			

31.03.20 г.	№ 637	Заменить фильтр грубой очистки	Замена муфты сантехнической, фильтра грубой очистки, опломбировка.	950,00	проводка для опломбировки - 0,25 м/п пломба свинцовая -1 шт.	
Итого:				21350,00		4873,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:

02.03.20 г.	№ 437	Заменить перегоревшие лампы в лифтовом холле.	Замена лампы. Демонтаж нерабочего светильника. Ремонт. Монтаж.		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K -4 шт.	460,00
03.03.20 г.	№ 446	Профилактические работы и замена лампочек на сигнальных маяках крыши дома	Замена ламп, чистка плафонов			
05.03.20 г.	№ 459	Нет света в квартире	Выбыло УЗО.			
07.03.20 г.	№ 467	Заменить перегоревшую лампу в лифтовом холле	Замена лампы. Демонтаж нерабочего светильника. Монтаж ремонтированного.		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K -3 шт.	345,00
08.03.20 г.	№ 474	Заменить перегоревшую лампу в лифтовом холле.	Замена лампы. Демонтаж нерабочего светильника. Ремонт. Монтаж.		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K -2 шт.	230,00
10.03.20 г.	№ 482	Не горят две лампы в квартирном холле.	Замена лампы. Чистка плафонов от мух на этаже.		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K -2 шт.	230,00
11.03.20 г.	№ 484	Нет света в квартире	Выбыло автомат УЗО, в квартире из-за короткого замыкания. В квартирном холле подключен автомат. Инструкция по безопасности пользованием электроприбором.			
11.03.20 г.	№ 488	Регулировка уличного освещения на детской площадке.	Регулировка таймера уличного освещения и на детской площадке.			
					кабель ВВГП-НГ 3 x 1,5 ГОСТ 50м Ореол- 1 шт.	1490,00

				кабель-канал 16x16 мм (1шт.- 2м) белый -10 шт.	220,00
12.03.20 г.	ППР	Замена эл.кабеля для освещения и для подключения электророзеток (офис)	Выполнено	коробка распр. 85 x 85 x40 мм IP 44- 6 шт.	204,00
				клеммник ЗНИ - 4 PEN 4мм2 (JXB- земля) 35 А жёлто- зелёный IEK-3 шт.	123,45
				кабель ВВГП-НГ 3 x 2,5 ГОСТ 50м Ореол- 1 шт.	3048,00
12.03.20 г.	№ 509	Нет света в лифтовом холле	Заменил лампы		
12.03.20 г.	№ 510	Нет света в лифтовом холле	Заменил лампы	лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K -2 шт.	230,00
12.03.20 г.	№ 511	Нет света в квартирном холле	Заменил лампу	лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K -1 шт.	115,00
15.03.20 г.	ППР	Замена электровыключателей в подвале	Выполнено	выключатель 10A 2 клав. бел. IP20 -2 шт.	288,00
15.03.20 г.	№ 535	Заменить сгоревшие лампы на этаже	Замена ламп	лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K -1 шт.	115,00
19.03.20 г.	№ 559	Заменить сгоревшие лампы на 15 этаже	Ремонт светильника, замена ламп	лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K -2 шт.	230,00
19.03.20 г.	№ 561	Не горят две лампы в квартирном холле.	Ремонт светильника, замена лап		
21.03.20 г.	№ 567	Нет света в квартирном холле	Замена ламп, ремонт светильника.	лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K -3 шт.	345,00
21.03.20 г.	№ 574	Протяжка провода (электроэнергии) в квартиру	Протяжка и подключение провода.	автоматичес-кий выключатель BA47-29 1P 16A 4,5kA -1 шт.	94,40
22.03.20 г.	№ 577	Заменить перегоревшие лампы.	Демонтаж-монтаж светильника , замена ламп	лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K -3 шт.	345,00
24.03.20 г.	№ 588	Не горит лампа на крыльце	Замена ламп		

25.03.20 г.	№ 588	Замена лампы и стартера.	Замена ламп и стартеров			
25.03.20 г.	№ 602	Заменить перегоревшую лампу и почистить плафоны на крыльце.	Замена ламп.			
27.03.20 г.	№ 620	Не горит лампа в лифтовом холле	Замена ламп и стартеров.			
28.03.20 г.	№ 632	Регулировка таймера - времени уличного освещения на детской площадке.	Регулировка таймера - времени на уличном освещении и освещении детской площадки.			
29.03.20 г.	№ 635	Мигает лампа в квартирном холле	Замена лампы на этаже.	лампа люм.OSRAM 590 мм, 18W, T8,, 65000K/765 - 1 шт.	44,00	
Итого:				0,00		8156,85

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции:

02.03.20 г.	№ 424	Сломаны шпингалеты на двери тамбора и выхода на балкон	Установка шпингалетов на дверях.	бита PZ 1 x 50 мм DEXTER PRO -1 шт.	88,00
02.03.20 г.	№ 429	Не срабатывает эл.магнит на входной двери.	Ремонт и регулировка эл.магнитного замка и доводчика.		
				CR малярная лента DEXTER 50 мм x 50 м - 1 шт.	102,00
				ст. обои 1 x 25 м, рогожка лег 70 г/м бел. Р12-3 шт.	3204,00
02.03.20 г.	ППР	Замена обоев (офис)	Выполнено	салфетки в рулоне кухон Премиум 40 шт - 5 шт.	1540,00
				клей для стеклообоев AXNJ N 25 м2 - 3 шт.	675,00
02.03.20 г.	ППР	Замена электророзеток (офис)	Выполнено	розетка 2 x 2 к-з без шт. бел.IR 20 - 10 шт.	1510,00
02.03.20 г.	ППР	Замена линолеума (офис)	Выполнено	клей - сварка для линолеума 0,06 кг - 2 шт.	484,00
				линолеум "Барселона",32 класс,2,5 м -8,75 м2	3447,50

					дюbelь фасад 10 x 160 с шур.4 шт.STANDERS - 1 шт.	253,00
					ТОШ ООО набор свёрл для метал. 6 шт. DEXTER - 1 шт.	254,00
					саморез ДТП оц. Бур 4,2 x 13,1 500 ut -1 шт	570,00
					Т- профиль 24 мм белый L 1,2 м эконом - 22 шт.	462,00
					Т- профиль 24 мм белый L 3,7 м эконом - 4 шт.	296,00
					Т- профиль 24 мм белый L 0,6 м эконом - 22 шт.	220,00
					профиль ППН 60 x 27 мм L 3м эконом 42 шт.	3234,00
					анкер-клип M 6 x 40 -100 шт. -1 шт.	418,00
					саморезы гипсокартон - мет 3,5 x 25 - 1200 шт. -2 шт	524,00
					профиль ППН 27 x 28 мм L 3м эконом 82 шт.	5112,00
					ЛЦ гипсокартон 2500 1200 12,5 - 40 шт.	8680,00
02.03.20 г.	ППР	Обшивка стен гипсокартоном (офис)	Выполнено		ЛЦ плита потолочная 600 x 600 (24 шт.) - 2 шт.	4176,00
					прямой подвес для ПП 60 x 27 STANDERS - 100 шт	610,00
					угол периметр 19 x 19 белый сталь L - 3 м -7 шт.	259,00
					соед. 1-уровн. д/цп 60 x 27 (краб) Премиум - 50 шт	650,00
					соединитель ник. латунь обжим НР 20 x 1/2 -2 шт.	352,00

02.03.20 г.	ППР	Установка подвесного потолка (офис)	Заменён	стык ARTENS дуб белый 100 x900 мм скрыт.RP 1 шт	324,00
				соединитель ник. латунь обжим ВР 20 x 1/2 -2 шт.	344,00
				саморез ДТП оц. 4,2 x 13,1 500 ut STANDERS -1 шт	451,00
				анкер д/лист мат. с шур. Нейл. РВА (50 шт.) -1 шт.	248,00
				дюбель-гвоздь полигр. потай 6 x 40 100 шт.-- 3 шт.	192,00
				евро-подвес для потолка в сборе - 20 шт.	162,00
02.03.20 г.	ППР	Замена дверных блоков - 5 шт. (офис)	Выполнено	наличник прямой 70 x 8 x 2150 белый - 11 шт.	462,00
				стык ARTENS скрыт.ясень 100 x900 мм скрыт.RP 1 шт	324,00
				цилиндр STANDERS 70 (35 x 35) кл/кл золото -1 шт.	266,00
				цилиндр STANDERS 80 (30 x 50) кл/кл золото -1 шт.	364,00
				цилиндр STANDERS 80 (40 x 40) кл/кл золото -1 шт.	364,00
				саморез ГСК-дер 4,2 x 76- 200 ut -1 шт.	153,00
				саморезы ГСК-дерево 3,5 x 55 (350 шт.)- 1 шт	272,00
				добор 100 x 8 x 2080 лам. белый - 11 шт.	1771,00
				плинтус ПВХ дуб пепельный 55 мм x 2,5 м - 22 шт	1848,00

				угол внутренний дуб пепельный 2 шт. 55 мм -3 шт.	114,00
02.03.20 г.	ППР	Замена плинтуса (офис)	Заменён	угол внешний дуб пепельный 55 мм -2 шт.	76,00
				соединитель дуб пепельный 2 шт. 55 мм - 5 шт.	160,00
				саморезы ГСК- дерево 3,8 х 64 (250 шт.) - 1 шт.	267,00
				заглушка дуб пепельный ле- прав.5 5 мм - 5 шт.	175,00
03.03.20 г.	№ 439	Сорвана деревянная дверь с петель пожарного выхода.	Ремонт деревянной двери в тамбуре пожарного выхода		
11.03.20 г.	№ 491	Неисправен домофон	Неисправность устранена.		
12.03.20 г.	№ 506	Изготовить 2 электромагнитных ключа	Выполнено	360,00	
13.03.20 г.	№ 515	Подключение домофона с трубкой	Подключил	600,00	
13.03.20 г.	№ 518	Сильный стук на тех.этаже по вентиляции	Устранено		
14.03.20 г.	№ 520	Разбиты стекла на дверях выхода на лестничный марш пожарного выхода (13,14,15 этажи)	Замена стекла на фанеру.	бул SDS -PLUS 1 X 310 X 250 мм DEWALT - 1 шт.	346,00
15.03.20 г.	№ 531	Не закрывается створка входной двери	Ремонт двери и шпингалета, регулировка доводчика и эл.магнитного замка		
15.03.20 г.	№ 534	Подключение домофона с трубкой	Выполнено	1300,00	трубка абоненская переговорная "ЦИФРАЛ КМ - 2НО.1" УФРЛ 468624.026 - 1 шт.
17.03.20 г.	№ 542	Закрыть и закрепить дополнительную створку двери подъезда	Закрепил, ремонт двери.		
17.03.20 г.	№ 544	Шум в вентиляционной шахте	Необходимо закрепить крышу вентиляционной камеры.		

18.03.20 г.	№ 551	Закрепить крышу вентиляционной шахты.	Выполнено			
18.03.20 г.	№ 552	Установить пожарные рукава на этаже.	Выполнено			
23.03.20 г.	№ 581	Снять антискользящее покрытие, зашпаклевать отверстия из под дюбелей	Выполнено			
25.03.20 г.	ППР	Ремонт входной металлической двери (сварочные работы)	Выполнено		наварная петля с подшипником 22 x 120 - 2 шт.	284,00
26.03.20 г.	№ 618	Ремонт эл.магнитного замка и двери.	Выполнено			
27.03.20 г.	№ 624	Востановить накладку ПВХ на перилах аварийной лестницы.	Востановлено			
Итого:				2260,00		46386,50

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание:

01.03.20 г.	№ 419	Механическая очистка лифтов от загрязнений	Устранено			
19.03.20 г.	№ 562	Убрать газоны под окнами от собачих экспериментов	Убрано.			
21.03.20 г.	№ 568	Произвести уборку в лифтах	Убрано.			
					полотно техническое для протирки Неткол (100% х/б, 120 г/кв.м. 75 см x 50 м) - 25 м/п	964,00
					полотенца вафельное 45 x 10 пл. 160 гр./м2 отбеленое- 4 шт.	287,60
01.03-31.03.2020 г.	1- 7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено		универсальное чистящее средство Формула Прогресса -7 литров	403,20
					Си салфетка микрофибра 4 шт. 35/35 мм - 3 шт	321,00
					хлорные таблетки Люир хлор -105 шт.	205,00

				крем для рук регенерирующий Люир Мед 100 мл (с дозатором) -2 шт.	244,01
				насадка МОП Премиум 11 100 % микрофибра -2 шт.	466,01
01.03- 31.03.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено, убирается каждый день	набор инструментов любимый участок - 2 шт.	696,00
				перчатки обливные юр- 1 шт.	82,00
				черенок деревянный 120 см -2 шт.	106,00
				перчатки обливные DEXTER -1 шт.	105,00
01.03- 31.03.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день	влажные салфетки 15 шт.TGKS - 10 шт.	200,00
01.03- 31.03.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено	метла № 9 "Люкс" б/чес. - 2 шт.	444,00
				х/б перчатка двойной облив, утеплённая ,9 Р- 2 шт.	132,00
				метла деревянная Лаура жёсткая щётка - 2 шт.	516,00
дом 40 1 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено	лц лопата совковая -2 шт.	206,00
01.03- 31.03.20 г.	1- 7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено	черенок 025 с резьбой выщий сорт - 1 шт.	64,00
				перчатки резиновые Vileda Profes латекс. хлопковые напыл.зелёный р-р M-1 шт.	134,02
				перчатки латексные много целевые Vileda зелёный L -1 шт.	134,02

01.03- 31.03.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		универсальное чистящее средство Luscan 5 л канистра - 14 литров	792,35
Итого:				0,00		6502,21
Итого по дому:				23610,00		65918,56

Всего по отчёту: 65918,56 (шестьдесят пять тысяч шевятьсот восемьнадцать рублей 56 копеек).

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области

В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений

Н.Н. Константинов

Начальник АДС

В.С. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за апрель 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материалов
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 сантехника:						
01.04.20 г.	№ 640	Течь в шахте по системе ХВС	Замена вводного крана по системе ХВС. Опломбировка.			
02.04.20 г.	№ 646	Течёт по стояку по системе ХВС	Замена вводного крана по системе ХВС. Опломбировка.	1950,00		
08.04.20 г.	№ 664	Консультация техника-сантехника.	Замена уголка сантехнического и опломбировка	450,00		
10.04.20 г.	№ 669	Протечка соединения по системе ГВС	Замена переходной арматуры "американке"	250,00		
12.04.20 г.	№ 673	Течь по системе ХВС	Ослабла соединительная муфта на счетчик ХВС. Подтянул. Отсутствовали пломбы. Опломбировал.			
14.04.20 г.	№ 675	Мокрый потолок на кухне	Протечка с квартиры № 236. Перекрыл кран на водяном распределителе "гребенке". В квартире антисанитария.			
18.04.20 г.	№ 695	В подвальном помещении засор по системе канализации	Засор трассы канализации при выходе в колодец. Прочистил, промыл, откачал фильтрующую воду в подвале.			
20.04.20 г.	№ 708	Течь по системе ГВС	Замена вводного крана, опломбировка		кран шаровой 1/2 г/г,г/ш Бугатти -1 шт.	1107,00
21.04.20 г.	№ 709	Течь по системе ГВС	Перемотал лён на переходной муфте полотенцесушителя после вводного крана (работа со сложностями).	500,00		
21.04.20 г.	№ 711	Вышел из строя воздушный клапан по системе отопления в подъезде.	Перекрыл			
23.04.20 г.	№ 723	Течет по системе ХВС.	Лопнул уголок сантехнический в квартире № 355.			
25.04.20 г.	№ 732	Засор канализации	Прочистил.			

26.04.20 г.	№ 737	Холодный полотенцесушитель	Стравил воздух.			
28.04.20 г.	№ 747	Холодный полотенцесушитель	Прогнал воздух по стояку по системе ГВС в подвальном помещении			
Итого:					3150,00	1107,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:

03.04.20 г.	№ 648	Не горит одна лампа в лифтовом холле.	Демонтаж, ремонт светильника. Монтаж светильника. Замена лампы.			
05.04.20 г.	№ 651	Регулировка таймера уличного освещения.	Выполнено			
15.04.20 г.	№ 681	Заменить перегоревшие лампы в лифтовом холле.	Замена лампы. Демонтаж нерабочего светильника. Ремонт, монтаж.		лампа люм. OSRAM 590ММ, 18W, T8, 650 K/765 -1 шт.	58,00
15.04.20 г.	№ 682	Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле.	Демонтаж нерабочего светильника. Ремонт. Монтаж.			
20.04.20 г.	№ 706	Очистить плафоны на электросветильниках	Чистка плафонов с 6-го по тех.этажи.			
21.04.20 г.	№ 716	Почистить плафоны на электросветильниках с 1-го до тех.этажа на пожарном выходе.	Очищены			
21.04.20 г.	№ 717	Почистить плафоны на электросветильниках с 1-го до тех.этажа пожарного выхода.	Очищены			
21.04.20 г.	№ 718	Почистить плафоны на электросветильниках с 1-го до тех.этажа пожарного выхода.	Очищены			
22.04.20 г.	№ 721	Нет света в лифтовом холле	Заменил лампы в квартирном и лифтовом холле			
27.04.20 г.	№ 738	Чистка плафонов на электросветильниках от мух на лестничном марше	Выполнено			
27.04.20 г.	№ 739	Чистка плафонов на электросветильниках от мух на лестничном марше	Выполнено.			
27.04.20 г.	№ 740	Чистка плафонов на электросветильниках от мух на лестничном марше	Выполнено.			

27.04.20 г.	№ 741	Чистка плафонов на электросветильках от мух на лестничном марше	Выполнено.			
27.04.20 г.	№ 743	Не горит одна лампа в лифтовом холле.	Заменил лампы в лифтовом холле, чистка плафонов на электросветильниках			
27.04.20 г.	№ 744	Не горит одна лампа в лифтовом холле.	Заменил лампы в лифтовом холле, чистка плафонов на электросветильниках			
Итого:				0,00		58,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции:

05.04.20 г.	№ 654	Не закрывается металлическая входная дверь.	Неполадки устраниены.			
08.04.20 г.	№ 663	Не закрывается металлическая входная дверь.	Замена контроллера на эл.магнитном замке, регулировка замка и доводчика			
17.04.20 г.	№ 691	Изготовить электромагнитные ключи (бегунки) дом № 40-43 - 2 комплекта.	Изготовил ключи на вход в подъезд и пожарный выход.			
23.04.20 г.	№ 724	Сварочные работы: сделать перемычки на решетку тех.этажа.	Приварил перемычки между решеток на тех.этаже			
25.04.20 г.	№ 729	Сильно скрипит входная дверь в подъезд	Неполадки устраниены.			
29.04.20 г.	ППР	Установка настенной перегородки из листа гипсокартона (офис)	Выполнено		подвес прямой 60 x 27 x 0,4 мм - 100 шт. саморезы кровельные с буром 4,8 x 35 мм цвет синий,на вес -1 кг	600,00 513,00
29.04.20 г.	№ 753	Не закрывается металлическая входная дверь .	Неполадки устраниены.			
Итого:				0,00		1113,00


р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание:

01.04-30.04.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено		перчатки защитные латекс КЩС тип 11(р.9) (К50Щ50) - 1 шт.	78,99
-------------------	--------------	---	-----------	--	---	-------

01.04- 30.04.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		
01.04- 30.04.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		
01.04- 30.04.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		
дом 40	1 подъезд	Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено		
01.04- 30.04.20 г.	1- 7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено	перчатки резиновые Luscan латекс хлопковое напыление жёлтые р-р L - 1 шт.	85,64
01.04- 30.04.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		
01.04- 30.04.20 г.	1- 7 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено	отбеливатель белизна гель- концентрат 1 л Аквалон 2 шт.	283,99
Итого:			0,00		448,62
Итого по дому:			3150,00		2726,62

Всего по отчёту: 2726,62 (две тысячи семьсот двадцать шесть рублей 62 копейки).

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области



В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений



Н.Н. Константинов

Начальник АДС



В.С. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за май 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 сантехника:						
01.05.20 г.	№ 763	Течёт соединение водяного распределителя "гребёнке" по системе ХВС	Заменил водяной распределитель "гребенку" по системе ХВС.	1000,00	паста уплат. для воды 250 гр.-1 шт.	131,00
03.05.20 г.	№ 766	Заменить вводной шаровой кран обратки по системе ГВС	Заменил.		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В - 1 шт.	260,00
05.05.20 г.	№ 769	Треснул входной шаровой кран по системе ХВС	Замена шарового крана ХВС. Опломбировка узлов ХВС и ГВС.	1550,00	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В - 1 шт. проводолока для опломбировки - 0,60 м/п пломба свинцовая -2 шт.	260,00
05.05.20 г.	№ 774	Профилактические работы после отключения центрального отопления				
07.05.20 г.	№ 778	Течёт соединение с батареёй центрального отопления	Замена 2 -х прокладок сантехнических	300,00		
08.05.20 г.	№ 781	Холодный полотенцесушитель	Проблемный полотенцесушитель, нужно перемонтировать.			
08.05.20 г.	№ 782	Холодный полотенцесушитель	Травка воздуха по системе ГВС в подвале.			
08.05.20 г.	№ 784	Холодный полотенцесушитель	Травка воздуха по системе ГВС на тех.этаже.			
09.05.20 г.	№ 787	Течёт соединение с полотенцесушителем	Заменил 2 (две) прокладки сантехнические на полотенцесушителе.	600,00		
10.05.20 г.	№ 792	Течёт вода из под унитаза	Прочистил засор системы канализации в подвале			
10.05.20 г.	№ 793	Холодный полотенцесушитель	Травка воздуха по системе ГВС в подвале.			

11.05.20 г.	№ 796	Пробивка канализационных лежаков. Прочистка стояков. Профилактические и ремонтные работы.	Пробил и прочистил канализационные лежаки и стояки. Заменил канализационные тройники и отводы.			
13.05.20 г.	№ 805	Холодный полотенцесушитель	Травка воздуха по системе ГВС в подвале.			
14.05.20 г.	№ 808	Прочистка основных вводных фильтров по системе отопления	Прочищены			
14.05.20 г.	№ 811	Течь смесителя для кухни по системе ГВС	Замена смесителя	1300,00		
15.05.20 г.	№ 815	Замена вводного шарового крана по системе ХВС	Заменён			
16.05.20 г.	№ 820	По вытяжке капает вода с потолка на кухне.	Протекание из кв.301			
16.05.20 г.	№ 821	Опломбировка узлов счётчиков ГВС ХВС, всвязи с нарушением пломб	Опломбировано		проводка для опломбировки - 0,60 м/п пломба свинцовая -2 шт.	
18.05.20 г.	№ 824	Отключение стояков по системе ХВС и ГВС.	Выполнено	1300,00		
18.05.20 г.	№ 829	Замена шарового переходного крана на стиральную машину	Выполнено	300,00	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В -1 шт.	260,00
19.05.20 г.	№ 834	Холодный полотенцесушитель	Травка воздуха по системе ГВС			
19.05.20 г.	№ 836	Не протекает вода по системе канализации с душевой кабины	Демонтаж душевой кабины. Разборка по системы канализации.Закрепление душевой кабины. Разборка и сборка канализационных труб. Установка сифона - слива.	3000,00		
26.05.20 г.	№ 862	Течёт вода в шахте с вышерасположенной квартиры № 385.	Протекание воды из под ванны. Данную неисправность будет устранять собственник.			
27.05.20 г.	№ 865	Капает вода на первом этаже подъезда на почтовые ящики	На 17 - м этаже подъезда протекает воздушно-спускной клапан. Закрыл шаровой соединительный кран.			
27.05.20 г.	№ 866	Отключение стояков по системе ХВС и ГВС.	Выполнено.	1300,00		

29.05.20 г.	№ 880	Замена спускного шарового крана на элеваторе по системе центрального отопления.	Выполнено.		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В -1 шт.	260,00
29.05.20 г.	№ 881	Промывка системы центрального отопления во втором подъезде	Выполнено			
30.05.20 г.	№ 887	Течет батарея центрального отопления	Неисправность устранена			
Итого:				10350,00		1171,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:

01.05.20 г.	ППР	Замена электропровода (офис)	Заменён		провод ПВС 3 х 4 мм ГОСТ на отрез -50 м/п	9750,00
16.05.20 г.	ППР	Замена электровыключателя	Заменён		выключатель автоматический ABB 3 полоса 25 А - 1 шт.	861,00
16.05.20 г.	№ 819	Нет света в квартирном холле	Заменил лампу		лампа люм.590мм ,18W, T8 6500K/865- 1 шт.	96,00
20.05.20 г.	№ 843	Нет света в квартирном холле	Замена ламп и стартеров.		лампа люм.590мм ,18W, T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
20.05.20 г.	№ 845	Нет света в квартирном холле	Замена ламп.		лампа люм.590мм ,18W, T8 6500K/865- 2 шт.	192,00
24.05.20 г.	№ 854	Нет света в лифтовом холле	Замена ламп, стартеров.		лампа люм.590мм ,18W, T8 6500K/865- 4 шт.	384,00
28.05.20 г.	№ 876	Нет света в квартирном холле	Замена лампы			
Итого:				0,00		11475,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции:

07.05.20 г.	№ 779	Установить замок на почтовый ящик	Выполнено	150,00	
-------------	-------	-----------------------------------	-----------	--------	--


08.05.20 г.	№786	Установка флагов и лент на фасады домов	Выполнено			
13.05.20 г.	№ 806	Во время ветра стоит сильный стук оторваной жести.	Устранено			
14.05.20 г.	№ 812	Не работает домофон	Необходимо замена трубы			
18.05.20 г.	№ 830	Сильно хлопает деревянная дверь пожарного выхода балкона	Установил уплотнитель на деревянные двери пожарного выхода			
14.05.20 г.	№ 832	Не работает домофон	Недостатки устраниены			
14.05.20 г.	№ 833	Не работает домофон	Недостатки устраниены			
20.05.20 г.	№ 838	Установка стёкл в электрощитовых ящиков	В первом подъезде в квартирах № 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 установлены стекла на электрощитовых ящиках.			
20.05.20 г.	№ 839	Ремонт деревянных дверей пожарного выхода в подъезде	Установил уплотнитель на все деревянные двери пожарного выхода с 5 - го по 17 - й этаж.			
20.05.20 г.	№ 844	Изготовить два электромагнитных ключа	Изготовлены	360,00		
21.05.20 г.	№ 847	Мелкий ремонт деревянных дверей пожарного выхода в подъезде.	Выполнен.			
21.05.20 г.	ППР	Покраска всех флянцев по системе ХВС и ГВС	Выполнено	кисть для алкидных красок DEXTER 70 мм - 4 шт.	580,00	
				эмаль ПФ-115 EMPLIS PL красная 5 кг. -1 шт.	576,00	
				эмаль ПФ-115 просто краска серая 5 кг. -1 шт.	406,00	
				эмаль SUPERPRICE шок.корич. 5 кг - 1 шт.	500,00	
				краска для разметки дорог чёрная -5 кг -1 шт.	875,00	

				бюгель для валиков DEXTER, D 8 мм 180 мм -2 шт.	116,00
21.05.20 г.	ППР	Выборочная покраска барьеров дорог	Выполнено	кисть для алкидных красок DEXTER 30 мм - 2 шт.	126,00
				растворитель 646 5л (4 кг) - 1 шт.	364,00
				эмаль SUPERPRICE светло-зелёная 5 кг -1 шт.	500,00
				кисть для алкидных красок DEXTER 20 мм - 1 шт.	54,00
24.05.20 г.	ППР	Закраска надписи граффити на лестничных площадках пожарного выхода	Частичная закраска стен	кисть для лаков и антисепт. 30 мм DEXTER -1 шт.	53,00
				ЛЦ краска для фасадов 10 кг -6 шт.	1812,00
				валик д/водных красок DEXTER 180 мм -2 шт.	206,00
25.05.20 г.	№ 857	Плотно не закрывается входная металлическая дверь входа в подъезд.	Неполадки устраниены.		
27.05.20 г.	№ 865	Капитальный ремонт деревянной двери пожарного выхода на тех.этаже.	Произведён		
Итого:				510,00	6168,00
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание:					
20.05.20 г.	№ 840	Генеральная уборка пассажирского и грузового лифта.			
10.05.20 г.	ППР	Покраска деревьев	Покрашены	кувета для краски 220 х 300 мм - 2 шт	76,00
				масловица-мини 120 x 30 натуальная щетина -2 шт.	192,00

				краска для садовых деревьев 4,0 кг - 3 шт.	432,00
01.05-31.05.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено	антисептик-спрей см 100 мл.- 2 шт.	430,00
01.05-31.05.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		
01.05-31.05.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день	перчатка с ПВХ подвес-ми - пар.3	69,00
01.05-31.05.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено	перч. Хб с двоин.облив.3 8 г.- 7пар.	210,00
дом 40 1 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено		
01.05-31.05.20 г.	1- 7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		
01.05-31.05.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		
01.05-31.05.20 г.	1- 7 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		
Итого:			0,00		1409,00
Итого по дому:			10860,00		20223,00

Итого по отчёту: 20223 (двадцать тысяч двести двадцать три рубля).

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области



В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений



Н.Н. Константинов

Начальник АДС



В.С. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за июнь 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	В том числе стоимость материала
<u>р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 сантехника:</u>						
01.06.20 г	№ 896	Промывка труб системы центрального отопления	Выполнено.		изолента 18 x 19 мм жёлто-зелёная 20 м - 1 шт.	85,00
02.06.20 г	№ 900	Протекания из квартиры по системе ГВС в подвал.	Вводные краны в норме, предупреждены.			
02.06.20 г	№ 901	Промывка труб системы центрального отопления	Выполнено.		прокладка паронит EQUATION 1/2-10 шт -1 шт.	28,00
03.06.20 г	№ 902	Течь воды в ванной	Заменил переходник сантехнический в ванной.	250,00		
03.06.20 г	№ 903	Засор по системе канализации на кухне в раковине	Засор устранин.	300,00		
03.06.20 г	№ 907	Промывка труб системы центрального отопления	Выполнено.			
03.06.20 г	№ 908	Замена спускных шаровых кранов на элеваторе по системе отопления	Выполнено.		кран шаровой EQUATION 1/2 В/Н дл. ручка -4 шт.	924,00
04.03.20 г	№ 915	Промывка труб системы центрального отопления	Выполнено.			
04.03.20 г	№ 917	Замена спускного шаровых крана на элеваторе отопления.	Замена спускного крана на элеваторе отопления.		кран шаровой EQUATION 1/2 В/Н дл.ручка -1 шт.	230,00
05.06.20 г	№ 919	Промывка труб системы центрального отопления	Выполнено.			
06.06.20 г	№ 935	Откачка воды из подъёмков в подвале.	Выполнено.			
06.06.20 г	№ 936	Замена спускных кранов системы отопления.	Выполнено.		кран шаровой EQUATION 1/2 В/Н дл.ручка -3 шт.	690,00
					лён сантехнический чёсаный 50 гр.-1 шт	25,00

08.06.20 г	№ 943	Капает вода в шахте после счетчика ХВС.	Замена уголка сантехнического по системе ХВС.	250,00		
08.06.20 г	№ 944	Промывка труб системы центрального отопления	Выполнено.		лён сантехнический чёсаный 200 гр.-1 шт	95,00
10.06.20 г	№ 962	Откачка воды из приямков в подвале.	Выполнено.			
13.06.20 г	№ 978	Течёт вода возле фильтра грубой очистки	Замена муфты переходной "американки", опломбировка узла ХВС.	750,00	поволока для опломбировки - 0,30 м/п пломба свинцовая -1 шт.	
14.06.20 г	№ 981	Устранение засора канализации.	Выполнено.			
15.06.20 г	№ 983	Устранение засора канализации.	Выполнено.			
17.06.20 г	№ 998	Течь воды по стояку в шахте	Замена 4 шлангов гибкой подводки.	1500,00	комплект момент №1 (паста 200 гр.лен14 г.)-1 шт. лён сантехнический чёсаный 50 гр.-1 шт	38,00 25,00
18.06.20 г	№ 1003	Прочистка системы канализации	Выполнено.			
19.06.20 г	№ 1010	Замена спускного шарового крана на элеваторе по системе ХВС	Выполнено.		кран шаровой EQUATION 1/2 В/Н -1 шт.	208,00
20.06.20 г	№ 1015	В подвале лопнул шаровой кран по системе ГВС .	Кран заменён			
20.06.20 г	№ 1016	Засорсистемы канализации.	Прочистка. Откачка.			
20.06.20 г	№ 1021	Подтекает соединение с полотенцесушите-лем.	Лопнула полипропиленовая труба по системе ГВС.			
20.06.20 г	№ 1023	Течь воды в шахте по системе ХВС.	Замена уголка сантехнического и опломбировка узла ХВС.		поволока для опломбировки - 0,30 м/п пломба свинцовая -1 шт.	

22.06.20 г	№ 1036	Прочистка системы канализации	Выполнено.			
22.06.20 г	№ 1037	Прочистка системы канализации	Выполнено.			
23.06.20 г	№ 1046	Течет вода с потолка	На тех.этаже имет протекание воздушный клапан. Закрыл шаровой кран.		воздухоотвод-чик автоматиче-ский 1/2 HEIZEN -1 шт.	368,00
24.06.20 г	№ 1049	Подтекает соединение с полотенцесушителя.	Замена шарового крана на полотенцесушитель по системе ГВС .	1200,00	комплект момент №1 (паста 200 гр.лен14 г.)-1 шт.	38,00
25.04.20 г	№ 1054	Протечка из вышерасположенной квартиры № 247.	Замена вводного шарового крана.		кран шаровой EQUATION 1/2 В/Н -1 шт.	208,00
25.04.20 г	№ 1055	Холодный полотенцесушитель.	Травка воздуха по системе ГВС.			
26.06.20 г	№ 1061	Течёт соединение по системе ГВС	Замена вводного шарового крана ГВС. Опломбировка узла ГВС.	1150,00	кран шаровой EQUATION 1/2 В/Н дл.ручка -1 шт.	230,00
					лён сантехнический чёсаный 50 гр.-1 шт	25,00
					поволока для опломбировки - 0,30 м/п	
					пломба свинцовая -1 шт.	
27.06.20 г	№ 1067	Холодный полотенцесушитель.	Травка воздуха по системе ГВС.			
28.06.20 г	ППР	Профилактика ремонт сантехнической арматуры в подвале и на тех. этаже.	Выполнено		контргайка чугунная чёрная 3/4 - 2 шт.	30,00
					контргайка чугунная чёрная 1 9 шт.	180,00
28.06.20 г	№ 1072	Засор системы канализации.	Прочистка. Промывка системы. Откачка фекальной воды из подвала.			
			Замена вводного		кран шаровой EQUATION 1/2 В/Н дл.ручка -1 шт.	230,00

28.06.20 г	№ 1074	Течь воды по стояку в шахте.	шарового крана по системе ГВС. Опломбировка узла ГВС.	поволока для опломбировки - 0,30 м/п	
				пломба свинцовая -1 шт.	
28.06.20 г	№ 1075	Течь из вышерасположенной квартиры №11.	Протекание воды устранено.		
Итого:				5400,00	3657,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:

03.06.20 г	№ 904	Нет света в квартире	Выбыло УЗО - включил			
04.06.20 г	№ 912	В квартирном холле заменить перегоревшие лампы.	Замена ламп	лампа LED T8 GLASS 600 мм,10 W, 780 LM, 4000K- 3 шт.	414,00	
05.06.20 г	№ 922	Нет света в лифтовом холле	Демонтаж, ремонт и монтаж светильников, замена ламп.	лампа LED T8 GLASS 600 мм,10 W, 780 LM, 4000K- 2 шт.	276,00	
06.06.20 г	№ 932	Не горят светильники в квартирном и в лифтовом холле.	Демонтаж, ремонт и монтаж светильников. Замена ламп.	лампа люм.590 мм, 18 W, T8 6500K/865 -2 шт.	192,00	
				стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240V .меди. -2 шт.	32,00	
				лампа LED T8 GLASS 600 мм,10 W, 780 LM, 4000K- 3 шт.	414,00	
06.06.20 г	№ 933	Не горят светильники в квартирном и в лифтовом холле.	Замена ламп	лампа люм.590 мм, 18 W, T8 6500K/865 -8 шт.	768,00	
				стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240V .алюмин. -10 шт.	130,00	
06.06.20 г	№ 934	Не горят светильники в квартирном и в лифтовом холле.	Демонтаж, ремонт и монтаж светильников. Замена ламп.	лампа LED T8 GLASS 600 мм,10 W, 780 LM, 4000K-1 шт.	138,00	
07.06.20 г	№ 937	Не горят светильники в квартирном и в лифтовом холле.	Замена ламп	лампа LED T8 GLASS 600 мм,10 W, 780 LM, 4000K-1 шт.	138,00	
				стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240V .меди. -2 шт.	32,00	

				лампа люм.590 мм, 18 W, T8 6500K/865 -2 шт.	192,00			
08.06.20 г	№ 940	Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле.	Демонтаж. Ремонт. Монтаж отремонтированного светильника. Замена лампы	лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10 W, 780 LM, 4000K-1 шт.	138,00			
08.06.20 г.	№ 941	Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле.	Заменил.	лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10 W, 780 LM, 4000K- 3 шт.	414,00			
20.06.20 г	№ 1024	Заменить перегоревшую лампу в лифтовом холле.	Заменил.	лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10 W, 780 LM, 4000K-1 шт.	138,00			
23.06.20 г	№ 1044	Не горит лампа в квартирном холле	Демонтаж, ремонт и монтаж светильника, замена лампы	лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10 W, 780 LM, 4000K-1 шт.	138,00			
23.06.20 г	№ 1045	Не горит лампа в квартирном холле	Демонтаж, ремонт и монтаж светильника. Замена лампы.	лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10 W, 800 LM, 6500K- 1 шт.	138,00			
25.06.20 г	ППР	Замена ламп на лестничных площадках пожарного выхода.	Заменены	лампа люм. 590 мм, 18 W, T8, 6500 K765 - 25 шт.	1500,00			
27.06.20 г	№ 1068	Не горят лампы в лифтовом и квартирном холле.	Демонтаж, ремонт, монтаж светильников. Замена ламп.	лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10 W, 780 LM, 4000K- 3 шт.	414,00			
27.06.20 г	№ 1069	Не горят лампы в лифтовом и квартирном холле.	Демонтаж, ремонт, монтаж, 3- х светильников. Замена ламп.	лампа люм.590 мм, 18 W, T8 6500K/865 -3 шт.	288,00			
				стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240V .медь. -4 шт.	64,00			
				лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10 W, 800 LM, 6500K- 7 шт.	966,00			
29.06.20 г	№ 1079	Нет света в квартирном холле	Замена ламп	стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240V .медь. -12 шт.	192,00			
				лампа люм.590 мм, 18 W, T8 6500K/865 -7 шт.	672,00			
Итого:				0,00	7788,00			
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции:								
01.06.20 г.	№ 893	Закрепить пружину на тамборной двери пожарного выхода балкона	Закрепил пружину на двери тамбора					

04.06.20 г	№ 914	Подключить трубку домофона .	Выполнено.	600,00		
04.06.20 г	№ 916	Подключить трубку домофона.	Подключение видеодомофона не предусмотрено застройщиком.			
05.06.20 г	№ 926	Снятие стёкл с демонтированных дверей	Выполнено.			
05.06.20 г	№ 929	Замена разбитой плитки на цоколе дома	Заменил		клей для плитки Юнис-Плюс 5 кг - 2 шт.	208,00
08.06.20 г	№ 946	Заменить битую плитку на цоколе дома .	Приклеить фасадную плитку на цоколе..		клей POINT 99 Экстра сильный беж. 80мл -1 шт.	308,00
					клей LITOFLEX K 81 универсальный 25 кг -10 кг	278,00
08.06.20 г	№ 948	Отрегулировать доводчик на входной металлической двери.	Отрегулировал.			
10.06.20 г	№ 952	Отрегулировать доводчик на входной металлической двери.	Выполнено.			
11.06.20 г	№ 966	Подключить домофон.	Выполнено.	600,00		
12.06.20г	№969	Приклепить плитку на цоколе у щитового.	Приклеил плитку на цоколе у щитового.		клей POINT 99 Экстра сильный беж. 80мл -1 шт.	308,00
					клей LITOFLEX K 81 универсальный 25 кг -10 кг	278,00
12.06.20г	№970	Приклепить плитку на цоколе у щитового.	Приклеил плитку на цоколе у щитового.		клей POINT 99 Экстра сильный беж. 80мл -1 шт.	308,00
					клей LITOFLEX K 81 универсальный 25 кг -10 кг	278,00
13.06.20 г	№ 976	Отрегулировать доводчик на металлической двери.	Выполнено.			
13.06.20 г	№ 977	Не работает домофон	Выполнено.			
14.06.20 г	№ 980	Ремонт электромагнитного замка на входной металлической двери.	Выполнено.			
16.06.20 г	№ 995	Установить стекло в электощитке межэтажного ящика	Установлено			

20.06.20 г	ППР	Закраска граффити на стенах лестничных площадок пожарного выхода	Выполнено	кисть плоская Стандарт ПП ручка 50 мм - 7 шт.	434,00
20.06.20 г	ППР	Установка ЖК индикатора	Установлен	ЖК индикатор Сириус-03 М17010 -1 шт.	13571,76
20.06.20 г	№ 1022	Отрегулировать доводчик на входной металлической двери. Скрипит, не закрывается .	Выполнено.		
23.06.20 г	№ 1043	Изготовить два электромагнитных ключа ко всем входным группам	Изготовлены		
итого:				1200,00	15971,76

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание:

15.06.20 г.	ППР	Озеленение: посадка цветов на клумбах.	Выполнено	колеус 1уп по 10 шт.- 6 уп.	1380,00
				сальвия в кассете 1 уп-10 шт.-9 уп.	2088,00
				тагетес Патула 1уп.-10 шт.-3 уп.	696,00
				тагетес Эректа 1уп.-10 шт. -2 уп.	464,00
				цинерария -1уп.- 10 шт.-1уп.	230,00
				сальвия в кассете (10 шт.) - 5 шт.	1525,00
				целлозия метельчатая-1уп.- 10 шт. -4 уп.	920,00
				петуния микс 1 уп по 10 шт. -1 уп.	230,00
				катарантус - 1 уп. по 10 шт.- 4 уп.	920,00
01.06-30.06.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено		
01.06-30.06.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день	мешки для мусора 60 мкм 220л,чёр. 10 шт./рул.-2 шт	596,00

01.06- 30.06.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		
01.06- 30.06.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		
дом 40 1 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено	перчатки х/б обливные 13 класс -10 шт.	170,00
01.06- 30.06.20 г.	1- 7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено	растворитель цемента PROSEEPТ 0,5 л.-1 шт.	221,00
01.06- 30.06.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1 -17 этаж	Выполнено	перчатки латекс красный LHQ PROFILINE-1 шт	110,00
01.06- 30.06.20 г.	1- 7 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		
Итого:			0,00		9550,00
Итого по дому:			6600,00		36966,76

Итого по отчёту: 36966,76 (тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей 76 копеек).

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области

В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений

Н.Н. Константинов

Начальник АДС

В.С. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за июль 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материалов
<u>р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 сантехника:</u>						
01.07.20 г	№ 1089	Замена крана по системе ГВС. Замена воздушного клапана.	Заменил		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В -1 шт.	418,00
01.07.20 г	№ 1090	Замена воздушного клапана по системе центрального отопления.	Заменил воздушный клапан по системе центрального отопления.		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н -1 шт.	278,00
03.07.20 г	№ 1108	Опломбировка узлов счётчиков ГВС ХВС после замены	Опломбировал.	400,00	пломба свинцовая -2 шт.	
					проводка для опломбировки - 0,6 м/п	
04.07.20 г	№ 1110	Капает вода с потолка в ванной	Протекание с 6 этажа, устранено		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н -1 шт.	278,00
04.07.20 г	№ 1113	Опломбировать узлы по системе ХВС,ГВС.	Выполнено.	400,00	пломба свинцовая -2 шт.	
					проводка для опломбировки - 0,6 м/п	
04.07.20 г	№ 1116	Течет вода соединения контргайки и батареи центрального отопления.	Подтянул муфту переходную "американку".			
11.07.20 г	№ 1152	Течёт вода соединения запорного переходного шарового крана по системе ГВС	Лопнул шаровой переходной кран на подводке, демонтаж крана,монтаж сгона вместо демонтированного крана.	300,00	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н -1 шт.	278,00
11.07.20 г	№ 1154	Мокрый потолок на кухне	Протекание воды из квартиры № 324, лопнул водный распределитель "гребенка".			
12.07.20 г	№ 1158	Прочистка центральной канализации.	Выполнено.			
12.07.20 г	№ 1159	Протекание воды с вышерасположенной квартиры	Лопнул водяной распределитель "гребенка",перекрыт стояк по системе ХВС.			

12.07.20 г	№ 1160	Протекание воды с вышерасположенной квартиры	Протекание воды не обнаружено, счетчики воды по системе ХВС и ГВС не опломбированы, от опломбировки отказался.		
12.07.20 г	№ 1161	Замена водяного распределителя "гребенки" и выкручивание внутренней резьбы из гнезда соединения..	Выполнено.	1500,00	
14.07.20 г	№ 1175	Профилактические работы по системе канализации.	Выполнено.		
16.07.20 г	№ 1193	Установить счетчики воды по системе ХВС, ГВС. Опломбировка.	Выполнено.	3000,00	пломба свинцовая -2 шт.
					проводка для опломбировки - 0,6 м/п
17.07.20 г	№ 1197	Профилактические работы на центральной трассе лежаков канализации.	Работы произведены.		
18.07.20 г	№ 1198	Протекание воды из вышерасположенной квартиры.	Протекание из вышерасположенной квартиры № 220. Сорвало резьбовое соединение по системе ХВС.		
18.07.20 г	№ 1199	Консультация техника-сантехника.	Проконсультировал.		
18.07.20 г	№ 1202	Засор по системе канализации	Засор устраниён.		
19.07.20 г	№ 1203	Капает вода с соединения батареи центрального отопления	При осмотре выявлено самостоятельная установка дополнительной батареи центрального отопления на балконе. Доложено руководству.		

24.07.20 г	№ 1238	Профилактические работы: ремонт сантехнической арматуры-муфты по системе центрального отопления обратки.	Потекло соединение сантехнической муфта по обратки центрального отопления, демонтаж. Установка дополнительной опору труб центрального отопления для гашения вибрации.		
25.07.20 г	№ 1241	Капает вода по стояку в шахте	Протекание воды из квартиры № 163, Течь устранена	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н -1 шт.	278,00
26.07.20 г	№ 1244	Профилактические работы по системе канализации.	Выполнено.		
26.07.20 г	№ 1245	Засор по системе канализации	Выполнено.		
28.07.20 г	№ 1256	Снять контрольные показания счётчиков ХВС и ГВС			
28.07.20г	№1257	Снять контрольные показания счётчиков воды ХВС и ГВС	Выполнено.		
31.07.20 г.	№ 1282	Не греет батарея центрального отопления	Необходимо демонтаж батареи центрального отопления.		
31.07.20 г.	№ 1283	Замена спускного шарового крана обратки по системе ГВС,	Заменил шаровой кран по системе ГВС	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В -1 шт.	418,00
31.07.20 г.	№ 1284	Профилактические работы запорной арматуры (обслуживания, разборка,прочиска, сборка,покраска и т.д.)	Профилятика произведена	кран шаровой "Бугатти" 1 1/4 г/ш ручка -1 шт.	1488,00
Итого:				кран шаровой BUGATTI 1 В/Н -1 шт.	676,00
					5600,00
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:					

01.07.20 г	№ 1088	Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле.	Демонтаж, монтаж светильников. Замена лампы		LED светильник LLFS 18W,, 1260 LM 1P40, 4000K-1 шт.	578,00
03.07.20 г	№ 1105	Нет света в лифтовом иквартирном холле, а также лестничном марше пожарного выхода	Замена ламп.			

04.07.20 г	№ 1111	Нет света в лифтовом и квартирном холле, а также лестничном марше пожарного выхода	Замена ламп.			
04.07.20 г	№1115	Нет света в квартире.	Выбило УЗО, включил			
05.07.20 г.	ППР	Замена электропроводки (офис)	Выполнено	кабель ВВГП - НГ 3 Х1,5 ГОСТ 10 м ОРЕОЛ-1шт.	393,00	
				провод ПВС 3 х 2,5 ГОСТ 10 м - 20 шт.	774,00	
				коробка распр. 70 x 70 x 40 мм - 1 шт.	24,00	
				кабель ВВГП - НГ 3 Х2,5 ГОСТ 5 м ОРЕОЛ-1шт.	373,00	
				кабель ВВГП - НГ 3 Х2,5 ГОСТ 10 м ОРЕОЛ-1шт.	550,00	
05.07.20 г	№ 1119	Не горят лампы в лифтовом холле по стояку этажей	Неполадки устранены.	клеммный блок сеч.4 мм ² макс напр.400 В -1 шт.	17,00	
07.07.20 г	№ 1128	Нет света в квартире.	Неполадки устранены.	клеммный блок сеч.4 мм ² макс напр.400 В -1 шт.	17,00	
10.07.20 г	№ 1143	Проверить исправность электросчетчика.	Счётчик моргает. Необходима замена	клеммный блок сеч.4 мм ² макс напр.400 В -1 шт.	17,00	
10.07.20 г	№ 1149	Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле.	Замена ламп.			
11.07.20 г	№ 1150	Нет света в квартире.	Выбило УЗО, включил			
12.07.20 г	№ 1157	Заменить перегоревшие лампы.	Ремонт светильника, замена ламп			
13.07.20 г	ППР	Установка навесных светильников (офис)	Выполнено	светильник LEDДПО 3017 400K 2 x 9 W,IP20- 9 шт.	5814,00	
		Заменить перегоревшие		лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -3 шт.	288,00	

13.07.20 г	№ 1164	лампы в квартирном холле.	Замена ламп и стартеров	стартер TDM S2,4-22 W,110-240 V,алюмин.-1 шт.	14,00
14.07.20 г	№ 1173	Заменить перегоревшие лампы по стояку этажей.	Выполнено	изолента 0,18 x 19 мм синяя 20 метров -1 шт.	45,00
23.07.20 г	№ 1231	Заменить пререгоревшие лампы на крыльце при входе в подъезд, в тамбуре лифтового холла,при входе на пожарном выходе лестничного марша	Заменил	лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -3 шт.	288,00
23.07.20 г	№ 1232	Заменить пререгоревшие лампы на крыльце при входе в подъезд, в тамбуре лифтового холла,при входе на пожарном выходе лестничного марша	Заменил	лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -3 шт.	288,00
23.07.20 г	№ 1235	Моргает свет в квартирном холле	Замена ламп		
26.07.20 г	№ 1248	Нет света в лифтовом и в квартирном холле .	Замена ламп	лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -3 шт.	288,00
27.07.20 г	№ 1253	Нет света на лестничном марше пожарного выхода	Демонтаж - монтаж светильника замена ламп	лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -2 шт.	192,00
28.07.20 г	№ 1256	Снять контрольные показания электросчётчика	Выполнено		
28.07.20 г	№ 1257	Снять контрольные показания электросчётчика	Выполнено		
28.07.20 г	№ 1258	Не горят лампы в квартирном холле	Замена ламп	лампа люм. 590 мм,18W,T8,6500 K/865 -2 шт.	192,00
30.07.20 г	№ 1273	Регулировка уличного освещения на детских площадках.	Регулировка таймеров уличного освещения на детской площадке выполнена		
Итого:				0,00	10152,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции:

01.07.20 г	№ 1093	В лифтовом холле оклеилась цокольная облицовочная плитка.	Плитку заменил и приклейл.	TYTAN PROFESSIONAL-герметик силик.прозрач. 310 мл -1 шт	351,00
------------	--------	---	----------------------------	---	--------

03.07.20 г	№ 1106	Приkleить цокольную облицовочную плитку в тамбуре пожарного	Приkleил плитку		
03.07.20 г	№ 1107	Приkleить облицовочную плитку на крыльце при входе в подъезд	Приkleил плитку		
09.07.20 г	№ 1135	Ремонт мелких игровых форм на детской площадке	Выполнено	саморез по дереву 4,8 x 120 -100 шт. STANDERS-2 шт.	680,00
10.07.20 г	№ 1139	Установить пружины на 2 - х деревянных дверях входной группы при входе лифтовой холл.	Установил пружины на деревянной двери в лифтовом и в квартирном холле.		
12.07.20 г.	ППР	Установка навесного потолка (офис)	Выполнено	профиль ПП 60 x 27 мм L 3м эконом -14 шт	1232,00
				прямой подвес для ПП 60 x27 эконом -100 шт.	470,00
				саморез ДТП оц. Бур 4,2 x 13,1 -500 шт STANDERS - 0,434 кг	192,70
				евро-подвес для потолка в сборе шт.5	50,00
13.07.20 г.	ППР	Замена обоев (офис)	Выполнено	СК Лезвия для ножа 18 мм -10 шт-1 шт.	18,00
				ТОП 1000 малярная лента 50м x 48 мм- 3 шт.	381,00
				ст.обои 1 x 25 м, рогожка лёг. 70 г/м бел Р12-2 рул	2750,00
				серпянка 45 мм x 45 мм АХТОН - 2 рул.	220,00
13.07.20 г	№ 1165	Установить колпак (крышку) на стояк в межэтажной шахте	Изготовил и закрепил колпак-крышку для стояка шахты.		
13.07.20 г	ППР	Покраска перил и металлических конструкций балконов пожарного выхода	Выполнено	грунт эмаль по ржавчине белая 10 кг -2 шт.	2730,00
				эмаль ПФ-115 Простокраска серая 2,5 кг-3 шт.	621,00

				грунт эмаль по ржавчине серая 10 кг -1 шт.	1365,00
15.07.20 г	№ 1185	Приkleить плитку для пола возле грузового лифта	Выполнено	клей момент суперсиl плюс MB100 бел. 314 мл.-1 шт.	231,33
15.07.20 г	№ 1186	Подключение домофона с трубкой (трубка собственника)	Выполнено	600,00	
21.07.20 г	ППР	Установить решётки для радиаторов (офис)	Выполнено	решётка радиаторная белая 60 x 120 см-2 шт.	657,00
21.07.20 г	ППР	Замена линолеума (офис)	Выполнено	линолеум "Дуб дымчатый "22 класс 3м -15,3 м2 самор по ГСК3 5 x 35 180 шт. чёрн. STANNNDERS 2 шт.	4207,56 330,00
21.07.20 г	№ 1218	После демонтажа установить качели на детской площадке.	Выполнено		
28.07.20 г	№ 1259	Закрыть и опечатать дверь в помещении пожарного гидранта.	Выполнено		
30.07.80 г	№ 1268	После демонтажа установить качели на детской площадке.	Установил		
Итого:				600,00	16486,59


р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание:

31.07.20 г.	№ 1279	Досыпать песок в песочницу на детской площадке.	Насыпал песок в песочницу			
31.07.20 г.	№ 1280	Досыпать песок в песочницу на детской площадке.	Насыпал песок в песочницу			
01.07-31.07.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено		щётка жёсткая д/сильных загрязнений без палки - 2 шт.	298,01
01.07-31.07.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешок для мусора ткан проптлен 950 x 550 м -4 шт	28,2

01.07- 31.07.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		комплект для уборки Luscan совок+щётка на ручке дл.75 см - 1 шт.	294,45
01.07- 31.07.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		комплект для уборки совок+щётка на ручке дл.75 см - 1 шт.	279,00
дом 40	1 подъезд	Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено			
01.07- 31.07.20 г.	1- 7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		щётка для стыков и углов ST 4484- 2 шт	364,01
					средство для стёкол Чисто стекла 5 л.- 8,75 л.	463,75
01.07- 31.07.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1 -17 этаж	Выполнено		венник 5- прошивной -2 шт.	438,00
					насадка МОП Mega 100% микрофибра 180 гр.- 4 шт.	888,00
					профхим д/руч.мыть пола нейтрал. с дез.эффект Effect/ DELTA 401, 5л.- 8,75 лит.	741,98
01.07- 31.07.20 г.	1- 7 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		профхим дезинфек. табл. д/оборуд. и поверхностей дезлорхлор/дез хлор 1 уп. - 300 шт.- 315 шт.	681,15
					полотно техническое вафельное плот.120 г/м (50м x 40 см) отбеленное - 117, м/п	537,95
					универсальное чистящее средство Формула Прогресса 5л - 10,5 л	640,13
Итого:				0,00		5654,63
Итого по дому:				6200,00		36405,22

Итого по отчёту: 36405,22 (тридцать шесть тысяч четыресто пять рублей 22 копейки).

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области


В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений


Н.Н. Константинов

Начальник АДС


В.С. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за август 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
<u>р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 сантехника:</u>						
01.08.20 г	№ 1287	Профилактические работы по ремонту и замене запорной арматуры	Работа выполнена		паронит лист EQUATION 15 x 20 см. -2 шт. электроды -1 уп.	136,00 592,00
					прокладка паронит EQUATION 1-4 шт.-1 шт	37,00
					кран шаровой VT BASIC B/H 1/2 -8 шт.	2296,00
02.08.20 г	№ 1292	Течь воды в подвал	Имеет протекание тройник канализационный на стояке канализации. Переустановка тройника.			
02.08.20 г	№1294	Течёт вода по стояку шахты	Протечка из кв. № 194, закрыл входной шаровой кран .			
02.08.20 г	№ 1295	Течь по системе ХВС	Замена фильтра грубой очистки, замена переходной муфты "американка", опломбировка ХВС	750,00	прокладка паронит EQUATION 1/2 -1 уп.10 шт -1 уп. пломба свинцовая -1 шт.	28,00
03.08.20 г	№ 1305	Отключение душевой кабины от воды и канализации. Установка заглушки.	Выполнено			
06.08.20 г	№ 1317	Консультация техника-сантехника по установке полотенцесушителя	Проконсультировал.			
07.08.20 г	№ 1320	Течь по системе ХВС	Замена фильтра грубой очистки. Опломбировка.	500,00	пломба свинцовая -1 шт. проводка для опломбировки - 0,30 м/п	
07.08.20 г	№ 1321	Засор по системе канализации.	Прочистил, промыл и откачал фекальную воду из прияка в подвале			

07.08.20 г	№ 1322	Течёт вода из бачка унитаза	Ремонт бачка	400,00	прокладка паронит EQUATION 1/2 -1 уп.10 шт -1 уп.	28,00
08.08.20 г	№ 1343	Течёт вода соединение уголка сантехнического по системе ХВС	Лопнул корпус уголка сантехнического			
12.08.20 г	№ 1376	Замена счётчиков по системе ГВС и ХВС и опломбировка	Заменил и опломбировал	3000,00	пломба свинцовая -2 шт.	
					проводолока для опломбировки - 0,60 м/п	
15.08.20 г	№ 1388	Замена смесителя для кухни в раковине	Выполнено	1300,00		
17.08.20 г	№ 1403	Сломался смеситель в ванной.	Сломался переключатель на смесителе, отремонтировал.	300,00		
18.08.20 г	№ 1409	Заменить два шаровых крана на полотенцесушителе	Выполнено	1200,00		
19.08.20 г	№ 1412	Течь воды по стояку шахты.	Имеет протекание электроводонагреватель в выше расположенной квартире. Для ремонта провел консультацию.			
20.08.20 г	№1420	Замена водопроводной арматуры: муфты переходной "американка", уголка сантехнического. Опломбировка	Выполнено.	500,00	пломба свинцовая -2 шт.	
					проводолока для опломбировки - 0,60 м/п	
					прокладка паронит EQUATION 1/2 -1 уп.10 шт -1 уп.	28,00
21.08.20 г	№ 1429	Замена смесителя для кухни.	Выполнено	1200,00		
22.08.20 г	№1443	Течь воды в подвал из вышерасположенной квартиры.	Протекание воды из кв. № 12. Лопнул вводной шаровой кран по системе ХВС. .			
22.08.20 г	№ 1444	Замена водопроводной арматуры	Заменил.	500,00	прокладка паронит EQUATION 3/4 -1 уп.10 шт -1 уп.	33,00
23.08.20 г	№ 1448	Течь воды стояка шахты.	Лопнул вводной шаровой кран ХВС. Аварийная замена.		кран шаровой EQUATION 1/2 В/Н-1 шт.	188,00
24.08.20 г	№ 1464	Течёт воды стояка по системе ХВС	Устранено.			

24.08.20 г	№ 1468	Замена фильтра грубой очистки. Опломбировка.	Выполнено.	500,00	пломба свинцовая -1 шт. проводка для опломбировки - 0,30 м/п	
24.08.20 г	№ 1472	Капает вода с потолка в ванной	Протекание воды из вышерасположенной кв. № 304, лопнула резьба гибкой подводки для душкабинки.		прокладка паронит EQUATION 3/4 -1 уп.10 шт -1 уп.	33,00
27.08.20 г	№ 1486	Течь полотенцесушителя	Подтянул переходную муфту "американку" на полотенцесушителе			
27.08.20 г	№ 1489	Слабый напор воды в ванной	Ни кого нет дома.			
27.08.20 г	№ 1498	Течь воды по системе ГВС	Подтянул переходную муфту "американку" на полотенцесушителе			
27.08.20 г	№ 1501	Течёт вода по стояку шахты	Течь воды из кв. № 269. Закрыл вводной шаровой кран по системе ХВС и ГВС.			
27.08.20 г	№ 1505	Холодный полотенцесушитель	Из полотенцесушителя в квартире стравил воздух через соединительную муфту			
28.08.20 г	№ 1507	Отключения стояков ХВС и ГВС	Отключил и включил стояки ХВС и ГВС.	1300,00		
28.08.20 г.	№ 1510	Холодный полотенцесушитель	Стравил воздух по стояку в подвале			
29.08.20 г	№ 1515	В подвал убрать поливочные краны	Убрано.			
31.08.20 г	№1535	В комнате для уборщиц вышел из строя редуктор давления по системе ГВС.	Демонтаж редуктора. Установка сгона сантехнического			
Итого:				11450,00		3399,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:

02.08.20 г	№ 1297	Не горят лампы в квартирном холле	Замена ламп и стартера	лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт стартер TDM S2, 4-22W,110-240 V, алюмин.-1 шт. лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 1 шт.	86,00 14,00 128,00
------------	--------	-----------------------------------	------------------------	---	--------------------------

05.08.20 г	№ 1315	Не горит светильник в лифтовом холле.	Замена лампы		лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 1 шт.	128,00
06.08.20 г	№ 1318	Не горят лампы в квартирном холле	Ремонт светильника. Замена ламп.		лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт	86,00
					стартер TDM S2, 4-22W,110-240 V, алюмин.-1 шт.	14,00
					лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 1 шт.	128,00
07.08.20 г	№ 1336	Замена перегоревших ламп в квартирном холле	Выполнено		лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт	86,00
					лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 1 шт.	128,00
07.08.20 г	№ 1337	Замена перегоревших ламп в квартирном холле	Ремонт светильника. Замена ламп.		стартер TDM S2, 4-22W,110-240 V, алюмин.-2 шт.	28,00
					лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 3 шт	129,00
07.08.20 г	№1338	Замена перегоревших ламп в квартирном и в лифтовом холле	Замена ламп		лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 2 шт.	256,00
10.08.20 г.	№ 1350	Не горят светильники в лифтовом холле	Заменил.		лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 1 шт.	128,00
11.08.20 г	№1364	Замена перегоревших ламп в квартирном холле	Заменил		лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 2 шт.	256,00
11.08.20 г	№ 1365	Не горит лампа в лифтовом холле.	Замена лампы		лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 1 шт.	128,00
11.08.20 г	№ 1366	Не горит лампа в лифтовом холле.	Ремонт не рабочего светильника. Замена лампы.		лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 1 шт.	128,00
11.08.20 г	№ 1367	Не горит лампа в лифтовом холле.	Ремонт светильника, замена ламп.		лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт	86,00
22.08.20 г	№ 1439	Регулировка таймера уличного освещения на детских площадках	Отрегулировал			

				лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 3 шт	129,00
22.08.20 г	№ 1440	Нет света на лифтовом, в квартирном холле и в тамбуре пожарного выхода	Замена ламп.	лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 1 шт.	128,00
23.08.20 г	№ 1451	Нет света в квартирном холле.	Демонтаж нерабочего светильника. Ремонт. Монтаж. Замена ламп и стартеров.	стартер TDM S2, 4-22W, 110-240 V, алюмин.-2 шт.	28,00
23.08.20 г	№ 1452	Нет света в квартирном и в лифтовом холле.	Замена ламп	лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 3 шт	129,00
23.08.20 г	№ 1460	Нет света на этаже	Демонтаж - монтаж светильника. Замена лампы.	ТОП 1000 клем.блок сечение 4 мм макс.напряжение 400 В -1 шт.	17,00
23.08.20г	№1461	Нет света в лифтовом холле.	Ремонт светильника. Замена лампы.	лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 2 шт.	256,00
25.08.20г	№1474	Нет света в квартирном, в лифтовом холле и в тамбуре пожарного выхода.	Замена ламп.	лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 1 шт.	128,00
26.08.20 г	№ 1478	Не горит свет в квартирном холле.	Замена лампы	ТОП 1000 клем.блок сечение 4 мм макс.напряжение 400 В -1 шт.	128,00
29.08.20 г	№1511	Нет света на этаже	Замена лампы. Демонтаж нерабочего светильника. Ремонт. Монтаж.	лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 1 шт.	17,00
29.08.20 г	№1512	Нет света в лифтовом холле.	Замена ламп. Демонтаж нерабочего светильника. Ремонт. Монтаж.	лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт	86,00
29.08.20 г	№ 1513	Нет света в квартирном холле.	Замена ламп.	лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 2 шт.	256,00
				лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 1 шт.	128,00

29.08.20 г	№1522	От короткого замыкания выбивает электроавтомат	Выбивает УЗО. Причина короткого замыкания в эл.плите.			
30.08.20 г	№1526	Не горит лампа в лифтовом холле.	Замена лампы, стартера и потрона. Ремонт светильника.		стартер TDM S2, 4-22W,110-240 V, алюмин.-2 шт.	28,00
					лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 4 шт	172,00
31.08.20 г.	№ 1529	Замена перегоревших ламп в квартирном холле.	Замена ламп и стартеров. Чистка плафонов		стартер TDM S2, 4-22W,110-240 V, алюмин.-3 шт.	42,00
					лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 5 шт	215,00
31.08.20 г	№ 1530	Замена ламп в лифтовом холле	Замена ламп, стартеров. Чистка плафонов .		стартер TDM S2, 4-22W,110-240 V, алюмин.- 7 шт.	98,00
					лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 9 шт	387,00
31.08.20 г	ППР	Замена лампочек в подвале	Выполнено		лампа LED - LEXMAN -E 27-5-W-P45-47 ОЛМ-40К - 27 шт.	2079,00
31.08.20 г	№ 1531	Замена перегоревших ламп в квартирном холле и в тамбуре пожарного выхода	Замена ламп		лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 3 шт	129,00
					лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10W, 800 LM, 6500 K - 3 шт.	384,00
31.08.20 г.	№1532	Замена лампы в квартирном холле	Заменил.		стартер TDM S2, 4-22W,110-240 V, алюмин.-4 шт.	56,00
					лампа люм.OSRAM 590мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 4 шт	172,00
31.08.20 г	№ 1533	Не горят электросветильники-шары на детской площадке	На столбах замена ламп в светильниках - шар.			
Итого:					0,00	7146,00
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции:						
01.08.20 г	ППР	Изготовление электромагнитных ключей	Выполнено.		ключь бесконтактный Цифрал -10 шт.	330,00


02.08.20 г	№ 1296	Нет стекла на двери аварийного выхода балкона	Установил стекло			
05.08.20 г	№ 1316	На крыльце лтклеилась плитка для пола.	Приkleил плитку на крыльце при входе в подъезд.		клей AXTON Керамогранит 1 м 25 кг - 2 кг	31,52
11.08.20 г	№ 1368	Заменить плитку для пола около грузового лифта.	Заменил плитку у порога лифта		клей AXTON Керамогранит 1 м 25 кг - 2 кг	31,52
15.08.20 г	ППР	Установка навесного потолка (офис)	Выполнено		плинтус потолочный экстр. INSPIRE СО6/30 2м -1 шт. профиль ПН-4 - 103 шт. плитка потолочная экстра С2024 2м2 -12 шт. СЛ пистолет скелетный металический -1 шт. стержень телефонический 115-200 см -1 шт плинтус потолочный экстр. INSPIRE СО3/35 2м -11 шт.	18,00 14560,00 1128,00 134,00 185,00 220,00
17.08.20 г	ППР	Замена обоев (офис)	Выполнено.		СК клей монтаж особопрочный AXTON, карт.0,44 кг - 4 шт. серпянка 150 мм x 20 м AXTON -2 шт. кювета для краски 330 x 35 мм -1 шт. СЛ кисть масловица 70 x 150 мм ИСК щетина-1 шт. ЛЦ обои 1,06 x 10 м ФЛ п/покр. пол. 9 рул. удалитель плесени NEDMID KORIL 1 кг -1 шт.	600,00 416,00 47,00 68,00 1845,00 317,00

				листы сетчатые Р80 115 x 280 2 HIT DEXTER -2 шт.	120,00
				угол ПВХ 30 x 30 x2700 мм белый - 10 шт.	330,00
				клей обойный спец-ванил. 0,3 кг QUELYD - 3 шт.	672,00
17.08.20 г	№ 1401	Сломана площадка около детской горке.	Заменил сломаную доску.		
21.08.20 г	№ 1428	Очистить от салидола качели.	Выполнено.		
21.08.20 г	№ 1430	Подключение домофона.	Домофон подключён.	600,00	
21.08.20 г	№ 1435	Сломан доводчик на двери входа	Сломан корпус доводчика. Демонтаж доводчика - Монтаж б/у доводчика .		
24.08.20 г.	№ 1467	Покраска поручней пандуса	Покрашены	кисть д/водных красок DEXTER 50 мм --1 шт.	118,00
25.08.20 г.	№ 1475	Изготовить электромагнитный ключ от металлических дверей основного и пожарного входа.	Выполнено.	200,00	ключ бесконтактный Цифрал -1 шт.
31.08.20 г	№ 1536	На информационных досках отклеились кармашки. Заменить.	Приkleил информационные кармашки		
31.08.20 г	№ 1537	Отклеились в лифте карманы на информационной доске.	Нужна замена информационных карманов		
Итого:				800,00	21171,04
<u>р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание:</u>					
10.08.20 г	№ 1355	Обрезать кусты (живой забор) возле детской площадки	Выполнено.		
29.08.20 г	№1516	Нет уборки в квартирном и в лифтовом холле	Убрано.		
01.08- 31.08.20 г	1- 7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено		

01.08- 31.08.20 г	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		перчатки х/б ПВХ обливные 13 класс -20 пар.	280,00
01.08- 31.08.20 г	1- 7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.08- 31.08.20 г	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено			
дом 40 1 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено			
01.08- 31.08.20 г	1- 7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено			
01.08- 31.08.20 г	1- 7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено			
01.08- 31.08.20 г	1- 7 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
Итого:				0,00		280,00
Итого по дому:				12250,00		31996,04

Всего по отчёту: 31996,04 (тридцать одна тысяча девятьсот девяносто шесть) рублей 04 копейки.


ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области


B.C. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений


H.N. Константинов

Начальник АДС


V.S. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь 2020 года МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"						
Дата начала работ	№ наряд задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 сантехника:						
01.09.20 г.	№ 1545	Течёт по стояку по системе ХВС	Востановил компенсатор на стояке по системе канализации		герметик для кухни YKCAXTON 280 мл.,прозр.-1 шт.	186,00
01.09.20 г.	№ 1549	Устранение засора по системе канализации	Засор по всей трубе 5 м от раковины до центрального стояка . Прочистил.	350,00		
03.09.20 г.	№ 1560	Подтекание воды по системы ХВС.	Подтянул контргайку на гибкой подводке для унитаза			
07.09.20 г	№ 1580	Течёт вода из вышерасположенной квартиры № 250	Течь воды не обнаружено			
13.09.20 г	№ 1627	Прочистить засор по системе канализации в подвале	Прочистка, промывка, откачка.			
14.09.20 г	№ 1631	Замена редуктора давления.	Регулировка редуктора.	200,00		
16.09.20 г	№ 1640	Консультация техника-сантехника.	Проконсультировал.			
16.09.20 г	№ 1654	Снять контрольные показания счетчиков.	Сняты			
16.09.20 г	№ 1653	Замена канализационной трубы на вытяжке с технического этажа на крышу.	Выполнено			
16.09.20 г	№ 1656	Влажно под радиатором центрального отопления.	Подтянул пробку на батарее центрального отопления			
19.09.20 г.	№ 1675	Течёт вода с потолка в туалете	Течь из кв № 429 смещение компенсатора по системе канализации. Течь устранена		герметик для кухни YKCAXTON 280 мл.,прозр.-1 шт.	186,00
20.09.20 г.	№ 1676	Течёт вода из под раковины.	Замена гибкой подводки	300,00		
22.09.20 г	№ 1699	Подтекает стык по системе канализации.	Выскочила гильза, установил.		герметик для кухни YKCAXTON 280 мл.,прозр.-1 шт.	186,00

					проводка для опломбирования мет.витая 100м, диаметр 0,65мм. 1 шт.	299,00
					пломба свинцовая (упаковка 1кг)	318,00
					пломбирователь усиленный с 2-мя латунными плашками -1 шт.	441,00
					проводка для опломбирования - 0,5 м/п.	
					пломба свинцовая -2 шт	
23.09.20 г	№ 1710	Остановка стояка по системе ХВС. Опломбировать узлы счётчиков по системе ХВС и ГВС.	Опломбировал узлы двух счетчиков. Остановка стояка ХВС, для замены фильтра грубой очистки и вводного шарового крана собственником	400,00		
24.09.20 г.	№ 1723	Капает вода в подвал.	Течь устранена.			
25.09.20 г	№ 1727	Замена уголка сантехнического.	Заменил, опломбировал.	500,00	проводка для опломбирования - 0,5 м/п.	
26.09.20 г	№ 1732	Промывка лежаков по системе канализации.	Выполнено		пломба свинцовая -2 шт.	
26.09.20 г	№ 1733	Откачка воды из приямков в подвале	Выполнено			
27.09.20 г	№ 1735	Течь воды по системе ХВС	Замена переходной муфты "американка" с выкручиванием резьбы	400,00		
28.09.20 г.	№ 1749	Капает вода в подвал.	При осмотре подвала обнаружил лужу. Протекание воды из квартиры № 287. Собственником неисправность устранена.			
29.09.20 г.	№ 1754	Демонтаж и монтаж унитаза	Выполнено	2000,00	герметик для кухни YKCAXTON 280 мл., прозр.-1 шт.	186,00
29.09.20 г.	№ 1755	Течёт вода из гибкой подводке для унитаза	Заменил гибкую подводку	300,00		
Итого:				4450,00		1802,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:

01.09.20 г.	№ 1546	Нет света в квартирном холле	Ремонт светильника. Замена лампы.	лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/865- 1 шт.	96,00
05.09.20 г.	ППР	Замена электропатронов в подвале	Выполнено	патрон керамический Е 27- 6 шт.	90,00
05.09.20 г.	№ 1573	Нет света в коридоре квартиры	Перегорела лампочка		
05.09.20 г.	ППР	Установка бокса для эл.автоматов в дисперчерской (офис)	Выполнено	биты РН 2 x 70 мм-2 шт. DEXTER -1 шт.	70,00
				клеммный блок сеч. 4 мм2 макс напр.400 В -1 шт.	17,00
				бокс с прозрачной крышкой КМПН 2/6 ИЭК -1 шт.	205,00
08.09.20 г.	№ 1589	Выключился свет в квартире.	Попала вода в светильник. Выбило УЗО. Свет включил.		
09.09.20 г	№ 1594	Нет света в ванной	Неисправность устранил. Выбило электроавтомат. Включил.		
17.09.20 г	№ 1663	Нет света в квартире	Неисправность устранена	клеммный блок сеч. 4 мм2 макс напр.400 В -1 шт.	17,00
18.09.20 г	ППР	Установка светильников потолочных	Выполнено	ПО светильник СПО 3017 под лам LED T8 G13 2 x 60 - 5 шт.	1275,00
19.09.20 г.	№1671	Нет света на крыльце аварийного выхода	Замена ламп	ЛЦ лампа LED A55 E27 5W 475 LM хол. -2 шт.	82,00
19.09.20 г.	ППР	Замена электролампочек в подвале	Выполнено	ЛЦ лампа LED A55 E27 5W 475 LM хол. - 25 шт.	1025,00
27.09.20 г	№ 1734	Нет света в квартирном холле	Демонтаж нерабочих светильников. Монтаж отремонтированных и новых светильников.	ЛЦ светильники настенные LED 6573-Р 24 Вт 6500 К Призма IEK - 1 шт,	520,00

				лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 80 LM 4000 K -2 шт	270,00
28.09.20 г.	№ 1738	Нет света в квартире.	Поиск причины неисправности. Ремонтные работы в линии розетки.	1000,00	зубило SDS, 20X250 мм MATRIX -1 шт.
29.09.20 г.	№ 1758	Нет света в лифтовом холле	Замена лампы		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 80 LM 4000 K -1 шт
Итого:				1000,00	3954,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции:

05.09.20 г.	№ 1571	Подключение домофона	Подключил	600,00		
05.09.20 г.	№ 1576	Закрепить доводчик на двери подъезда	Выполнено			
05.09.20 г.	№ 1575	Ремонт по линии слива (ливнёвки)	Выполнено			
08.09.20 г	№ 1585	Установка доводчика на двери сан.узла (офис).	Установил			
08.09.20 г	ППР	Обработка стен от плесени, насыщие защитного грунта, замена обоев. Установка потолочного плинтуса		плитка потолочный Экстра INSPIRE СО3/30 2 м - 10 шт.	180,00	
				удалитель плесени NEOMIO,конц.1: 1 кг -1 шт.	317,00	
				ЛЦ обои 1,06* 10 ФЛ Осп/покр.пол E55810 -4 рул.	776,00	
				колер PARADE № 270 сиреневый 750 мл -2 шт.	448,00	
				плитка потолочный Экстра INSPIRE СО3/35 2 м - 6 шт.	120,00	
				клей для флизелиновых обоев KLEO 50 м2 - 1 шт.	355,00	

				грунт AXTON пок.обоев д.сух. пом. 5л.-1 шт.	176,00
10.09.20 г.	ППР	Замена внутренних замков (офис)	Выполнено	цилиндр STANDERS 70 (35 x 35) кл/кл хром.-2 шт.	760,00
10.09.20 г.	№ 1609	Проверить систему вентиляции по стояку 7-го подъезда	Естественная вентиляция проверена. Запахов не обнаружено. Наличие тяги вентиляционных отверстий присутствует.		
10.09.20 г.	№ 1613	Отремонтировать и закрепить столбики ограничения в арке пожарного выезда	Закрепил столбики ограничения в арке пожарного выезда.		
11.09.20 г.	№ 1621	Установить пружины на деревянные двери пожарного выхода. Смазать петли 3 - х дверей пожарного выхода.	Заменил пружины, смазал петли	пружина дверная D 18 мм цинк. -3 шт. WD-40 средство для тысячи применений 240 мл -1 шт.	270,00 245,00
11.09.20 г.	№ 1622	Заменить плитку в тамбуре при входе в подъезд. Плитка соприкасается с металлической дверью.	Заменил плитку	клей AXTON керамогранит 1 мешок -25 кг -1 шт -10 кг клей монтаж особопр.AXTON KART 0,44 кг -1 шт	162,40 150,00
11.09.20 г.	№ 1623	В лифтовом холле покрасить батарею центрального отопления.	Покрашено	ЛЦ плита потолочная Пресс 2 м2 - 9 шт.	810,00
15.09.20 г.	ППР	Установка навесного потолка и обшивка стен гипсокартоном (офис)	Выполнено	плитка потолочная Экстра С2004 2 м2 - 4 шт. саморезы гипсокарт-дерево 4,8 x 150 вес 0,858 кг саморезы гипсокарт-дерево 3,5 x 35 (кг) -1 кг молдинг настенный Экстра С 19/40-2 м- 10 шт.	376,00 270,27 380,00 210,00

16.09.20 г	№ 1645	Отремонтировать лавочку на детской площадке.	Заменил гнилые доски на двух лавочках.			
16.09.20 г	№ 1655	Замена разбитого стекла в кабинете директора (офис).	Заменил разбитое стекло.			
17.09.20 г	№ 1664	Не работает домофон в квартире. Подключение домофона	Подключил	600,00		
21.09.20 г.	№ 1681	Закрепить оркстекло на информационной доске	Закрепил.			
					задвижка ЗТ-12 цинк. -2 шт.	66,00
21.09.20 г.	№ 1693	Ремонт деревянной двери пожарного выхода	Выполнено		диск универсальный 190 x30 543 уб.DEXTER-1 шт	550,00
28.09.20 г.	№ 1742	Подключение домофона.	Подключил трубку домофона.	1300,00	трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ-2НО.1" УФРЛ.468624.0 26-1 шт.	275,00
28.09.20 г.	ППР	Установка пружин на двери пожарного выхода	Выполнено		пружина дверная D 18 мм цинк. -15 шт.	1350,00
					клей AXTON керамогранит 1 мешок -25 кг -1 шт -25 кг	406,01
30.09.20 г	№ 1768	Ремонт ступенек крыльца.	Выполнено		клей МОМОНТМОНТАЖ особ.прочн. МР-55 беж.423г -2 шт.	470,00
					алмазный диск бетон 230 x 22,2 мм DEXTER--1 шт.	646,00
Итого:				2500,00		9768,68


р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание:

01.09.20 г.	№ 1544	Закрепить урну на основание	Закрепил			
02.09.20 г.	№ 1552	Установить таблички на газоны " выгул собак запрещено"	Изготовил и установил таблички на газонах.			


01.09.- 30.09.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено			
01.09.- 30.09.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешки для мусора 60 мкм 220 л чёрные 10 шт./рул. - 1 шт.	297,00
01.09.- 30.09.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешки для мусора 55 x 95 см -10 шт.-3 шт.	228,00
01.09.- 30.09.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		перчатки вениловые одноразовые, Klever (S) прозрач. (белый) 1 уп.- 50 пар. - 20 пар.	450,00
дом 40 1 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено			
01.09.- 30.09.20 г.	1- 7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено			
01.09.- 30.09.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено			
01.09.- 30.09.20 г.	1- 7 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
Итого:				0,00		975,00
Итого по дому:				7950,00		16499,68

Итого по отчёту : 16499,68 (шестьнадцать тысяч четыресто девяносто девять) 68 копеек.

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области

 **B.C. Янов**

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений

 **N.N. Константинов**

Начальник АДС

 **B.C. Мусина**

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за октябрь 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 сантехника:						
01.10.20 г	№ 1771	Заменить 2 катриджа в фильтре очистки воды	Выполнено	600,00		
01.09.20 г.	№ 1774	Течь воды в ванной по системе ХВС	Подтянул контргайку на гибкой подводке для смесителя .			
02.10.20 г	№ 1775	Течь воды из под раковины.	Ремонт и регулировка поплавка поплавкового в бачке унитаза. Раковина фаянсовая не закреплена, требуется замена смесителя для раковины, подтекает, ремонту и востановлению не подлежит.			
02.10.20 г	№ 1778	Течёт вода со системе центрального отопления	Устранено.		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 1 шт.	388,00
04.10.20г	№1785	Замена спускного клапана.	Выполнено			
06.10.20 г.	№ 1807	Замена воздушных клапанов на системе отопления.	Заменил		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 5 шт.	1940,00
07.10.20 г	№ 1812	Течь воды из бачка унитаза	Почистил запорную арматуру.			
08.10.20 г	№ 1818	Течёт вода по стояку шахты	Течь воды с вышерасположенной квартирой. Закрыл входной шаровой кран			
08.10.20 г	№ 1831	Из крана по системе ГВС течет холодная вода.	Травка воздух по системе ГВС..			
09.10.20 г.	№ 1832	Течет вода по стояку шахты	Замена воздушного клапана.		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 1 шт.	388,00

09.10.20 г.	№ 1835	Течёт вода с вышерасположенной квартире № 304	Протекание устранено.			
09.10.20 г.	№ 1838	Переустановить счётчики по системе ХВС и ГВС. Опломбировать узлы счётчиков по системе ХВС и ГВС.	Требуется замена счетчиков по системе ХВС и ГВС по причине того, что нет документов-паспортов на счётчики.			
09.10.20 г.	№ 1839	Течёт вода соединения счётчика по системе ХВС	Лопнул корпус счетчика по системе ХВС. Заменил счётчик без переходных муфт "американок". Опломбировал.	1200,00	пломба свинцовая - 1 шт. поволока для опломбировки - 0,3 м/п	
10.10.20 г	№ 1849	Холодная батарея центрального отопления в большой комнате.	Травка воздуха по системе центрального отопления в квартире и по стояку в подвале.		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 1 шт.	465,6
10.10.20 г	№ 1851	Замена воздушного клапана на системе центрального отопления.	Заменил воздушный клапан на системе центрального отопления.		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 1 шт. бочонок стальной чёрный 1/2 HP L 45 мм -1 шт.	388,00 11,00
11.10.20 г.	№ 1857	Устранение засора по системе канализации	Выполнено.			
12.10.20 г	№ 1864	Холодные батареи центрального отопления	Батареи центрального отопления в рабочем состоянии, закрыты двумя экранами.			
13.10.20 г	№ 1873	Течет вода по стояку шахты	Лопнул корпус водяного распределителя "гребенка" в кв. № 197, перекрыл стояк по системе ХВС.			
14.10.20 г.	№ 1884	Холодные батареи центрального отопления. Теплый полотенцесушитель.	Травка воздуха системы центрального отопления и системы ГВС по стояку в подвале.		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 1 шт.	388,00
14.10.20 г.	№ 1888	Консультация техника-сантехника.	Проконсультировал			

15.10.20 г	№ 1896	Течёт вода по стояку шахты по системе ХВС	Лопнул корпус вводного шарового крана.			
15.10.20 г.	№ 1897	Замена входного шарового крана по системе ХВС .	Замена вводного шарового крана, кран собственника б/у, замена переходной муфты, опломбировка узлов счётчиков по системе ГВС и ХВС.	900,00	силиконовая смазка 50 мг. -1 шт	71,00
					пломба свинцовая - 2 шт.	
					поволока для опломбировки - 1,0 м/п	
15.10.20 г	№ 1898	Течёт вода стояка шахты по системе ХВС	Протекание воды из вышерасположенной квартиры.			
16.10.20 г	№ 1901	Замена счетчиков по системе ХВС и ГВС..	Выполнено. Опломбировано	3000,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					поволока для опломбировки - 0,5 м/п	
18.10.20 г.	№ 1915	Из под ванной подтекает вода.	Замена эксцентриков для смесителя в ванной.	500,00		
18.10.20 г.	№ 1916	Замена шарового крана на стояке центрального отопления.	Заменил шаровой кран по системе центрального отопления .Замена отсекающего шарового крана.		кран шаровой в/н "бабочка" с переходной муфтой "американкой" 1 1/4 (Италия) -1 шт.	1972,00
18.10.20 г.	№ 1917	Холодный полотенцесушитель. Еле теплая вода из горячего крана.	Стравил воздух с системе ГВС в квартире и по стояку в подвале.		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 1 шт.	465,6
19.10.20 г	№ 1920	Протекание воды по стояку системы ХВС	Заменил фильтр грубой очистки. Опломбировал	500,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					поволока для опломбировки - 0,3 м/п	
19.10.20 г	№ 1922	Холодная батарея центрального отопления	Травка воздуха по системе центрального отопления		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 1 шт.	465,6
19.10.20 г	№ 1923	Холодная батарея центрального отопления	Травка воздуха по системе центрального отопления		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 1 шт.	465,6
19.10.20 г	№ 1927	Течёт вода по стояку системы ХВС	Протекание с соединения счетчика по системе ХВС в кв. № 375.			
19.10.20 г	№ 1928	Опломбировка узла счётчика по системе	Выполнено	200,00	пломба свинцовая - 1 шт.	

19.10.20 г	№ 1920	Замена счётчика по системе ХВС			поволока для опломбировки - 0,3 м/п	
20.10.20 г	№ 1930	Замена счётчика по системе ХВС и опломбировка	Выполнено.	1500,00	пломба свинцовая - 1 шт. поволока для опломбировки - 0,3 м/п	
20.10.20 г	№ 1936	Холодная батарея центрального отопления	Неправильно монтирована батарея центрального отопления , ждем повышения температурного режима		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 1 шт.	465,6
20.10.20 г	№ 1940	Подкачивает вводной шаровой кран	Замена вводного шарового крана по системе ГВС. Опломбировка.	900,00	пломба свинцовая - 1 шт. поволока для опломбировки - 0,3 м/п	
20.10.20 г	№ 1941	Холодная батарея центрального отопления на кухне.	Травка воздуха по стояку центрального отопления		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 1 шт.	465,6
21.10.20 г	№ 1947	Холодная батарея центрального отопления	Стравил воздух со стояка центрального отопления.		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 1 шт.	465,6
22.10.20 г	№ 1954	Лопнул корпус вводного шарового крана.	Аварийное отключение стояка по системе ХВС. Замена собственником под его ответственность вводного шарового крана.			
23.10.20 г.	№ 1960	Течёт горячая вода по стене в ванной.	Заменил эксцентрик на смесителе по системе ГВС	500,00	лён сантехнический чёсаный 200 гр.- 0,05	23,75
23.10.20 г.	№ 1963	Течёт вода при закрытом смесителе.	Требует замену кран-букса.			
26.10.20 г.	№ 1981	Течет тьвода по канализационному стояку в шахте.	Протяжка компенсатора на стояке по системе канализации.		смазка для монтажа пластиковых труб 0,25 г-1 шт	120,00
26.10.20 г.	№ 1984	Течёт вода по стояку в шахте.	Протекание из квартиры № 206. Лопнул корпус промежуточного шарового крана.			

26.10.20 г	№ 1985	Течёт вода по стояку в шахте.	Лопнул корпус на промежуточном шаровом кране. Заменил кран собственник.			
27.10.20 г.	№ 2000	Замена фильтра грубой очистки. Опломбировка.	Выполнено	500,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					поволока для опломбировки - 0,3 м/п	
27.10.20 г.	№ 2001	Проверить на неисправность счётчик по системе ГВС.	Счетчик исправен, нет поверки счётчика.			
28.10.20 г.	№ 2011	Холодная батарея центрального отопления	Трата воздуха по стояку центрального отопления		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 1 шт.	465,6
29.10.20 г	№ 2019	Холодная батарея центрального отопления на кухне.	Батарея центрального отопления была установлена не по техническим нормам и правилам. Перемонтировал, работает.		воздухоотводчик авт. 1/2 ник., "UN- IT" (Италия) - 1 шт.	465,6
31.10.20 г	№ 2030	Перемонтаж и прочистка лежаков по системе канализации	Выполнено		отвод 110 x 30 град. -1 шт.	80,00
Итого:				10300,00		9960,15

п.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:

04.10.20 г	№ 1784	Перегорели лампы в квартирном холле.	Замена ламп. Ремонт светильника		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	256,00
05.10.20 г	№ 1787	Заменить перегоревшие светильники, лампы в лифтовом холле и на лестничной площадке пожарного выхода.	Демонтаж. Монтаж нового светильника. Замена ламп на лифтовом холле и на лестничной площадке пожарного выхода		лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/ 865 - 5 шт.	525,00
					лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/ 765 - 1 шт.	60,00
					LED светильник LLFM 18W 1260 LM IP40 6500 K - 2 шт.	576,00
					лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/ 865 - 5 шт.	525,00

05.10.20 г	№ 1788	Заменить перегоревшие светильники, лампы в лифтовом холле и на лестничной площадке пожарного выхода	нового светильника. Замена ламп на лифтовом холле и на лестничной площадке пожарного выхода		лампа люм. 590 ММ 18W T8 6500K/ 765 - 1 шт.	60,00
			LED светильник LLFM 18W 1260 LM IP40 6500 K - 2 шт.		576,00	
05.10.20 г	№ 1789	Заменить перегоревшие светильники, лампы в лифтовом холле и на лестничной площадке пожарного выхода	Ремонт светильников, замена ламп.		LED светильник LLFM 18W 1260 LM IP40 6500 K - 8 шт.	2304,00
					светильник LED ДПО 3017 4000K 2 X 9W,IP20 - 3 шт	1938,00
					лампа люм. 590 ММ 18W T8 6500K/ 865 - 5 шт.	525,00
					лампа люм. 590 ММ 18W T8 6500K/ 765 - 3 шт.	180,00
05.10.20 г	№ 1790	Заменить перегоревшие светильники, лампы в лифтовом холле и на лестничной площадке пожарного выхода	Ремонт светильников, замена ламп.		лампа LED T8 GLASS 600 ММ 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	256,00
					лампа люм. 590 ММ 18W T8 6500K/ 865 - 4 шт.	420,00
					светильник LED ДПО 3017 4000K 2 X 9W,IP20 - 4 шт	2584,00
05.10.20 г	№ 1791	Заменить перегоревшие светильники, лампы в лифтовом холле и на лестничной площадке пожарного выхода	Ремонт светильников, замена ламп.		LED светильник LLFM 18W 1260 LM IP40 6500 K - 2 шт.	576,00
					лампа LED T8 GLASS 600 ММ 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	256,00
					лампа люм. 590 ММ 18W T8 6500K/ 865 - 4 шт.	420,00
					LED светильник LLFM 18W 1260 LM IP40 6500 K - 9 шт.	2592,00
					лампа LED T8 GLASS 600 ММ 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	256,00

05.10.20 г	№ 1792	Заменить перегоревшие светильники, лампы в лифтовом холле и на лестничной площадке пожарного выхода	Демонтаж. Монтаж нового светильника. Замена ламп в лифтовом холле		лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/ 865 - 20 шт.	2100,00
					LED светильник LLFM 18W 1260 LM IP40 6500 K - 4 шт.	
05.10.20 г	№ 1793	Заменить перегоревшие светильники, лампы в лифтовом холле и на лестничной площадке пожарного выхода	Демонтаж. Монтаж нового светильника. Замена ламп на лифтовом холле и на лестничной площадке пожарного выхода		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	256,00
					лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/ 865 - 6 шт.	630,00
					LED светильник LLFM 18W 1260 LM IP40 6500 K - 4 шт.	1152,00
05.10.20 г	№ 1794	Нет света в квартирном холле	Замена ламп в квартирном и в лифтовом холле.		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	256,00
07.10.20 г	№ 1813	Нет света в лифтовом холле	Ремонт светильника. Замена ламп.		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 1 шт.	128,00
07.10.20 г	№ 1814	Нет света в квартирном холле	Ремонт светильника. Замена ламп		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	256,00
08.10.20 г	№1821	Нет света в ванной	Короткое замыкание			
08.10.20 г.	№ 1836	Заменить электросчётчик	Демонтаж электросчетчика. Монтаж нового электросчетчика.	1000,00		
11.10.20 г.	№ 1856	Установка люстры	Люстра установлена			
24.10.20 г.	ППР	Замена лампочек в шарах освещения на детской площадке	Выполнено		лампа LEDF UNIEL 5W RED шар. E 14 - 4 шт.	600,00
24.10.20 г.	№ 1973	Не горит светильник в тамбуре пожарного выхода.	Демонтаж старого светильника. Монтаж нового		светильник LED ДПО 3017 4000K 2 X 9W,IP20 - 1 шт	646,00
26.10.20 г	№ 1980	Выбивает электроавтомат в щитовой в квартире.	Короткое замыкание, неисправна стиральная машинка			

				лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	256,00
27.10.20 г.	№ 2005	Нет света в квартирном холле.	Замена ламп и стартеров. Чистка плафонов.	светильник LED ДПО 3017 4000K 2 X 9W,IP20 - 1 шт	646,00
				лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/ 865 - 1 шт.	105,00
29.10.20 г	№ 2016	Не горят две лампы в квартирном холле	Замена ламп в светильниках квартирного холла	лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт.	256,00
Итого:				1000,00	23324,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции:

				саморез по ГСК 3,5 x 45 120 шт. чёрный 60 шт.	90,00
12.10.20 г	№ 1860	Установка пружин и уплотнителя на деревянные двери пожарного выхода.	Выполнено.	уплотнитель для окон/ дверей AXTON профиль 6м бежевый - 2 шт.	276,00
				скобы Тип 53/8 мм 1000 шт. - 1 шт.	38,00
				биты Ph 2 x 65 мм коричневые - 1 шт.	63,00
				саморез ДТП остр. 4,2 x 25 150 шт. STANDERS 50 шт.	42,00
14.10.20 г	№ 1879	Установить пружины и уплотнитель на деревянные двери в лифтовом холле пожарного выхода.	Выполнено.	уплотнитель для окон/ дверей AXTON профиль 6м бежевый - 5 шт.	690,00
				пружина дверная Ригель (оцин.) - 4 шт.	456,00
				саморез ДТП остр. 4,2 x 25 150 шт. STANDERS 50 шт.	42,00
14.10.20 г	№ 1880	Установить пружины и уплотнитель на деревянные двери в лифтовом холле пожарного выхода.	Выполнено.	уплотнитель для окон/ дверей AXTON профиль 6м белый - 3 шт.	414,00
				пружина дверная Ригель (оцин.) - 5 шт.	570,00

				саморез ДТП остр. 4,2 x 25 150 шт. STANDERS 50 шт.	42,00
14.10.20 г	№ 1881	Установить пружины и уплотнитель на деревянные двери в лифтовом холле пожарного выхода.	Выполнено.	уплотнитель для окон/ дверей AXTON профиль 6м белый - 3 шт.	414,00
				скобы Тип 53/8 мм 1000 шт. - 1 шт.	38,00
				пружина дверная Ригель (оцин.) - 4 шт.	456,00
				саморез ДТП остр. 4,2 x 41 100 шт. STANDERS 50 шт.	63,00
16.10.20 г	№ 1902	Сломана ручка на деревянной двери при входе в подъезд.	Жильцы подъезда отремонтировали ручку сами.	уплотнитель для окон/ дверей AXTON профиль 6м белый - 5 шт.	690,00
				пружина дверная Ригель (оцин.) - 3 шт.	342,00
23.10.20 г.	№ 1964	Ремонт тамбурной деревянной двери пожарного выхода балкона.	Полный ремонт деревянной двери.	саморез ДТП остр. 4,2 x 41 100 шт. STANDERS 50 шт.	63,00
				пружина дверная Ригель (оцин.) - 1 шт.	114,00
24.10.20 г.	№ 1972	Не работает домофон.	Ремонт вызовного блока. Монтаж. Неисправность устранена.	бур по бетону 6 x110 мм SDS-PLUS - 5 шт.	190,00
27.10.20 г.	№ 1998	Востановить тротуарную плитку-брюсчатку в арке пожарного проезда	Выполнено.		
30.10.20 г.	№ 2020	Отремонтировать лавочки на детской площадке	Отремонтировано	стамеска 20 мм двухкомпонент. ручка STAYER "PROFI" MATRIX -1 шт.	274,00
30.10.20 г.	№ 2024	Покрасить решётки выхода на технический этаж	Покрашено		
30.10.20 г.	№ 2025	Покрасить отремонтированную лавочку	Выполнено.		

30.10.20 г.	ППР	Изготовить трубку пробник для установки домофонов	Трубка изготовлена	1300,00	трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ-2НО.1" УФРЛ.468624.02 6-1 шт.	275,00
Итого:				1300,00		5642,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание:

30.10.20 г.	ППР	Наклейка объявлений	Выполнено		упаковочная лента 48 мм х 57 м прозрачная -1 шт.	36,00
01.10.-31.10.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено		гель для рук с антисептическим эффектом Теком 0,5л ПЭТ - 1 шт.	403,01
01.10.-31.10.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешки для мусора ПВД 120 л 70 x110 см 80 мкм чёрный 10 шт./1 рул.- 3 шт.	81,00
01.10.-31.10.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		набор перчаток х/б ПВХ 6 пар. в упаковке -1 шт.	61,00
01.10.-31.10.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено		соль МКР тип D ТУ 2111-006-00352816-8 -525 кг	3150,00
дом 40 1 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено			
01.10.-31.10.20 г.	1- 7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено			
01.10.-31.10.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено			
01.10.-31.10.20 г.	1- 7 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
Итого:				0,00		3731,01
Итого по дому:				12600,00		42657,16

Итого по отчёту: 42657,16 (сорок две тысячи шестьсот пятьдесят семь рублей 16 копеек.

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области


В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений


Н.Н. Константинов

Начальник АДС


В.С. Мусина

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за ноябрь 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 сантехника:						
01.11.20 г.	№ 2033	Подкальвает из под соединения шарового крана по системе центрального отопления	Подтянул контргайку сантехническую.			
01.11.20 г.	№ 2034	Холодная батарея центрального отопления в большой комнате	По технически не правильный монтаж батареи центрального отопления, необходимо комиссионное решение.			
01.11.20 г.	№ 2038	Холодные батареи центрального отопления.	Травка воздуха по системе центрального отопления. Регулировка давления и температуры.			
02.11.20 г.	№ 2044	Течёт вода из под подводка по системе канализации для стиральной машинки	Нужно установить адаптер для стиральной машинки.			
04.11.20 г.	№ 2056	Течёт вода соединения с вводным шаровым краном по системе ХВС.	Замена двух вводных шаровых кранов по системе ХВС,ГВС. Опломбировал.	1800,00	пломба свинцовая - 2 шт. поволока для опломбировки - 0,6 м/п	
04.11.20 г.	№ 2061	Течёт вода по стояку по системе ХВС	Демонтаж компенсационной вставки.			
04.11.20 г.	№ 2062	Течёт вода по системе ХВС	Протекание из вышерасположенной квартиры. Течь устранена собственником.			
05.11.20 г	№ 2065	Установка трех смесителей.	Выполнено.	3500,00		
08.11.20 г	№ 2076	Протекание по стояку системы ХВС	Замена с затруднением доступом двух водяных распределителей "гребёнка" и сантехнической арматуры.			

09.11.20 г.	№ 2079	Холодный полотенцесушитель. Еле теплая вода из крана по системе ГВС.	Травка воздуха в подвале по системе ГВС.		
13.11.20 г.	№ 2124	Замена четырех вводных шаровых кранов по системе ХВС и ГВС.	Заменил вводные шаровые краны по системе ХВС и ГВС, установка полотенцесушителя и счетчиков ХВС и ГВС. Опломбировка.	6000,00	пломба свинцовая - 2 шт.
					поволока для опломбировки - 0,6 м/п
13.11.20 г.	№ 2128	Заменить прогнивший радиатор центрального отопления.	Радиатор центрального отопления в рабочем состоянии, требуется очистка и покраска.		
13.11.20 г.	№ 2131	Заменить подтекающую сантехническую арматуру.	Выполнено		
14.11.20 г	№ 2135	Протекает вода соединения с вводным шаровым краном ХВС.	Заменил вводной шаровой кран по системе ХВС.	900,00	
15.11.20 г.	№ 2148	Течёт вода из соединения с шаровым краном по системе ХВС	Замена шарового крана подачи воды на стиральную машину, изъятие обломившейся внутренней резьбы.	800,00	
16.11.20 г	№ 2149	Замена прокладки на сифон для раковины.	Выполнено.	100,00	
18.11.20 г.	№ 2161	Подтекает вводной шаровой кран по системе ХВС.	Вводной шаровой кран заменил собственник. Узел счётчика по системе ХВС опломбировал.	700,00	пломба свинцовая - 1 шт.
					поволока для опломбировки - 0,3 м/п
18.11.20 г.	№ 2168	Течь вода по системе ХВС. Требуется замена вводного шарового крана.	Остановка стояка по системе ХВС. Замену вводного шарового крана произвёл собственник под его ответственность.	500,00	
19.11.20 г.	№ 2179	Замена водяного распределителя "гребёнка" по системе ХВС	Заменил. Опломбировал узел счётчика по системе ХВС	1000,00	пломба свинцовая - 1 шт.
					поволока для опломбировки - 0,3 м/п
20.11.20 г.	№ 2190	Холодные батареи центрального отопления.	Батареи функционируют в нормальном режиме.		

20.11.20 г.	№ 2197	Замена косого грубой очистки фильтра	Лопнул корпус фильтра, заменил		
20.11.20 г.	№ 2198	Замена спускного шарового крана	Лопнул корпус крана, заменил.		
19.11.20 г.	№ 2180	Лопнул корпус вводного шарового крана по системе ГВС.	Заменил два вводных шаровых крана по системе ХВС, ГВС. Опломбировка.	1800,00	пломба свинцовая - 2 шт.
					поволока для опломбировки - 0,6 м/п
22.11.20 г	№ 2203	Течь воды из под соединения ниппеля по системе ХВС	Замена ниппеля сантехнического. Аварийная замена вводного шарового крана по системе ХВС, опломбировка.		пломба свинцовая - 1 шт.
					поволока для опломбировки - 0,3 м/п
24.11.20 г.	№ 2211	Протекание воды из вышерасположенной квартиры.	Засорился бачок для унитаза в вышерасположенной квартире. Проконсультировал собственника. Бачок унитаза прочистил самостоятельно.		
25.11.20 г.	№ 2226	Замена воздушного клапана по системе ГВС.	Заменил		
26.11.20 г.	№ 2229	Течёт вода из корпуса вводного шарового крана . Не опломбированы узлы счётчиков по системе ХВС и ГВС.	Заменил вводной шаровой кран, опломбировка узлов счётчиков по системе ХВС и ГВС.	1100,00	пломба свинцовая -2 шт.
					поволока для опломбировки - 0,6 м/п
26.11.20 г.	№ 2230	Холодная батарея центрального отопления и труба подачи к батареи	Травка воздуха по стояку центрального отопления в подвале. Регулировка давления и температуры.		
26.11.20 г.	№ 2239	Холодные радиаторы центрального отопления	Травка воздуха по стояку центрального отопления в подвале. Регулировка давления и температуры.		
28.11.20 г.	№ 2264	Течёт вода по стояку системы ХВС с вышерасположенной квартиры.	Доступ в вышерасположенную квартиру не предоставлен, течь воды прекратилась.		
Итого:				18200,00	0,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:

01.11.20 г.	№ 2035	Нет света в лифтовом холле.	Ремонт светильника. Замена лампы.		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10W 800LM 6500 К- 1 шт.	128,00
-------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	---	--------

01.11.20 г.	№ 2040	Не горят сигнальные огни на крыши дома.	Замена ламп.			
04.11.20 г.	№ 2058	Нет света в квартирном холле	Ремонт светильника. Замена ламп.		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10W 800LM 6500 К-2 шт.	256,00
04.11.20 г.	№ 2059	Нет света в лифтовом и квартирном холле.	Установка светильника, замена ламп.		ПО светильник СПО 3017 под лам LED T8 G13 2 x 60 - 1 шт.	228,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 V алюм. - 2 шт.	28,00
					лампа люм. OSRAM 590 мм, 18 W, T8 6500 K/765 -2 шт.	109,99
04.11.20 г.	№ 2060	Нет света в тамбре пожарного выхода	Установка светильника.		ПО светильник СПО 3017 под лам LED T8 G13 2 x 60 - 1 шт.	228,00
05.11.20 г.	№ 2067	Нет света на крыльце при входе в подъезд.	Заменил электролампочку.		лампа накаливания Стандарт Е27 40 W-1 шт.	7,60
06.11.20 г.	№ 2070	Нет света в квартирном и лифтовом холле	Ремонт светильника. Замена ламп.		лампа люм. OSRAM 590 мм, 18 W, T8 6500 K/765 - 1 шт.	54,99
					лампа LED T8 GLASS 600 мм 10W 800LM 6500 К-3 шт.	384,00
06.11.20 г.	№ 2071	Нет света в квартирном и лифтовом холле	Замена ламп.		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10W 800LM 6500 К-3 шт.	384,00
06.11.20 г.		Регулировка таймеров уличного освещения и на детской площадке	Выполнено.			
07.11.20 г.	№ 2074	Замена электросчетчика	Выполнено.	1000,00		
12.11.20 г.	№ 2117	Нет света в лифтовом, в квартирном холле, в тамбре и на лестничной площадке пожарного выхода.	Демонтаж светильника. Монтаж нового светильника. Замена ламп и стартеров.		лампа люм. OSRAM 590 мм, 18 W, T8 6500 K/765 - 2 шт.	109,99
					ПО светильник СПО 3017 под лам LED T8 G13 2 x 60 - 1 шт.	228,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 V алюм. - 2 шт.	28,00

				лампа LED T8 GLASS 600 мм 10W 800LM 6500 К- 1 шт.	128,00
15.11.20 г.	№ 2142	Нет света на крыльце при входе в подъезд.	Замена электролампочки.	лампа накаливания Стандарт Е27 40 W-1 шт.	7,60
15.11.20 г.	№ 2143	Регулировка таймеров уличного освещения	Регулировка таймера уличного освещения на детской площадке.		
20.11.20 г.	№ 2196	Нет света в квартирном холле	Ремонт светильника. Замена ламп.	лампа LED T8 GLASS 600 мм 10W 800LM 6500 К- 2 шт.	256,00
23.11.20 г.	№ 2206	Не горит светильник в лифтовом холле.	Ремонт светильника. Замена лампы.		
26.11.20 г.	№ 2228	Нет света в лифтовом и квартирном холле.	Замена ламп и стартеров.	стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 V алюм. - 4 шт.	56,00
				лампа люм. OSRAM 590 мм, 18 W, T8 6500 K/765 - 4 шт.	219,99
27.11.20 г.	№ 2242	Нет света в лифтовом холле.	Замена ламп и стартеров, чистка плафонов	стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 V алюм. - 2 шт.	28,00
				лампа люм. OSRAM 590 мм, 18 W, T8 6500 K/765 - 4 шт.	109,99
27.11.20 г.	№ 2243	Отрегулировать таймера подъездного освещения в квартирном и лифтовом холле	Отрегулировал таймер освещения		
27.11.20 г.	№ 2253	Нет света на лестничных маршах пожарного выхода	Ремонт светильников. Замена ламп.	лампа LED T8 GLASS 600 мм 10W 800LM 6500 К- 4 шт.	512,00
28.11.20 г.	№ 2258	Нет света на лестничных маршах пожарного выхода	Ремонт светильников. Замена ламп.	лампа LED T8 GLASS 600 мм 10W 800LM 6500 К- 4 шт.	512,00
28.11.20 г.	ППР	Заменить электролампочки на крыльце при вводе в подъезды	Выполнено.	лампа накаливания Стандарт Е27 40 W-5 шт.	38,00
28.11.20 г.	№ 2259	Нет света на лестничных маршах	Замена ламп	лампа люм. OSRAM 590 мм, 18 W, T8 6500 K/765 - 3 шт.	164,99

		поставить таблички пожарного выхода		лампа LED T8 GLASS 600 мм 10W 800LM 6500 К- 1 шт.	128,00
Итого:				1000,00	4335,14

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции:

03.11.20 г.	№ 2045	Установить противоскользящие коврики на ступеньки крыльца в 1-7 подъезде	Выполнено.	дюбель-гвоздь пот. 6 x 40 (600 шт.) -1 шт.	472,00
04.11.20 г.	№ 2054	Ремонт информационного стенда в подъезде	Заменил карманы на информационном стенде в лифтовом холле.	карман настенный Attache Economy /Attache A4 верт. для информ. на ск.скос. угл. 10 шт./уп.- 3 уп.	4970,99
05.11.2020	№2068	Необходим ремонт верхней ступеньки крыльца.	Приkleил тротуарную плитку на ступеньки на входе в подъезд.		
09.11.20 г.	№ 2090	Не работает домофон в квартире.	Неполадки устраниены.		
10.11.20 г.	№ 2095	Закрепить утеплитель на деревянные двери пожарного выхода балкона	Закрепил уплотнитель на дверях пожарного выхода на балкон.		
10.11.20 г.	№ 2097	Сильный грохот на крыше	Закрепил оцинковочные листы на парапете крыши.		
13.11.20 г.	№ 2125	Приклейть облицовочную плитку в служебном помещении мусоропровода.	Выполнено.		
13.11.20 г.	№ 2126	Приклейть облицовочную плитку по фасаду дома.	Выполнено.		
13.11.20 г.	№ 2127	Заменить плитку для пола на ступеньках крыльца при входе в подъезд	Плитка заменена.		
13.11.20 г.	№ 2132	Заменить на трубах в подвале поврежденный утеплитель.	Заменил.	уплотнитель для окон/ дверей ППЭ 8 x 5 мм 6м белый -1 шт.	35,00
13.11.20 г.	№ 2133	Заштукатурить стену в подвале.	Выполнено		

14.11.20 г.	№ 2136	Закрепить оцинковочные листы на парапете крыши.	Закрепил			
17.11.20 г.	№ 2154	Не закрывается металлическая дверь пожарного выхода.	Ремонт двери			
17.11.20 г.	№ 2157	Провести ремонт дверей входной группы.	Проведен осмотр и частичный мелкий ремонт дверей входных групп по всем подъездам.		пружина дверная D 18 мм цинк.. -5 шт.	450,00
18.11.20 г.	№ 2163	Установить замок на металлические двери выхода на крышу.	Установил		замок врезной Зенит-3В1-2 -1 шт.	422,00
18.11.20 г.	№ 2164	Установить сливную трубу на крыше	Установил		бур SDS 6 x 110 мм DEXTER - 2 шт.	90,00
20.11.20 г.	№ 2187	Шумит вентиляция в квартире	Не закреплён козырек на крыше. Закрепил.			
20.11.20 г.	№ 2195	Закрепить козырек на крыше дома	Закреплен козырек на крыше над вентиляционной шахтой		саморез весовой - 51 шт	400,00
29.11.20 г	№ 2269	Подключить трубку домофона.	Подключение домофона с трубкой.	1300,00	трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ-2НО.1" УФРЛ.468624.02 6-1 шт.	275,01
30.11.20 г.	№ 2273	Скрипит деревянная дверь пожарного выхода на балкон.	Смазал солидолом дверные петли.			
30.11.20 г.	№ 2274	Подключить домофон.	Выполнено.	1300,00	трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ-2НО.1" УФРЛ.468624.02 6-1 шт.	275,01
Итого:				2600,00		7390,01

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание:


09.11.20 г.	№ 2088	Убрать в тамбуре пожарного выхода после бурной вечеринки жильцов	Произведена уборка			
13.11.20 г.	№ 2129	Навести порядок в помещениях мусоропровода.	Выполнено.			

13.11.20 г.	№ 2130	Убрать мусор в подвале.	Проведена уборка мусора.			
15.11.20 г.	№ 2147	Выравнить площадку под качелями на детской площадке	Выравнил площадку песком и гравием			
01.11.- 30.11.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено		салфетки хозяйственне ХозГрупп микрофибра 220 г/м2 30 x 30 см 3шт./рул. - 2 рул.	197,80
					гель для рук с антисептическим эффектом 0,5 л- 2 шт.	805,98
					маска медицинская 3-х сл.,резинка голубая Стандарт п/э 50шт./уп.-30 шт.	162,35
01.11.- 30.11.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено, убирается каждый день		мешки для мусора ПВД 220 л 65 мкм 10 шт./рул. Чёрный 90 x 30 см Комцепция Быта -2 рул.	666,00
01.11.- 30.11.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.11.- 30.11.20 г.	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено		мешки для мусора ПНД 30 л 10мкм 30 шт./рул. Чёрные 48 x 58 см Комус - 3 рул.	120,89
дом 40 1 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено			
01.11.- 30.11.20 г.	1- 7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		универсальное чистящее средство Формула Прогресса 5 л. - 10,5 литров	762,30
					гель для рук с антисептическим эффектом. Теком0,25л ПЭТ 1 шт.	219,00

01.11.- 30.11.20 г.	1- 7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено	комбинезон Каспер цвет белый - 1 шт	242,70	
				венник 5- подшивной -3 шт	708,01	
01.11.- 30.11.20 г.	1- 7 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено	полотно техническое для пропитки Неткол (100% ,х/б,120г/кв.м.,75 см х 50 м) - 20 м/п	910,80	
				насадка МОП Премиум 1 100% микрофибра 21 - 4 шт.	1460,01	
				хлорные таблетки ГлавХлор 1,0 кг - 0,700 кг	537,34	
Итого:				0,00	6793,18	
Итого по дому:				21800,00	18518,33	


Итого по отчёту: 18518,33 (восемьнадцать тысяч пятьсот восемьнадцать) рублей 33 копейки.

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области



В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений



Н.Н. Константинов

Начальник АДС



В.С. Мусина

Дата начала работ	№ наряд задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 сантехника:						
01.12.20 г	№ 2286	Капает вода по стояку по системе ХВС	Протекание воды из кв. № 64			
03.12.20 г	№ 2301	Замена вводного шарового крана ХВС	Выполнено	1150,00	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В- 1 шт.	260,00
04.12.20 г	№ 2305	Течь воды по системе ХВС	Протекание воды из кв № 54			
05.12.20 г	№ 2307	Течь воды по системе ХВС	Аварийная замена вводного шарового крана, опломбировка узла счётчика ХВС		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В- 1 шт.	260,00
					пломба свинцовая - 1 шт.	
					проводка для опломбировки - 0,30 м/п	
07.12.20 г	№ 2311	Засор по системе канализации	Прочистка лежаков по системе канализации, промывка и откачка фекальных вод из приямков в подвале, дезобработка		чистящее средство DEC PROF 42 BELIZNA 5 л - 1 шт.	462,00
08.12.20 г	№ 2319	Гудит счётчик по системе ХВС	Регулировка редуктора давления			
08.12.20 г	№ 2322	Холодные батареи центрального отопления	Стравил воздух из батареи центрального отопления			
09.12.20 г	№ 2346	Течет подсоединение к машинке	Замена косого фильтра.	500,00	пломба свинцовая (упаковка 1 кг) - 1 упаковка	275,00
					пломба свинцовая - 1 шт.	
					проводка для опломбировки - 0,30 м/п	
			пломбирователь усиленный с 2-мя латунными плашками -1 шт		440,00	
11.12.20 г.	№ 2356	Протекания воды по стояку по системе ХВС	Устранено.			

					пломба свинцовая - 1 шт.	
11.12.20 г.	№ 2357	Подтекает воды по системе ХВС.	Нужна замена муфты сантехнической , отключил стояк ХВС. Опломбировал узел ХВС		проводка для опломбировки - 0,30 м/п	
11.12.20 г.	№ 2361	Лопнул фильтр грубой очистки.	Замена фильтра грубой очистки. Опломбировка узла ХВС.	500,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
12.12.20 г.	№ 2367	Подтекает вода около фильтра грубой очистки	Замена переходной муфты "американка", опломбировка узла счётчика ХВС	450,00	проводка для опломбировки - 0,30 м/п	
16.12.20 г.	№ 2385	Течь воды по системе ХВС	Замена прокладки сантехнической соединения счётчика, опломбировка узла счётчика ХВС	500,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
18.12.20 г.	ППР	Установка смесителя для раковины (офис)	Выполнено		проводка для опломбировки - 0,30 м/п	
18.12.20 г.	ППР	Монтаж умывальника (офис)	Выполнено		смеситель для кухни (F4425) + излив гибкий чёрный (F7260) -1 шт	2150,00
18.12.20 г.	ППР				умывальник с пьед. PECCA белый б/к Киров -1 шт.	2410,00
18.12.20 г.	ППР				сифон Ани 1 1/2* 40/50 гофрированный удлинённый (G116) -1 шт.	253,00
18.12.20 г.	ППР	Монтаж унитаза "Компакт"(офис)	Выполнено		подводка гибкая для воды 50 см г/г - 1 шт.	106,00
18.12.20 г.	ППР				унитаз компакт Воротынский к/вып. н/под белый -1 шт.	3920,00
18.12.20 г.	№ 2409	Треснул фильтр грубой очистки	Установил вставку.	500,00	подводка гибкая для смесителя 80 см (пара) - 1 пара	238,00
20.12.20 г.	№ 2417	Капает вода по системе ХВС стояка	На момент осмотра течь не обнаружена			
25.12.20 г.	№ 2473	Течет вода бочка унитаза	Регулировка поплавка поплавкового бочка унитаза	100,00		

27.12.20 г.	№ 2483	Слабый напор воды по системе ГВС.	Неисправность устранена			
30.12.20 г.	№ 2497	Течет вода в шахте	Скрытая утечка воды с 8 этажа стояка, собственник предупреждён об последствиях.			
Итого:				3700,00		11073,00

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:

01.12.20 г.	ППР	Установка диэлектрических ковриков	Выполнено		коврик диэлектрический 500*500 - 14 шт.	2380,00
01.12.20 г.	№ 2281	Консультация техника - электрика	Отказались.			
03.12.20 г.	№ 2300	Нет света в квартирном холле.	Замена ламп, стартеров		лампа люм.590мм,18 W,T8,6500K/ 865 - 2 шт.	210,00
	№ 2321	Нет света в лифтовом холле.	Замена ламп и стартеров.		лампа люм.590мм,18 W,T8,6500K/ 865 - 2 шт.	210,00
08.12.20 г.	№ 2324	Неисправны светильник и электророзетка	На светильнике плохо закручена была электролампочка. Выбило электроавтомат от короткого замыкания на розетке. Неполадки устраниены.	100,00	отвёртка РН 2 х 25 мм DEXTER - 1 шт.	75,00
09.12.20 г.	№ 2330	Нет света в лифтовом холле	Замена ламп. Чистка плафонов.			
09.12.20 г.	№ 2331	Нет света в лифтовом холле	Замена ламп. Чистка плафонов.			
09.12.20 г.	№ 2338	Нет света в лифтовом холле	Замена ламп. Чистка плафонов.		лампа люм.590мм,18 W,T8,6500K/ 865 - 4 шт.	420,00
09.12.20 г.	№ 2339	Нет света в лифтовом холле	Замена ламп , чистка плафонов		лампа люм.590мм,18 W,T8,6500K/ 865 - 2 шт.	210,00
09.12.20 г.	№ 2340	Нет света в лифтовом холле	Замена ламп. Чистка плафонов.			
09.12.20 г.	№ 2341	Нет света в лифтовом холле	Замена ламп. Чистка плафонов.			

09.12.20 г.	№ 2342	Нет света в лифтовом холле	Демонтаж-монтаж светильника, замена ламп	лампа светодиодная E8 Osram LED ST8E-0 ,6м, 9W/865,230V, 800тім матовая 600 mm KHP -2 шт.	264,00
				лампа люм.590мм,18 W,T8,6500K/ 865 - 2 шт.	
09.12.20 г.	№ 2343	Нет света в квартирном холле и на лестничной площадке пожарного выхода	Замена ламп. Чистка плафонов.		
12.12.20 г.	№ 2364	Заменить электросчёты	Выполнено	1000,00	изолента 0,18 х 19 мм жёлто-зелёная 20 м ИЭК- 1 шт.
17.12.20 г.	№ 2401	Нет света в лифтовом холле и тамбуре	Ремонт светильника, замена ламп	лампа светодиодная E8 Osram LED ST8E-0 ,6м, 9W/865,230V, 800тім матовая 600 mm KHP -1 шт.	132,00
				лампа люм.590мм,18 W,T8,6500K/ 865 - 2 шт.	
17.12.20 г.	№ 2402	Нет света в лифтовом холле и тамбуре	Ремонт светильника, замена ламп	лампа светодиодная E8 Osram LED ST8E-0 ,6м, 9W/865,230V, 800тім матовая 600 mm KHP -1 шт.	132,00
				лампа люм.590мм,18 W,T8,6500K/ 865 - 2 шт.	
17.12.20 г.	№ 2403	Нет света в лифтовом холле и тамбуре	Ремонт светильника, замена ламп		лампа люм.590мм,18 W,T8,6500K/ 865 - 3 шт.
20.12.20 г.	№ 2416	Нет света в квартирном холле.	Замена лампы		лампа светодиодная E8 Osram LED ST8E-0 ,6м, 9W/865,230V, 800тім матовая 600 mm KHP -1 шт.
21.12.20 г.	№ 2438	Нет света в тамбуре пожарного выхода	Монтаж нового светильника		

22.12.20 г.	№ 2457	Не горит светильник на тех этаже	Ремонт светильника, замена ламп, чистка плафонов	лампа люм.590мм,18 W,T8,6500K/ 865 - 4 шт.	420,00
22.12.20 г.	№2458	Очистить плафон от мух	Ремонт светильника, замена ламп, чистка плафонов	лампа люм.590мм,18 W,T8,6500K/ 865 - 2 шт.	210,00
22.12.20 г.	№ 2459	Не горит светильник на тех этаже	Ремонт светильника, замена ламп, чистка плафонов	лампа светодиодная E8 Osram LED ST8E-0 ,6м, 9W/865,230V, 800tim матовая 600 mm KHP -2 шт.	264,00
22.12.20 г.	№ 2460	Не горит светильник на тех этаже	Ремонт светильника, замена ламп, чистка плафонов	лампа светодиодная E8 Osram LED ST8E-0 ,6м, 9W/865,230V, 800tim матовая 600 mm KHP -2 шт.	264,00
25.12.20 г.	№ 2472	Нет света в квартирном холле	Ремонт светильника, замена ламп	лампа светодиодная E8 Osram LED ST8E-0 ,6м, 9W/865,230V, 800tim матовая 600 mm KHP -2 шт.	264,00
26.12.20 г.	№ 2479	Замена перегоревшей лампы в квартирном холле.	Ремонт светильника, замена ламп		
#####	№2480	Замена перегоревшей лампы в лифтовом холле.	Ремонт светильника, замена ламп		
26.12.20 г.	№ 2481	Замена перегоревшей лампы в лифтовом холле.	Ремонт светильника, замена ламп		
30.12.20 г.	№ 2496	Моргает лампа в квартирном холле	Ремонт светильника, замена ламп		
31.12.20 г.	№ 2498	Замена перегоревших ламп, ремонт светильников.	Ремонт светильника, замена ламп		
Итого:				1100,00	6616,00
<u>р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции:</u>					
				пистолет для герметика полукорп.вра-щающий -1 шт	357,00

01.12.20 г	№ 2278	Ремонт инвентаря дворника	Выполнено	дюбель-шуруп нейлон 6 х 30 STANDERS - 100 шт.- 30 шт.	73,80
				герметик KRASS силик.санитар. 600 мл в ассортим.- 1 шт	243,00
01.12.20 г	№ 2282	Подключение домофонной трубы	Выполнено	1300,00	абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ - 2" ЦФРЛ 468624 021 -1 шт.
03.12.20 г	№ 2296	Ремонт дверной коробки пожарного выхода на лестничный марш.	Выполнено.		
03.12.20 г	№ 2297	Установка пружины на дверь пожарного выхода	Выполнено.		
03.12.20 г	№ 2298	Нет пружин на дверях пожарного выхода	Установка пружин.		
03.12.20 г	№ 2299	Покрасить расписанные стены.	Частично выполнено	ЛЦ валик в сборе, мольтоп- рен. 110 мм -3 шт.	189,00
07.12.20 г	№ 2312	Подключение трубку домофона	Подключение домофона с трубкой в квартире	1300,00	абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ - 2" ЦФРЛ 468624 021 -1
07.12.20 г	№ 2313	Не работает домофон	Неисправность устранена		
17.12.20 г	№ 2397	Установить накладку ПВХ на перила лестничного марша	Установил ПВХ накладки на перилах лестничного марша		
18.12.20 г	№ 2411	Ремонт инвентаря для дворников	Отремонтированы	дюбель-шуруп нейлон 6 х 30 STANDERS - 100 шт.- 10 шт.	24,60
18.12.20 г	№ 2412	Установить новогоднюю ёлку на детской площадке.	Ёлка установлена		
21.12.20 г	№ 2428	Установить противоскользящие покрытие на пандуса	Установлены		
21.12.20 г	№ 2435	Заменить плитку для пола возле пассажирского лифта	Выполнено.	герметик KRASS силик.санитар. 600 мл в ассортим.- 1 шт	243,00
21.12.20 г	№ 2436	Покрасить защитный экран на радиаторе центрального отопления	Выполнено	эмаль ПФ -115 EMPILS PL серая 2,5 кг - 1,5 кг	187,80

21.12.20 г	№ 2437	Покрасить деревянную дверь пожарного выхода	Покрашено		эмаль ПФ -115 EMPILS PL серая 2,5 кг - 1,5 кг	187,80
21.12.20 г	№ 2439	Покрасить деревянную дверь на техническом этаже	Покрашено		эмаль ПФ -115 EMPILS PL серая 2,5 кг - 1,5 кг	187,80
23.12.20 г	№ 2462	Заменить плитку для пола при входе в грузовой лифт.	Выполнено.		герметик KRASS силик.санитар. 600 мл в ассортим.- 1	243,00
24.12.20 г	№ 2470	Не работает домофон	Неполадки на линии устраниены			
25.12.20 г	№ 2474	Установить противоскользящие покрытие на пандуса	Установил			
29.12.20 г	№ 2493	Изготовить электромагнитный ключ - 1шт.	Изготовил	200,00	ключ бесконтактный ЦИФРАЛ Кп-1(RF-1)-20 шт	700,00
Итого:				2800,00		3286,80

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание:

14.12.20 г	№ 2371	Убрать в квартирном холле.	Убрано			
01.12.- 31.12.20 г	1- 7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено			
01.12.- 31.12.20 г	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено, убирается каждый день		соль МКР тип D ТУ 2111-006-00352816-8 - 350 кг	2566,75
01.12.- 31.12.20 г	1- 7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.12.- 31.12.20 г	1- 7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено			
дом 40 1 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено			
01.12.- 31.12.20 г	1- 7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		мочалка металлическая (сетка) с держателем -2 шт.	140,00
01.12.- 31.12.20 г	1- 7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		шпатель-скребок 75 мм SPARTA-2 шт.	130,00

01.12.- 31.12.20 г	1- 7 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		
Итого:			0,00		2836,75
Итого по дому:			7600,00		23812,55

Всего по отчёту: 23812,55 (двадцать три тысячи восемьсот двенадцать рублей 55 копеек).

ВРиО директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области

В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений

Н.Н. Константинов

Начальник АДС

В.С. Мусина