

МУП "Управляющая компания Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 сантехника:						
01.10.19 г.	№ 1985	Заливают с вышерасположенной квартиры.	Оключил стояк			
01.10.19 г.	№ 1990	Замена гибкой подводки для унитаза	Житель заменил сам.			
02.10.19 г.	№ 2003	Опломбировать счетчик ГВС.	Опломбирован ГВС		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
03.10.19 г.	№ 2012	Капает вода в подъезде с тех.этажа	Перекрыл кран-спустник, так как сломался воздушный клапан			
04.10.19 г.	№ 2019	Нет воды ХВС	На тех.этаже на стояке ХВС подтягивал контрогайку на сgone.			
04.10.19 г.	№ 2017	Произвести ремонт вводного устройства подачи воды.	Установил новый сифон. Заменял вводные краны ГВС и ХВС.			
04.10.19 г.	№ 2020	Замена фильтра грубой очистки, переходной муфты "американки".	Замена фильтра грубой очистки, муфты переходной "американки" на			
05.10.19 г.	№ 2030	Опломбировка счётчика ГВС в связи с нарушением пломбы	Опломбирован	200,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
04.10.19 г.	№ 2025	Опломбировка счетчика ГВС.	Опломбирован ГВС		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
05.10.19 г.	№ 2032	Осмотр и замена входных шаровых кранов на полотенцесушителе	Проконсультировал.			
06.10.19 г.	№ 2036	Отключение стояка ХВС, всвязи с заменой вводного крана	Работа проведена.			

07.10.19 г.	№ 2041	Заменить краны на полотенцесушителе и на ХВС и ГВС	Выполнено			
07.10.19 г.	№ 2042	Не греет батарея в лифтовом холле	Засор в батарее			
08.10.19 г.	№ 2054	Нет горячей воды.	Травка воздуха на тех.этаже.			
08.10.19 г.	№ 2075	Холодный полотенцесушитель.	Стравил воздух на тех.этаже.			
09.10.19 г.	№ 2085	Замена входных шаровых кранов на полотенцесушителе	Заменял входные краны и водопроводную арматуру 2 муфты переходных "американи"	1700,00		
10.10.19 г.	№ 2100	Течет вода из-под крана ХВС.	Замена вводного крана ХВС и уголка.			
10.10.19 г.	№ 2104	Замена воздухоотводных клапанов.	Заменял.		воздухоотводчик автоматический 1/2 РОСТЕРМ - 2 шт.	440,00
11.10.19 г.	№ 2106	Льется горячая вода по стояку.	Лопнул кран полотенцесушителя, заменил.			
11.10.19 г.	№ 2107	Лопнул фильтр грубой очистки.	Заменял			
11.10.19 г.	№ 2108	Холодные батареи.	Открыл краны -греют			
11.10.19 г.	№ 2110	Холодный полотенцесушитель.	Прогнал стояк- греет			
11.10.19 г.	№ 2112	Опломбировка счётчика ГВС в связи с нарушением пломбы	Опломбирован ГВС		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
11.10.19 г.	№ 2114	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС	Опломбировано.		пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,50 м/п	
11.10.19 г.	№ 2115	Установить смеситель	Выполнено			
14.10.19 г.	№ 2133	Капает вода по системе ХВС.	Замена вводного крана ,фильтра грубой очистки, муфты переходной "американка", опломбирование после снятия пломбы.		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,20 м/п	
15.10.19 г.	№ 2137	Нужен осмотр и консультация сантехника.	Выполнено			

15.10.19 г.	№ 2138	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС	Опломбировано.			пломба свинцовая - 2 шт.	
						проволка для опломбировки - 0,50 м/п	
15.10.19 г.	№ 2140	Отключение стояка ГВС и замена крана на полотенцесушителя	Выполнено				
17.10.19 г.	№ 2155	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС в связз с нарушением пломб	Опломбированы счетчики			пломба свинцовая - 2 шт.	
						проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
18.10.19 г.	№ 2163	Установить и опломбировать счётчики ХВС и ГВС	Выполнено			пломба свинцовая - 2 шт.	
						проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
18.10.19 г.	№ 2165	Консультация сантехника	Заменял ниппель и тройника металлопластикового				
20.10.19 г.	№ 2177	Капает вода в шахте	Устанено				
20.10.19 г.	№ 2178	Холодный стояк центрального отопления в квартире	Травка воздуха на тех.этаже.				
21.10.19 г.	№ 2185	Консультация сантехника	Заменял сальник на муфте канализационного стояка	500,00			
21.10.19 г.	№ 2186	Консультация сантехника	Выполнено				
21.10.19 г.	№ 2187	Опломбировать счетчики ГВС и ХВС.	Выполнено	400,00		пломба свинцовая - 2 шт.	
						проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
21.10.19 г.	№ 2191	Отключить 3 стояка отопления	Выполнено				
22.10.19 г.	№ 2198	Льется вода с потолка в ванной.	Протечка из вышерасположенной нежилой квартиры, вырвало муфту канализационного стояка.				
23.10.19 г.	№ 2203	Течет вода из-под сифона.	Засор канализации прочистил	350,00			
23.10.19 г.	№ 2206	Холодная вода по стояку ГВС	Травка воздуха стояка				

24.10.19 г.	№ 2220	Заменить краны на полотенцесушителя	Выполнено	1200,00		
25.10.19 г.	№ 2223	Заменить регулятор давления	Выполнено			
25.10.19 г.	№ 2232	Холодная вода по стояку ГВС	Стравил воздух на тех.этаже.			
26.10.19 г.	№ 2236	Капает по вентиляции.	Источник не выявлен, течь прекратилась.			
26.10.19 г.	№ 2243	Замена воздушного клапана..	Заменял.			
28.10.19 г.	№ 2249	Опломбировка счетчиков ГВС и ХВС.	Выполнено	400,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
28.10.19 г.	№ 2254	Замена прокладок на полотенцесушителя.	Выполнено	600,00		
29.10.19 г.	№ 2263	Опломбировка счётчика ГВС в связи с нарушением пломбы	Выполнено		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,2 м/п	
29.10.19 г.	№ 2266	Холодный стояк центрального отопления	Стравил воздух на тех.этаже и в подвале			
31.10.19 г.	№ 2280	Опломбировка счетчиков ГВС и ХВС.	Выполнено	400,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
31.10.19 г.	№ 2281	Замена и опломбировка счетчиков ГВС и ХВС.	Выполнено	3000,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
итого:				8750,00		440,00
<u>р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:</u>						

01.10.19 г.	№ 1987	Очистить плафоны от мух в квартирном холле и в лифтовом холле. Замена перегоревших ламп и светильников	Чистка плафонов на этажах. Замена ламп.		накладной светильник TLPL218 ECP 2 x 18 Вт ЭПРА, 624 x 142, рассеиватель полистирол - 2 шт.	922,30
03.10.19 г.	№ 2007	Нет освещения на крыльце	Замена лампы и чистка плафона.		лампа E 27 - 15 шт.	1950,00
07.10.19 г.	№ 2039	Заменить лампу в квартирном холле	Выполнено		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00
07.10.19 г.	№ 2046	Не горят лампы аварийного освещения	Заменял лампу. Демонтаж нерабочих светильников - 4 шт. Монтаж отремонтированных светильников.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 9 шт.	1323,00
					лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 4 шт.	588,00
07.10.19 г.	№ 2047	Моргает лампа в квартирном холле	Заменял лампу. Демонтаж нерабочего светильника. Монтаж отремонтированного светильника.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00
09.10.19 г.	№ 2088	Не горят лампы в лифтовом холле	Ремонт светильников.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 2 шт.	294,00
10.10.19 г.	№ 2102	Нет света с 6 по 10 этаж.	Работа по ремонту электроосвещения проведена.		изолента 0,18 x 19 мм белая 20 метров ИЭК -1 шт.	38,00
10.10.19 г.	№ 2103	Не горят светильники на этаже.	Заменял лампы. Демонтаж не рабочего светильника. Ремонт. Монтаж		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 4 шт.	588,00
					лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00
11.10.19 г.	№ 2117	Не горят лампы в лифтовом и квартирном холле	Ремонт светильников.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 2 шт.	294,00
16.10.19 г.	№ 2146	Заменить лампу в квартирном холле	Замена ламп.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 2 шт.	294,00
16.10.19 г.	№ 2150	Нет света в лифтовом холле	Замена ламп.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00

17.10.19 г.	№ 2157	Не горит лампа в лифтовом холле	Замена ламп.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00
17.10.19 г.	№ 2158	Не горят лампы в лифтовом и квартирном холлах	Заменял лампы. Демонтаж не рабочего светильников. Ремонт. Монтаж		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 3 шт.	441,00
					лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00
18.10.19 г.	№ 2171	Не горят лампы в лифтовом и квартирном холлах	Замена ламп.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 2 шт.	294,00
19.10.19 г.	№ 2172	Заменить сгоревшие лампы.	Замена ламп.			
19.10.19 г.	№ 2175	Ремонт сгоревших светильников	Замена ламп.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 3 шт.	441,00
20.10.19 г.	№ 2181	Не горят лампы в квартирном холле	Замена ламп.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 2 шт.	294,00
					лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00
21.10.19 г.	№ 2184	Моргает лампа в квартирном холле	Замена ламп.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00
23.10.19 г.	№ 2202	Не горят лампы в квартирном холле	Замена ламп.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00
24.10.19 г.	№ 2211	Замена сгоревших светильников в квартирном холле.	Замена ламп.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 3 шт.	441,00
24.10.19 г.	№ 2214	Заменить сгоревшие лампы.	Замена ламп.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00
24.10.19 г.	№ 2218	Замена сгоревших светильников в квартирном холле, в лифтовом холле.	Замена ламп.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00
25.10.19 г.	№ 2225	Не горит лампа в квартирном холле	Заменял лампу.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00

25.10.19 г.	№ 2227	Мигает лампа в квартирном холле	Заменял лампу.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00
25.10.19 г.	№ 2231	Мигает лампа в лифтовом холле	Заменял лампу.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00
25.10.19 г.	№ 2232	Замена сгоревших ламп в подвале	Заменял лампу.		электроизо-лента чёрная ПВХ 20 м 19 мм -2 шт.	156,00
26.10.19 г.	№ 2241	Не горят две лампы.	Заменял лампу.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 2 шт.	294,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 V алюминивый - 2 шт.	26,00
27.10.19 г.	№ 2246	Моргает лампа в лифтовом холле	Заменял лампу.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 1 шт.	147,00
28.10.19 г.	№ 2247	Не горит лампа в лифтовом холле	Замена ламп.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 2 шт.	294,00
30.10.19 г.	№ 2273	Не горят лампы.	Замена ламп.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 3 шт.	441,00
30.10.19 г.	ППР	Не горят светильники уличного освещения	Заменены		лампа ртутная ДРЛ 250 Вт Е 40 (излучатель ИУС 250 Е 40 - 5 шт.	928,00
30.10.19 г.	№ 2276	Не горят лампы.	Замена ламп.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 KG13,600 мм - 5 шт.	735,00
итого:				0,00		13281,30

п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции:

01.10.19 г.	ППР	Покраска стен на лестничных площадках	Выполнено		колорант LUXENS 1000 мл салатový - 5 шт.	1400,00
					ЛЦ краска для фасадов 10 кг - 10 шт.	1330,00
					макловица-мини 70 30 натуральная щетина -1 шт.	56,00

					колер PARADE № 213 тёмно зелёный 750 мл - 5 шт.	1050,00
09.10.19 г.	№ 1991	Отключение домофона на время устранения неполадок	Выполнено			
02.10.19 г.	№ 1995	Нет пружины на тамбурной двери.	Установил пружину.		пружина дверная D 18 мм цинк. - 1 шт.	88,00
02.10.19 г.	№ 1996	Отвалилась штукатурка возле кнопки лифта.	Ремонт проведен.		грунт БОЛАРС бетоноконтакт 6 кг - 1 шт.	378,00
					шпаклёвка "Волма-шёлк" 20 кг - 1 шт.	295,00
					грунтовка GLIMS-DEEPPRIME грунт 5 л - 1 шт.	291,00
02.10.19 г.	№ 1997	Нет защитных экранов на батареях центрального отопления	Установлены.		экран для радиатора 60 x 120 см ПВХ дуб - 3 шт.	1185,00
02.10.19 г.	№ 1998	Нет пружины на тамбурной двери.	Установил пружину.		пружина дверная D 18 мм цинк. - 1 шт.	88,00
02.10.19 г.	№ 1999	Сломана дверь на балкон пожарного выхода..	Ремонт проведен.		гвозди финишные латунированные е закалённые 1,4 X 30 - 3 уп.	171,00
					наличник берёза лам. милан. Орех 21 - 20 шт.	1200,00
02.10.19 г.	№ 2002	Ремонт деревянных дверей с 1 по 17 этаж пожарного выхода	Ремонт проведен.		биты ударные - 1 шт.	187,00
					саморез ДТП оц. Бур 4,2 x 19 - 2 шт.	230,00
					петля универсальная стальная 100 x 75 x 2,5 4 ВВ SB - 8 шт.	1072,00
03.10.19 г.	№ 2014	Штукатурка трещин возле плитке при входе в подъезды на	Ремонт проведен.		штукатурка гипсовая Волма- слой ультра 25 кг - 1 шт	313,00
					штукатурка Боларс фасадная 25 кг - 1 шт	224,00

		Ступеньках и пандусов			клей момент монтаж особый прочный MP-55 бежевый 423 г. - 1 шт.	216,00
03.10.19 г.	№ 2015	Ремонт деревянных дверей выхода на балкон пожарного выхода	Ремонт проведен.		дюбель гвоздь нейл. поай 6 x 60 STANDERS 75 - 1 уп.- 10 шт.	29,70
					саморезы универсаль-ные жёлтые 6 x 110 50 шт. STANDERS - 5 шт.	1015,00
04.10.19 г.	№ 2018	Замена пружины и дверные ручки на деревянной двери в лифтовом холле. Замена пружины на лестничной площадке.	Ремонт проведен.		ручки дверные на розетке алюминивое золото - 1 шт.	405,00
					саморез ГСК - дерево 3,5 x 19 200 шт. - 2 шт.	210,00
					пружина дверная D 18 мм цинк. - 2 шт.	176,00
04.10.19 г.	№ 2021	Установка пружины на деревянной двери в лифтовом холле	Ремонт проведен.		пружина дверная D 18 мм цинк. - 1 шт.	88,00
04.10.19 г.	№ 2023	Ремонт деревянных дверей пожарного выхода	Ремонт деревянных дверей с 1 по 12 этаж.		дюбель гвоздь нейл. Попай 6 x 60 STANDERS 75 - 1 уп.- 120 шт.	358,60
					пружина дверная D 18 мм цинк. - 2 шт.	176,00
					защёлка межкомнатная магнитная зотото 5-50 GOLD - 7 шт.	1526,00
04.10.19 г.	№ 2024	Ремонт деревянных дверей пожарного выхода	Ремонт деревянных дверей с 1 по 15 этаж.		дюбель гвоздь нейл. Попай 6 x 60 STANDERS 75 - 1 уп.- 150 шт.	448,30
					пружина дверная D 18 мм цинк. - 2 шт.	176,00

					петля универсальная сталь 100 x 75 x 2,5 4 ВВ GM - 4 шт.	536,00
07.10.19 г.	№ 2043	Ремонт деревянных дверей пожарного выхода балкона	Выполнено		дюбель гвоздь нейл. поай 6 x 60 STANDERS 75 - 1 уп.- 10 шт.	29,70
					саморезы ГСК дерево 3,5 x 41 (200 шт.) - 2 шт.	294,00
					ручки дверные на розетке алюминиевое золото - 1 шт.	405,00
					пружина дверная D 18 мм цинк. - 2 шт.	176,00
07.10.19 г.	№ 2044	Установить пружину и ручку пожарного выхода балкона.	Выполнено		пружина дверная D 18 мм цинк. - 1 шт.	88,00
					ручки дверные на розетке алюминиевое золото - 1 шт.	405,00
09.10.19 г.	№ 2086	Оштукатурить дверные откосы пожарного выхода.	Выполнено		клей монтажный КНАУФ ПЕПЛФИКС 30 кг - 1 шт.	317,00
09.10.19 г.	№ 2089	Не закрывается деревянная дверь пожарного выхода	Ремонт двери.		дюбель гвоздь нейл. поай 6 x 60 STANDERS 75 - 1 уп.- 10 шт.	29,70
09.10.19 г.	№ 2093	Разбито стекло на деревянной двери пожарного выхода.	Разбита незначительная часть стекла.			
09.10.19 г.	№ 2094	Сломан доводчик входной двери подъезда	Ремонт и регулировка доводчика			
09.10.19 г.	№ 2091	Сломан шпингалет на деревянной двери пожарного выхода балкона.	Заменен.			
14.10.19 г.	№ 2134	Изготовить два электромагнитного ключа.	Изготовил.			
15.10.19 г.	ППР	Установка электроприводов	Выполнено		электроприводов Belimo BLE230 - 12 шт.	129312,00

18.10.19 г.	№ 2168	Восстановить фасадную плитку. Отремонтировать слив с козырька балкона пожарного выхода.	Выполнено			
20.10.19 г.	№ 2182	Разбита плитка возле пассажирского лифта	Выполнено, заменил плитку		круг отрезной А24 230 2 22 - 4 шт.	128,00
24.10.19 г.	№ 2212	Замена личинки в замке. Демонтаж. Монтаж	Выполнено	300,00		
24.10.19 г.	№ 2213	Заменить разбитые стекла деревянных дверей лестничных площадок пожарного выхода на балкон.	Выполнено			
25.10.19 г.	№ 2229	Не работает домофон	Неполадки устронены.			
25.10.19 г.	№ 2230	Возле входной двери квартиры № 165 отколота плитка.	Восстановить за счёт средств собственника			
28.10.19 г.	№ 2250	Установка домофона. (трубка собственника)	Выполнено	600,00		
29.10.19 г.	№ 2262	Сломан доводчик на двери подъезда	Ремонт и регулировка доводчика			
29.10.19 г.	№ 2265	Подключение трубки домофона	Выполнено	600,00		
30.10.19 г.	ППР	Сварочные работы. Заварить решётку выхода на технический этаж.	Выполнено		электроды GARBO 2 ММ 1 кг мр-3С - 1 шт.	325,00
итого:				1500,00		146428,00

п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание:

07.10.19 г.	№ 2048	Убрать деревянный поддон с пожарного выхода на лестничной площадке	Убрано			
07.10.19 г.	№ 2049	Убрать матрас и ковёр у мусоропровода	Убрано			
18.10.19 г.	№ 2169	Снять защитную плёнку лифта	Выполнено			
20.10.19 г.	№ 2180	Нет уборки в пассажирском лифте	Убрано			
25.10.19 г.	№ 2222	Убрать мусор на пожарном выходе балкона	Убрано			
31.10.19 г.	№ 2278	Не убран снег, отсутствуют противогололёдное покрытие при входе в подъезд	Убрано			

01.10-31.10.19 г.	1-7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день			
01.10-31.10.19 г.	1-7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		мешок для мусора ткан . пропиленовый 950 x 550 мм - 8 шт.	46,80
01.10-31.10.19 г.	1-7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
дом 40 1 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено			
01.10-31.10.19 г.	1-7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		перчатки латексные многоцелевые Vileda, зелёный M 100756 - 5 шт.	670,00
					профессиональная химия Pro-Brite -50 5 л ALFA дез. средство с моющим эффектом - 3,5 литра	417,90
					полотно техническое для протирки Неккол(100% х/б, 120г/кв.м 7,5 смх 50 м) - 25 м/п	949,50
01.10-31.10.19 г.	1-7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		насадка для швабры МОП Премиум I 100 % микрофибра 180 гр. - 2 шт.	390,00
01.10-31.10.19 г.	1-7 подъезд	Мытье полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		профессиональная химия Ника- Хлор 1 кг (300 таблеток в упаковке) - 315 таблеток	697,14
					средство для мытья пола Чисто пол 5 литров. - 7 л.	323,55
итого:					0,00	3494,89
Итого по дому:					10250,00	163644,19
<u>п.Некрасовский мкр.Строителей д.41 сантехника:</u>						

01.10.19 г.	№ 1988	Имеется протекание соединения воздушного клапана в лифтовом холле	Необходима замена воздушного клапана.			
01.10.19 г.	№ 1989	Опломбировка счётчика ГВС в связи с нарушением пломбы	Опломбировано.	200,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,2 м/п	
05.10.19 г.	№ 2033	Из крана по системе ГВС течёт холодная вода	Стравил воздух на тет. этаже			
06.10.19 г.	№ 2038	Замена эксцентрика и выкручивание резьбы на смесителе в ванной.	Работа проведена.			
07.10.19 г.	№ 2045	Не греет полотенцесушитель. Вода еле теплая	Стравил воздух на тех. этаже			
08.10.19 г.	№ 2056	Холодный полотенцесушитель	Травка воздуха по стояку ГВС.			
08.10.19 г.	№ 2073	Холодный полотенцесушитель, из крана по системе ГВС течёт холодная вода	Стравил воздух на тех. этаже			
08.10.19 г.	№ 2074	Из крана по системе ГВС течёт холодная вода	Стравил воздух на тех.этаже.			
09.10.19 г.	№ 2084	Опломбировка счётчика ГВС в связи с нарушением пломбы	Опломбировано.		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,2 м/п	
09.10.19 г.	№ 2087	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС после замены счётчиков. Счётчики заменил сам собственник.	Опломбировано.		пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
09.10.19 г.	№ 2092	Холодный полотенцесушитель	Стравил воздух на тех. этаже			
10.10.19 г.	№ 2105	Замена воздухоотводных клапанов.	Заменял.		воздухоотводчик автоматический 1/2 РОСТЕРМ - 2 шт.	440,00
11.10.19 г.	№ 2113	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС	Опломбировано.		пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
11.10.19 г.	№ 2116	Течёт вода по стояку ХВС	Заменял вводные краны			

12.10.19 г.	№ 2118	С тех.этажа течет вода в кв.335	На тех этаже вышел из строя спускной клапан на системе ГВС. Заменял.		воздухоотводчик автоматический 1/2 РОСТЕРМ - 1 шт.	220,00
					кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н -1 шт.	270,00
12.10.19 г.	№ 2119	Замена спускных кранов на тех. этаже	Замена спускных кранов на тех.этаже подъезда № 4 на системе отопления и ГВС		воздухоотводчик автоматический 1/2 РОСТЕРМ - 2 шт.	440,00
					лён сантехнический чёсанный 200 гр. -1 шт.	93,00
					кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н -4 шт.	1080,00
14.10.19 г.	№ 2132	Течет вода по стояку.	Протекание из вышерасположенной квартиры,течь устранили жильцы.			
14.10.19 г.	№ 2136	Замена крана - сплутника по обратки по системе ГВС.	Заменял.		воздухоотводчик автоматический 1/2 РОСТЕРМ - 2 шт.	440,00
15.10.19 г.	№ 2141	Течёт холодная вода из крана ГВС	Стравил воздух с системы ГВС.			
16.10.19 г.	№ 2144	В лифтовом холле капает вода из батареи центрального отопления	Вышел из строя спускной клапан. Перекрыл кран.			
17.10.19 г.	№ 2152	Холодные стояки центрального отопления в квартире	Стравил воздух по системе центрального отопления			
17.10.19 г.	№ 2153	Холодная батарея в комнате	Стравил воздух по системе центрального отопления			
17.10.19 г.	№ 2154	Из крана по системе ГВС течёт холодная вода	Вышел из строя воздушный клапан на тех. этаже. Заменял			
18.10.19 г.	№ 2164	Капает вода по стояку ХВС	Заменял фильтр грубой очистки ХВС			
18.10.19 г.	№ 2170	Из крана по системе ГВС течёт холодная вода	Стравил воздух на тех. этаже			
19.10.19 г.	№ 2173	Капает из батареи центрального отопления	Подтянул муфту переходную "американку" на батарее.			
20.10.19 г.	№ 2179	Из крана по системе ГВС течёт холодная вода	Стравил воздух по систему .			

21.10.19 г.	№ 2190	Закрепить батарею в лифтовом холле	Закрепил.			
21.10.19 г.	№ 2196	Заменить воздушный клапан системы ГВС	Выполнено			воздухоотводчик автоматический 1/2 РОСТЕРМ - 2 шт. 440,00
24.10.19 г.	№ 2210	Замена счетчика ГВС	Счетчик установлен неправильно. Перевернул, заменил прокладки. Опломбировал счетчик .	1200,00		пломба свинцовая - 1 шт. проволка для опломбировки - 0,25 м/п
24.10.19 г.	№ 2217	Из крана по системе ГВС течёт холодная вода	Стравил воздух на тех.этаже.			
25.10.19 г.	№ 2221	Течёт гибкая подводка на унитазе	Замена гибкой подводки.			
26.10.19 г.	№ 2233	Подтекает между счетчиком и фильтром.	Замена двух переходных муфт "американок" и опломбировка счётчика			пломба свинцовая - 2 шт. проволка для опломбировки - 0,5 м/п
26.10.19 г.	№ 2234	Холодная вода из крана ГВС	Стравил воздух на тех.этаже.			
27.10.19 г.	№ 2244	Замена спускного клапана на тех. этаже	Выполнено			воздухоотводчик автоматический 1/2 РОСТЕРМ - 1 шт. 220,00
29.10.19 г.	№ 2257	Течет вода по стояку.	Протекание устранено.			
29.10.19 г.	№ 2258	Замена вводного крана.	Выполнено			
29.10.19 г.	№ 2260	Холодная вода из крана по системе ГВС	Стравил воздух на тех этаже			
29.10.19 г.	№ 2261	Течёт кран по системе ГВС	Собственника нет дома			
30.10.19 г.	№ 2270	Холодная вода из крана ГВС	Стравил воздух на тех.этаже.			
30.10.19 г.	№ 2272	Подтекает по стояку по системе ГВС.	Замена вводного крана ГВС, водного распределителя, редуктора давления, уголка сантехнического, двух переходных муфт "американок".			
30.10.19 г.	№ 2275	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС.	Опломбировано.			пломба свинцовая - 2 шт. проволка для опломбировки - 0,5 м/п
Итого:				1400,00		3643,00

п.Некрасовский мкр.Строителей д.41 электрика:

03.10.19 г.	№ 2008	Не горит светильник на крыльце	Замена лампы и чистка плафона.			
05.10.19 г.	№ 2034	Не горят лампы в квартирном холле	Замена ламп		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 K G 13,600 мм -2 шт.	294,00
08.10.19 г.	№ 2069	Замена ламп в тамбуре пожарного выхода.	Поиск замыканий на линии устройства. Замена лампы. Чистка плафонов.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 K G 13,600 мм - 4 шт.	588,00
08.10.19 г.	№ 2070	Замена ламп сигнального освещения.	Замена ламп на крыше		электроизолянта синяя ПВХ 20 м 19 мм- 2 шт.	156,00
09.10.19 г.	№ 2090	Мигает лампа в лифтовом холле	Замена лампы.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 K G 13,600 мм -1 шт.	147,00
12.10.19 г.	№ 2124	Запах проводкой	Проверил шахты 13 и 14 этажи. Все в норме.			
21.10.19 г.	№ 2188	Очистить плафоны от мух на пожарной лестнице.Заменить сгоревшие лампы.	Выполнено		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/865 - 5 шт.	380,00
21.10.19 г.	№ 2192	Очистить плафоны от мух на пожарной лестнице. Заменить сгоревшие лампы.	Выполнено		накладной светильник TLPL218 ECP 2 x 18 Вт ЭПРА, 624 x 142, рассеиватель полистирол - 2 шт.	922,30
21.10.19 г.	№ 2193	Очистить плафоны от мух на пожарной лестнице.Заменить сгоревших ламп и светильников	Выполнено		светильник светодиодный ДВО 6565 есо 36 Вт 4000 K S(серебро) ЕК без драйвера - 3 шт.	2662,95
21.10.19 г.	№ 2194	Очистить плафоны от мух на пожарной лестнице.Заменить сгоревшие лампы.	Выполнено			
21.10.19 г.	№ 2195	Очистить плафоны от мух на пожарной лестнице.Заменить сгоревшие лампы.	Выполнено			

24.10.19 г.	№ 2216	Очистить плафоны от мух на пожарной лестнице. Заменить сгоревшие лампы.	Выполнено			
28.10.19 г.	№ 2248	Заменить сгоревшие лампы в квартирном холле	Замена ламп		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/865 - 5 шт.	380,00
30.10.19 г.	№ 2269	Не горят лампы в квартирном холле	Замена ламп		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/865 - 5 шт.	380,00
30.10.19 г.	№ 2271	Не горят лампы на этаже.	Замена ламп		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/865 - 5 шт.	380,00
30.10.19 г.	№ 2274	Не горят светильники .	Замены		накладной светильник TLPL218 ECP 2 x 18 Вт ЭПРА, 624 x 142, рассеиватель полистирол - 2 шт.	922,30
30.10.19 г.	ППР	Не горят светильники уличного освещения	Заменены		лампа ртутная ДРЛ 250 Вт Е 40 (излучатель ИУС 250 Е 40 - 5 шт.	928,00
31.10.19 г.	№ 2277	Не горят лампы.	Замена ламп			
итого:					0,00	8140,55
<u>п. Некрасовский мкр. Строителей д.41 инженерные конструкции:</u>						
01.10.19 г.	№ 1992	Нет пружины на тамборной двери	Установлена		пружина дверная D 18 мм цинк. - 1 шт.	88,00
01.10.19 г.	№ 1993	Установка резинового уплотнителя на двери лифтового холла и выхода на балкон	Установка резинового уплотнителя с 1 по 17 этаж		саморезы ГСК дерево 3,5 x 32 (200 шт.) - 2 шт.	148,00
02.10.19 г.	№ 1992	Нет пружины на тамборной двери	Установил пружину.		пружина дверная D 18 мм цинк. - 1 шт.	88,00
03.10.19 г.	№ 2006	Не работает эл. магнитный замок.	Отремонтирован			

09.10.19 г.	№ 2091	Сломан шпингалет на тамбурной двери пожарного выхода на	Заменен			
13.10.19 г.	№ 2127	Сломан магнит на доводчике входной металлической двери	Выполнено			
18.10.19 г.	№ 2162	Изготовить два магнитных ключа	Выполнено	360,00		
24.10.19 г.	№ 2209	Подключить домофон с трубкой	Выполнено	1300,00		
24.10.19 г.	№ 2215	Починить электромагнитный замок	Ремонт электромагнитных замков двери на пожарном выходе и входной двери			
26.10.19 г.	№ 2239	Не работает замок на входной двери.	Отремонтирован			
итого:				1660,00		324,00

п.Некрасовский мкр.Строителей д.41 санитарное содержание:

21.10.19 г.	№ 2189	Очистить решётки перед подъездами	Выполнено			
01.10-31.10.19 г.	1-4 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей.Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день			
01.10-31.10.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено			
01.10-31.10.19 г.	1-7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
дом 40 7 подъезд дом 41 4 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено			
01.10-31.10.19 г.	1-7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		перчатки латексные многоцелевые Vileda, зелёный M 100756 - 5 шт.	670,04
					профессиональная химия Pro-Brite -50 5 л ALFA дез. средство с моющим эффектом - 2 литра	238,80
					полотно техническое для протирки Неккол (100% х/б, 120г/кв.м 7,5 смх 50 м) - 25 м/п	949,50

01.10-31.10.19 г.	1-7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		средство для мытья пола Чисто пол 5 литров.- 4 л.	184,35
01.10-31.10.19 г.	1-7 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		профессиональная химия Ника- Хлор 1 кг (300 таблеток в упаковке) - 180 таблеток	398,30
Итого:				0,00		2440,99
Итого по дому:				3060,00		14548,54

п. Некрасовский мкр. Строителей д.42 сантехника:

01.10.19 г.	№ 1994	Шумит батарея центрального отопления в квартире	Проконсультировал			
02.10.19 г.	№ 2000	Холодная батарея.	Стравил воздух			
04.10.19 г.	№ 2022	Холодная батарея.	Проконсультировал			
05.10.19 г.	№ 2028	Промыть лежаки подачи и обратки батареи на кухне	Выполнено			
05.10.19 г.	№ 2029	Проверить стояки центрального отопления	Выполнено			
10.10.19 г.	№ 2096	Опломбировать счетчик ХВС.	Опломбировано.		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,2 м/п	
10.10.19 г.	№ 2101	Консультация сантехника.	Замена фильтра грубой очистки и переходной муфты "американка".			
11.10.19 г.	№ 2111	Не греет батарея центрального отопления	Отрегулировка выполнена .			
12.10.19 г.	№ 2122	В шахте текут краны	Выполнено	4150,00		
12.10.19 г.	№ 2123	Холодная батарея.	Осмотрел, не правильно подключена батарея центрального отопления. Проконсультировал.			
15.10.19 г.	№ 2139	Протечка от соседей сверху	Лопнул фильтр грубой очистки, перекрыл вводной кран			

15.10.19 г.	ППР	Замена смесителя для раковины в подсобном помещении для уборщиц	Выполнено		смеситель для раковины LETO 2 вертикальный хромоый - 1 шт.	750,00
15.10.19 г.	ППР	Замена фильтра грубой очистки.	Заменяли		фильтр косой 400-500 мкм 1/2 -2 шт.	372,00
15.10.19 г.	ППР	Замена гибкой подводки для смесителя в подсобном помещении для уборщиц	Выполнено		подводка для смесителя М 10-35 1/2 EQUATION 80 см - 2 шт.	348,00
16.10.19 г.	№ 2143	Течь по стояку ГВС	Протечка с 7го этажа. Лопнул эксцентрик на смесителе в ванной. Перекрыл вводной			
17.10.19 г.	№ 2159	Прочистка фильтров системы отопления ввода	Выполнено			
17.10.19 г.	№ 2160	Прочистка фильтров элеватора	Выполнил			
17.10.19 г.	№ 2161	Замена трёх- ходовых кранов на маномитре ввода системы отопления	Заменял			
19.10.19 г.	№ 2174	Холодная батарея.	Травка воздуха			
19.10.19 г.	№ 2176	Холодная батарея.	Стояки в норме проконсультировал о неправильном подсоединении батарей центрального отопления			
25.10.19 г.	№ 2224	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС в связи с нарушением пломб	Выполнено		пломба свинцовая - 2 шт. проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
26.10.19 г.	№ 2236	Сильно шумят батареи.	Проконсультировал			
26.10.19 г.	№ 2237	Сильно шумят батареи.	Проконсультировал			
26.10.19 г.	№ 2238	Забит слив в раковине.	Устранение засора по системе канализации	300,00		
26.10.19 г.	№ 2242	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС.	Опломбировано.		пломба свинцовая - 2 шт. проволка для опломбировки - 0,25 м/п	

28.10.19 г.	№ 2252	Холодная батарея.	Травка воздуха			
28.10.19 г.	№ 2253	Холодная батарея.	Травка воздуха			
29.10.19 г.	№ 2255	Опломбировка счётчиков ГВС в связи с нарушением пломбы	Опломбировано.	200,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
29.10.19 г.	№ 2259	Течёт соединение возле счётчика ХВС	Замена фильтра грубой очистки	500,00		
29.10.19 г.	№ 2268	Опломбировка счётчика ГВС в связи с нарушением пломбы (сорвал сантехник при замене фильтра)	Выполнено		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
итого:				5150,00		1470,00

п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 электрика:

02.10.19 г.	№ 2001	Мигает лампа в лифтовом холле на 1 этаже	Заменял лампы		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 4 шт.	176,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 V алюминивый - 4 шт.	52,00
02.10.19 г.	№ 2005	Установка нового электросчетчика.	Установлен.	1000,00		
03.10.19 г.	№ 2009	Не горит светильник на крыльце	Замена ламп и чистка плафонов.			
04.10.19 г.	№ 2016	Замена электросчетчика	Установлен.			
04.10.19 г.	№ 2026	Замена сгоревших светильников уличного освещения.	Заменены			
04.10.19 г.	№ 2027	В квартирном холле нет света	Заменял лампы		стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 V алюминивый - 4 шт.	52,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 2 шт.	26,00

					лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 6 шт.	264,00
06.10.19 г.	№ 2037	Не горит светильник в лифтовом холле.	Заменял лампы		стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 9 шт.	117,00
					лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 4 шт.	176,00
08.10.19 г.	№ 2057	Замена сгоревших ламп в лифтовом холле. Почистить плафоны от мух.	Выполнено		стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 2 шт.	26,00
					лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 2 шт.	88,00
08.10.19 г.	№ 2058	Почистить плафоны от мух в лифтовом холле. Заменить сгоревшие лампы.	Выполнено		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 3 шт.	132,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 3 шт.	39,00
08.10.19 г.	№ 2059	Замена сгоревших ламп в тамбуре пожарного выхода. Очистить плафоны от мух.	Выполнено		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 2 шт.	88,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 2 шт.	26,00
08.10.19 г.	№ 2060	Почистить плафоны от мух в тамбуре пожарного выхода. Заменить сгоревшие лампы.	Выполнено		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 2 шт.	88,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 2 шт.	26,00
08.10.19 г.	№ 2061	Замена сгоревших ламп на лестничной	Выполнено		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 2 шт.	88,00

		площадке. Почистить плафоны от мух.			стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 2 шт.	26,00
08.10.19 г.	№ 2062	Чистка плафонов от мух на лестничной площадке. Замена сгоревших ламп.	Выполнено		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 4 шт.	176,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 4 шт.	52,00
08.10.19 г.	№ 2063	Замена сгоревших ламп в лифтовом холле. Почистить плафоны от мух.	Выполнено		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 2 шт.	88,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 2 шт.	26,00
08.10.19 г.	№ 2064	Чистка плафонов от мух в лифтовом холле. Замена сгоревших ламп.	Выполнено		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 4 шт.	132,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 3 шт.	39,00
08.10.19 г.	№ 2065	Замена сгоревших ламп в тамбуре пожарного выхода. Почистить плафоны от мух.	Выполнено		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 3 шт.	132,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 3 шт.	39,00
08.10.19 г.	№ 2066	Чистка плафонов от мух в тамбуре пожарного выхода. Замена сгоревших ламп и светильников	Выполнено		накладной светильник TLPL218 ECP 2 x 18 Вт ЭПРА, 624 x 142, рассеиватель полистирол - 2 шт.	922,30
08.10.19 г.	№ 2067	Замена сгоревших ламп на лестничной площадке. Очистить плафоны от мух.	Выполнено		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 2 шт.	88,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 4 шт.	52,00

08.10.19 г.	№ 2068	Чистка плафонов от мух на лестничной площадке. Замена сгоревших ламп.	Выполнено			лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 2 шт.	88,00
						стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 2 шт.	26,00
08.10.19 г.	№ 2069	Замена ламп сигнального освещения	Заменены				
08.10.19 г.	№ 2070	Замена сгоревших ламп в тамбуре выхода на балкон пожарного выхода	Заменены				
08.10.19 г.	№ 2071	Замена лампочек в подвале	Заменены				
08.10.19 г.	№ 2076	Замена сгоревших ламп в лифтовом холле. Почистить плафоны от мух.	Чистка плафонов, замена ламп.			лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 2 шт.	88,00
						стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 2 шт.	26,00
08.10.19 г.	№ 2077	Замена сгоревших ламп в лифтовом холле. Почистить плафоны от мух.	Выполнено			лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 3 шт.	132,00
						стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 2 шт.	26,00
08.10.19 г.	№ 2078	Замена сгоревших ламп в тамбуре пожарного выхода. Почистить плафоны от мух.	Выполнено			лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 4 шт.	176,00
						стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 3 шт.	39,00
08.10.19 г.	№ 2079	Замена сгоревших ламп в тамбуре пожарного выхода. Почистить плафоны от мух.	Выполнено			лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 2 шт.	88,00
						стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 2 шт.	26,00

08.10.19 г.	№ 2080	Замена сгоревших ламп на лестничной площадке. Почистить плафоны от мух.	Выполнено		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 3 шт.	132,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 3 шт.	39,00
08.10.19 г.	№ 2081	Замена сгоревших ламп на лестничной площадке. Почистить плафоны от мух.	Выполнено		стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 3 шт.	39,00
					лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 3 шт.	132,00
12.10.19 г.	ППР	Замена автоматических выключателей - 3 шт.	Выполнено		клемнный блок, сечение 4 мм2 максимальное напряжение 400 В - 9 шт.	162,00
					клемнник - 1 шт.	41,15
					автоматический выключатель ВА 47-29 3P 50 А 4,5 кА - 1 шт.	444,30
					клемнный блок сечение 6 мм2 максимальное напряжение 400 В -3 шт.	63,00
					клемнный блок сечение 4 мм2 максимальное напряжение 400 В -2 шт.	36,00
					автоматический выключатель ВА 47-29 1P 516А 4,5 кА - 2 шт.	188,80
12.10.19 г.	ППР	Замена переключателя	Выполнено		переключатель ALCLR - 22 ЧЁРНЫЙ 3 ПОЛ. I-0-II 1з+1р ИЭК - 2 шт.	454,72

13.10.19 г.	№ 2126	Не горит светильники в лифтовом холле	Заменены		накладной светильник TLPL218 ECP 2 x 18 Вт ЭПРА, 624 x 142, рассеиватель полистирол - 2 шт.	922,30
13.10.19 г.	№ 2128	Выбивает автомат по электроэнергии	Собственник отменил заявку			
13.10.19 г.	№ 2129	Заменить сгоревшие светильники, пожарная лестница	Заменены			
13.10.19 г.	№ 2130	Заменить сгоревший светильник в лифтовом холле	Заменены			
13.10.19 г.	№ 2131	Заменить сгоревшие светильники в тамбуре пожарного выхода 11-12 этажа	Заменены			
16.10.19 г.	№ 2148	В тамбуре пожарного выхода заменить сгоревшие лампы	Заменены		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 5 шт.	220,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 10 шт.	130,00
16.10.19 г.	№ 2149	Заменить сгоревшую лампу	Заменены		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 2 шт.	88,00
21.10.19 г.	№ 2197	Заменить лампы освещения в вентиляционной	Заменены			
23.10.19 г.	№ 2200	Чистка плафонов от мух, замена ламп	Заменены		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 5 шт.	220,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 медь - 3 шт.	39,00
23.10.19 г.	№ 2201	Чистка плафонов от мух, замена ламп	Заменены		лампа люминивая OSRAM 18 W T8 6500 K/765 - 8 шт.	352,00
29.10.19 г.	№ 2264	Нет света в квартире	Выбило УЗО. Включил			

30.10.19 г.	ППР	Не горят светильники уличного освещения	Заменены		лампа ртутная ДРЛ 250 Вт Е 40 (излучатель ИУС 250 Е 40 - 5 шт.	928,00
итого:				1000,00		8582,57
<u>п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 инженерные конструкции:</u>						
01.10.19 г.	№ 1986	Разбито стекло на тамборной двери выхода на балкон	Замена стекла на фанеру		биты -1 шт.	77,00
03.10.19 г.	№ 2013	Сделать 2 электромагнитных ключа	Выполнено	360,00		
07.10.19 г.	№ 2040	Закрыть окна и отрегулировать защёлки	Выполнено		ручка оконная для ПВХ белая пластиковая - 5 шт.	235,00
08.10.19 г.	ППР	Замена контакторов	Выполнено		контактор КМН - 340123 40 А 230В/АС3 1 НО; 1 Н 3ТДМ - 2 шт.	2645,32
					полотно по металлу 300 мм до шт. - 2 шт.	95,00
					пилка по лист. металлу Т218А Т 2 шт.-2 шт.	204,00
08.10.19 г.	ППР	Замена кнопки "пуск - стоп"	Выполнено		кнопка АРВВ - 22 N "Пуск - стоп" с/22 мм неон./240 В 1НО+ 1 НЗ - 2 шт.	496,66
08.10.19 г.	№ 2055	На лестничной площадке не закрываются двери	Подгонка дверной коробки		ручки дверные на розетке алюминиевое золото - 1 шт.	405,00
					саморезы ДТП оц. Бур 4,2 x32 100 шт. STANDERS - 2 шт.	192,00
12.10.19 г.	№ 2121	Не исправен домофон.	Неполадки устранены			
30.10.19 г.	ППР	Сварочные работы. Заварить решётку выхода на технический этаж.	Выполнено		электроды сталь 3 мм 1 кг (синие) -1 шт. - 1 шт.	148,00
итого:				360,00		4497,98

п. Некрасовский мкр. Строителей д.42 санитарное содержание:

16.10.19 г.	№ 1247	Освободить тамбур пожарного выхода от строительного мусора.	Выполнено		очиститель для затвердений монтажной пены 500 мл - 1 шт.	235,00
18.10.19 г.	№ 2166	Очистить лифты и двери лифтов на 14 этаже от надписей	Выполнено			
18.10.19 г.	№ 2167	Очистить лифты от надписей	Выполнено			
01.10-31.10.19 г.	1-5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день			
01.10-31.10.19 г.	1-5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		пакет большой - 1 шт	3,70
01.10-31.10.19 г.	1-5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		пакет маленький - 7 шт	14,00
дом 41 1 подъезд около ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено		перчатки х/Б ПВХ - обливные, 13 класс -4 пар.	60,00
01.10-31.10.19 г.	1-5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		профессиональная химия Pro-Brite -50 5 л ALFA дез. средство с моющим эффектом - 2,5 литра	298,50
					профессиональная химия Ника- Хлор 1 кг (300 таблеток в упаковке) - 225 таблеток	498,25
01.10-31.10.19 г.	1-5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		насадка для швабры МОП Премиум I 100 % микрофибра 180 гр. - 2 шт.	390,00
01.10-31.10.19 г.	1-5 подъезд	Мытье полов 1-3 этажи м	Выполнено		средство для мытья пола Чисто пол 5 литров. - 5 л.	231,15
					перчатки латексные многоцелевые Vileda, зелёный L 100757 - 5 шт.	670,04
итого:					0,00	2400,64
Итого по дому:					6510,00	16951,19

п.Некрасовский мкр.Строителей д.43 сантехника:

01.10.19 г.	№ 1975	Опломбировка счетчика ХВС.	Опломбировано.		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
02.10.19 г.	ППР	Замена гибкой подводки для смесителя в подсобном помещении для уборщиц	Выполнено		подводка для смесителя М 10-3,5 1/2 EQUATION 100 см -2 шт.	416,00
02.10.19 г.	№ 2004	Подтекает по системе ГВС	Замена муфты переходной "американка" и уголка сантехнического.			
05.10.19 г.	№ 2031	Отключение стояка центрального отопления	Отключил стояк после переварки запустил	1000,00		
05.10.19 г.	№ 2035	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС	Опломбировано.	400,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
09.10.19 г.	№ 2082	Подтекает соединение счётчика ГВС	Устранено	250,00		
09.10.19 г.	№ 2083	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС первично	Опломбированы		пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
10.10.19 г.	№ 2097	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС.	Опломбировано.		пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
10.10.19 г.	№ 2098	Опломбировать счетчик ГВС.	Опломбировано.		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
10.10.19 г.	№ 2099	Опломбировать счетчик ГВС.	Опломбировано.		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	

12.10.19 г.	№ 2120	Замена спускных кранов на тех.этаже	Замена спускных кранов на тех.этаже в 3 подъезде на сисиеме отопления и ГВС		кран шаровой EQUATION 1 В/В - 1 шт.	520,00
					паронит листовой EQUATION 15 X 20 см - 4 шт.	264,00
					кран шаровой EQUATION 1 Н/Н - 1 шт.	618,00
14.10.19 г.	№ 2135	Отключение стояков ХВС,ГВС.	Выполнено			
15.10.19 г.	№ 2142	Замена сливного крана на стояке ГВС	Выполнено			
16.10.19 г.	№ 2145	Холодная батарея центрального отопления	Регулировка температуры на ливаторе. Греет			
17.10.19 г.	№ 2151	Лопнула муфта переходная "американка" на счетчике ХВС.	Перекрыл воду.			
21.10.19 г.	№ 2183	Капает по стояку	Замена муфты переходной "американка" на счётчике ХВС выкрутил сломанную опломбировка ХВС и ГВС	850,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
23.10.19 г.	№ 2199	Течь от соседей сверху	Протечка с 6 этажа лопнула гибкая подводка на унитаз - перекрыл вводной кран ХВС			
23.10.19 г.	№ 2204	Замена переходной муфты "американка" на ХВС, опломбировка счётчика ХВС	Выполнено	450,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
24.10.19 г.	№ 2207	Опломбировка счетчика ХВС.	Выполнено	200,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
24.10.19 г.	№ 2208	Опломбировка счетчиков ХВС и ГВС	Выполнено	400,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
24.10.19 г.	№ 2219	Прочистка канализации	Выполнено			
25.10.19 г.	№ 2228	Опломбировать счётчики ГВС и ХВС в	Выполнено	400,00	пломба свинцовая - 2 шт.	

		связи с нарушением пломб				проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
26.10.19 г.	№ 2235	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС.	Опломбировано.			пломба свинцовая - 2 шт.	
						проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
26.10.19 г.	№ 2240	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС.	Опломбировано.			пломба свинцовая - 2 шт.	
						проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
31.10.19 г.	№ 2279	Опломбировать счетчик ХВС	Выполнено	200,00		пломба свинцовая - 1 шт.	
						проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
итого:				4150,00			1818,00
<u>п.Некрасовский мкр.Строителей д.43 электрика:</u>							
03.10.19 г.	№ 2010	Не горит светильник на крыльце	Замена ламп,чистка плафонов.				
30.10.19 г.	ППР	Не горят светильники уличного освещения	Заменены			лампа ртутная ДРЛ 250 Вт Е 40 (излучатель ИУС 250 Е 40 - 5 шт.	928,00
итого:				0,00			928,00
<u>п.Некрасовский мкр.Строителей д.43 инженерные конструкции:</u>							
03.10.19 г.	№ 2011	Сделать электромагнитный ключ	Выполнено				
07.10.19 г.	№ 2050	Сломан доводчик	Выполнено				
07.10.19 г.	№ 2052	Нет стекла на деревянной двери пожарного выхода	Выполнено				
08.10.19 г.	ППР	Установка колпаков на сливы линёвок	Выполнено			зонт вытяжной канализацион- ный - 2 шт.	228,00
						КНАУФ-супер лист влагостойкий 2500 x 1200 1 0мм (пк) -1 шт.	517,00

08.10.19 г.	ППР	Утепление труб линейных труб	Выполнено	саморезы гипсокартон	66,53
				дерево 3,5 x 16 - 0,336 кг	
				прямой подвес для ПП 60 x 27 эконом -32 шт.	144,00
				стык ARTENS бук 40 x 900 мм RP - 4 шт.	552,00
				уголок соединительный 40 x 40 x 40 x 1,8 - 101 шт.	858,50
				профиль ПН -4 10 шт.	2420,00
				профиль ППН 27 x 28 L 3 м эконом -2 шт.	96,00
				набор стяжек Д/ ДСП №3 16 мм - 4 шт. - 25 шт.	1400,00
				пена монтажная МАКРОFLEX 65 ПРОФ. 850 мл. -3 шт.	1104,00
				пена монтажная МАКРОFLEX 65 ПРОФ. 750 мл. -1 шт.	348,00
ЛЦ гипсокартон - 3 шт.	630,00				
лезвия для ножа Л 8 мм 10 шт. SPARTA - 2 шт.	68,00				
08.10.19 г.	№ 2053	Изготовить магнитный ключ.	Выполнено		
10.10.19 г.	№ 2095	Установить и подключить домофон.	Установлен и подключен.		
13.10.19 г.	№ 2125	Не работает домофон	Восстановил домофонную связь.		
17.10.19 г.	№ 2156	Не работает домофон	Восстановил домофонную связь.		
		Сломана ручка двери на			пружина дверная D 18 мм цинк. - 1 шт. 88,00

25.10.19 г.	№ 2226	Подключение трубки домофона	Выполнено			ручки дверные на розетке алюминиевое золото - 1 шт.	405,00
27.10.19 г.	№ 2245	Подключение трубки домофона	Выполнено	1300,00			
28.10.19 г.	№ 2251	Починить деревянные двери выход на балкон пожарного выхода	Выполнено			пружина дверная D 18 мм цинк. - 1 шт.	88,00
						упор дверной АРЕС DS 0013 -G -1 шт.	137,00
						ручки дверные на розетке алюминиевое золото - 1 шт.	405,00
28.10.19 г.	№ 2256	Изготовить магнитный ключ.	Выполнено	200,00			
29.10.19 г.	№ 2267	Отремонтировать забор возле стройплощадки за домом 43 .	Выполнено				
итого:				1500,00			9555,03

п.Некрасовский мкр.Строителей д.43 санитарное содержание:

07.10.19 г.	№ 2051	Убрать на балконе палеты и остатки стройматериалов	Выполнено				
01.10-31.10.19 г.	1-4 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей.Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день				
01.10-31.10.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено				
01.10-31.10.19 г.	1-4 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день				
01.10-31.10.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день				
дом 43 1 подъезд около мусорного контейнера		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено				

01.10-31.10.19 г.	1-4 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		профессиональная химия Pro-Brite -50 5 л ALFA дез. средство с моющим эффектом - 2 литра	238,80
					перчатки латексные многоцелевые Vileda, зелёный L 100757 - 5 шт.	670,00
01.10-31.10.19 г.	1-4 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		насадка для швабры МОП Премиум I 100 % микрофибра 180 гр. - 2 шт.	390,00
01.10-31.10.19 г.	1-4 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		профессиональная химия Ника- Хлор 1 кг (300 таблеток в упаковке) - 180 таблеток	398,30
					средство для мытья пола Чисто пол 5 литров. - 4 л.	184,95
Итого:						1882,05
Итого по дому:				5650,00		14183,08
Всего по акту:				25470,00		209327,00

Директор Управляющая Компания Дмитровского городского округа Московской области

Гилолаев А.М. 


Инженер по эксплуатации и ремонту

Н.Н. Константинов 

Начальник АДС

В. С. Мусина 






30.12.19г.