

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за август 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

| Дата начала работ | № наряд - задания | Неисправность, вид работ | Описание работ | Стоимость работ | Используемые материалы | в том числе стоимость материала |
|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|

д. Целеево, ул. Пятиречье д.4 а сантехника:

| | | | | | | |
|---------------|--------|--|------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 04.08.20 г | № 1306 | Протекание воды по стояку в шахте в шахте. | Неисправность устранена | | | |
| 12.08.20 г | № 1372 | Не поступает вода в стиральную машинку | Сломалась стиральная машинка | | | |
| 12.08.20 г | № 1377 | Опломбировка узла счётчика ХВС | Выполнено | | пломба свинцовая -1 шт. | |
| | | | | | поволока для опломбировки - 0,25 м/п | |
| 13.08.20г | №1383 | Опломбировка узла теплосчетчика. | Выполнено | 200,00 | пломба свинцовая -1 шт. | |
| | | | | | поволока для опломбировки - 0,3 м/п | |
| Итого: | | | | 200,00 | | 0,00 |

д. Целеево, ул. Пятиречье д.4 а электрика:

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|------------------------------------|-------------|--|-------------|
| 01.08.20г | № 1285 | В электрощитке выбивает электровыключатель | Короткое замыкание удлинителя | | | |
| 07.08.20г | № 1327 | Замена электросветильника | Выполнено | | | |
| 07.08.20г | № 1328 | Замена перегоревших ламп и замена электросветильника. | Выполнено | | | |
| 12.08.20г | № 1373 | Замена электросветильников на этажах подъезда | Заменял электросветильники и лампы | | | |
| Итого: | | | | 0,00 | | 0,00 |

д.Целеево ул. Пятиречье д. 4 а инженерные конструкции:


| | | | | | | |
|---------------|--------|---|---|-------------|--|-------------|
| 10.08.20 г. | № 1356 | Восстановить плитку на крыльце со стороны детской площадки. | Выполнено | | | |
| 11.08.20 г | № 1359 | Застой воды после дождя в лоджии. | Течь воды с кровли, для ремонта ждём альпиниста | | | |
| Итого: | | | | 0,00 | | 0,00 |

д.Целеево, ул. Пятиречье д. 4 а санитарное содержание:

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------|--|-------------|
| Итого: | | | | | | 0,00 |
| Всего по дому: | | | | 200,00 | | 0,00 |


Всего по отчёту: 0 (ноль) рублей

Зам. директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области




В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений



Н.Н. Константинов

Начальник АДС



В.С. Мусина