

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за декабрь 2019 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

| Дата начала работ | № наряд - задания | Неисправность, вид работ | Описание работ | Стоимость работ | Используемые материалы | в том числе стоимость материала |
|---|-------------------|--|---|-----------------|---|---------------------------------|
| р.п. Некрасовский мкр. Строителей д.40 сантехника: | | | | | | |
| 01.12.19 г. | № 2606 | Течёт вода из вышерасположенной квартиры. | Протекание из квартиры № 4, отклеился герметик между поддоном и стеной. | | | |
| 01.12.19 г. | № 2607 | Течет горячая вода в унитаза. | Замена регулятора давления, ниппеля сантехнического и опломбировка счётчиков ХВС, ГВС. | 1250,00 | прокладка паронит EQUATION 1/2 - 10 шт. 1 шт. | 28,00 |
| | | | | | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 02.12.19 г. | № 2611 | Устранить засор по системе канализации лежака в подвале | Устранено | | | |
| 03.12.19 г. | № 2628 | Течь в квартире. | Лопнула подводка по системе ХВС на бачке унитаза | | | |
| 04.12.19 г. | № 2638 | Течёт вода по системе ХВС с вышерасположенной квартиры № 425 | Нарушена герметизация труб по системе канализации стояка, по причине монтажа канализации в вышерасположенной квартире стояка 6 этажа. | | | |
| 04.12.19 г. | № 2639 | Не греет батарея центрального отопления в лифтовом холле. | Стояк центрального отопления в рабочем состоянии. Батарея центрального отопления не циркулирует Требуется прочистка. | | | |
| 05.12.19г | № 2646 | Протечка под раковиной. | Заменял гибкую подводку | | | |
| | | Течёт вода | Заменял фильтр | | пломба свинцовая - 1 | |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|---|---------|--|---------|
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,2 м/п | |
| 07.12.19 г. | № 2657 | В шахте стояка капает вода ХВС | Замена фильтра грубой очистки и ниппеля сантехнического | 250,00 | прокладка паронит EQUATION 1/2 - 10 шт. 1 шт. | 28,00 |
| 07.12.19 г. | № 2659 | Замена вводного крана и водяного распределителя "гребенка" | Заменял вводной шаровой кран, установил фильтр грубой очистки, опломбировал счётчик ХВС | 1900,00 | прокладка паронит EQUATION 1/2 - 10 шт. 1 шт. | 28,00 |
| | | | | | пломба свинцовая - 1 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,3 м/п | |
| 08.12.19 г. | № 2671 | Течь воды по стояку ХВС с вышерасположенной квартиры | Протечка из квартиры №29, лопнул шаровой кран бачка унитаза. | | | |
| 08.12.19 г. | № 2672 | Течёт шаровой кран на бачке унитаза. | Лопнул кран бачка унитаза, устранил собственник | | | |
| 08.12.19 г. | № 2673 | Течёт вода с вышерасположенной квартиры | Протечка из соседнего подъезда с квартиры № 299, трещина в водяном распределителя "гребёнка". | | прокладка паронит EQUATION 1/2 - 10 шт. 2 шт. | 56,00 |
| 09.12.19 г. | № 2674 | Подтекает канализационная труба. | Устранено | | | |
| 10.12.19 г. | № 2689 | Подтекает из под водяного распределителя "гребёнка" | Замена прокладок на водном распределителе с разборкой и подтяжкой всех отводов и кранов | 300,00 | прокладка паронит EQUATION - 4 шт. - 2 шт. | 72,00 |
| 14.12.19 г. | № 2722 | Сорвало рассекатель на душе | Лопнула лейка душа на смесителе для ванны. Заменял | 150,00 | | |
| 16.12.19 г. | № 2740 | Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС, всвязи с нарушение пломб | Выполнено | 400,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| | | Заменить смесители | | | смеситель для раковины LETO 2 вент. хром. -2 шт. | 1328,00 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|--|---------|---|--------|
| 16.12.19 г. | № 2730 | на две раковины в офисе | Заменены | | подводка для смесителя М 10-18 1/2 EQUATION - 4 шт. | 624,00 |
| 19.12.19 г. | № 2759 | Холодные батареи центрального отопления | Регулировка подачи на ливаторе | | | |
| 20.12.19 г. | № 2770 | Течёт соединение счётчиком по системе ХВС | Замена водопроводной арматуры муфты переходной "американка" по системе ХВС , Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС | 650,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 21.12.19 г. | № 2777 | Замена счетчика ГВС, фильтра грубой очистки, опломбировка счётчиков ХВС и ГВС. | Выполнено. | 2200,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 21.12.19 г. | № 2779 | Опломбировать счетчик ГВС. | Опломбировано. | 200,00 | пломба свинцовая - 1 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,3 м/п | |
| 22.12.19 г. | № 2780 | Холодные батареи центрального отопления | Регулировка подачи на ливаторе. Замена спускных кранов на ливаторе - 2 шт. | | кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н- 2 шт. | 460,00 |
| 22.12.19 г. | № 2781 | Профилактика балансиров на элеваторах в подвале | Выполнено | | прокладка паронит EQUATION - 4 шт. - 2 шт. | 72,00 |
| 22.12.19 г. | № 2785 | Не греет батарея центрального отопления на кухне | Регулировка подачи и обратки на ливаторе | | | |
| 22.12.19 г. | № 2786 | Холодные батареи центрального отопления | Регулировка подачи и обратки на ливаторе. Замена спускных кранов на ливаторе - 3 шт. | | кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н- 3 шт. | 690,00 |
| 23.12.19 г. | № 2790 | Нет горячей воды. | Лопнул эксцентрик на смесителе для ванны. Заменял два эксцентрика | 500,00 | лён сантехнический чёсаный 200 гр. | 93,00 |
| | | | | | пломба | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|--|---|--|---|----------------|
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,3 м/п | |
| 24.12.19 г. | № 2805 | Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС, всвязи с нарушением пломб | Опломбировка счётчика системе ГВС, счётчик ХВС опломбирован | | пломба свинцовая - 1 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,3 м/п | |
| 24.12.19 г. | № 2810 | Стояка шахты капает вода по системе ХВС | Неполадки устранены. | | кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н- 1 шт. | 230,00 |
| 25.12.19 г. | № 2813 | Холодные батареи центрального отопления | Температурный режим. | | | |
| 25.12.19 г. | ППР | Замена шаровых кранов отводов d 25 мм в количестве 5 шт. по системе центрального отопления | Заменены | | кран шаровой BUGATTI 1 В/Н- 5 шт. | 3280,00 |
| | | | | | прокладка резиновая EQUATION 1 - 4 шт. -5 шт. | 140,00 |
| | | | | | крючок для трубы d 25 мм съёмный - 1 шт. | 75,00 |
| 26.12.19 г. | № 2825 | Сильно шумят батареи по 1 стояку | Поджал обратку в подвале по стоякам стало шуметь больше, отпустил обратно. Поджал на элеваторе шум не значительный. | | | |
| Итого: | | | | | 10000,00 | 7204,00 |

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|--|--|--|--------|
| 04.12.19 г. | № 2637 | Выбило электроавтомат и не включается. | Выбило УЗО. Включил. | | | |
| 05.12.19 г. | № 2643 | Не горят две лампы . | Ремонт светильников, замена ламп | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| 08.12.19 г. | № 2666 | Моргает лампа в квартирном холле | Демонтаж неработающих светильников. Ремонт. Замена перегоревших ламп | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| 08.12.19 г. | № 2669 | Убрать с плафонов мух. Заменить | Чистка плафонов на лестничной площадке пожарного выхода, | | стартер TDM S 10, 4-8 W, 230 V, медь- 10 шт. | 110,00 |
| | | | | | лампа люм. 590 мм 18 WT 8 6500 K/865 - 3 | 255,00 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|---|---|--|---|--------|
| | | | ремонт светильников | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 3 шт. | 345,00 |
| 09.12.19 г. | № 2676 | Не горят две лампы . | Замена ламп. Ремонт светильников. | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| 11.12.19 г. | № 2701 | Замена сгоревших ламп в квартирном холле. | Замена ламп. Демонтаж сгоревшего светильника. Ремонт. Монтаж . | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| | | | | | лампа люм. 590 мм 18 WT 8 6500 K/865 - 1 шт. | 85,00 |
| 12.12.19 г. | № 2704 | В квартирном холле не горит одна лампа. | Демонтаж неработающего светильника аварийного освещения. Ремонт. Монтаж. Замена ламп. | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| | | | | | лампа люм. 590 мм 18 WT 8 6500 K/865 - 2 шт. | 170,00 |
| 12.12.19 г. | № 2707 | Не горят лампы в квартирном холле | Демонтаж неработающих 2- х светильников. Ремонт. Замена перегоревших ламп | | стартер TDM S 10, 4-8 W, 230 V, медь- 2 шт. | 22,00 |
| | | | | | лампа люм. 590 мм 18 WT 8 6500 K/865 - 2 шт. | 170,00 |
| 12.12.19 г. | № 2708 | Не горят лампы в квартирном холле | Замена ламп. | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| 12.12.19 г. | № 2709 | Не горят лампы в квартирном холле | Замена ламп. | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 3 шт. | 345,00 |
| 13.12.19 г. | № 2713 | Нет света в квартирном холле. | Замена ламп и стартеров. | | стартер TDM S 10, 4-8 W, 230 V, медь- 2 шт. | 22,00 |
| | | | | | лампа люм. 590 мм 18 WT 8 6500 K/865 - 2 шт. | 170,00 |
| 13.12.19 г. | № 2714 | Не горит свет возле квартир. | Замена ламп. | | лампа люм. 590 мм 18 WT 8 6500 K/865 - 2 шт. | 170,00 |
| 13.12.19 г. | № 2716 | Мигает лампа в квартирном холле. | Замена ламп. | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|---|---|--|--|--------|
| 13.12.19 г. | № 2741 | Не горит свет на лестничной площадке | Замена ламп. | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 3 шт. | 345,00 |
| 14.12.19 г. | № 2723 | Не горят 2 лампы в квартирном холле | Замена ламп. | | лампа люм. 590 мм 18 W T 8 6500 K/765 - 2 шт. | 108,00 |
| 15.12.19 г. | ППР | Установить электророзетки - 3 шт. (офис) | Установлены | | розетка "Этюд" 3-я с/з - 3 шт. | 714,00 |
| 17.12.19 г. | № 2745 | Не горит светильник на входе в подъезд. | Замена ламп. | | | |
| 18.12.19 г. | № 2753 | Не горит светильник на входе в подъезд. | Замена ламп. | | | |
| 19.12.19 г. | № 2764 | Нет света в квартирном холле | Замена ламп и чистка плафонов | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 3 шт. | 345,00 |
| | | | | | лампа люм. 590 мм 18 W T 8 6500 K/765 - 3 шт. | 162,00 |
| 20.12.19 г. | № 2775 | Нет света в квартирном холле | Демонтаж 2-х нерабочих светильник. Ремонт. Монтаж | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| 21.12.19 г. | № 2778 | Нет света в квартирном холле | Демонтаж нерабочего и монтаж нового светильника | | лампа люм. 590 мм 18 W T 8 6500 K/865 - 1 шт. | 85,00 |
| 22.12.19 г. | № 2784 | Моргают лампы на этаже | Замена лампы | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| 23.12.19 г. | № 2788 | Замена сгоревших ламп в квартирном холле. | Замена ламп | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| 23.12.19 г. | № 2792 | Мигает лампа в лифтовом холле. | Замена лампы | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| 23.12.19 г. | № 2795 | Замена сгоревших ламп | Замена ламп | | лампа люм. 590 мм 18 W T 8 6500 K/765 - 2 шт. | 108,00 |
| 26.12.19 г. | № 2818 | Не горит лампа в квартирном холле | Демонтаж сгоревшего светильника. Ремонт, монтаж. | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| 26.12.19 г. | № 2822 | Заменить эл.счётчик | Заменён | | лампа люм. 590 мм 18 W T 8 6500 K/765 - 3 | 162,00 |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|-------------|--|----------------|
| 27.12.19 г. | № 2829 | Нет света в лифтовом холле | Замена ламп | | лампа люм. 590 мм 18 W T 8 6500 K/765 - 2 шт. | 108,00 |
| 27.12.19 г. | № 2830 | Замена сгоревшей лампы при входе в подъезд. | Лампа заменена | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| Итого: | | | | 0,00 | | 6991,00 |
| р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции: | | | | | | |
| 05.12.19 г. | № 2640 | Отклеилась облицовочная плитка на 2; 6;12 и 15 этажах. Приклеить. | Приклеил облицовочную плитку | | керамогранит гл.касабланка 30 x 30 -1шт. - 1,32 м2 - 1 шт. | 897,75 |
| | | | | | клей АХТОН керамогранит 25 кг - 1 шт. | 394,00 |
| 07.12.19 г. | № 2653 | Подключить домофон. | Подключил. | 1300,00 | | |
| 07.12.19 г. | № 2654 | Установить противоскользящие покрытия (коврик) на пандусах. | Коврик установлен. | | дорожка ПЭ щетина травка 8 мм зелённый 0,9 м - 3,38 м/п | 1656,20 |
| | | | | | шайба оцинк. DIN 125 A 6 мм 0,782 кг | 299,51 |
| | | | | | дюбель- гвоздь ПОТ 6 x 40 (200 шт.) | 165,33 |
| 07.12.19 г. | № 2660 | Неисправен домофон | Неисправность устранена. | | провод ПВС 3 x 2,5 мм ГОСТ 10 м - 1 шт. | 648,00 |
| 12.12.19 г. | № 2702 | Проверить вентиляцию в квартире | Вентиляция в норме. | | | |
| 12.12.19 г. | № 2703 | Заклинила и не открывается входная металлическая дверь . | Ремонт электромагнитного замка и регулировки доводчика. | | | |
| 13.12.19 г. | № 2718 | Установить противоскользящие покрытия (коврик) на пандусах. | Коврик установлен. | | дорожка ПЭ щетина травка 8 мм зелённый 0,9 м - 3,38 м/п | 1656,20 |
| | | | | | дюбель- гвоздь ПОТ 6 x 40 (200 шт.) | 165,33 |
| 13.12.19 г. | № 2719 | Подключить домофон с трубкой. | Выполнено | 1300,00 | | |

| | | | | | |
|-------------|--------|--|--|--|---------|
| 15.12.19 г. | ППР | Шпатлёвка и покраска стен пожарного выхода лестничной площадке | Выполнено. | PROFICOLOR универсальный № 12 салатный 450 мл. - 4 шт. | 604,00 |
| | | | | шпаклёвка белая цементная FINISH ZEMENT 20 кг. | 386,00 |
| | | | | ЛЦ краска для фасадов 10 кг - 10 шт. | 2680,00 |
| | | | | кисть д/алкидных красок DEXTER 30 мм -1 шт. | 56,00 |
| | | | | удалитель клея ленты клея, наклеек б/цв.0,4 л. -1 шт. | 268,00 |
| | | | | колер PARADE № 213 тёмно зелёный 750 м л - 7 шт. | 1470,00 |
| | | | | кисть д/водных красок DEXTER 70 мм -1 шт. | 118,00 |
| | | | | кисть плоская Стандарт 50 мм -1 шт. | 53,00 |
| | | | | кисть для радиатора 50 мм - 1 шт. | 73,00 |
| 20.12.19 г. | № 2769 | Нет пружины на тамборной двери пожарного выхода балкона | Пружины установил.. | пружина дверная D 18 мм цинк. - 2 шт. | 176,00 |
| 20.12.19 г. | № 2771 | Не работает домофон | Неполадки найдены и устранены | | |
| 22.12.19 г. | № 2782 | Не закрывается дверь на балкон в квартире | Регулировка пластиковой двери в квартире для полного закрытия. | | |
| 22.12.19 г. | № 2783 | Установить пружину и уплотнитель на деревянную дверь квартирного холла | Установка уплотнителя и пружины | пружина дверная D 18 мм цинк. - 1 шт. | 88,00 |
| | | Установить | | дорожка ПЭ щетина травка 8 мм зелёный | 1656,20 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------|---|--|--------|--|--------|
| | | покрытия (коврик) при входе в подъезд | | | дюбель- гвоздь ПОТ 6 x 40 (200 шт.) | 165,34 |
| 26.12.19 г. | № 2816 | Ремонт внутреннего замка . | Замена личинки внутреннего замка на металлической двери подвала | 700,00 | | |
| 27.12.19 г. | № 2828 | При входе в подъезд сломалась пружина на деревянной двери. | Заменял. | | пружина дверная D 18 мм цинк. - 1 шт. | 88,00 |
| 27.12.19 г. | ППР | Установка и ремонт плинтуса. Установка потолочную плитку. (офис) | Отремонтирован | | заглушка ARTENS ГРОССЕТО лев- прав 65 мм - 3 шт. | 114,00 |
| | | | | | угол внешний ARTENSMAL- PATA 2 шт. 65 мм - 7 шт. | 336,00 |
| | | | | | угол внешний осина европейская 2 шт. 55 мм - 1 шт. | 37,00 |
| | | | | | угол внешний белый 2 шт. 55 мм - 2 шт. | 74,00 |
| | | | | | угол внутренний ARTENSMAL- PATA 2 шт. 65 мм - 2 шт. | 82,00 |
| | | | | | уголок внутренний белый 2 шт. 55 мм - 2 шт. | 72,00 |
| | | | | | угол внутренний ARTENSMAL- PATA 2 шт. 65 мм - 2 шт. | 82,00 |
| | | | | | соединитель белый - 2 шт. 55 мм - 2 шт. | 56,00 |
| | | | | | заглушка на шуруп PZ 3 бук. 50 шт. - 1 шт. | 26,00 |
| | | | | | заглушки лев- прав белый - 55 мм - 1 шт. | 28,00 |
| | | | | | заглушка ARTENS Мачерата лев- прав 65 мм - 1 шт. | 38,00 |
| | плинтус ПВХ белый 55 мм x | 438,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|---|-------------------------------------|----------------|---|-----------------|
| | | | | | ЛЦ угол внешний бук 2 шт. 47 мм - 2 шт. | 54,00 |
| | | | | | ЛЦ плита потолочная 600 x 600 (24 шт.) - 1 шт. | 2088,00 |
| 27.12.19 г. | № 2831 | Подключение домофона с трубкой. | Домофон подключен. | 1300,00 | | |
| Итого: | | | | 4600,00 | | 17288,86 |
| р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание: | | | | | | |
| 09.12.19 г. | № 2677 | Нет уборки в квартирном и в лифтовом холле. | Убрано уборщицей. | | | |
| 12.12.19 г. | № 2712 | Не убрано на лестничной площадке | Уборка произведена | | | |
| 15.12.19 г. | № 2727 | Нужно убрать около лифтов. | Уборка произведена | | | |
| 20.12.19г | № 2768 | Произвести уборку в грузовом лифте | Выполнено | | | |
| 31.12.19 г. | ППР | Уборка снега снегоуборщиком | Выполнено | | бензин АИ -95 - 24 литра | 999,74 |
| 01.12- 31.12.19 г. | 1-7 подъезд | Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта | Выполнено, убирается каждый день | | | |
| 01.12- 31.12.19 г. | 1-7 подъезд | Уборка придомовой территории от мусора | Выполнено | | мешки для мусора 60 мкм 220 л, чёрный 10 шт./рул. - 2 шт. | 464,00 |
| 01.12- 31.12.19 г. | 1-7 подъезд | Уборка урн от мусора | Выполнено, убирается каждый день | | CR Перчатка с ПВХ утеплённые - 3 пар. | 102,00 |
| дом 40 1 подъезд | | Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт. | Выполнено | | мешок для мусора ткан. пропилен 950 x 550 мм - 5 шт. | 35,30 |
| 01.12- 31.12.19 г. | 1-7 подъезд | Мытье полов кабины лифта | Выполнено | | | |
| 01.12- 31.12.19 г. | 1-7 подъезд | Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж | Выполнено | | мешки для мусора с завязками 60 л - 20 шт. - 4 шт. | 248,00 |

| | | | | | | |
|---|--------|--|---|----------|--------------------------------------|----------|
| Итого; | | | | 0,00 | | 1849,04 |
| Итого по дому: | | | | 14600,00 | | 33332,90 |
| р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.41 сантехника: | | | | | | |
| 03.12.19 г. | № 2620 | Замена вводного шарового крана ГВС | Замена шарового крана ГВС, опломбировка счетчиков ГВС, ХВС. | 1100,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 04.12.19 г. | № 2642 | Замена редуктора давления по системе ГВС, опломбировка счётчика ГВС. | Заменён. | 600,00 | пломба свинцовая - 1 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,25 м/п | |
| 11.12.19 г. | № 2692 | Течет вода на кухне по стояку из вышерасположенной квартиры. | Лопнул вводной шаровой кран на 5 этаже в квартире № 30 | | | |
| 11.12.19 г. | № 2693 | Лопнул вводной шаровой кран по системе ХВС. | Замена двух вводных кранов ХВС и ГВС. Опломбировка ХВС и ГВС. | 1800,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 12.12.19 г. | № 2706 | Опломбировка счетчика ХВС | Опломбировал | 200,00 | пломба свинцовая - 1 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,3 м/п | |
| 12.12.19 г. | № 2710 | Течёт соединения вводного крана ГВС. Течёт вода из бачка унитаза, отремонтировать арматуру в бачка | Замена переходной муфты "американка", регулировка бачка унитаза. Опломбировка счётчика ГВС. | 500,00 | пломба свинцовая - 1 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,3 м/п | |
| 18.12.19 г. | № 2750 | Не греет батарея центрального отопления в спальне | Нет перепада давления между подачей и обраткой | | | |
| 19.12.19 г. | № 2755 | Замена фильтра грубой очистки, опломбировка по системе ХВС. | Выполнено | 700,00 | пломба свинцовая - 1 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,3 м/п | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|--|----------------|--|----------------|
| | | счётчика ХВС | | | проволка для опломбировки - 0,3 м/п | |
| 19.12.19 г. | ППР | Замена общедомового счётчика по системе ХВС. | Заменён | | счётчик холодной воды МТК- N Ду - 40 Qп 10,0 - 1 шт. | 5593,68 |
| 19.12.19 г. | № 2762 | Замена фильтра грубой очистки на общедомовом счетчике по системе ХВС. | Заменён | | присоединители - 1 пар. | 562,00 |
| 20.12.19 г. | № 2772 | Устранение засора по системе канализации | Устранено | | | |
| 23.12.19 г. | №2791 | Опломбировка счетчиков ХВС и ГВС 4 шт. | Опломбировано. | 800,00 | пломба свинцовая - 4 шт. | |
| 23.12.19 г. | № 2793 | Холодные батареи центрального отопления | Температурный режим соответствует общедомовому | | проволка для опломбировки - 1,0 м/п | |
| Итого: | | | | 5900,00 | | 6155,68 |

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.41 электрика:

| | | | | | | |
|-------------|--------|---|---|--|--|--------|
| 02.12.19 г. | № 2614 | Не работает конфорка на электроплите | Выскочила вилка из розетки, отремонтировал, работает. | | | |
| 04.12.19 г. | № 2629 | Заменить мигающую лампу в квартирном холле. | Замена ламп. Демонтаж сгоревшего светильника. Монтаж нового светильника | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| | | | | | стартер TDM S 2, 4-22 W, 110-240 V, медь- 4 шт. | 48,00 |
| | | | | | лампа люм. 590 мм 18 WT 8 6500 K/865 - 2 шт. | 170,00 |
| 05.12.19 г. | № 2644 | В лифтовом холле мигает лампа. | Заменял лампу | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| | | | | | стартер TDM S 10, 4-8 W, 230 V, медь- 2 шт. | 22,00 |
| | | | | | лампа люм. 590 мм 18 WT 8 6500 K/865 - 2 шт. | 170,00 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|--|--|---|--------|
| | | | | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| 13.12.19 г. | № 2717 | Не горит дежурный светильник в квартирном холле. | Замена ламп. Демонтаж сгоревшего светильника. Монтаж нового светильника | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| | | | | | стартер TDM S 2, 4-22 W, 110- 240 V, медь- 4 шт. | 48,00 |
| | | | | | лампа люм. 590 мм 18 WT 8 6500 K/865 - 2 шт. | 170,00 |
| | | | | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| 14.12.19 г. | № 2721 | Не горит лампа в квартирном холле. | Замена ламп, ремонт светильника | | стартер TDM S 2, 4-22 W, 110- 240 V, медь- 4 шт. | 48,00 |
| | | | | | лампа люм. 590 мм 18 WT 8 6500 K/865 - 2 шт. | 170,00 |
| | | | | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| 16.12.19 г. | № 2731 | Не горит лампа в квартирном холле. | Замена ламп | | лампа люм. 590 мм 18 WT 8 6500 K/865 - 4 шт. | 340,00 |
| 16.12.19 г. | № 2735 | Не горят лампы в лифтовом и квартирном холлах | Замена ламп и патронов. | | лампа люм. 590 мм 18 W T 8 6500 K/765 - 5 шт. | 270,00 |
| 16.12.19 г. | № 2733 | Не горит лампа в квартирном холле | Замена ламп | | лампа люм. 590 мм 18 W T 8 6500 K/765 - 3 шт. | 162,00 |
| 19.12.19 г. | № 2766 | Мигает лампа в лифтовом холле и в квартирном холле заменить сгоревшую лампу. | Замена ламп, ремонт светильника | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 2 шт. | 230,00 |
| | | | | | стартер TDM S 2, 4-22 W, 110- 240 V, медь- 4 шт. | 48,00 |
| | | | | | лампа люм. 590 мм 18 W T 8 6500 K/765 - 2 шт. | 108,00 |
| | | | | | лампа люм. 590 мм 18 W T 8 | |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|--|---|----------------|
| 28.12.19 г. | № 2835 | Нет света в квартирном холле | Замена ламп | | лампа LED T8 GLASS 600 мм 10 W 800 LM 6500 K - 3 шт. | 345,00 |
| Итого: | | | | | 0,00 | 3661,00 |
| р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.41 инженерные конструкции: | | | | | | |
| 03.12.19 г. | № 2627 | Неисправен домофон на входной железной двери. | Неполадки устранены. | | | |
| 09.12.19 г. | № 2678 | Неплотно закрывается деревянная дверь с лестничной площадке пожарного выхода балкона 5 - го этажа. Нет двух пружин - 11 этаж. | Ремонт дверей. Пружины заменены. | | пружина дверная D 18 мм цинк. - 10 шт. | 880,00 |
| | | | | | набор лайн дуб бриг 2070 x 120 x 8 - 5 наб. | 765,00 |
| | | | | | заглушка для шурупов с кр.обр. шлиц Pг2 кор 50 шт. - 1 шт. | 18,00 |
| | | | | | клей ТУТ AN дер. и керамика 604 бел. 290 мл. -2 шт. | 330,00 |
| | | | | | крепёжный угол равн KUR 40 x 40 x 40 x 2,0 - 50 шт. | 190,00 |
| | | | | | клей монтаж ТУТАН HYDRO FIX Б/ЦВ. 15 Ом л - 2 шт. | 350,00 |
| | | | | | заглушка для шурупов с кр.обр. шлиц P22 бел. 50 шт. - 1 шт. | 18,00 |
| | | дюбель- гвоздь полипр. Потай 6 x 40 100 шт. | 32,00 | | | |
| 11.12.19 г. | № 2699 | Закрепить забор из профиль - листа за ЦТП | Закрепил | | | |
| 11.12.19 г. | № 2700 | Хлопает деревянная дверь при входе в подъезд. | Регулировка доводчика для плотного закрытия двери | | | |
| 16.12.19 г. | № 2739 | Установить и обшить каркас для мусоросборника | Каркас установлен и обшит | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|---|----------------|--|----------------|
| 16.12.19 г. | № 2742 | Установка гараж (ракушку) для хранения снегоуборочной техники | Гараж установлен. | | | |
| 16.12.19 г. | № 2743 | Сварочные работы при установки гаража (ракушки) для хранения снегоуборочной техники | Выполнено | | | |
| 24.12.19 г. | № 2802 | Подключение трубки домофона | Подключена. | 1300,00 | | |
| 24.12.19 г. | № 2804 | Заменить разбитое стекло на двери пожарного выхода на технический этаж | Заменял разбитое стекло на фанеру. Установил пружину. | | пружина дверная D 18 мм цинк. - 1 шт. | 88,00 |
| 25.12.19г | ППР | Установка кнопки открытия дверей | Выполнено | | кнопка открытия двери с подсветкой "Цифрал КОДсП-2" ЦФРД 468312 003 -2 шт. | 626,00 |
| 25.12.19г | № 2814 | Не работает домофон. | Неполадки устранены. | | | |
| 25.12.19 г. | № 2815 | Подключение домофона с трубкой. | Подключена. | 1300,00 | | |
| Итого: | | | | 2600,00 | | 3297,00 |

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.41 санитарное содержание:

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|----------------------------------|--|---|--------|
| 18.12.19 г. | № 2754 | Не убрано | Убрали. | | | |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-4 подъезд | Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта | Выполнено, убирается каждый день | | | |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-4 подъезд | Уборка придомовой территории от мусора | Выполнено | | мешки для мусора 60 мкм 220 л, чёрный 10 шт./рул. - 1 шт. | 232,00 |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-4 подъезд | Уборка урн от мусора | Выполнено, убирается каждый день | | CR Перчатка с ПВХ утеплённые - 3 пар. | 102,00 |
| | | Уборка мусорных | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|----------------|--|-----------------|
| 01.12-31.12.19 г. | 1-4 подъезд | Мытье полов кабины лифта | Выполнено | | | |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-4 подъезд | Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж | Выполнено | | мешки для мусора с завязками 60 л - 20 шт. - 2 шт. | 124,00 |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-4 подъезд | Мытье полов 1-3 этажи мест общего пользования | Выполнено | | | |
| Итого: | | | | | | |
| Итого по дому: | | | | | 0,00 | 458,00 |
| | | | | 8500,00 | | 13571,68 |

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 сантехника:

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---|---|--------|-------------------------------------|-----------------|-------|
| 02.12.19 г. | № 2609 | Холодная батарея центрального отопления | Травка воздуха по системе центрального отопления | | | бахилы - 1 пар. | 35,00 |
| 02.12.19 г. | № 2618 | Холодные батареи центрального отопления | Травка воздуха по системе центрального отопления. Циркуляция восстановлена. | | | | |
| 03.12.19 г. | № 2621 | Холодные батареи центрального отопления | Температурный режим восстановлен | | | | |
| 03.12.19 г. | № 2622 | Опломбировать счётчик ХВС | Опломбирован. | 200,00 | пломба свинцовая - 1 шт. | | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,3 м/п | | |
| 03.12.19 г. | № 2624 | Холодные батареи центрального отопления | Травка воздуха по системе центрального отопления. Жильцов квартиры нет дома и на телефон не отвечают. | | | | |
| 03.12.19 г. | № 2625 | Опломбировать счётчики ХВС и ГВС по причине нарушения пломб | Опломбировано. | 400,00 | пломба свинцовая - 1 шт. | | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,3 м/п | | |
| 04.12.19 г. | № 2632 | Не греет батарея центрального отопления | Температурный режим в норме. | | | | |
| 05.12.19 г. | № 2641 | Отключение стояка ХВС | Отключён | 500,00 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|---|--------|-------------------------------------|--|
| 07.12.19 г. | № 2664 | Холодная батарея центрального отопления | Осмотрел, жителя проконсультировал. Заявка снята жителем. | | | |
| 10.12.19 г. | № 2688 | Заменить шланг гибкой подводки к раковине | Выполнено | 300,00 | | |
| 13.12.19 г. | № 2720 | Холодная батарея центрального отопления в спальне. | Циркуляция восстановлена | | | |
| 14.12.19 г. | № 2726 | Плохо греют батареи центрального отопления в квартире | Температурный режим восстановлен | | | |
| 16.12.19 г. | № 2734 | Нет напора воды по системе ГВС на кухне | Напор восстановлен | | | |
| 17.12.19 г. | № 2738 | Опломбировка счётчика ГВС, всвязи с нарушением пломбы | Опломбировано | 200,00 | пломба свинцовая - 1 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,3 м/п | |
| 17.12.19 г. | № 2747 | Опломбировать счетчики ХВС, ГВС, всвязи с нарушением пломб | Опломбировано. | 400,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 19.12.19 г. | № 2761 | Заменить шаровой кран d 32 по системе ХВС на техническом этаже | Заменён. | | | |
| 19.12.19 г. | № 2763 | Холодные батареи центрального отопления | Регулировка балансиров на стояке и элеваторе. | | | |
| 22.12.19 г. | № 2785 | Не греет батарея центрального отопления на кухне | Регулировка балансиров на стояке и элеваторе. | | | |
| 22.12.19 г. | № 2786 | Не греют батареи центрального отопления в квартире. | В подвале открыл на полную балансиров. | | | |
| 24.12.19 г. | № 2796 | Протекание из вышерасположенной квартиры | С вышерасположенной квартире на 7 этаже течь из под контрогайки водораспределителя "гребёнка". Устранил собственник | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|---|---|--|----------------|---|----------------|
| 24.12.19 г. | № 2806 | Холодная батарея центрального отопления в спальне. | Циркуляция восстановлена. Батарея центрального отопления перенесена на балкон | | | | |
| 24.12.19 г. | № 2807 | Холодная батарея центрального отопления на кухне | Циркуляция восстановлена | | | | |
| 26.12.19 г. | № 2824 | Промывка и прочистка приборов на системе отопления. | Вводной элеватор отопления, снятие приборов, считывания показаний, демонтаж, промывка и монтаж. | | | прокладка паронит EQUATION 3/4 10 шт. - 4 шт. - 5 шт. | 160,00 |
| | | | | | | прокладка паронит EQUATION - 4 шт. | 36,00 |
| 27.12.19 г. | № 2827 | Прочистка фильтра основного узла отопления. | Выполнено | | | прокладка паронит EQUATION - 4 шт. | 36,00 |
| 27.12.19 г. | № 2832 | Замена спускных кранов по системе ХВС. | Заменены | | | кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н- 4 шт. | 920,00 |
| 28.12.19 г. | № 2833 | Консультация по замене входного шарового крана центрального отопления | Заменён | | | | |
| 28.12.19 г. | № 2836 | Постоянно течёт вода в сливном бочке унитаза | Протекание устранено | | | | |
| Итого: | | | | | 2000,00 | | 1187,00 |

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 электрика:

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---|---|---------|--|--|--------|
| 07.12.19 г. | № 2662 | Замена сгоревших ламп в тамбуре пожарного выхода. | Чистка плафонов. Замена сгоревших ламп. | | | стартер TDM S 10, 4-8 W, 230 V, медь- 7 шт. | 77,00 |
| 07.12.19 г. | № 2661 | Замена ламп в тамуре | Замена лампы и стартера | | | стартер TDM S 10, 4-8 W, 230 V, медь- 10 шт. | 110,00 |
| 07.12.19 г. | № 2663 | Замена сгоревших ламп в квартирном холле. | Замена лампы и стартера | | | стартер TDM S 10, 4-8 W, 230 V, медь- 12 шт. | 132,00 |
| 08.12.19 г. | № 2667 | Очистка плафонов от мух. Заменить перегоревшие лампы. | Очистил плафоны от мух, замена ламп и стартеров | | | стартер TDM S 10, 4-8 W, 230 V, медь- 3 шт. | 33,00 |
| 10.12.19 г. | № 2683 | Заменить электросчётчик | Выполнено | 1000,00 | | | |
| | | | Выбило V30 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|--|---|----------------|---|---------------|
| 11.12.19 г. | № 2662 | Чистка плафонов в тамбуре пожарного выхода | Очистил плафоны от мух, замена ламп и стартеров | | стартер TDM S 2, 4-22 W, 110-240 V, медь- 8 шт. | 96,00 |
| 19.12.19 г. | № 2764 | В квартирном холле заменить сгоревшие лампы. | Очистил плафоны от мух, замена ламп и стартеров | | стартер TDM S 2, 4-22 W, 110-240 V, медь- 1 шт. | 12,00 |
| 19.12.19 г. | № 2765 | В лифтовом холле заменить сгоревшие лампы. | Замена ламп и стартеров. | | стартер TDM S 10, 4-8 W, 230 V, медь- 2 шт. | 22,00 |
| 23.12.19 г. | № 2794 | Выключился свет в квартире. | Выбило УЗО. Включил. | | | |
| 26.12.19 г. | № 2823 | Не горит свет на входе в подъезд | Заменял лампы | | | |
| Итого: | | | | 1000,00 | | 482,00 |

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 инженерные конструкции:

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|---|--|---|---------|
| 01.12.19 г. | № 2605 | Хлопают двери по причине неисправности доводчиков | Установил уплотнитель | | | |
| 05.12.19г | № 2645 | Установить противоскользящие покрытия (коврик) на пандусах. | Коврик установлен. | | дорожка ПЭ щетина травка 8 мм зелённый 0,9 м - 3,38 м/п | 1646,40 |
| | | | | | дюб-ГВ нейл гриб 6 x 40 STANDERS - 100 шт. - 2 шт. | 472,00 |
| 07.12.19 г. | № 2658 | Домофон неисправен. | Неполадки устранены. | | | |
| 14.12.19 г. | № 2724 | Сильно стучит входная дверь в подъезд | Ремонт и регулировка доводчика на входной деревянной двери в подъезд. | | | |
| 19.12.19 г. | № 2767 | Сильный стук на техническом этаже. | Неисправность устранена. | | пружина дверная D 18 мм цинк. - 4 шт. | 352,00 |
| 24.12.19 г. | № 2798 | Закрепить утеплитель на тамбурной двери пожарного выхода балкона | Закрепили. Установили две пружины. | | пружина дверная D 18 мм цинк. - 2 шт. | 176,00 |
| 25.12.19 г. | ППР | Установить противоскользящий коврик в подъезде при вводе | Установлен | | коврик ПП CIPRO 60 x 90 см Микс 1 шт. | 811,00 |
| 24.12.19 г. | № 2808 | Разбита фасадная плитка на балконе | Замена плитки. | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|---|----------------------------------|---------|--|---------|
| итого: | | | | 0,00 | | 3457,40 |
| р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 санитарное содержание: | | | | | | |
| 02.12.19 г. | № 2610 | Не убрано в квартирном холле | Убрано уборщицей. | | | |
| 07.12.19 г. | № 2636 | Нет уборки в квартирном и в лифтовом холле. | Уборка произведена | | | |
| 21.12.19 г. | № 2705 | Убрать насыпанный сырой песок на тротуарной плитке. | Выполнено | | | |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-5 подъезд | Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины | Выполнено, убирается каждый день | | | |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-5 подъезд | Уборка придомовой территории от мусора | Выполнено | | мешки для мусора 60 мкм 220 л, чёрный 10 шт./рул. - 1 шт. | 232,00 |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-5 подъезд | Уборка урн от мусора | Выполнено, убирается каждый день | | CR Перчатка с ПВХ утеплённые - 3 пар. | 102,00 |
| дом 41 1 подъезд | | Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт. | Выполнено | | | |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-5 подъезд | Мытье полов кабины лифта | Выполнено | | | |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-5 подъезд | Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж | Выполнено | | мешки для мусора с завязками 60 л - 20 шт. - 2 шт. | 124,00 |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-5 подъезд | Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования | Выполнено | | | |
| итого: | | | | 0,00 | | 458,00 |
| Итого по дому: | | | | 3000,00 | | 5584,40 |
| р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.43 сантехника: | | | | | | |
| 02.12.19 г. | № 2619 | Опломбировать 5 счётчиков ХВС и 5 счётчиков ГВС, всвязи нарушения пломб | Опломбированы | | пломба свинцовая - 10 шт. проволка для опломбировки - 2,5 м/п | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--|--|--|---------|--------------------------------------|--|
| 03.12.19 г. | № 2623 | Опломбировать счётчики ХВС и ГВС по причине нарушения пломб | Опломбированы | | | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 03.12.19 г. | № 2623 | Опломбировать счётчики ХВС и ГВС по причине нарушения пломб | Опломбированы | | | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 04.12.19 г. | № 2631 | Течь батарей центрального отопления | Течь устранена. | | | | |
| 04.12.19 г. | № 2633 | Отключение стояков ХВС и ГВС | Отключил | | 1300,00 | | |
| 04.12.19 г. | № 2634 | Отключение стояков ХВС и ГВС | Отключил | | 1300,00 | | |
| 04.12.19 г. | № 2635 | Затоплено подвальное помещение кафе "Рататуй". Забита канализация. | Засор устранён | | | | |
| 06.12.19 г. | № 2649 | Подтекает шаровой кран ХВС | Замена ниппеля сантехнического и фильтра грубой очистки. | | 750,00 | | |
| 06.12.19 г. | № 2650 | Опломбировать счётчик ХВС по причине нарушения пломбы | Опломбировка счётчика ХВС. | | 200,00 | пломба свинцовая - 1 шт. | |
| | | | | | | проволка для опломбировки - 0,25 м/п | |
| 07.12.19 г. | № 2651 | Опломбировка счётчиков ХВС и ГВС, всвязи с нарушением пломб | Выполнено | | | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 07.12.19 г. | № 2652 | Капает вода в шахте стояка. Сорвал пломбу собственник по системе ХВС.. | Замена фильтра грубой очистки опломбировка счётчика ХВС. | | 700,00 | пломба свинцовая - 1 шт. | |
| | | | | | | проволка для опломбировки - 0,25 м/п | |

| | | | | | | |
|-------------|--------|---|--|---------|---|-------|
| 07.12.19 г. | № 2655 | Опломбировка счетчиков ХВС и ГВС, всвязи с нарушением пломб | Выполнено | 400,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 07.12.19 г. | № 2656 | Опломбировка счетчиков ХВС и ГВС, всвязи с нарушением пломб | Выполнено | 400,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 07.12.19 г. | № 2658 | Замена фильтра грубой очистки | Замена фильтра грубой очистки и муфты переходной "американка". Опломбировка счётчиков ХВС и ГВС. | 1000,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 08.12.19 г. | № 2668 | Текут шаровые краны по системе центрального отопления | Краны неисправны в 3-х стояках. Одной батареи центрального отопления нет. А на 2-х других повреждены прокладки на шаровых кранах Неполадки устранены. | | прокладка резиновая EQUATION 1/2 - 10 шт. - 5 шт. | 70,00 |
| 09.12.19 г. | № 2675 | Опломбировка счетчиков ХВС и ГВС, всвязи с нарушением пломб | Опломбировано. | | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 10.12.19 г. | № 2679 | Отключить стояки ХВС и ГВС | Выполнено | | | |
| 10.12.19 г. | № 2681 | Опломбировка счетчиков ХВС и ГВС, всвязи с нарушением пломб | Опломбировано. | | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 10.12.19 г. | № 2684 | Опломбировать счетчики ХВС по причине нарушения пломбы | Опломбировано. | 200,00 | пломба свинцовая - 1 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - | |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|---|--------|--------------------------------------|--|
| 10.12.19 г. | № 2685 | Опломбировка счетчиков ХВС и ГВС, всвязи с нарушением пломб | Опломбировано. | 400,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 10.12.19 г. | № 2687 | Опломбировка счетчиков ХВС и ГВС, всвязи с нарушением пломб | Опломбировано. | 400,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 11.12.19 г. | № 2694 | Опломбировка счетчиков ХВС и ГВС, всвязи с нарушением пломб | Опломбировано. | | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 11.12.19 г. | № 2695 | В шахте стояка капает вода по системе ХВС | Ослабла затяжка колбы по системе канализации, течёт вода соединения фильтра грубой очистки. Подтянул. | | | |
| 14.12.19 г. | № 2725 | Не греет батарея центрального отопления на кухне | Температурный режим в норме. | | | |
| 15.12.19 г. | № 2728 | Течет стояк центрального отопления. | Требуется переварка по системе центрального отопления | | | |
| 16.12.19 г. | № 2737 | Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС всвязи с нарушением пломб | Опломбировано. | 400,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 16.12.19 г. | № 2736 | Капает соединение счётчика по системе ХВС. Опломбировка счётчика ГВС, всвязи с нарушением пломбы | Неисправность устранена. Опломбировано. | 450,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 17.12.19 г. | № 2746 | Опломбировать счетчик ХВС по причине нарушения пломбы | Опломбировано. | 200,00 | пломба свинцовая - 1 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,25 м/п | |
| 17.12.19 г. | № 2748 | Течет вода из вышерасположенной | Не герметична закрыта заглушка на | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|---|---------|---|--------|
| 18.12.19 г. | № 2749 | Сорвало заглушку со спускного крана на элеваторе ХВС в подвале | Заменял шаровой кран на ливаторе | | кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н- 1 шт. | 230,00 |
| 18.12.19 г. | № 2751 | Опломбировать счетчик ХВС по причине нарушения пломбы | Опломбировано. | 200,00 | пломба свинцовая - 1 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,3 м/п | |
| 20.12.19 г. | № 2773 | Замена шаровых кранов отвода по системе центрального отопления | заменял 6 шаровых кранов центрального отопления | | прокладка резиновая EQUATION 3/4 - 10 шт. - 5 шт. | 115,00 |
| 21.12.19 г. | № 2776 | Замена счетчика ГВС. | Заменяли. Опломбировали. | 1500,00 | пломба свинцовая - 1 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,3 м/п | |
| 24.12.19 г. | № 2797 | Течёт вода по стояку шахты с вышерасположенной квартиры. | На момент посещения протечки не было, пломба сорвана на узле ХВС-квартира №152 -10 этаж. | | | |
| 24.12.19 г. | № 2809 | Опломбировка счётчика ГВС всвязи с нарушением пломбы | Опломбировка счётчиков ГВС, ХВС ,замена муфты переходной "американка" на счётчик ХВС -2 шт. | 200,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 25.12.19 г. | № 2811 | Течь воды соединения счётчика по системе ХВС. | Течь устранена. | 1800,00 | | |
| 26.12.19 г. | № 2820 | Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС всвязи с нарушением пломб | Выполнено | 400,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| 26.12.19 г. | № 2824 | Промывка приборов по системе отопления | Выполнено | | | |
| 28.12.19 г. | № 2837 | Проверить работу счётчика по системе ХВС | Счётчик не исправен | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| 28.12.19 г. | № 2838 | Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС в связи с нарушением пломб | Опломбировано. | 400,00 | пломба свинцовая - 2 шт. | |
| | | | | | проволка для опломбировки - 0,5 м/п | |
| Итого: | | | | 12600,00 | | 415,00 |

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.43 электрика:

| | | | | | | |
|---------------|--------|----------------------|----------------------|-------------|--|-------------|
| 15.12.19 г. | № 2729 | Нет света в квартире | Выбило УЗО. Включил. | | | |
| Итого: | | | | 0,00 | | 0,00 |

р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.43 инженерные конструкции:

| | | | | | | |
|-------------|--------|---|----------------------------|---------|---------------------------------------|--------|
| 02.12.19 г. | № 2607 | Изготовить электромагнитный ключ | Выполнено | 200,00 | | |
| 02.12.19 г. | № 2615 | Нет ручки на двери пожарного выхода балкона | Установили ручки и пружины | | пружина дверная D 18 мм цинк. - 3 шт. | 264,00 |
| 02.12.19 г. | № 2616 | Нет пружины на двери пожарного выхода балкона | Установлено | | пружина дверная D 18 мм цинк. - 3 шт. | 264,00 |
| 04.12.19 г. | № 2630 | Сработала пожарная сигнализация. | Отключил. | | | |
| 08.12.19 г. | № 2665 | Не работает домофон | Устранил неполадки | | | |
| 10.12.19 г. | № 2680 | Подключить домофон. | Подключён | 1300,00 | | |
| 10.12.19 г. | № 2682 | Подключить домофон. | Подключён | 1300,00 | | |
| 10.12.19 г. | № 2686 | Сломана ручка двери | Замена ручек. | | | |
| 10.12.19 г. | № 2691 | Подключить домофон. | Подключён | 1300,00 | | |
| 11.12.19 г. | № 2696 | Подключить трубку домофона | Подключён | 1300,00 | | |
| 11.12.19 г. | № 2698 | Закрепить забор из проф-листа по периметру | Закреплено | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|--|--|----------------|---------------------------------------|---------------|
| 12.12.19 г. | № 2711 | Установка пружины на дверь технического этажа | Установлено | | пружина дверная D 18 мм цинк. - 3 шт. | 264,00 |
| 13.12.19 г. | № 2715 | Сломан доводчик на входной двери. | Поломка устранена. | | | |
| 16.12.19 г. | № 2732 | Подключить домофон с трубкой (трубка собственника) | Подключена. | 600,00 | | |
| 19.12.19 г. | № 2756 | Заменить личинку для внутреннего замка в помещении мусоросборника. | Заменена | | | |
| 19.12.19 г. | № 2757 | Изготовить электромагнитный ключ | Изготовлен | | | |
| 19.12.19 г. | № 2760 | Восстановить забор из проф-листа по периметру дома № 43 (около детской площадки) | Восстановлен | | | |
| 20.12.19 г. | № 2774 | Сломан доводчик и замок на двери пожарного выхода | | | | |
| 23.12.19 г. | № 2787 | Установка домофона с трубкой | Установлен | 1300,00 | | |
| 23.12.19 г. | № 2789 | Сломана дверная ручка на входной металлической двери. | Ремонт произведён | | | |
| 24.12.19 г. | № 2799 | Закрепить ручку на двери пожарного выхода | Дверная ручка установлена. | | | |
| 24.12.19 г. | № 2800 | В квартирном холле возле счётчиков закрепить уголок штукатурный | Уголок закреплён | | | |
| 24.12.19 г. | № 2803 | На детской площадке закрепить болт на качелях и отремонтировать столик | Закрепил доску на столике детской площадки | | | |
| 26.12.19 г. | № 2821 | Подключить трубку домофона | Подключена. | 1300,00 | | |
| Итого: | | | | 8600,00 | | 792,00 |
| р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.43 санитарное содержание: | | | | | | |
| 02.12.19 г. | № 2612 | Убрать остатки стройматериалов, стекла, сломанную | Убрано. | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|---|----------------------------------|--|---|----------|
| 08.12.19 г. | № 2613 | Убрать остатки стройматериалов, стекла, сломанную мебель | Убрано. | | | |
| 12.12.19 г. | № 2617 | Убрать на лестничной площадке | Уброно. | | | |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-4 подъезд | Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта | Выполнено, убирается каждый день | | | |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-4 подъезд | Уборка придомовой территории от мусора | Выполнено | | мешки для мусора 60 мкм 220 л, чёрный 10 шт./рул. - 1 шт. | 232,00 |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-4 подъезд | Уборка урн от мусора | Выполнено, убирается каждый день | | CR Перчатка с ПВХ утеплённые - 3 пар. | 102,00 |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-4 подъезд | Уборка придомовой территории от мусора | Выполнено, убирается каждый день | | мешок для мусора ткан. пропилен 950 x 550 мм - 2 шт. | 16,00 |
| дом 43 1 подъезд около мусорного контейнера | | Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт. | Выполнено | | | |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-4 подъезд | Мытье полов кабины лифта | Выполнено | | | |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-4 подъезд | Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж | Выполнено | | мешки для мусора с завязками 60 л - 20 шт. - 2 шт. | 124,00 |
| 01.12-31.12.19 г. | 1-4 подъезд | Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования | Выполнено | | | |
| Итого: | | | | | 0,00 | 474,00 |
| Итого по дому: | | | | | 21200,00 | 1681,00 |
| Всего по акту: | | | | | 47300,00 | 54169,98 |

Директора МУП Управления благоустройства Дмитровского городского округа Московской области:

Зам. директора по эк. эксплуатации
 Инженер по эксплуатации и ремонту жилого фонда

А.М. Рогозаев
Иванова Е.В.

