

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за ноябрь 2019 года

МУП "Управления благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
<b>п. р. Некрасовский мкр. Строителей д.40 сантехника:</b>						
01.11.19 г.	№ 2289	Нужна консультация специалиста. Стиральная машинка сливает воду через ванную.	Устранение засора по системе канализации	700,00		
03.11.19 г.	№ 2300	Нет напора воды. Холодный полотенцесушитель.	Замена двух прокладок на водораспределителе.			
03.11.19 г.	№ 2301	Установить смеситель на раковину. Установить переходник сантехнический - 2 шт.	Установил смеситель на раковине и два переходника сантехнического.	1500,00		
03.11.19 г.	№ 2304	Чуть теплые батареи.	Температурный режим в норме.			
04.11.19 г.	№ 2306	Мокрый потолок в квартире возле вентиляции	Протечка из квартиры № 172, перекрыл горячую воду. Протечку устранят самостоятельно			
04.11.19 г.	№ 2309	Холодные батареи центрального отопления	Неправильно установлены батареи центрального отопления (подача с обратной)			
04.11.19 г.	№ 2310	Замена фильтра грубой очистки	Заменял фильтр грубой очистки, опломбировал счётчик ХВС	700,00	пломба свинцовая 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
04.11.19 г.	№ 2311	Из крана по системе ГВС течёт холодная вода	Температурный режим в норме.			
05.11.19 г.	№ 2315	Заменить угловой шаровой кран ХВС в амбулатории	Выполнено		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 1 шт.	256,00
05.11.19 г.	№ 2317	Холодные батареи	Температурный режим в норме.			
06.11.19 г.	№ 2320	Холодные батареи	Температурный режим в норме.			
06.11.19 г.	№ 2324	Нужна консультация	Выполнено			



07.11.19 г.	№ 2326	Замена входного шарового крана	Выполнено		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 1 шт.	256,00
07.11.19 г.	№ 2327	Течёт соединение с шаровым краном по системе ХВС	Замена входного крана по системе ХВС	900,00		
07.11.19 г.	№ 2340	Капает вода в шахте ХВС	Протекание с вышерасположенной квартиры №134			
08.11.19 г.	№ 2341	Установка заглушек сантехнических	Выполнено	250,00		
08.11.19 г.	№ 2343	Течёт вода по стояку в шахте	Протечка из кв.32 лопнул вводной кран ХВС			
08.11.19 г.	№ 2345	Замена вводного шарового крана ХВС. Опломбировка счётчика ХВС.	Выполнено	1350,00	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 1 шт.	256,00
					пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
09.11.19 г.	№ 2352	Нужна консультация сантехника.	Выполнено			
09.11.19 г.	№ 2356	Капает вода из соединения подводки.	Устранено			
10.11.19 г.	№ 2363	Замена входного шарового крана ХВС и фильтра грубой очистки	Выполнено. Опломбировка после снятия пломбы	1400,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
10.11.19 г.	№ 2364	Замена входных шаровых кранов ГВС и ХВС	Остановка стояков ХВС и ГВС. Замена вводных кранов, опломбировка счётчиков.	1800,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
10.11.19 г.	№ 2365	Замена водопроводной арматуры переходной муфты "американки" к счётчику ХВС. Опломбировка счётчика ХВС.	Выполнено	750,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
10.11.19 г.	№ 2368	Нет напора воды из крана ГВС	Выполнено. Подняли давление до 8 АТ.			
10.11.19 г.	№ 2369	Холодная батарея центрального отопления	Заработала сама, температура в норме.			
11.11.19 г.	№ 2370	Замена вводного	Заменял.	900,00		



12.11.19 г.	№ 2382	Опломбировать счётчики ХВС и ГВС	Опломбировка счетчиков ГВС и ХВС.	400,00	пломба свинцовая 2 шт. проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
13.11.19 г.	№ 2401	Имеется протекание около соединения переходной муфты "американка"	Лопнул фильтр грубой очистки.			
13.11.19 г.	№ 2402	Замена фильтра грубой очистки.	Замена фильтра грубой очистки. Замена ниппеля сантехнического. Замена переходной муфты "американка". Опломбировка счетчиков ГВС и ХВС.	1400,00	пломба свинцовая 2 шт. проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
14.11.19 г.	№ 2410	Капает вода в шахте стояка по системе ХВС	Лопнул фильтр грубой очистки. Заменял. Опломбировал счётчик ХВС.	500,00	пломба свинцовая 1 шт. проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
14.11.19 г.	№ 2413	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС в связи с нарушением пломб	Опломбировано	400,00	пломба свинцовая 2 шт. проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
14.11.19 г.	№ 2418	Замена входного шарового крана и фильтра грубой очистки ГВС	Замена. Опломбировка счётчика ГВС	1400,00	пломба свинцовая 1 шт. проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
15.11.19 г.	№ 2424	Холодный полотенцесушитель.	Соответствует температурному режиму			
16.11.19 г.	№ 2430	Течь по стояку ХВС	Остановка стояка ХВС. Замена входного крана ХВС. Запуск стояка ХВС.	1350,00	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 1 шт.	256,00
18.11.19 г.	№ 2439	Консультация сантехника	Заказчик неоднократно переносил сроки и не являлся			
18.11.19 г.	№ 2442	Холодная батарея центрального отопления	Отключение по системе центрального отопления. Очистка фильтра грубой очистки ввода по системе центрального			



19.11.19 г.	№ 2452	В амбулатории течет шаровой кран по системе ХВС.	Треснул шаровой угловой кран ввода на раковину.		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 1 шт.	256,00
20.11.19 г.	№ 2463	Опломбировка счётчика ГВС, всвязи с нарушением пломбы	Выполнено	200,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
20.11.19 г.	№ 2467	Течёт вода из бачка унитаза	Заменял поплавков в бачке унитаза	300,00		
20.11.19 г.	№ 2472	Замена спускного крана ГВС в подвале	Выполнено		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 1 шт.	256,00
21.11.19 г.	№ 2478	Шумит в шахте. Нужна консультация сантехника	Шумят фильтры для очистки воды под раковиной на кухне по причине засора. Шаровой кран не перекрывает воду.			
21.11.19 г.	№ 2479	Замена кранов ГВС и ХВС. Замена фильтров грубой очистки. Опломбировка счётчиков ХВС и ГВС.	Замена вводных кранов по системе ХВС - 1 шт. и ГВС-3 шт. Фильтр грубой очистки-2 шт. Опломбировка счётчиков ХВС и ГВС.	4400,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
22.11.19 г.	№ 2500	Течёт вода под раковиной по системе ГВС	Заменял два шланга гибкой подводки, шаровой кран на раковине.	1800,00	паста уплотнительная для воды 250 гр.- 1 шт.	66,00
22.11.19 г.	№ 2501	Опломбировка счётчика ХВС, всвязи с нарушением пломбы	Опломбировано	200,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
22.11.19 г.	№ 2506	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС, всвязи с нарушением пломб	Опломбировано	400,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
23.11.19 г.	№ 2508	Отключение стояка ГВС.	Отключил стояк ГВС. После замены вводного шарового крана. Запустил.	800,00		
					пломба свинцовая	



23.11.19 г.	№ 2509	счётчик ХВС по причине нарушения пломбы	Опломбировано	200,00	проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
23.11.19 г.	№ 2510	Холодная батарея центрального отопления	Демонтировать регулировочный клапан по системе центрального отопления.			
23.11.19 г.	№ 2513	Запах из сисемы канализации.	Замена манжеты унитаза.	500,00		
25.11.19 г.	№ 2530	Холодные батареи центрального отопления	Регулировка температурного режима			
25.11.19 г.	№ 2533	Протекание воды в шахте.	Лопнул эксцентрик на смесителе в ванной. Перекрыл кран на водном распределителе "гребёнка".			
26.11.19 г.	№ 2538	Опломбировка счётчика ХВС, всвязи с нарушением пломбы	Опломбировано	200,00	пломба свинцовая - 1 шт. проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
26.11.19 г.	№ 2542	Течёт вода соединения счётчика по системе ХВС	Лопнул корпус счётчика ХВС. Замена счётчика. Опломбировка счётчика ХВС. Установка шарового крана для стиральной машинки	1250,00	пломба свинцовая - 1 шт. проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
26.11.19 г.	№ 2547	Протечка с вышерасположенной квартиры	Устранено			
27.11.19 г.	№ 2555	Замена сифона для поддона душевой кабины.	Заменял.			
28.11.19 г.	№ 2562	Подтекает шаровой кран на полотенцесушителе	Замена крана на полотенцесушителе			
30.11.19 г.	№ 2604	Течёт соединение возле смесителя	Замена эксцентриков.	500,00		
<b>Итого:</b>				<b>26450,00</b>		<b>1602,00</b>
<b>р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 электрика:</b>						
					лампа LED T8 10W	



		квартирном холле	ремонт светильника. Ремонт. Монтаж		лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
02.11.19 г.	№ 2295	Не горят лампы в квартирном холле	Замена лампы. Демонтаж не рабочего светильника. Ремонт. Монтаж		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 2 шт.	216,50
02.11.19 г.	№ 2297	Не горит лампа в лифтовом холле	Замена ламп и стартеров.		стартер TDM S10, 4-80 W, 230 V, медь - 2 шт.	26,00
					лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 2 шт.	216,50
02.11.19 г.	№ 2298	Не горит лампа в лифтовом холле	Замена лампы в тамбуре пожарного выхода. Демонтаж не рабочего светильника. Ремонт. Монтаж.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
					лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
03.11.19 г.	№ 2303	Заменить лампу в лифтовом холле.	Замена лампы.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
05.11.19 г.	№ 2316	Заменить лампы в лифтовом и квартирном холле.	Выполнено		лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
					лампа люминисцентная OSRAM 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 3 шт.	159,00
07.11.19 г.	№ 2335	Не горит лампа пожарного выхода на лестничной площадке. Мигает лампа в тамбуре пожарного выхода.	Замена ламп. Необходима замена 10 шт. нерабочих светильников. Чистка плафонов с 1 по 17 этей. Замена ламп.		накладной светильник TLPL 218 ECP 2 x 18 Вт ЭПРА, 624 x 142, рассеиватель полистирол - 10 шт.	4611,50
					LED-драйвер MG-40-600-01 E для LED светильников 36Вт ДВО S565S и ДВО 6566S с серебристой рамкой IEK - 1 шт.	231,67
					лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 2 шт.	216,50



07.11.19 г.	№ 2338	Не горят лампы пожарного выхода на лестничной площадке	Замена ламп.		лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
					лампа люминисцентная OSRAM 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 4 шт.	212,00
09.11.19 г.	№ 2350	Замена сгоревших ламп в лифтовом и в квартирном холле.	Замена ламп.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 2 шт.	216,50
09.11.19 г.	№ 2351	Замена сгоревших ламп в квартирном холле.	Заменены		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
					лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
10.11.19 г.	№ 2366	Не горят лампы в лифтовом и квартирном холле	Ремонт светильника, замен а ламп.		LED-драйвер MG- 40-600-01 E для LED светильников 36Вт ДВО S565S и ДВО 6566S с серебристой рамкой IEK - 1 шт.	231,67
11.11.19 г.	№ 2372	Замена перегоревших ламп.	Замена ламп		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 2 шт.	216,50
11.11.19 г.	№ 2375	Замена перегоревших ламп.	Выполнено		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
13.11.19 г.	№ 2400	Замена сгоревших ламп на лестничной площадке.	Выполнено		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
					лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 1 шт.	53,00
13.11.19 г.	№ 2404	Нет света, без фонарика квартиру невозможно открыть. Замена перегоревших ламп в квартирном холле.	Заменены		лампа -6 шт.	360,00
14.11.19 г.	№ 2412	Не горят лампы в лифтовом холле	Замена ламп, ремонт светильников.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 2 шт.	216,50
14.11.19 г.	№ 2414	Не горит лампа в	Замена лампы		лампа -5 шт	300,00



15.11.19 г.	№ 2421	Мигают лампы в квартирном холле.	Замена ламп		лампа -4 шт.	240,00
16.11.19 г.	№ 2428	Не горит лампа, а вторая моргает в квартирном холле.	Замена ламп, ремонт светильников.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 2 шт.	216,50
17.11.19 г.	№ 2436	Заменить моргающие лампы в лифтовом холле	Замена ламп, ремонт светильников.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 2 шт.	216,50
17.11.19 г.	№ 2437	Заменить моргающие лампы в лифтовом холле и в тамбуре пожарного выхода.	Замена ламп, ремонт светильников.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 3 шт.	324,75
18.11.19 г.	№ 2444	По заявке ЕДС № 23913-18-11-2019-21 в 7 подъезде на пожарном выходе лестничной площадке отсутствуют 23 электролампы. а так же нет некоторых плафонов для ламп.	Чистка плафонов и замена ламп с 1 по 17 этаж пожарного выхода. Необходимо о заменить 10 нерабочих светильников.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
					накладной светильник TLPL 218 ECP 2 x 18 Вт ЭПРА, 624 x 142, рассеиватель полистирол - 10 шт.	4611,50
					лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 -2 шт.	106,00
19.11.19 г.	№ 2449	Не горит лампа на крыльце.	Ремонт плафона, замена лампы.			
19.11.19 г.	№ 2451	В квартирном холле мигает лампа.	Замена лампы.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
19.11.19 г.	№ 2453	Мигает лампа в лифтовом холле.	Замена ламп, ремонт светильников.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 3 шт.	324,75
19.11.19 г.	№ 2456	Не горит лампа в лифтовом холле.	Заменена		лампа - 5 шт.	300,00
21.11.19 г.	№ 2482	Замена сгоревших ламп на пожарной лестнице.	Демонтаж не работающих светильников - 3 шт. Ремонт. Монтаж.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 2 шт.	216,50
21.11.19 г.	№ 2484	Заменить сгоревшие лампы в квартирном холле.	Замена ламп, ремонт светильников.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
					лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8,	53,00



22.11.19 г.	№ 2498	Заменить три перегоревшие лампы.	Замена ламп, ремонт светильников.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
					стартер TDM S10, 4-80 W, 230 V, медь - 1 шт.	13,00
					лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 1 шт.	53,00
22.11.19 г.	№ 2502	Не горят лампы в лифтовом холле	Замена ламп		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
					лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 1 шт.	53,00
23.11.19 г.	№ 2514	В квартирном холле моргает лампа.	Заменял.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
25.11.19 г.	№ 2525	Замена электросчётчика	Счетчик исправен, но не заменили.			
26.11.19 г.	№ 2539	Моргает лампа в лифтовом холле.	Заменял.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
28.11.19 г.	№ 2557	Не горят лампы в лифтовом холле.	Замена ламп		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
29.11.19 г.	№ 2587	Ремонт светильников на пожарном выходе.	Демонтаж сгоревших светильников - 7 шт. Ремонт. Монтаж.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>		<b>16366,09</b>

**р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 инженерные конструкции:**

02.11.19 г.	№ 2292	Изготовить три электромагнитных ключа	Выполнено	540,00	ключь контактный цифровой "Цифрал DC -2000 А" ЦФРЛ 305368, 004 - 20 шт.	760,00
05.11.19 г.	№ 2314	Заклинило замок двери квартирнного холла	Замок не исправен. Снят и возвращён жильцам		контроллер электромагнитного замка ТС -01 ЦФРЛ 468313,009 - 1 шт.	588,00
07.11.19 г.	№ 2334	Подключить трубку	Выполнено	1300,00	трубка абонентская переговорная	373,00



07.11.19 г.	№ 2336	Не закрывается дверь пожарного выхода на лестничной площадке	Подтянул пружину		накладной светильник TLPL 218 ЕСР 2 x 18 Вт ЭПРА, 624 x 142, рассеиватель полистирол - 10 шт.	588,00
10.11.19 г.	№ 2367	Сварочные работы: приварить проушины для замка на решетке на технический этаж	Выполнено			
11.11.19 г.	№ 2371	Ремонт замка на входной двери.	Ремонт и регулировка доводчика и замка.			
12.11.19 г.	№ 2378	Отклеились 2 плитки у аварийного выхода	Приклеил плитку			
12.11.19 г.	№ 2383	Сломены перила у аварийного выхода	Выполнено			
13.11.19 г.	№ 2391	Изготовить три электромагнитных ключа	Изготовил три магнитных ключа.	600,00		
13.11.19 г.	№ 2397	Сварочные работы: приварить перила пожарного выхода.	Произвел сварочную работу на крыльце пожарного выхода.			
13.11.19 г.	№ 2398	Ремонт цоколя (левая сторона)	Цоколь восстановил, очистил старый клей, поклеил новую плитку.			
14.11.19 г.	№ 2405	Установить антискользящее покрытие (коврик) при входом в подъезд.	Выполнено		дюбель - гвоздь нейл.потай 6 x 60 STANDERS - 1 упак. - 75 шт. - 1 шт.	291,67
					шайба оцинкованная кузовная DIN 9021 - 6 мм - 0,618 кг	226,19
14.11.19 г.	№ 2411	Закрепить ручку на двери выхода на балкон тамборной двери.	Выполнено		ручка -скоба УФ РС -100 - 2 шт.	66,00
14.11.19 г.	№ 2416	Оторванна ручка на двери пожарного помещения	Закрепил		ручка -скоба УФ РС -100 - 2 шт.	66,00
15.11.19 г.	ППР	Покрасить стены на лестничной площадке пожарного выхода	Покранено		колорант - 3 шт.	840,00



17.11.19 г.	№ 2433	выхода в тамбуре балкона.	Установил пружину		саморезы ГСК - деревянная 3,5 x 32 - 200 шт. -1 шт.	81,00
19.11.19 г.	№ 2454	Установка навесного замка и четыре ручки.	Выполнено		замок чугунный 50 мм STANDERS - 1 шт.	295,00
					ручка -скоба УФ РС -100 - 4 шт.	132,00
19.11.19 г.	ППР	Штукатурка и шпаклёвка стен на лестничной площадке 5 подъезда	Выполнено		штукатурка цементная AXTON 25 кг - 3 шт.	624,00
					шпаклёвка белая цементная FINISH ZEMENT 20 кг - 1 шт.	386,00
19.11.19 г.	№ 2459	Установка антискользящего покрытия.	Покрытие установлено.		дюбель - гвоздь нейл.потай 6 x 60 STANDERS - 1 упак. - 75 шт. - 2 шт.	583,32
19.11.19 г.	ППР	Покрасить стены на лестничной площадке пожарного выхода	Покрашено		ЛЦ краска для фасадов 10 кг - 8 шт.	944,00
					ЛЦ краска для фасадов 10 кг - 6 шт.	708,00
					колорант LUXENS 1000 мл зелёный - 4 шт.	1120,00
23.11.19 г.	№ 2512	Подключить домофон.	Подключение трубки домофона	600,00		
25.11.19 г.	ППР	Установка домофона	Выполнено		трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ - 2 НО 1" УФРЛ 468624,026 - 2 шт.	746,00
27.11.19 г.	№ 2549	Неплотно закрывается дверь выхода на лестничную площадку пожарного выхода	Замена пружины		пружина дверная D 18 мм цинковая - 1 шт.	88,00
					саморезы ГСК - деревянная 3,5 x 19 - 200 шт. -1 шт.	105,00
28.11.19 г.	№2550	Не работает домофон.	Неполадки устранены.			
<b>Итого:</b>				<b>3040,00</b>		<b>9699,18</b>
<b><u>р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.40 санитарное содержание:</u></b>						
06.11.19 г.	№ 2321	Уборка территории	Выполнено		мешок для мусора ткан. пропилен. 950 x 550 мм - 3 шт.	24,00



25.11.19 г.	№ 2526	Убрать листовки со стены в подъезде на 1этаже в лифтовом холле.	Убрано			
17.11.19 г.	№ 2438	Убраться во всем подъезде	Убрано		пакет маленький - 1 шт	2,00
26.11.19 г.	№ 2545	Механическая чиска лифта	Выполнено			
27.11.19 г.	№ 2548	Вынести из тамбура пожарного выхода деревянную дверь	Выполнено			
28.11.19 г.	№ 2558	Не убрано в подъезде	Убрано			
01.11-30.11.19 г.	1-7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день		гель - 2 шт.	440,00
01.11-30.11.19 г.	1-7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		упаковочная лента АХТОН 48 мм х 66 м, 45мкм - 2 шт.	76,00
01.11-30.11.19 г.	1-7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		перчатки ХБ ПВХ с двойной обливкой 38 г - 5 шт.	105,00
дом 40 1 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено			
01.11-30.11.19 г.	1-7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено			
01.11.-30.11.19 г.	1-7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		ЛЦ веник 180 гр. Полотно 23-25 см- 2 шт.	168,00
01.11-30.11.19 г.	1-7 подъезд	Мытье полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>815,00</b>
<b>Итого по дому:</b>					<b>29490,00</b>	<b>28482,27</b>
<b>р.п. Некрасовский мкр. Строителей д.41 сантехника:</b>						
01.11.19 г.	№ 2283	Нужна консультация специалиста.	Выполнено			
		Замена вводных			пломба свинцовая - 2 шт.	



01.11.19 г.	№ 2286	кранов ХВС, ГВС и на полотенцесушителе. Установка счетчиков ГВС и ГВС, двух фильтров грубой очистки и опломбировка счётчиков ХВС и ГВС.	Выполнено	6800,00	проволка для опломбировки - 0,50 м/п	
02.11.19 г.	№ 2293	Холодный стояк по системе ГВС	Стравил воздух на тех.этаже и в подвале. Регулировка подачи обратной.			
03.11.19 г.	№ 2299	Холодные батареи на кухне.	Стравил воздух на тех.этаже и в подвале. Регулировка системы отопления.			
04.11.19 г.	№ 2307	Капает вода в шахте стояка по системе ХВС	Протечка с квартиры № 84, устранили самостоятельно.			
06.11.19 г.	№ 2319	Шум в батареях.	Жилецов проконсультировал.			
07.11.19 г.	№ 2339	Капает вода в шахте ХВС	Заменен шаровой вводной кран ХВС, опломбирован счётчик ХВС	900,00	пломба свинцовая - 1 шт. проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
11.11.19 г.	№ 2376	Замена вводного шарового крана ХВС и фильтра грубой очистки.	Заменял.	1400,00		
12.11.19 г.	№ 2387	Течёт вводной шаровой кран ХВС	Лопнул вводной шаровой кран ХВС. Отключил стояк. Кран заменил собственник сам. Опломбировал счётчик ХВС.	700,00	пломба свинцовая - 1 шт. проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
20.11.19 г.	№ 2461	Гудят трубы ХВС, ГВС.	Продолжаем наблюдение за состоянием запорной арматуры.			
20.11.19 г.	№ 2466	Не греет батарея центрального отопления	Батарея в норме скорее всего отключена батарея сверху			
					пломба свинцовая -	



15.11.19 г.	№ 2423	Опломбировка счётчика ХВС	Опломбирован счетчик ХВС	200,00	проволка для опломбировки - 0,25 м/п	
22.11.19 г.	№ 2504	Течь воды в ванной по системе ХВС	Лопнула футорка на ХВС, заменил.	250,00		
24.11.19 г.	№ 2517	Течёт вода по стояку в шахте	Протечка воды из квартиры № 182, перекрыл вводной кран собственник устранил неисправность самостоятельно.			
25.11.19 г.	№ 2520	Устранение засора по системе канализации в душевой кабине.	Прочистка всей трассы в квартире, замена сифона в ванной, ремонт сифона на кухне.	1500,00		
25.11.19 г.	ППР	Замена фильтра грубой очистки на счётчик по системе ХВС дома после замены счётчика	Выполнено		фильтр косой EQUATION 400-500 мкм 1 - 1 шт.	578,00
25.11.19 г.	№ 2524	Холодные батареи центрального отопления	Неправильно подключена батарея центрального отопления. Стояки защиты гипсокартоном.			
26.11.19 г.	№ 2541	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС, всвязи с нарушением пломб	Опломбировано	400,00	пломба свинцовая - 2 шт. проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
26.11.19 г.	№ 2543	Холодные батареи центрального отопления	Температурный режим соответствует норме			
28.11.19 г.	№ 2564	Течёт вводной шаровой кран ГВС	Лопнул кран ГВС-вводной заменят сами			
28.11.19 г.	№ 2565	Отключить стояки ХВС и ГВС. Усатановка вводных шаровых кранов ГВС и ХВС.	Отключение стояка ХВС , установка крана на ввод ХВС. Опломбировка счётчиков ХВС и ГВС..	1800,00	пломба свинцовая - 2 шт. проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
29.11.19 г.	№ 2566	Заменить вводной шаровой кран ГВС	Заменил вводной шаровой кран ГВС.			
		Течет вода	Лопнул вводной шаровой кран		пломба свинцовая - 1 шт.	



Итого:				13950,00		578,00
<b>р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.41 электрика:</b>						
01.11.19 г.	№ 2285	Замена сгоревших ламп в лифтовом холле.	Выполнено		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
					лампа люминисцентная OSRAM 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 1 шт.	53,00
02.11.19 г.	№ 2295	Не горят лампы в квартирном холле	Выполнено		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 2 шт.	216,50
04.11.19 г.	№ 2308	Не горят светильники в лифтовом холле	Выполнено		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 2 шт.	216,50
					лампа люминисцентная OSRAM 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 6 шт.	318,00
					стартер TDM S10, 4-80 W, 230 V, медь - 4 шт.	52,00
06.11.19 г.	№ 2322	Не горят лампы в квартирном холле.	Выполнено		лампа люминисцентная OSRAM 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
09.11.19 г.	№ 2357	Замена сгоревших ламп в квартирном холле.	Выполнено		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 2 шт.	216,50
12.11.19 г.	ППР	Установка автоматического выключателя с заменой провода	Установлен		провод ПВХ 3 x 4 мм ГОСТ на отрез. - 20 м/п	2500,00
					Автоматический выключатель ВА47-29 1P 16А 4,5кА характеристика С ИЭК - 1 шт.	444,30
14.11.19 г.	№ 2406	Снять ограничитель с электросчётчика	Выполнено			
14.11.19 г.	№ 2420	Моргает лампа в квартирном холле	Замена лампы.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
15.11.19 г.	№ 2421	Моргает лампа в	Замена ламп.		лампа LED T8 10W 230 В	108,25



17.11.19 г.	№ 2432	Моргает лампа в квартирном холле	Замена ламп.		лампа - 4 шт.	240,00
17.11.19 г.	№ 2436	Моргает лампа в квартирном холле	Замена ламп.		лампа - 4 шт.	240,00
19.11.19 г.	№ 2448	Нет света в лифтовом холле.	Выполнено		лампа люминисцентная OSRAM 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
19.11.19 г.	№ 2450	Не горит дежурное освещение в лифтовом холле.	Выполнено		стартер TDM S10, 4-80 W, 230 V, медь - 3 шт.	39,00
					лампа люминисцентная OSRAM 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 4 шт.	212,00
19.11.19 г.	№ 2455	Не горит лампа в лифтовом холле.	Выполнено		лампа люминисцентная OSRAM 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
21.11.19 г.	№ 2483	Снять ограничитель со счётчика по электроэнергии	Снял ограничитель с электросчетчика.			
25.11.19 г.	№ 2523	Проверить на неисправность счётчика по электроэнергии	Проверка выполнена			
25.11.19 г.	№ 2523	Замена электросчётчика	Заменяли.	1000,00		
25.11.19 г.	№ 2529	Замена электросчётчика	Заменял.	1000,00		
27.11.19 г.	№ 2554	Нет света .	Замена ламп.		лампа LED T8 10W 230 В 4000KG13,600 мм - 1 шт.	108,25
					накладной светильник TLPL 218 ECP 2 x 18 Вт ЭПРА, 624 x 142, рассеиватель полистирол - 1 шт.	461,15
					лампа люминисцентная OSRAM 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
					лампа люминисцентная OSRAM 590 мм. 18	424,00



		лестничной площадке			лампа LED T8 10W 230 В 4000К 13,600 мм - 3 шт.	324,75
<b>Итого:</b>				<b>2000,00</b>		<b>6814,70</b>

**р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.41 инженерные конструкции:**

01.11.19 г.	№ 2287	Раскрутилось крепление пластины электромагнитного замка.	Регулировка электромагнитного замка			
02.11.19 г.	№ 2291	Изготовит три электромагнитных ключа	Выполнено	540,00	ключь контактный цифровой "Цифрал DC -2000 А" ЦФРЛ 305368, 004 - 20 шт.	760,00
07.11.19 г.	№ 2330	Сломан доводчик на тамборной двери на 1 этаже	Ранее установленные пружины сняты по просьбе кв 240.		пружина дверная D 18 мм цинковая - 1 шт.	88,00
07.11.19 г.	№ 2332	Оторвана стенка ограждения возле мусорных контейнеров	Закрепил стенку саморезами			
11.11.19 г.	№ 2374	Изготовит два электромагнитных ключа	Изготовил три магнитных ключа.	540,00		
12.11.19 г.	№ 2389	Сломана кнопка открывания двери	Ремонт дверного электромагнитного замка. Замена "КНОПКИ ВЫХОДА"		контроллер электромагнитного замка ТС -01 ЦФРЛ 468313,009 - 1 шт.	588,00
					кнопка APBB- 22 N "Пуск -Стоп" d 22 мм неон/240 В 1НО+1НЗ - 1 шт.	248,33
14.11.19 г.	№ 2407	Установить антискользящие покрытие (коврик) при входе в подъезд.	Выполнено.		дюбель - гвоздь нейл.потай 6 x 60 STANDERS - 1 упак. - 75 шт. - 1 шт.	291,67
					шайба оцинкованная кузовная DIN 9021 - 6 мм - 0,618 кг	226,19
14.11.19 г.	№ 2419	Установить антискользящие покрытие (коврик) при входе в подъезд.	Выполнено.		дюбель - гвоздь нейл.потай 6 x 60 STANDERS - 1 упак. - 75 шт. - 1 шт.	291,67
17.11.19 г.	№ 2433	Сломана деревянная дверь тамбура пожарного выхода на 6 этаже	Дверь отремонтирована		ручка -скоба УФ РС -100 - 2 шт.	66,00
					пружина дверная D 18 мм цинковая -	88,00



18.11.19 г.	№ 2441	Подключение трубки домофона	Выполнено	600,00		
19.11.19 г.	№ 2457	Установить доводчик на деревянную дверь входа в подъезд.	Установлен.		доводчик 10120 ВС (80-120 кг) белый - 1 шт.	758,00
25.11.19 г.	ППР	Установить трубки домофона.	Подключены		трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ - 2 НО 1" УФРЛ 468624,026 - 2 шт.	746,00
25.11.19 г.	№ 2525	Установить трубку домофона.	Подключение домофона с трубкой .	1300,00	трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ - 2 НО 1" УФРЛ 468624,026 - 1 шт.	373,00
26.11.19 г.	№ 2544	Подключение домофона с трубкой	Подключена	1300,00	трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ - 2 НО 1" УФРЛ 468624,026 - 1 шт.	373,00
28.11.19 г.	№ 2561	Закрепить уплотнитель на дверь квартирного холла. Установить пружину	Выполнено		саморезы ГСК - деревянная 3,5 x 32 - 200 шт. - 1 шт.	81,00
					пружина дверная D 18 мм цинковая - 1 шт.	88,00
<b>Итого:</b>				<b>4280,00</b>		<b>5066,86</b>

**р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.41 санитарное содержание:**

01.11-30.11.19 г.	1-4 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день			
01.11-30.11.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		упаковочная лента АХТОН 48 мм x 66 м, 45мкм - 1 шт.	38,00
01.11-31.11.19 г.	1-4 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		перчатки ХБ ПВХ с двойной обливкой 38 г - 5 шт.	105,00
					мешок для мусора ткан. пропилен. 950 x 550 мм - 2 шт.	16,00
дом 40 7 подъезд дом 41 4 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 4 шт.	Выполнено		набор перчаток х/б ПВХ 6 пар в упаковке - 2 шт.	116,00

01.11-31.11.19 г.	1-4 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		ЛЦ веник 180 гр. Полотно 23-25 см-1 шт.	84,00
01.11-31.11.19 г.	1-4 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>		<b>359,00</b>
<b>Итого по дому:</b>				<b>20230,00</b>		<b>12818,56</b>

**р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 сантехника:**

06.11.19 г.	№ 2323	Свистит вентиляция.	Неполадки устранены.			
06.11.19 г.	№ 2325	Течёт вода по стояку ХВС	Ослабла контрогайка гибкой подводки ХВС			
07.11.19 г.	№ 2328	Течёт вода соединения по системе ХВС	Выполнено.			
07.11.19 г.	№ 2329	Холодная батарея центрального отопления	Температурный режим восстановлен.			
07.11.19 г.	№ 2337	Холодная батарея центрального отопления	Батарея центрального отопления от застройщика монтирована неправильно. Травка системы стояка. Ослабил балансиры-батарея заработала			
08.11.19 г.	№ 2342	Свистит стояк ХВС.	Обзвон соседей результата не дал. Необходимо искать по стояку			
09.11.19 г.	№ 2353	Опломбировка счетчика ГВС.	Опломбировал.	200,00	пломба свинцовая 1 шт.	
09.11.19 г.	№ 2358	Течёт вода с вышерасположенной квартиры.	Недоделки устранены.		проволка для опломбировки - 0,2 м/п	
10.11.19 г.	№ 2362	Отключение трёх стояков центрального отопления	Отключение стояков ХВС и ГВС, опломбировка счётчиков ХВС и ГВС.	3000,00		
					пломба свинцовая	



16.11.19 г.	№ 2426	счетчика ХВС, связи с нарушениями пломбы	Заменены	200,00	проволка для опломбировки - 0,2 м/п	
16.11.19 г.	№ 2427	Подтекание соединения по системе ХВС	Лопнул счётчик ХВС - заменил собственник. Опломбировал.		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,2 м/п	
16.11.19 г.	№ 2431	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС, всвязи с нарушением пломб	Опломбировано	400,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
17.11.19 г.	№ 2435	Протечка из вышерасположенной квартиры. Жёлтые пятна по потолке.	В квартире № 310 пол в шахте мокрый. Протечек нет. Течёт сифон для ванны. Собственник устранил неисправность сам.			
18.11.19 г.	№ 2440	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС, всвязи с нарушением пломб	Опломбировано	400,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
18.11.19 г.	№ 2443	Капает вода в шахте стояка по системе ХВС	Заменял канализационную трубку			
18.11.19 г.	№ 2446	Течёт по стояку по системе ХВС с вышерасположенной квартиры	Лопнул корпус счетчика ХВС в квартире № 91.			
19.11.19 г.	№ 2447	Установка нового счетчика ХВС.	Установлен, опломбирован.	1500,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,2 м/п	
20.11.19 г.	№ 2465	Течёт вода по стояку по системе ХВС с вышерасположенной квартиры	Течь из квартиры № 104. Вводной шаровой кран перекрыл собственник.			
21.11.19 г.	№ 2480	Холодная батарея центрального отопления	Регулировка в подвале балансира. Травка стояка центрального отопления. Восстановления температурного режима.			

22.11.19 г.	№ 2505	Нет напора воды по системе ГВС	Регулировка регулятора давления.	300,00		
23.11.19 г.	№ 2511	Холодная батарея центрального отопления	Регулировка балансира по системе центрального отопления.			
25.11.19 г.	№ 2531	Шум в батареях центрального отопления	Проконсультировал.			
26.11.19 г.	№ 2535	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС, в связи с нарушением пломб	Опломбированы	400,00	пломба свинцовая - 2 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
29.11.19 г.	№ 2567	Капает вода в шахте стояка по системе ХВС	Лопнул фильтр грубой очистки. Заменял. Опломбировал.	900,00	пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,2 м/п	
<b>Итого:</b>				<b>7300,00</b>		<b>0,00</b>

**р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 электрика:**

05.11.19 г.	№ 2312	Выбило электроавтомат	Включил.			
10.11.19 г.	ППР	Замена электропереключателя - 2 шт.	Заменены		переключатель ALCLR-22 чёрный 3 пол. I-O-II 13+1р ИЭК - 2 шт.	454,72
13.11.19 г.	№ 2392	Замена сгоревших ламп на лестничной площадке	Замена ламп		лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 -2 шт.	106,00
					стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 2 шт.	26,00
					лампа - 2 шт.	120,00
13.11.19 г.	№ 2393	Замена сгоревших ламп на лестничной площадке	Замена ламп		лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 -2 шт.	106,00
					стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 9 шт.	117,00
					лампа люминисцентная OSRAM 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 7 шт.	371,00



13.11.19 г.	№ 2394	Замена сгоревшей лампы перед входом в подъезд на лестничную площадку.	Замена лампы. Ремонт плафона.			
13.11.19 г.	№ 2403	Замена сгоревших ламп в лифтовом холле.	Замена ламп		LED-драйвер MG-40-600-01 E для LED светильников 36Вт ДВО S565S и ДВО 6566S с серебристой рамкой IEK - 1 шт.	231,67
14.11.19 г.	№ 2415	Не горит лампа в квартирном холле	Замена ламп		лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 -2 шт.	106,00
					стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 2 шт.	26,00
21.11.19 г.	№ 2492	Заменить сгоревшую лампу и разбитый плафон.	Замена лампы. Ремонт плафона.		лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 -2 шт.	106,00
					стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 2 шт.	26,00
					лампа - 2 шт.	120,00
24.11.19 г.	№ 2497	Заменить сгоревшую лампу на пожарной лестнице.	Замена ламп, ремонт светильников.		лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 -2 шт.	106,00
					стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 2 шт.	26,00
					лампа - 2 шт.	120,00
25.11.19 г.	№ 2527	Подключить электросчётчик	Выполнено.			
26.11.19 г.	№ 2546	Замена электросчётчика.	Заменял	1000,00		
28.11.19 г.	№ 2552	Не горит лампа в квартирном холле	Замена ламп и стартеров		лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 -2 шт.	106,00
					стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 2 шт.	26,00
					лампа - 4 шт.	240,00
					лампа	

29.11.19 г.	№ 2569	Замена лампы в лифтовом холле	Замена ламп, стартеров.	стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 2 шт.	26,00
				лампа - 4 шт.	240,00
29.11.19 г.	№ 2571	Замена сгоревшей лампы в квартирном холле.	Замена ламп, стартеров.	лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 -2 шт.	106,00
				стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 2 шт.	26,00
				лампа - 4 шт.	240,00
29.11.19 г.	№ 2575	Замена сгоревшей лампы в квартирном холле.	Замена ламп, стартеров, установка нового светильника.	лампа люминисцентная OSRAM 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
				накладной светильник TLPL 218 ECP 2 x 18 Вт ЭПРА, 624 x 142, рассеиватель полистирол - 1 шт.	461,15
				стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 2 шт.	26,00
				лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 -2 шт.	106,00
29.11.19 г.	№ 2581	Заменить сгоревшую лампу в квартирном холле.	Замена ламп и стартеров	лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 -2 шт.	106,00
				стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 3 шт.	39,00
				лампа люминисцентная OSRAM 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 1 шт.	53,00
				лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 -2 шт.	106,00
				стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V,	26,00



29.11.19 г.	№ 2582	Замена сгоревшей лампы в лифтовом холле.	Замена ламп и стартеров		накладной светильник TLPL 218 ЕСП 2 x 18 Вт ЭПРА, 624 x 142, рассеиватель полистирол - 1 шт.	461,15
					лампа люминисцентная OSRAM 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 3 шт.	159,00
29.11.19 г.	№ 2584	Заменить сгоревшую лампу в тамбуре пожарного выхода	Демонтаж не рабочего светильника. Ремонт. Монтаж.		лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
					стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 2 шт.	26,00
29.11.19 г.	№ 2586	Замена сгоревшей лампы в тамбуре пожарного выхода.	Замена ламп, стартеров.		стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 2 шт.	26,00
					лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
29.11.19 г.	№ 2590	Заменить сгоревшую лампу в тамбуре пожарного выхода	Замена ламп и стартеров. Демонтаж нерабочего светильника. Ремонт. Монтаж светильника в тамбуре пожарного выхода балкона		лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
					стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 5 шт.	65,00
					лампа люминисцентная OSRAM 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 3 шт.	159,00
29.11.19 г.	№ 2591	В лифтовом холле заменить сгоревшую лампу.	Замена ламп и стартеров		лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
					стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 4 шт.	52,00
					лампа - 2 шт.	120,00
29.11.19 г.	№ 2592	Замена сгоревших	Замена ламп,		стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 2 шт.	26,00

29.11.19 г.	№ 2600	лампы при входе и в лифтовом холле.	стартеров, рассеивателя		лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
29.11.19 г.	№ 2601	Замена сгоревшей лампы при входе в лифтовой холл.	Замена ламп и стартеров		лампа люминисцентная 590 мм, 18 W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	106,00
					стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 2 шт.	26,00
30.11.19 г.	№ 2602	Замена электросчётчика	Выполнено.	1000,00		
<b>Итого:</b>				<b>2000,00</b>		<b>6069,69</b>

**р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 инженерные конструкции:**

02.11.19 г.	№ 2296	Ремонт доводчика входной двери подъезда	Ремонт и регулировка доводчика		контроллер электромагнитного замка ТС -01 ЦФРЛ 468313,009 - 1 шт.	588,00
03.11.19 г.	№ 2305	Не работает домофон	Неполадки устранены.			
06.11.19 г.	№ 2323	Свистит вентиляция	В результате проверки шумов не обнаружено.			
07.11.19 г.	№ 2331	Подключение домофона с трубкой	Выполнено	1300,00	трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ - 2 НО 1" УФРЛ 468624,026 - 1 шт.	373,00
08.11.19 г.	№ 2344	Установить антискользящее покрытие (коврики) при входе в подъезд.	Установлен антискользящий коврик.		дюбель - гвоздь нейл.потай 6 x 60 STANDERS - 1 упак. - 75 шт. - 1 шт.	291,67
09.11.19 г.	№ 2349	На входной двери в подъезд сломан доводчик.	Неполадки устранены.			
10.11.19 г.	№ 2367	Сварочные работы: приварить проушины для замка на техническом этаже	Выполнено			
21.11.19 г.	№ 2477	На кухне не работает вентиляция.	Перезвонят когда освободят доступ к вентиляционному каналу			
21.11.19 г.	№ 2486	Заменить разбитую плитку перед лифтом.	Заменил плитки возле лифта			



21.11.19 г.	№ 2487	Установить пружину и замок на двери входа на технический этаж.	Установил пружины на металлические двери технического этажа.		пружина дверная D 18 мм цинковая - 1 шт.	88,00
21.11.19 г.	№ 2489	Установить пружину на деревянную дверь пожарного выхода.	Установил		пружина дверная D 18 мм цинковая - 1 шт.	88,00
21.11.19 г.	№ 2491	Закрепить пружину на двери на первом этаже в лифтовом холле.	Установил пружины, ремонт дверного порога		пружина дверная D 18 мм цинковая - 3 шт.	264,00
22.11.19 г.	ППР	Сломана кнопка открывания двери	Ремонт дверного электромагнитного замка. Замена "КНОПКИ ВЫХОДА"		кнопка APBB- 22 N "Пуск -Стоп" d 22 мм неон/240 В 1НО+1НЗ - 1 шт.	248,33
22.11.19 г.	№ 2507	Установить пружину на дверь тамбора 1 этажа	Установил		пружина дверная D 18 мм цинковая - 1 шт.	88,00
25.11.19 г.	ППР	Установить трубки домофона	Установлены		трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ - 2 НО 1" УФРЛ 468624,026 - 2 шт.	746,00
25.11.19 г.	№ 2522	Замена штапика вокруг стекла.	Закрепил деревянную рейку в стеклянной рамке двери у лифтового холла			
28.11.19 г.	№ 2553	Заменить разбитое стекло на двери пожарного выхода на балкон.	Замена разбитого стекла на фанеру.			
29.11.19 г.	№ 2585	В лифтовом холле пожарного выхода в тамбур хлопает деревянная дверь.	Установил уплотнитель		пружина дверная D 18 мм цинковая - 1 шт.	88,00
					саморезы ГСК - деревянная 3,5 x 41 - 200 шт. -1 шт.	147,00
29.11.19 г.	№ 2588	Не работает электромагнитный ключ при входе на пожарную лестницу.	Перемагнитил		ключь контактный цифровой "Цифрал DC -2000 А" ЦФРЛ 305368, 004 - 20 шт.	760,00
29.11.19 г.	№ 2589	Не закрывается деревянная дверь на лестничной площадке выход в тамбур.	Погонка дверного полотна и дверной коробил дверь, протяжка петель		пружина дверная D 18 мм цинковая - 1 шт.	88,00



29.11.19 г.	№ 2592	в тамбуре пожарного выхода балкона	уплотнитель		саморезы ГСК - деревянная 3,5 x 19 - 200 шт. -1 шт.	105,00
29.11.19 г.	№ 2593	Возле входа в лифт разбита плитка для пола.	Замена плиток возле лифта			
29.11.19 г.	№ 2594	На деревянной двери пожарного выхода балкона нет пружины	Установил		пружина дверная D 18 мм цинковая - 1 шт.	88,00
29.11.19 г.	№ 2595	В лифтовом холле выхода в тамбур деревянная дверь хлопает.	Установил уплотнитель		пружина дверная D 18 мм цинковая - 1 шт.	88,00
29.11.19 г.	№ 2596	Утеплить дверь на лестничной площадке пожарного выхода	Установил уплотнитель		пружина дверная D 18 мм цинковая - 1 шт.	88,00
29.11.19 г.	№ 2597	Хлопает деревянная дверь в лифтовой холле пожарного выхода	Установил уплотнитель		пружина дверная D 18 мм цинковая - 1 шт.	88,00
29.11.19 г.	№ 2598	В лифтовом холле пожарного выхода не закрывается дверь.	Подгонка дверной коробки и полотна двери		пружина дверная D 18 мм цинковая - 1 шт.	88,00
29.11.19 г.	№ 2599	В лифтовом холле пожарного выхода сильно хлопает деревянная дверь.	Установил уплотнитель		пружина дверная D 18 мм цинковая - 1 шт.	88,00
<b>Итого:</b>				<b>1300,00</b>		<b>4579,00</b>

**р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.42 санитарное содержание:**

01.11.19 г.	№ 2282	Посыпать песком тротуарную плитку и при входе в подъезды.	Выполнено			
07.11.19 г.	№ 2333	Убрать лестничные марши пожарного выхода	Убрано			
21.11.19 г.	№ 2488	Убрать лестничные марши пожарного выхода	Убрано уборщицей			
21.11.19 г.	№ 2490	Уборка от бытового и строительного мусора	Вынесли две двери, после установки на новые из тамбура пожарного выхода.			
22.11.19 г.	№ 2499	Уборка от бытового и строительного мусора	Вынесли разбитое стекло из тамбура пожарного выхода			



24.11.19 г.	№ 2519	Очистить от грязи пассажирский и грузовой лифт. Навести уборку в квартирном и лифтовом холле на 8 этаже	Убрано.			
26.11.19 г.	№ 2532	Уборка от бытового и строительного мусора	Вынесли дверь, после установки на новую из тамбура пожарного выхода.			
28.11.19 г.	№ 2563	Убраться в квартирном холле	Убрано			
29.11.19 г.	№ 2570	Уборка от бытового и строительного мусора	Строительные материалы убраны			
29.11.19 г.	№ 2572	Уборка от бытового и строительного мусора	Вынести металлическую обувницу из тамбура пожарного выхода.			
29.11.19 г.	№ 2573	Уборка от бытового и строительного мусора	Вынесли строительные козлы и диван из тамбура пожарного выхода.			
29.11.19 г.	№ 2574	Отмыть двери в грузовом и пассажирском лифте.	Убрано			
29.11.19 г.	№ 2576	Уборка от бытового и строительного мусора	Вынесли строительный мусор из тамбура пожарного выхода.			
29.11.19 г.	№ 2578	Установка пружины и обивка уплотнителя на входной деревянной двери в лифтовом холле пожарного выхода.	Установка пружины и обивка на входной двери лифтового холла .			
29.11.19 г.	№ 2579	Установка ручки на деревянную дверь пожарного выхода лестничной площадке.	Установлена			
29.11.19 г.	№ 2580	Уборка от бытового и строительного мусора	Убрано			
29.11.19 г.	№ 2583	Уборка от бытового и строительного мусора	Вынесли строительные козлы из тамбура пожарного выхода.			

01.11-30.11.19 г.	1-5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день			
01.11-30.11.19 г.	1-5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		упаковочная лента АХТОН 48 мм х 66 м, 45мкм - 1 шт.	38,00
01.11-30.11.19 г.	1-5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		перчатки ХБ ПВХ с двойной обливкой 38 г - 5 шт.	105,00
дом 41 1 подъезд около ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			
01.11-30.11.19 г.	1-5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено			
01.11-30.11.19 г.	1-5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		ЛЦ веник 180 гр. Полотно 23-25 см- 1 шт.	84,00
01.11-30.11.19 г.	1-5 подъезд	Мытье полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>		<b>227,00</b>
<b>Итого по дому:</b>				<b>10600,00</b>		<b>10875,69</b>

**р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.43 сантехника:**

01.11.19 г.	№ 2282	В шахте стояка капает холодная вода.	Неполадки устранены.	100,00		
03.11.19 г.	№2302	Имеется прокекание подачи по системе ГВС под ванной.	Выкрутил обломившуюся резьбу. Заменял два шланга гибкой подводки. Установил два переходника сантехнического.	1400,00		
09.11.19 г.	№ 2355	Течёт вода по стояку в шахте	Неполадки устранены.			
10.11.19 г.	№ 2359	Прочистка канализации с разборкой лежака в подвале	Прочистка канализационных лежаков и 6 стояков			
12.11.19 г.	№ 2388	Остановка стояков ХВС и ГВС для переварки отводов, опломбировка	Отключение стояков ХВС и ГВС, опломбировка	1700,00	пломба свинцовая	
					2 шт.	
					проволка для	



13.11.19 г.	№ 2390	Течёт вода из вышерасположенной квартиры	Протекает из под прокладке на гофре унитаза по системе канализации.			
15.11.19 г.	№ 2422	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС по причине нарушения пломб	Опломбированы счетчики ХВС и ГВС	400,00	пломба свинцовая - 2 шт. проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
16.11.19 г.	№ 2429	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС по причине нарушения пломб	Выполнено	400,00	пломба свинцовая - 2 шт. проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
19.11.19 г.	№ 2458	Холодные батареи центрального отопления	Регулировка на ливаторе. Запущен один стояк, второй не удалось запустить.			
20.11.19 г.	№ 2464	Отключить стояки ХВС и ГВС для замены вводных шаровых кранов	Стояки отключил, а после замены собственником шаровых кранов запустил стояки.	1300,00		
24.11.19 г.	№ 2515	Еле тёплые батареи	Батарея горячая экран от застройщика не прогревается			
24.11.19 г.	№ 2516	Течёт вода по стояку в шахте	Протечка из квартиры №10 лопнул редуктор давления. Ввод-ной шаровой кран перекрыл.			
24.11.19 г.	№ 2518	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС по причине нарушения пломб	Опломбировано.	400,00	пломба свинцовая - 2 шт. проволка для опломбировки - 0,5 м/п	
26.11.19 г.	№ 2536	Холодные батареи центрального отопления	Заменял шаровые краны на 4 батареях центрального отопления, промыл батареи и подводящие трубы, отрегулировал подачу и обратку в ливаторе.			
		Опломбировать счетчик ХВС. по			пломба свинцовая - 1 шт.	

27.11.19 г.	№ 2556	Опломбировать счетчик ГВС по причине нарушения пломбы	Опломбировано.		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,2 м/п	
29.11.19 г.	№ 2577	Опломбировка счетчиков ГВС и ХВС по причине нарушения пломб	Опломбировано.		пломба свинцовая - 1 шт.	
					проволка для опломбировки - 0,2 м/п	
<b>Итого:</b>				<b>5900,00</b>		<b>0,00</b>

**р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.43 электрика:**

01.11.19 г.	№ 2284	Нет света в квартирном холле.	Замена ламп		лампа - 4 шт.	240,00
					стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 2 шт.	26,00
08.11.19 г.	№ 2346	Очистить плафоны от мух. Замена ламп.	Выполнено		лампа - 4 шт.	240,00
12.11.19 г.	№ 2386	Не горит лампа в лифтовом холле	Замена ламп		лампа - 4 шт.	240,00
					стартер TDM S10, 4-22 W, 110-240 V, медь - 1 шт.	13,00
13.11.19 г.	№ 2395	Замена сгоревшей лампы при входе в подъезд.	Замена лампы.		лампа - 4 шт.	240,00
14.11.19 г.	№ 2417	Установка внутренней розетки	Розетка установлена.	500,00		
18.11.19 г.	№ 2445	Не горит светильник на крыльце пожарного выхода	Ремонт плафона, замена лампы.			
20.11.19 г.	№ 2471	Не горят лампы в лифтовом холле и в аварийном выходе на лестничной площадке.	Заменял лампы и стартера. Ремонт светильников.		лампа - 3 шт.	180,00
20.11.19 г.	№ 2473	Не горит лампа в аварийном выходе на лестничной площадке	Замена лампы и стартера.		лампа - 1 шт.	60,00
20.11.19 г.	№ 2474	Очистка плафонов от мух. Замена ламп.	Почистил плафоны, заменил лампы с второго по двенадцатый этаж.		лампа - 4 шт.	240,00
20.11.19 г.	№ 2475	Очистка плафонов от	Очистил плафоны		лампа - 6 шт.	360,00



26.11.19 г.	№ 2540	Не горят лампы в квартирном холле	Замена ламп и стартеров.		лампа - 2 шт.	120,00
<b>Итого:</b>				<b>500,00</b>		<b>1959,00</b>
<b><u>р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.43 инженерные конструкции:</u></b>						
08.11.19 г.	№ 2347	Отремонтировать дверные ручки, восстановить доводчики и пружины	Выполнено		пружина дверная D 18 мм цинковая - 8 шт.	704,00
					ручка -скоба УФ РС -100 - 6 шт.	198,00
09.11.19 г.	№ 2354	Не открывается, заклинила металлическая дверь.	Выполнено		ключевое устройство "Цифрал ИНТЕЛ КУ - 2 М" - 1 шт.	378,00
10.11.19 г.	№ 2360	Подключение трубки домофона	Выполнено	600,00		
10.11.19 г.	№ 2361	Изготовить три электромагнитных ключа	Выполнено	540,00	ключь бесконтактный ЦИФРАЛ КП -1 (RF - 1) - 30 шт.	900,00
12.11.19 г.	№ 2379	Сломаны и отсутствуют дверные ручки	Отремонтированы и заменены			
12.11.19 г.	№ 2380	Разбиты стёкла на двери выхода пожарного выхода балкона	Замена стекла на фанеру.			
13.11.19 г.	№ 2396	Изготовить электромагнитный ключ - 1шт.	Выполнено	200,00		
19.11.19 г.	№ 2460	Закрепить забор из профлиста по периметру дома № 43 и Дмитровского шоссе	Забор закреплен.			
20.11.19 г.	№ 2462	Подключение трубки домофона	Выполнено	600,00		
20.11.19 г.	№ 2468	Сломна дверная ручка	Отремонтирована		ручка -скоба УФ РС -100 - 2 шт.	66,00
20.11.19 г.	№ 2469	Сломан доводчик	Установил пружину дверную		пружина дверная D 18 мм цинковая - 1шт.	88,00
20.11.19 г.	№ 2470	Разбито стёкло на двери пожарного выхода балкона	Замена разбитого стекла на фанеру			
20.11.19 г.	№ 2476	Демонтировать решётку в лифтовом холле	Демонтирована			
21.11.19 г.	№ 2493	Установить ручку на деревянную дверь	Установлена		ручка -скоба УФ	66,00

21.11.19 г.	№ 2494	Отрегулировать доводчик на двери пожарного выхода лестничной площадке	Установлена пружина.			
21.11.19 г.	№ 2495	На двери при входе на технический этаж закрепить фанеру, установить пружину.	Закрепил фанеру и установил пружину.			пружина дверная D 18 мм цинковая - 1шт. 88,00
						саморезы ГСК - деревянная 3,5 x 41 - 200 шт. -1 шт. 147,00
21.11.19 г.	№ 2496	Установить пружины на двери пожарного выхода с 9 -го по 15 этаж.	Пружины установлены			
22.11.19 г.	№ 2503	Отремонтировать мусорный контейнер возле 43 дома	Контейнер отремонтирован			
25.11.19 г.	№ 2534	Заклинила входная металлическая дверь вход в подъезд.	Неполадки устранены.			ключевое устройство "Цифрал ИНТЕЛ КУ - 2 М" - 1 шт. 378,00
						контроллер электромагнитного замка ТС -01 ЦФРЛ 468313,009 - 1 шт. 588,00
26.11.19 г.	№ 2537	Сломана решетка входа на технический этаж	Сломано ушко для навесного замка. Заменял на цепь			
28.11.19 г.	№ 2559	Сломан доводчик	Установлен доводчик			
30.11.19 г.	№ 2603	Не работает домофон	На линии домофона все в норме. Проблема в домофонной трубке			
<b>Итого:</b>					<b>1940,00</b>	<b>3601,00</b>

**р.п.Некрасовский мкр.Строителей д.43 санитарное содержание:**

05.11.19 г.	№ 2313	Убрать мусор на козырьке "Магнита"	Выполнено			
08.11.19 г.	№ 2348	Уборка от бытового и строительного мусора	Убран мусор с пожарного выхода на лестничной площадке и строительные козёлы у лифтового холле			
12.11.19 г.	№ 2381	Уборка от бытового и строительного мусора	Убран мусор на аварийной выходе лестничной			



12.11.19 г.	№ 2384	Уборка от бытового и строительного мусора	Убран мусор на аварийной выходе лестничной площадке			
12.11.19 г.	№ 2385	Убрать остатки строительного мусора	Убрано			
17.11.19 г.	№ 2434	Убрать мусор с козырька "Магнита"	Убрано			
01.11-30.11.19 г.	1-4 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день			
01.11-30.11.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено			
01.11-30.11.19 г.	1-4 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		перчатки ХБ ПВХ с двойной обливкой 38 г - 5 шт.	105,00
01.11-30.11.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		упаковочная лента АХТОН 48 мм x 66 м, 45мкм - 1 шт.	38,00
дом 43 1 подъезд около мусорного контейнера		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			
01.11-30.11.19 г.	1-4 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено			
01.11-30.11.19 г.	1-4 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		ЛЦ веник 180 гр. полотно 23-25 см- 1 шт.	84,00
01.11-30.11.19 г.	1-4 подъезд	Мытье полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>		<b>227,00</b>
<b>Итого по дому:</b>				<b>8340,00</b>		<b>5787,00</b>
<b>Всего по акту:</b>				<b>68660,00</b>		<b>57963,52</b>

Директора МУП Управления благоустройства Дмитровского городского округа Московской области:

*Заместитель директора по юр. вопросам*  
Инженер по эксплуатации и ремонту жилого фонда



А.М. Гиголаев

*Константинов Е.С.*

Н.Н. Константинов