



АКТ

периодического обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

"05" декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации _____

МУП УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА

(должность, ф.и.о.)

представитель строительной организации _____

(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОУ ВДПО Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)
(ф.и.о и номер удостоверения)

составили настоящий акт о том, что произведено периодическое обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-8 дома № 15а по адресу: г.Яхрома Большевицкая принадлежащему _____ с целью установления соответствия их требованиям СП 60.13330.2012, СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, Правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

- Обособленные дымовые каналы (трубы) предусмотрены в квартирах № 1-8, а необособленные в квартирах ---
- Сечение(диаметр)дымовых каналов(труб) составляет 140x140мм мм, а вентиляционных каналов 140x140 мм.
- Дымовые каналы выполнены из кирпич дымоотводы из металла
(указать материал)
вентиляционные каналы из кирпич, засорения отсутствуют
(да, нет)
- Противопожарные разделки (отступки) приняты размером _____ мм и находятся в _____ состоянии.
(исправном, неисправном)
- Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения дымоотводов к каналам обеспечена герметичность, имеют в своем основании карманы глубиной не менее 250 мм и люки для очистки
(при наличии нарушений указать их)
- Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии _____
(при наличии неисправностей указать номера квартир)
- Устья дымовых и вентиляционных каналов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора _____
(при нахождении в зоне ветрового подпора указать номера квартир)
- Суммарная длина горизонтальных участков дымоотвода составляет не более 3-х метров, дымоотвод имеет не более 3-х поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы _____
(если имеются нарушения, указать)
- Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется (отсутствует) и (не) соответствует нормативным требованиям _____
(указать номера квартир, где нарушена тяга)
- Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом _____
(указать каким).
- Наличие изменений проекта нет/есть _____
(указать какие)

Заключение:

1. Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах № 1-8 могут быть допущены к эксплуатации

2. -----

Представитель заказчика:



(подпись)

М.П.

МУП УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЯХРОМА ДМИТРОВА

Демьянов Д.В.
(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

М.П.

(подпись)

Андреев А.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Ширшов И.Н.
(Ф.И.О.)

срок действия акта: для вентиляционных каналов до 04.03.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 39-2/10

Дата 05.12.2022 г.