



АКТ

периодического обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

(для многоэтажных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

"05" декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации _____

МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА

(должность, ф.и.о.)

представитель строительной организации _____

(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)
(ф.и.о и номер удостоверения)

составили настоящий акт о том, что произведено периодическое обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-16 дома № 3 по адресу: г.Яхрома Шлюзовой переулок

принадлежащему _____ с целью установления соответствия их требованиям СП 60.13330.2012, СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, Правил производства трубо-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. Обособленные дымовые каналы (трубы) предусмотрены в квартирах № 1-16, а необособленные в квартирах ---
2. Сечение(диаметр)дымовых каналов(труб) составляет 140x140мм мм, а вентиляционных каналов 140x140 мм.
3. Дымовые каналы выполнены из кирпич дымоотводы из металла
(указать материал)
- вентиляционные каналы из кирпич, засорения отсутствуют _____
(да, нет)
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером _____ мм и находятся в _____ состоянии.
(исправном, неисправном)
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения дымоотводов к каналам обеспечена герметичность, имеют в своем основании карманы глубиной не менее 250 мм и люки для очистки
_____ (при наличии нарушений указать их)
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии _____
(при наличии неисправностей указать номера квартир)
7. Устья дымовых и вентиляционных каналов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора №13
_____ (при нахождении в зоне ветрового подпора указать номера квартир)
8. Суммарная длина горизонтальных участков дымоотвода составляет не более 3-х метров, дымоотвод имеет не более 3-х поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы _____
(если имеются нарушения, указать)
9. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется (отсутствует) и (не) соответствует нормативным требованиям кв.№13 (помещение кухни и санузда)
(указать номера квартир, где нарушена тяга)
10. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом _____ (указать каким).
11. Наличие изменений проекта нет/есть
(указать какие)

Заключение:

1. Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах № 1-16 могут быть допущены к эксплуатации
- 2 квартира №13 присутствует обратная тяга, вследствие нахождения оголовка в зоне ветрового подпора.
- 3 Необходимо нарастить оголовок вентиляционной шахты не менее h=0,5 м (второго подъезда)

Представитель заказчика:

(подпись)

М.П.

Демьянов Д.В.

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.

(Ф.И.О.)

срок действия акта: для вентиляционных каналов до 04.03.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 38-2/10

Дата 05.12.2022 г.