

AKT

периодической проверки вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования (для многоэтажных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

Акт зарегистрирован за номером

05 сентября 2022 г.

05.09.2022 г.

Дата

	договор №27/9 от 01.09.2020 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за	газовое хозяйство организации
(должность, ф.и.о.)	ГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА
и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДІ Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150) (ф.и.о и номер удостоверения) произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах	ПО <u>:</u>
адресу: МО Дмитровский район г. Яхрома Шлюзовой переуло с целью установления соответствия их требованиям нормативных документ	OK .
В ходе проверки произведены: - осмотр технического состояния и проверка правильности расположения о нахождения их вне зоны ветрового подпора; - проверка наличия тяги в вентиляционных каналах; - проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений; - проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатац наращивание вентканалов)	головков вентканалов с целью определения
При периодической проверке установлено: 1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в ква 2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей экспл подлежит отключению в квартирах № по причине	артирах № <u>1-18</u> гуатации, а газоиспользующее оборудование
(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для об 3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны подчеркнуть), другим способом	чистки и др.)
Представитель заказчика:	Topoopen Als
Представители организации ВДПО:	Андреев А.В. (Ф.И.О.)
м.п.	<u>Ширшов И.Н.</u> (Ф.И.О.)
Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 04.02.2	2023 г.

№ 33-1/10



Акт зарегистрирован за номером

№ 38-1/10

Дата

05.09.2022 г.

AKT

периодического обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

(для многоэтажных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров "05" сентября 2022 г. Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации ____ МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА (должность, ф.и.о.) представитель строительной организации (должность, ф.и.о.) и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150) составили настоящий акт о том, что произведено периодическое обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-16 дома № 3 по адресу: г. Яхрома Шлюзовой переулок принадлежащему с целью установления соответствия их требованиям СП 60.13330.2012, СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, Правил производства трубо-печных работ, а также исполнительно-технических Обследованием установлено: 1. Обособленные дымовые каналы (трубы) предусмотрены в квартирах № 1-16, а необособленные в квартирах ---2. Сечение(диаметр)дымовых каналов(труб) составляет 140х140мм мм, а вентиляционных каналов 140х140 3. Дымовые каналы выполнены из кирпич дымоотводы из металла (указать материал) вентиляционные каналы из кирпич , засорения отсутствуют 4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером _____ мм и находятся в состоянии. (исправном, неисправном) 5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения дымоотводов к каналам обеспечена герметичность, имеют в своем основании карманы глубиной не менее 250 мм и люки для очистки (при наличии нарушений указать их) 6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии (при наличии неисправностей указать номера квартир) Устья дымовых и вентиляционных каналов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора №13 (при нахождении в зоне ветрового подпора указать номера квартир) 8. Суммарная длина горизонтальных участков дымоотвода составляет не более 3-х метров, дымоотвод имеет не более 3-х поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы (если имеются нарушения, указать) 9. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется (отсутствует) и (не) соответствует нормативным требованиям _кв.№13 (помещение кухни и санузла) (указать номера квартир, где нарушена тяга) 10. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим (указать каким). 11. Наличие изменений проекта нет/есть (указать какие) Заключение: 1.Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах № 1-16 могут быть допущены к эксплуатации 2 квартира №13 присутствует обратная тяга, вследствии нахождения оголовка в зоне ветрового подпора. 3 Необходимо нарастить оголовок вентшахты не менее h=0,5 м (второго подъезда) Представитель заказчика: (подпись) (Ф.И.О.) МП. Представители организации ВДПО: Андреев А.В. (Ф.И.О.) Ширшов И.Н. М.П. (подпись) (Ф.И.О.) срок действия акта: для вентиляционных каналов до 04.12.2022 г.



AKT

периодической проверки вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

(для многоэтажных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

05 сентября 2022 г.

договор №27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА (должность, ф.и.о.)

	(должность, ф.и.о.)
_	и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :
	<u>Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)</u>
	(ф.и.о и номер удостоверения)
7	произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-27 дома № 4
	адресу: МО Дмитровский район г. Яхрома Шпюзовой переулок
	с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.
	В ходе проверки произведены:
	 осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
	- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
	проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
	- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и нарашивание вентканалов)
	наращивание вентканалов)
	Вентканал: сечение 140мм х 140 мм материал изготовления кирпич
	при периодической проверке установлено:
1	 Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-27
	2. Бентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборулование
	по причине
	(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и долгов
	оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)
	3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны автономи с отомують по при
	полчеркнуть) другим способом стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное
	(указать каким).
	3 to 2 to
	Представитель заказчика:
	(подпись) (Ф.И.О.)
	МП
	Представители организации ВДПО:
	(Ф.И.О.)
	М.П. (подпись) <u>Ширшов И.Н.</u> (Ф.И.О.)
(Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 04.02.2023 г.
	04.02.2025 Г.
1	Акт зарегистрирован за номером № 34-1/10 Лата 05 09 2022 г
	Дата